

Гальванические ПОКРЫТИЯ в машиностроении

СПРАВОЧНИК

1

« МАШИНОСТРОЕНИЕ »

Гальванические ПОКРЫТИЯ в машиностроении

Справочник в двух томах
Том 1

Под редакцией д-ра техн. наук
проф. М. А. ШЛУГЕРА



МОСКВА
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
1985

ББК 34. 063
Г17
УДК (21.367.055)

Канд. техн. наук В. И. Игнатьев,
канд. техн. наук Н. С. Иончева, канд. техн. наук А. В. Марченко,
инж. Н. Ф. Мельнико, канд. техн. наук С. С. Плетенев,
канд. техн. наук А. Я. Рабю, д-р техн. наук проф. М. А. Шлуцер

Рецензент д-р хим. наук проф. С. С. Кругликов

Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник. В 2-х томах/Под ред. М. А. Шлуцера. — М.: Машиностроение, 1985 — Т. 1. 1985 240 с., ил.

В пер.: 1 р. 60 к.

Приведены сведения по коррозии и защите металлов, свойствам и особенностям применения гальванических покрытий, подготовке поверхностей перед нанесением покрытий, технологии, а также режимы нанесения гальванических покрытий. Дана классификация покрытий.
Для инженерно-технических работников машиностроительных заводов, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, занимающихся разработкой технологии и оборудования для гальванических цехов.

Г 2704070000-130
038 (01)-85

136-85

ББК 34.663

614.52

Владимир Иванович Игнатьев,
Наталья Семеновна Иончева,
Анатолий Васильевич Марченко и др.

Гальванические покрытия в машиностроении

Том I

Редактор Т. Д. Овсина

Художественный редактор С. С. Ветниц

Технический редактор А. Н. Захарова

Корректоры: А. П. Сизова,

М. Е. Солюжикова

ИБ № 3723

Сдано в набор 04.04.84. Подписано в печать 11.11.84. Т-18867. Формат 60х90¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать в соев. Усл. печ. л. 15,6. Усл. кр.-отт. 15,0. Уч.-изд. л. 25,12. Тираж 31 000 экз. Заказ 157. Цена 1 р. 60 к.

Средств Трудового Красного Знамени издательства «Машиностроение», 107076, Москва, Стромичский пер., 4

Ленинградская типография № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгения Соколова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
193144, г. Ленинград, ул. Моисеяко, 10.

© Издательство «Машиностроение», 1985 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные обозначения	5	Комплексные электролиты	93
Глава 1. Общие сведения о коррозии и защите металлов (М. А. Шлуцер)	6	Химическое меднение	101
Термодинамика и кинетика коррозии	6	Электролитическое осаждение сплавов на основе меди	102
Основные виды коррозионных процессов	12	Удаление недоброкачественных медных покрытий	104
Коррозионная стойкость металлов	18	Глава 6. Никелирование (С. С. Плетенев)	105
Глава 2. Общетеchnические сведения (А. Я. Рабю)	22	Общие сведения	105
Химия	22	Применяемые электролиты	106
Физика	31	Блестящее никелирование	109
Математика	33	Многослойное никелирование	111
Глава 3. Применение и свойства гальванических покрытий	34	Черное никелирование	113
Общие сведения (А. Я. Рабю)	34	Химическое никелирование	114
Свойства гальванических покрытий	34	Осаждение сплавов на основе никеля	115
Влияние гальванических покрытий на свойства основного металла	45	Неполадки и способы их устранения	117
Глава 4. Подготовка поверхности перед нанесением гальванических покрытий (А. В. Марченко)	54	Глава 7. Хромирование (М. А. Шлуцер)	119
Механическая обработка	54	Общие сведения	119
Химическая обработка	65	Стандартный электролит хромирования	125
Электрохимическая обработка	79	Структура и свойства электроосажденного хрома	128
Электрохимическое полирование	82	Электролиты хромирования	133
Промывка деталей	86	Хромирование при нестандартных режимах электролиза	143
Изоляция участков поверхности, не подлежащих покрытию	89	Технологические особенности процесса	150
Глава 5. Меднение (А. В. Марченко)	91	Основные неполадки при хромировании	158
Общие сведения	91	Глава 8. Цинкование (А. Я. Рабю)	161
Простые электролиты	91	Общие сведения	161
		Электролиты для нанесения цинковых покрытий и сплавов на основе Zn	162
		Неполадки при цинковании	175
		Приготовление электролитов	179

Глава 9. Кадмирование (А. Я. Рябой) . . .	181	Глава 12. Покрытия благородными металлами (Н. Ф. Мелашенко) . . .	213
Общие сведения	181	Общие сведения о процессах серебрения	213
Электролиты для нанесения кадмиевых покрытий и сплавов на основе Cd . . .	182	Электролиты серебрения	213
Неполадки при кадмировании	189	Серебрение без внешнего тока	215
Приготовление электролитов	189	Покрытия сплавами на основе серебра	216
Глава 10. Железнение (А. Я. Рябой) . . .	191	Технологические особенности процесса серебрения	218
Общие сведения	191	Общие сведения о процессе золочения	220
Электролиты для нанесения железных покрытий и сплавов	192	Электролиты золочения	221
Неполадки при железнении	197	Золочение без внешнего тока	223
Приготовление хлористых электролитов	197	Покрытия сплавами на основе золота	224
Глава 11. Оловянирование и свинцевание (В. И. Игнатьев) . . .	199	Технологические особенности процесса золочения	226
Общие сведения о процессах оловянирования	199	Общие сведения о процессе родирования	227
Электролиты оловянирования	200	Электролиты родирования	227
Оловянирование без внешнего тока	205	Технологические особенности процесса родирования	229
Оплавление, пассивирование, декоративная отделка оловянных покрытий	206	Общие сведения о процессе палладирирования	230
Удаление оловянных покрытий	207	Электролиты палладирирования	230
Общие сведения о процессах свинцевания	207	Технологические особенности процесса палладирирования	233
Электролиты свинцевания	208	Глава 13. Покрытия In, Bi, Sb, As, Mn, Re, Se и сплавами W и Mo (Н. С. Ионичева) . . .	234
Удаление свинцовых покрытий	211	Осаждение In и сплавов на его основе	234
Электроосаждение сплавов Sn—Pb	211	Осаждение Bi, Sb, As, Mn, Re, Se	236
		Осаждение сплавов W и Mo	238
		Список литературы	239

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

i — плотность тока (i_k — катодная, i_a — анодная, i_v — объемная)	ω — окружная скорость
t — температура	f — частота импульсов
τ — время (τ_k — катодного периода, τ_a — анодного периода, τ_D — паузы, τ_n — импульса, τ_z — электролиза)	ρ — плотность, удельное электрическое сопротивление
S — площадь поверхности (S_k — катода, S_a — анода)	κ — удельная электропроводимость
E — электродный потенциал (E_k — катодный, E_a — анодный, E_0 — стандартный)	c — теплоемкость
ΔE — поляризация	σ_B — предел прочности при растяжении
η — перенапряжение	σ_T — предел текучести
K_3 — электрохимический эквивалент	σ_{L1} — предел выносливости
K_H — константа нестойкости	σ_{int} — внутренние напряжения
BT — выход по току	PC — рассеивающая способность
δ — толщина покрытия	I — износ
C — концентрация	K — скорость коррозии, коррозионные потери
p — давление	CP — скорость осаждения покрытия
V — объем	CP — скорость растворения покрытия
u — скорость	PZ — плотность загрузки деталей
n — частота вращения	XCT — химическая стойкость
	P — растворимость
	n, v, z — нормальный водородный электрод

ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА КОРРОЗИИ

Классификация коррозии. Коррозия — разрушение (испеснение) металлов в результате химического или электрохимического воздействия внешней среды.

По характеру коррозионных поражений (рис. 1) различают общую, или сплошную, и местную коррозию. В свою очередь, общая коррозия может быть равномерной и неравномерной.

Местная коррозия бывает в виде пятен, язв, точек (питтингов); она может быть избирательной (например, обесцинкование латуни), межкристаллической (интеркристаллической), транскристаллической; в местной коррозии выделяется также и коррозионное растрескивание.

В конкретных условиях эксплуатации опасны определенные виды коррозионных поражений: для стальных конструкций наиболее опасны межкристаллическая коррозия и коррозионное растрескивание, для резервуаров, трубопроводов или реакторов — язвенная коррозия, так как нарушается герметичность при появлении хотя бы одного сквозного сечения, для поверхностей трения —

общая коррозия; этот же вид коррозии опасен для электрических контактов и высоко эластичных подшипников.

Различают прямые и косвенные показатели коррозии. Прямые показатели — это убыль или увеличение массы, отнесенные к единице поверхности (г/м^2); этот показатель, как и некоторые другие из приведенных ниже, отнесенный к времени, выражает скорость коррозии; глубина коррозии (мм); доля площади поверхности, занятая продуктами коррозии (%); число коррозионных язв или точек на единице поверхности (точек/см^2); объем выделившегося на единицу площади поверхности H_2 или поглощенного O_2 ($\text{см}^3/\text{м}^2$); время до появления первого очага коррозии (ч , сут); время до появления коррозионной трещины или до полного разрушения образца (мин, ч); плотность тока коррозии (мА/см^2).

Косвенные показатели — это степень коррозионного разрушения, которую после определенного времени коррозионных испытаний можно определить по изменению физико-механических свойств (предела прочности, относительного удлинения и т. д.) и изменению электропроводности.

Потенциал и склонность к коррозии. Термодинамическую оценку возможности и отягачивания коррозии дают по

величине стандартного электродного потенциала.

Так как процесс электрохимической коррозии складывается из двух сопряженных протекающих реакций — анодной (окисление) и катодной (восстановление), то потенциал анодной реакции (ионизации металла) сравнивают с потенциалом возможной катодной реакции. Коррозия возможна, если $E_{\text{H}} > E_{\text{K}}$.

Основными катодными реакциями являются: восстановление ионов водорода (водородная деполаризация)

$$E_{\text{H}^+/\text{H}} = -0,059 \text{ pH};$$

восстановление молекул кислорода (кислородная деполаризация)

$$E_{\text{O}_2/\text{OH}^-} = 1,23 - 0,059 \text{ pH}.$$

На диаграмме, приведенной на рис. 2, отмечены значения стандартных потенциалов некоторых металлов. Те металлы, потенциалы которых располагаются выше линии равновесия водородной или кислородной электродов, могут корродировать соответственно с водородной или кислородной деполаризацией. Металлы, потенциалы которых находятся ниже линии равновесия кислородного электрода, корродировать не должны. Эти металлы будут корродировать в том случае, если в растворе будет иметься какой-либо другой деполаризатор (поиском H^+ и O_2).

Диаграммы Пурбе. На рис. 3 приведены диаграммы Пурбе для Zn и Fe, в которых обозначены области термо-




Рис. 3. Диаграммы Пурбе для цинка (а) и для железа (б)

динамической устойчивости этих металлов и различных продуктов их окисления. На рис. 4 даны диаграммы Пурбе для некоторых металлов.

Необратимые потенциалы. В коррозионных средах устанавливаются потенциалы металлов, значения которых отличаются от стандартных. Установившийся при этом не изменяющийся во времени потенциал называют необратимым, или стационарным. Это потенциал, при котором протекает процесс коррозии. Этот потенциал имеет и другие названия: потенциал коррозии, саморазрушения и компромиссный.

В табл. 1 приведены значения необратимых потенциалов некоторых металлов в 3%-ном растворе NaCl.




Рис. 4. Диаграммы Пурбе для различных металлов




Рис. 2. Стандартные потенциалы металлов




Рис. 1. Виды коррозионных поражений: 1 — сплошная коррозия; 2 — язвенная; 3 — транскристаллическая; 4 — коррозия под напряжением; 5 — эрозия; 6 — избирательная; 7 — гальваническая; 8 — транскристаллическая (поперечная)

1. Электродные потенциалы в 3%-ном растворе NaCl

Металл	E, В	
	начальный	конечный
Zn	-0,83	-0,83
Al	-0,63	-0,59
Cd	-0,58	-0,59
Fe	-0,34	-0,50
Pb	-0,39	-0,26
Ni	-0,13	-0,09
Cu	+0,02	+0,05
Ag	+0,24	+0,20

Коррозионные диаграммы. Скорости анодного и катодного процессов находятся в экспоненциальной зависимости от сдвига потенциала ΔE от равновесного (стационарного) потенциала:

$$i_a = K_a \exp \left[\frac{\beta z F \Delta E}{RT} \right];$$

$$i_k = K_k \exp \left[-\frac{\alpha z F \Delta E}{RT} \right],$$

где i_a и i_k — плотности соответственно анодных и катодных токов; K_a и K_k — константы скорости реакции; β — концентрация восстанавливающейся части; α и β — коэффициенты переноса; F — число Фарадея; R — универсальная газовая постоянная; T — абсолютная температура.

В соответствии с приведенными уравнениями, при сдвиге потенциала в сторону положительных значений (+ ΔE) скорость анодного процесса (ионизация металла) возрастает, а скорость катодного процесса снижается. При сдвиге потенциала в сторону отрицательных значений (- ΔE) ускоряется катодный процесс и замедляется анодный.

Факторы, влияющие на скорость коррозии. Состав и структура металла. Как правило, гетерогенная структура сплава является более опасной в коррозионном отношении, нежели гомогенная. При этом существенно ускоряют коррозию катодные (более положительные) включения. При гомогенной структуре присутствие в твердом растворе компонента, имеющего более положительный потенциал, вызывает повышение коррозионной стойкости. Термобработка,

повышающая степень гомогенизации сплава, увеличивает его коррозионную стойкость. Грубо обработанная шероховатая поверхность металла более коррозионно уязвима, нежели зеркально-блестящая.

Состав и концентрация коррозионной среды. Присутствующие в коррозионной среде ионы могут ускорять (активаторы) или замедлять (ингибиторы) процесс коррозии (табл. 2).

Увеличение концентрации коррозионной среды ускоряет коррозию до определенного предела, что обусловлено повышением ее электропроводности. В ряде случаев наступает резкое торможение коррозии с ростом концентрации кислоты, обладающей способностью пассивировать металл. Железо пассивируется при концентрации HNO_3 35 % и H_2SO_4 55 %.

В табл.3 приведены сведения о коррозионной стойкости металлов в некоторых средах.

Кислотность (рН) по-разному влияет на металлы. Все металлы принято делить на пять групп по характеру влияния рН на скорость коррозии (рис. 5).

2. Причины влияния на процесс коррозии ингибиторов и активаторов

Ионы	Аноны	Катионы
	1. Облегчение наступления пассивного состояния, пассивация (CO_3^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, NO_3^- , MnO_4^-) 2. Образование труднорастворимых продуктов коррозии (гидроксиды, солы)	Образование гидроксидов
Ингибиторы		
Активаторы	1. Нарушение пассивного состояния или препятствие его возникновению (хлорид) 2. Облегчение ионизации металла путем образования комплексных ионов	Облегчение анодного процесса в результате ускорения в нем катодной реакции высшей степени валентности ($\text{Fe}^{3+} + e \rightarrow \text{Fe}^{2+}$)

3. Коррозионная стойкость металлов в кислотах и щелочах

Металл	H_2SO_4	HCl	HNO_3	H_2PO_4	МОН, КОН
Fe	Кр	К	Кр	К	У
Cu	У	У	У	У	У
Ni	У	У	У	У	У
Cr	У	У	У	У	У
Zn	У	У	У	У	У
Cd	У	У	У	У	У
Pb	У	У	У	У	У

Примечание. Принятые обозначения: У — устойчив; К — корродирует; Кр — корродирует в разбавленном растворе.

Первая группа — это металлы, устойчивые в кислой и щелочной средах; их скорость коррозии практически не зависит от рН. К этой группе относятся Au, Pt, Ag.

Вторая группа — это металлы, нестойкие в кислой среде и достаточно стойкие в щелочной. В сильно щелочной среде (вблизи рН 14) эти металлы являются стойкими. К числу таких металлов относят Mg, Mn, Fe. Стойкость металлов в этой области объясняется тем, что образующиеся на их поверхности гидроксиды, формирующие покрывную пленку, не растворяются в щелочной среде. Железо, однако, является некоторым исключением из этого правила, ибо при рН > 14 гидроксид железа растворяется с образованием HFeO_2 .

Третья группа — это металлы, неустойчивые в кислой среде и устойчивые в нейтральной и щелочной средах. К этим металлам относят Cd, Co, Ni.

Четвертая группа — это металлы, коррозионно-стойкие в кислой среде и неустойчивые в щелочной. Металлы, относящиеся к этой группе (Ta, Mo, W), имеют кислый характер гидроксидной пленки, которая легко растворяется при взаимодействии с щелочным раствором.

Пятая группа — это металлы, стойкие только в нейтральной среде. Особенностью этих металлов (Al, Zn, Sn, Pb) является образование амфотерных гидроксидов, одинаково хорошо растворяющихся в кислой и щелочной средах.

При 25°C минимальная величина рН, при которой коррозия не протекает, имеет следующие значения: Al — 6,5; Pb — 8,0; Sn — 8,5; Zn — 11,5; Fe — 14.

Температура, давление, перемешивание. При повышении температуры скорость коррозии, как правило, возрастает. Это вызвано следующими основными причинами: увеличением скорости диффузии деполаризатора к поверхности металла и продуктов коррозии от поверхности металла;

снижением перенапряжения и увеличением скорости электрохимических реакций; увеличением скорости промежуточных химических реакций; ростом растворимости продуктов коррозии.

Повышение температуры может обусловить и снижение скорости коррозионного процесса. Это, в частности, наблюдается при коррозии металлов в нейтральной среде, когда деполаризатор катодного процесса является O_2 , так как его растворимость, как и любого газа, снижается с повыше-




Рис. 5. Влияние рН на скорость коррозии:

а — платина, золото; б — железо, магний; в — никель, кадмий; г — молибден, вольфрам; д — алюминий, цинк

нием температуры. Так, при повышении температуры от 20 до 50 °C растворимость O_2 снижается примерно в 2 раза, а при повышении до 80 °C — более чем в 3 раза. При температуре, близкой к 100 °C, кислород практически нерастворим в воде. Таким образом, уменьшающееся количество O_2 приводит к снижению скорости коррозии в нейтральной среде с ростом температуры. Это явление обычно наблюдается при температуре выше 70—80 °C.

Температура оказывает влияние на состав и строение пассивирующих пленок, состоящих из продуктов коррозии. Например, на Zn в температурном интервале 50—90 °C в воде образуется зернистая, слабо связанная с металлом пленка. В этом температурном интервале скорость коррозии Zn резко возрастает.

В ряде случаев на скорость коррозии оказывает влияние давление. Обычно с ростом давления скорость коррозии увеличивается. Это характерно для процессов коррозии с кислородной дедолоризацией, так как повышение давления приводит к увеличению растворимости O_2 . Ускорение коррозии происходит и в результате роста механических напряжений в металле. В случае коррозии с водородной дедолоризацией возможно облегчение наводороживания металла.

Как правило, с увеличением скорости перемешивания (протока) скорости коррозии возрастает (Cu, Fe

в воде, насыщенной O_2). Это происходит потому, что в условиях перемешивания практически отсутствуют диффузионные ограничения, и O_2 беспрепятственно поступает к корродирующей поверхности металла. Беспрепятственно также осуществляется и отвод продуктов коррозии.

Пассивность. Состояние повышенной коррозионной стойкости, вызванное торможением анодного процесса, называют пассивностью. Металл, находящийся в пассивном состоянии, практически не корродирует, несмотря на то, что его потенциал значительно (на сотни милливольт) смещен в сторону положительных значений (от стационарного). Например, для Cr в результате пассивирования скорость растворения снижается на пять-шесть порядков (почти в миллион раз).


Пассивное состояние, как правило, наступает при контакте металлов с сильными окислителями. Такими окислителями могут быть O_2 , H_2O_2 , CrO_4^{2-} , $Cr_2O_7^{2-}$, MnO_4^{2-} и т. д. Однако для некоторых металлов достаточно сильным окислителем может быть и H_2O (например, для Ti).

На рис. 6 приведена типичная кривая анодной пассивности. Эта кривая имеет четыре характерных участка.

Участок 1 — область активного растворения, где металл переходит в ионное состояние:



Участок 2 — область формирования пассивного состояния, которая наступает после достижения потенциала пассивации (E_p) и соответствует плотности тока пассивации (i_p). В этой области скорость растворения снижается при сдвиге потенциала в положительную сторону. Это может быть вызвано образованием оксида или гидроксида:



Во многих случаях пассивность наступает в результате того, что на поверхности адсорбируется O_2 .

Участок 3 — область пассивности, наступающая при достижении потенциала полной пассивации ($E_{\text{пл}}$). Область пассивности характеризуется тем, что изменение потенциала не оказы-





Рис. 7. Характеристики пассивного состояния железа (а), никеля (б) и хрома (в) в 0,5 M H_2SO_4 .



вает влияния на скорость растворения, которая постоянна и соответствует величине плотности тока полной пассивации ($i_{\text{пл}}$). Когда металла находится в пассивном состоянии, смещение потенциала в сторону отрицательных значений вызывает увеличение тока коррозии после того, как потенциал достигает величины $E_{\text{пл}}$. Этот потенциал, при котором наступает активирование (репассивация) металла, часто называют флэде-потенциалом.

Если в коррозионной среде присутствуют ионы-активаторы, например, Cl^- , то наступает преждевременное разрушение пассивного состояния:




Это происходит при потенциале «пробоя» ($E_{\text{пр}}$), т. е. когда происходит как бы прорыв пассивной пленки в наиболее слабых местах. В этом случае в области потенциала, характеризующего кривую Pr (см. рис. 6), металл корродирует с образованием точечной (питтинговой) коррозии. Потенциал $E_{\text{пр}}$ часто называют потенциалом питтингообразования. В 0,1 %

ном растворе NaCl при 25 °C потенциалы питтингообразования следующие:



Участок 4 — область транспассивации или перепассивации, которая начинается по достижении потенциала транспассивности ($E_{\text{тп}}$). В этой области скорость растворения вновь растет с увеличением положительного значения потенциала. При этом отличие от области активного растворения (участок 1) состоит в том, что металл, находящийся в пассивном состоянии, растворяется с образованием ионов высшей валентности. Так, Fe в активной области переходит в раствор в виде Fe^{2+} , а в транспассивной — в виде Fe^{3+} .

Для хрома, находящегося в пассивном состоянии, в области транспассивности протекает реакция



В тех случаях, когда для металла не характерно явление перепассивации,

4. Характеристика пассивного состояния металлов в 1 M H_2SO_4 при 25 °C

Металл	i_p , A/cm²	E_p , В	Область пассивности, В	$E_{\text{пл}}$, В
Cr	$3,2 \cdot 10^{-4}$	—0,35	—0,65 — 1,10	$5 \cdot 10^{-4}$
Fe	$1,7 \cdot 10^{-4}$	—0,46	0,50 — 1,20	$7 \cdot 10^{-4}$
Аустенитная хромоникелевая сталь (18% Cr, 12% Ni)	$1,6 \cdot 10^{-4}$	—0,15	0,15 — 0,65	$3 \cdot 10^{-4}$





Рис. 6. Кривая анодной пассивности

смещение потенциала в сторону положительных значений может вызвать либо выделение кислорода (кривая O_2)



либо протекание процесса анодирования (кривая Al), как, например, при анодной обработке алюминиевых сплавов. Первый из этих процессов начинается при достижении потенциала начала выделения кислорода (E_{O_2}), второй — потенциала анодирования (E_{Al}).

Характеристики пассивного состояния некоторых металлов приведены на рис. 7 и в табл. 4.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Атмосферная коррозия. Более 80 % всех металлоконструкций, машин, приборов и другого изготовленного из металлов оборудования эксплуатируется в атмосфере. Поэтому атмосферная коррозия — наиболее распространенный вид коррозионного разрушения металлов.

Атмосферная коррозия — это коррозия, протекающая на поверхности металла, покрытого тонкой пленкой влаги. Поэтому для оценки опасности атмосферной коррозии важнейшее значение имеет учет степени и длительности увлажнения поверхности металла.

Продолжительность увлажнения складывается из следующих показателей (ч):

$T_{\text{общ}} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5$,
где T_1 — продолжительность выпадения дождя; T_2 — продолжительность тумана; T_3 — продолжительность высыхания поверхности после выпадения дождя или тумана; T_4 — продолжительность выпадения росы; T_5 — продолжительность оттепели.

Увлажнение поверхности металла приводит к образованию либо фазовых пленок влаги, либо адсорбционных. Образование фазовых пленок происходит при попадании на поверхность металла капельно-жидкой влаги (при дожде, обильном и т. д.) или относительной влажности, близкой к 100 %. Адсорбционная пленка возникает в результате конденсации влаги при относительной влажности порядка 60–70 %. Относительная влажность, при

которой начинается адсорбционная конденсация влаги на поверхности металла, называется критической влажностью. Она зависит от состояния металла и степени загрязнения воздуха. В чистом воздухе на чистой поверхности железа конденсация влаги происходит при влажности 100 %, а если в воздухе 0,01 % SO_2 , то при 70 %. На предварительно корродировавшей поверхности железа конденсация идет при влажности 55–65 %. Критическая влажность зависит также от природы металла; так, например, при одинаковых условиях критическая влажность для Si выше, чем для Fe .

Наиболее длительное увлажнение металла на территории СССР наблюдается в Прибалтике (3250 ч/год), наименее длительное — в Средней Азии (750 ч/год).

Железо и сталь в обычных условиях подвергаются общей равномерной коррозии. Только в исключительных случаях, например, со значительным содержанием морских брызг, на стали могут образовываться отдельные коррозионные язвы. У легких металлов часто возникает местная коррозия, в том числе — межкристаллитная. Как правило, образующиеся на поверхности металла продукты коррозии со временем тормозят протекание коррозионного процесса. На рис. 8 приведена карта, показывающая зависимость скорости коррозии железа от климатических условий различных районов.

Близость моря (до 2–2,5 км) усиливает коррозию металлов. Оценка влияния атмосферных условий на скорость коррозии (K) дана ниже.

Атмосферные условия	Увеличение K
Продолжительность увлажнения (от 750 до 3500 ч/год)	в 5 раз
Увеличение толщины пленки влаги (от 50 нм до 1 м)	в 2 раза
Изменение в респиративности атмосферы	
от селской до городской	в 2 раза
от сельской до морской	в 1,3–8 раз

Загрязненность воздуха SO_2 , а также другими газами, такими, как NH_3 , H_2S , C_2 , HCl , зависит от типа промышленных предприятий. Содержание в атмосфере SO_2 резко снижается при удалении от центра крупных городов. Стойкость металлов от атмосферной коррозии зависит от их физико-меха-




Рис. 8. Карта коррозии железа по различным климатическим районам. Изотонными показана глубина коррозии железа в год

химической природы и состояния поверхности. Ниже дана приближенная характеристика атмосферной коррозии некоторых металлов в городской атмосфере.

Металл	Pb	Al	Sn
Скорость коррозии, мм/год	4	8	12
Металл	Cu	Ni	Fe
Скорость коррозии, мм/год	12	32	200

Увеличение шероховатости поверхности и наличие на ней частицы пыли или других инертных, загрязняющих атмосферу частиц облегчают конденсацию влаги и тем самым способствуют ускорению коррозии.

Характеристика агрессивных атмосфер и условия эксплуатации деталей дана в табл. 5.

Коррозия в почве и морской воде. К характеристикам почвы как коррозионной среды следует отнести влажность, воздухопроницаемость, пористость, солевой состав, кислотность (щелочность), электропроводность, наличие микроорганизмов.

Почвы представляют собой непроницаемый электролит, отличающийся высоким электрическим сопротивлением. Оценка агрессивности почвы может быть осуществлена по величине электросопротивления, которая обусловлена влажностью, солевым составом и пористостью. Ниже приведены данные, характеризующие взаимосвязь между электросопротивлением и агрессивностью почвы.

Удельное сопротивление, Ом·м	До 5	5—10	10—20	10—100	Св. 100
Агрессивность грунта	Средне-высокая	Высокая	Повышенная	Средняя	Низкая

Увеличение содержания влаги в почве повышает ее агрессивность. Однако чрезмерное увлажнение (более 15—18%) приводит к снижению агрессивности почвы в связи с возникновением затруднений доставки кислорода к поверхности металла. Песчаные, более пористые почвы, агрессивнее глинистых, pH большинства почв близок к нейтральному (5—8); однако встречаются кислые (pH 3—4) и щелочные (pH 10—12) почвы, которые отличаются повышенной агрессивностью.

Как правило, скорость коррозии возрастает с увеличением глубины залегания.

Для почвенной коррозии характерно местное разрушение металла в виде точек (пitting), язв и раковин, которые образуются преимущественно в нижней части изделий.

Морская вода содержит в среднем 3—5% растворенных солей. Их содержание S (‰) значительно колеблется в различных водных бассейнах, что видно из данных, приведенных ниже.

Красное море	4,1
Средиземное море	3,9
Атлантический океан	3,5
Черное море	1,7
Финский залив	0,4
Речная вода	0,03

Наличие в морской воде значительного количества Cl^- , т. е. ионов-активаторов, способствует более интенсивному процессу коррозии. Морская вода имеет нейтральную или слабощелочную реакцию (pH 7,2—8,6), ее удельная электропроводность достаточно высока ($2,5 \cdot 10^{-2}$ — $3,0 \cdot 10^{-2}$ См), содержание кислорода может достигать 8 мг/л. В морской воде содержится большое количество микроорганизмов, способствующих ускорению коррозии и образованию спрессованных с водой металлоконструкций.

Присутствие ионов-активаторов (Cl^-) препятствует образованию пассивных пленок на поверхности металлов. Высокая электропроводность морской воды исключает проявление омического торможения. В морской воде весьма высока опасность контактной коррозии.

Опасные проявления коррозии наблюдаются вблизи ватерлинии. При этом наиболее интенсивное коррозионное развитие в зоне, расположенной несколько выше ватерлинии, где происходит периодическое смачивание поверхности металла.

На глубине 1000 м наблюдается минимум скорости коррозии для всех металлов. Этот минимум соответствует максимальному содержанию кислорода в морской воде.

Контактная и щелевая коррозия. Контактная коррозия — это электро-

химическая коррозия, вызванная контактом металлов, имеющих разные стационарные потенциалы. При этом интенсивно корродирует металл, имеющий более отрицательное значение потенциала. В зависимости от скорости коррозии [I (мг/год)] контакты металлов делят на следующие виды:

допустимые	6—60
условно допустимые	60—150
недопустимые	>150

В табл. 6 приведены сведения о допустимости контактов различных металлов.

Металлы каждой последующей группы усиливают коррозию металлов предыдущей группы. В каждой группе металлы первого ряда подвергаются коррозии, находясь в контакте с металлами, расположенными в нижних рядах. В табл. 7 даны сведения о до-

6. Распределение металлов по группам, в пределах которых контакт может считаться допустимым

Группы металлов				
1	2	3	4	5
Mg	Al	Fe	Ni	Cu—Ni сплавы
Sn	Эп	Углеродистые стали	Cr	Cu—Zn сплавы
Cd		Pb	Коррозионно-стойкие стали	Cu
		Sn	Хроми- стые стали	Ag
			Хромо- никеле- вые стали	Au

8. Характеристика агрессивных атмосфер по отношению к металлическим покрытиям

Атмосфера, характеризующаяся содержанием вредных примесей	Условия размещения изделий	Условия эксплуатации и значения, при которых коррозионный процесс			
		умеренного	холодного	тропического	
				сухого	влажного
Сернистый газ не более 0,02 мг/м ³ ; хлористые соли не более 0,03 мг/м ³ ·сут.; атмосфера влажна от промышленных объектов	Открытый воздух	C	C	C	Ж
	Под навесом	C	C	C	Ж
	Закрытое помещение. Помещение с регулируемым климатом	C	Л	Л	Л
Сернистый газ 0,02—2 мг/м ³ ; хлористые соли 0,3—2 мг/м ³ ·сут.; промышленная атмосфера	Открытый воздух	Ж	Ж	C	ОЖ
	Под навесом	Ж	Ж	C	ОЖ
	Закрытое помещение. Помещение с регулируемым климатом	Л	Л	Л	Ж
Сернистый газ 0,02—0,2 мг/м ³ ; хлористые соли 2—200 мг/м ³ ·сут.; морская атмосфера	Открытый воздух	ОЖ	Ж	—	ОЖ
	Под навесом	ОЖ	Ж	—	ОЖ
	Закрытое помещение. Помещение с регулируемым климатом	Л	Л	—	Ж

Примечание. По приведенной классификации условия эксплуатации и хранения деталей в изделиях делятся на четыре группы: Л — легкие, С — средние, Ж — средние, ОЖ — очень жесткие.

Умеренный климат — средняя максимальная температура ниже +40°C, средняя минимальная выше —40°C; холодный климат — средняя минимальная температура ниже —40°C; теплый климат — средняя максимальная температура выше +40°C; жаркий климат — средняя максимальная температура выше +40°C при относительной влажности более 80%, что наблюдается более 12 ч в сутки в течение 2—12 месяцев в году; ливневые дожди, moderate биологического фактора, интенсивные солнечные радиации; сухой тропический климат — средняя максимальная температура выше +40°C; влажные солнечные радиации, высокое содержание неса и пыли в воздухе.

7. Допустимые и недопустимые контакты в срединх (С) и жестких (Ж) атмосферных условиях

№ по пор.	Мат. л., покрыт.	№ 1 С/Ж	№ 2 Ж	№ 3 С/Ж	№ 4 С/Ж	№ 5 С/Ж
1	Медь—никель—хром по стали	+/+	+/+	+	-/-	-/-
2	Хром по стали, меди и ее сплавам	+/+	+/+	+	-/-	-/-
3	Никель по стали, меди и ее сплавам	/	+/+	+	-/-	-/-
4	Серебро по стали, меди и ее сплавам	-/-	-/-	-/-	+/+	+/-
5	Золото по меди и ее сплавам	-/-	-/-	-/-	+/+	+/+
6	Медь и ее сплавы	О/О	О/О	О/О	+/-	+/+
7	Олово по стали с подслоем меди и по меди и ее сплавам	+/-	+	+/+	-/-	+/+
8	Кадмий, хромированный по стали, меди и ее сплавам	+/О	+/О	+/О	-/-	-/-
9	Цинк, хромированный по стали	+/О	+/О	+ О	-/-	-/-
10	Сталь фосфатированная+пропитка	+/О	+/О	+/О	-/-	-/-
11	Алюминий и его сплавы, анодированные и хромированные	П/П	П/П	П/П	-/-	-/-

№ по пор.	Мат. л., пок.	№ 6 С/Ж	№ 7 С/Ж	№ 8 Ж	№ 9 С/Ж	№ 10 Ж	№ 11 С/Ж
1	Медь—никель—хром по стали	О/О	+/+	+ О	+/О	О	П/П
2	Хром по стали, меди и ее сплавам	О/О	+/+	+/О	+/О	+/О	П/П
3	Никель по стали, меди и ее сплавам	О/О	+/+	+/О	+/О	+/О	П/П
4	Серебро по стали, меди и ее сплавам	+/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	Золото по меди и ее сплавам	+/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
6	Медь и ее сплавы	+/-	+/-	-/-	-/-	О/-	-/-
7	Олово по стали с подслоем меди и по меди и ее сплавам	+/-	+/-	+ О	+/О	+ О	П/-
8	Кадмий, хромированный по стали, меди и ее сплавам	-/-	+/О	+/-	+/-	+	+/-
9	Цинк, хромированный по стали	-/-	+/О	+	+/-	+/-	+/-
10	Сталь фосфатированная+пропитка	О/-	+/О	+/-	+/-	+/-	+/-
11	Алюминий и его сплавы, анодированные и хромированные	-/-	П/П	+/-	+/-	+/-	+/-

Примечания: 1. Принятые обозначения: «+» — допустимый контакт; «-» — недопустимый контакт; О — контакт, допустимый лишь при наличии смазки; П — контакт, допустимый лишь при наличии изоляционных прокладок.
2. № 1—11 — соответствующие пары металлов или покрытий.

пустивости контактов в срединх (С) и жестких (Ж) атмосферных условиях.

Щелевая коррозия — это усиление коррозионного процесса в щелях и зазорах между металлами, а также в местах плотного контакта с неметаллическим коррозионно-инертным материалом. Наибольшую склонность к щелевой коррозии обнаруживают пассивирующиеся металлы и сплавы.

Коррозионно-механические разрушения металлов. Механические напряжения приводят к усилению коррозии металлов и к появлению локальных разрушений, в частности, к коррозионному растрескиванию.

Коррозионное растрескивание протекает, когда напряжение в металле превышает некоторую величину, называемую критическим значением напряжений. Процесс описывается следующим основным уравнением: $(\sigma - \sigma_{кр})^2 = K$, где σ — величина

8. Среды, вызывающие коррозионное растрескивание различных металлов и сплавов

Материал	Среда
Алюминиевые сплавы	Вода и пар, содержащие NaCl, морская атмосфера и морская вода, F ⁻
Медные сплавы	Тропическая атмосфера; Hg, соли Hg, Br ⁻ , NH ₄ , органические аммониевые соединения
Алюминиевая бронза	Вода и пар, H ₂ SO ₄
Аустенитные коррозионно-стойкие стали	NaOH, KOH
Ферритные коррозионно-стойкие стали	Cl ⁻ , морская вода и атмосфера; H ₂ SO ₄ , F ⁻ , H ₂ S
Углеродистые и низколегированные стали	Cl ⁻ , F ⁻ , Br ⁻ , NaOH, KOH, NO ₂
Высокопрочные легированные стали	HCl, HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , NaOH, KOH, морская вода
Маяки	Морская вода и атмосфера, загрязненная отходами промышленности
Свинцовый никель	Морская вода, Cl ⁻ , NaOH, KOH, вода, пар, атмосфера морского побережья
Титан	Растворы (CH ₃ COO) ₂ Hg, H ₂ SO ₄ , H ⁺ , NaOH, K ⁺ Морская вода и атмосфера; среды, содержащие пары высокой температуры, окислительно-центрированные в H ₂ SO ₄ , H ₂ O

напряжения, $\sigma_{кр}$ — критическое значение и прижений, ниже которого в данной коррозионной среде растрескивание не происходит; t — время до растрескивания (появления визуально наблюдаемой трещины), K — константа

Повышение сопротивления растрескиванию сталей возрасает в ряду кислот: HCl—H₂SO₄—HNO₃.

Алюминиевые сплавы подвергают растрескиванию в рас в рых щелочей и фторидов, медные сплавы — в аммиачных растворах (табл. 8).

Цинковые и кадмиевые покрытия повышают сопротивление с атен коррозионному растрескиванию

Понижен предел выносливости металла, возникающие при одновременном действии циклических нагрузок и напряжений и коррозионной среды, называется коррозионной усталостью. Напряжение, к торе выпадает усталостное разрушение металла в коррозионной среде через заданное число циклов, называется условным пределом коррозионной усталостной прочности.

При колебательном перемещении поверхности сопротивляясь деформациям, материал постепенно разрушается. Этот процесс называется коррозионной усталостью. Этот вид коррозии протекает по химическому механизму и состоит в окислении поверхности свежесозданной поверхности с последующим (при взаимодействии с агрессивными средами) образованием пленки оксидов. Уг активно, выполняющие роль смазки, ниже фреттинг-коррозии.

С целью борьбы с фреттинг и разрывной применяют износостойкие и антифрикционные металлические и неметаллические покрытия, а также различные смазки.

В тех случаях, когда в коррозионной среде оказываются механические воздействия на поверхности металла, наблюдаются кавитационные коррозии, сущность которых состоит в том, что в среде, содержащей пары высокой температуры, окислительно-центрированные в H₂SO₄, H₂O, образуются пузырьки, которые при механическом давлении лопаются, вызывая коррозию металла.

с каталитической коррозией в состоянии в рациональном подборе коррозионно-стойких материалов и защитных покрытий.

Газовая коррозия. Процесс, протекающий при взаимодействии металла с газом при высокой температуре, называемой газовой коррозией. Этот вид коррозии протекает по химическому механизму. Наиболее часто встречающийся процесс — окисление металлов в результате воздействия O_2 , содержащегося в воздухе.

Для большинства практически важных металлов окислительная пленка, являющаяся продуктом газовой коррозии, образуется сплошной, и с ростом ее толщины наблюдается торможение окисления. Зависимость толщины окислительной пленки от времени окисления t :

$$x^2 = Kt,$$

где K — константа; x — показатель, отражающий степень торможения процесса растущих слоев оксида.

Железо (в температурном интервале 300—1000 °C) и железо (500—1000 °C) окисляются по параболическому закону ($n = 2$).

Меры борьбы с газовой коррозией сводятся к подбору соответствующего металла, применению термодиффузионного насыщения алюминием, кремнием, хромом или нанесению жаростойкого металлического (например, хромового) или неметаллического (например, жаростойкой эмали) покрытия.

Радиационная коррозия. Радиационное излучение (нейтроны, протоны, дейтроны, α - и β -частицы, γ -излучение) оказывает существенное влияние на протекание коррозионных процессов.

Радиационное излучение, не излучая принципиально механизмов коррозии, оказывает влияние на кинетику коррозионных процессов. Изменение скорости коррозионного процесса (ΔK) под действием излучения является функцией трех эффектов:

$$\Delta K = f(\mathcal{E}_p, \mathcal{E}_d, \mathcal{E}_k).$$

Радиолитический эффект $\mathcal{E}_p$ обусловлен воздействием облучения на коррозионную среду, прежде всего на воду. Сформировавшиеся при радиолизе воды H_2O_2 , O_2 и радикалы OH и HO_2 являются энергичными катодными деполаризаторами. Поэтому радиолитический эффект ускоряет катодный процесс. Это в основном характерно для металлов, не имеющих на своей поверхности толстых окислительных пленок.

Деструктурирующий эффект $\mathcal{E}_d$ обусловлен упругим и тепловым взаимодействием поверхности металла с облучающими частицами, что приводит к появлению дефектов на поверхности того же металла и оксидной пленки.

Деструктурирующий эффект особенно опасен для металлов, коррозионная стойкость которых обусловлена возникновением фазовых защитных слоев (окислительных пленок). Эффект $\mathcal{E}_k$ способствует облегчению протекания анодного процесса.

Фотогальванический эффект $\mathcal{E}_g$ заключается в изменении полупроводниковых свойств окислительных и других поверхностных пленок. По сравнению с $\mathcal{E}_p$ и $\mathcal{E}_d$ фотогальванический эффект мало влияет на скорость коррозии.

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛОВ

Коррозионная стойкость металлов оценивается с помощью специальных шкал стойкости, в том числе — десятибалльной (табл. 9). В табл. 10 приведены сведения, показывающие коррозионные потери различных металлов при коррозионном токе 1 мкА/см², а в табл. 11 — сведения о коррозии в различных районах СССР.

9. Десятибалльная шкала коррозионной стойкости

Группа металлов по коррозионной стойкости	Скорость коррозии, мм/год	Балл
Совершенно стойкие	0,001	1
Весьма стойкие	0,001—0,006 0,005—0,01	2
Стойкие	0,01—0,05 0,05—0,1	4
Повышенно стойкие	0,1—0,5 0,5—1,0	6
Малоустойчивые	1,0—5,0 5,0—10,0	8
Нестойкие	10,0	10

Коррозионная стойкость металлов

19

Данные о коррозионной стойкости металлов в различных средах приведены в табл. 12 и 13

10. Скорость коррозии при плотности коррозионного тока 1 мкА/см²

Металл	Валентность ионов	Скорость коррозии	
		г/(м ² ·сут)	мм/год
Al	3	0,01	0,011
Pb	2	0,03	0,030
Cr	3	0,16	0,068

Продолжение табл. 10

Металл	Валентность ионов	Скорость коррозии	
		г/(м ² ·сут)	мм/год
Cr	6	0,08	0,004
Fe	2	0,25	0,012
Co	2	0,50	0,021
Cu	2	0,57	0,023
Ca	2	0,29	0,012
Mg	2	0,11	0,003
Ni	2	0,28	0,011
Ag	1	0,97	0,034
Zn	2	0,29	0,015
Sn	2	0,53	0,027
Sn	4	0,27	0,013

11. Величина коррозии в различных районах за период продолжительностью 100 ч

Металлы	Москва, промышленная атмосфера		Север, морская атмосфера		Синегород, сельская атмосфера		Батуми, хлоридно-морская атмосфера	
	г/м ²	мм/г	г/м ²	мм/г	г/м ²	мм/г	г/м ²	мм/г
Fe	15,5	1,97	12,5	1,59	7	0,89	9	1,14
Co	1,55	0,18	0,7	0,08	0,85	0,07	0,85	0,10
Co	0,8	0,11	1,0	0,13	0,4	0,06	0,55	0,08
Cu	0,4	0,04	1,2	0,14	0,15	0,02	0,20	0,02
Al	0,1	0,04	0,3	0,11	0,03	0,02	0,05	0,02
Количество ионов Cl ⁻ (мг/м ² ·сут)		1,8	14	0,18	1,0			
Количество SO ₂ , мг/м ³		0,214	0,0133	0,0107	0,0053			

12. Коррозионная стойкость металлов в кислотах и щелочах

Металл	Массовая доля, %	t, °C	XCT, мм/год	Металл	Массовая доля, %	t, °C	XCT, мм/год
HNO ₃				H ₂ SO ₄			
Al	20—25	20—25	3,36	Ni	Насыщенный раствор	20	0,1
	40	25	2,95				
	75	25	1,14	Pb	Любая	20	Стойко
	85	25	0,001	Сталь IX13	Насыщенный раствор		0,004
Cu	Любая	Любая	Стойки	H ₂ SiF ₆			
Ni	3—10	20	3	Al	10	70	10
Sn	20	20	3,21	Арико-железо	10	70	10
Сталь IX13	7	20	0,001	Cu	10	70	2,8
				Ni	10	70	2,2
				Sn	10	70	3,7
				Pb	10	70	10
				Ti	10	70	10
Сталь X16N10T	30	2	0,007	Zn	10	70	10
	30	Кислоте	0,11				

Продолжение табл. 12

Металл	Массовая доля, %	t, °C	XCT, мм/год	Металл	Массовая доля, %	t, °C	XCT, мм/год
H₂SO₄							
Al	1	20	0,14	Сталь 1X13	10	20	0,1—1,3
	50	20	2,4		50	20	
Бронзы	30—60	20—80	0,05—1,6	Сталь X18H10T	50	70	0,001
Армко-железо	40	20	16	Ti	5—90,5	Кипение	0,13
	75	20	0,86	H₂PO₄			
Латунь	10	40	3	Al	20	20	0,9
	25	40—60	3,5	Бронзы	От 40 до концент. трифосфатного раствора	20	0,01
Cu	10—40	40—60	0,01	Латунь	40	20	0,04
Ni	От 60 до концент. трифосфатного раствора	20	1	Cu	25	55	0,42
					40	20	3,2
Свинец	10	90	0,07	Ni	20	20	1
	60	Кипение	0,08	Sp	5	20	3,1
Сталь Ст3	5	20	4,4	Pb	40	20	0,08
	60	20	1,5	Ag	40—75	Любая	0,08
Сталь X18H9T	5	20	0,005	Сталь X18H9T	23,6	80	0,01
	20	20	4,8	ti	10	20	0,12
					60	112	Нестоек
HCl							
Al	3,5—35	От 20 до кипения	10	HF			
Бронзы	10—35	20—40	2,5—16	Al	40	20	15,40
Cu	20—30	2	10	Бронзы	20—40	20—100	0,06—1,5
Ni	10	80	3	Армко-железо	15		0,08
	20	80	2,88	Cu	40—60	20	0,08
Pb	10	20—100	0,1—0,3	Ni	48	20	0,23
Сталь Ст3	1,6	70	17,8	Pb	40—60	20	0,08
X13	0,5	20	2,3	Сталь Ст3	48	20	13
Сталь X18H10T	1,6	70	11,5	Сталь Ст3	70	20	5,8
	3	20	1,63	Сталь X18H10T	40	20	10
Ti	10	100	62,6	H₂CrO₄			
	20	100	257	Al	10	20	0,28
Cr (покрытые)	Любая	20	3		20	20	0,94
Zn	Любая	20	3	Pb	Любая	Любая	Стойк
CH₃COOH							
Al	1—30	50	0,11	Сталь 1X13	30—60	20	0,1
Бронзы	Любая	20—100	0,05—0,5	Ti	10	Кипение	0,1
Латунь	100	80	2,49				
Cu	Любая	От 20 до кипения	0,5—7	H₂C₂O₄			
Sn	5	20	0,45	Al	10	70—80	1,49
	20—60	20	0,16	Ni	Насыщенный раствор	20	0,1
Pb	20	Кипение	0,72	Sp	0,75	20	0,001
Ag	33	20—40	0,007				
Сталь углеродистая		20	1,34				

Продолжение табл. 12

Металл	Массовая доля, %	t, °C	XCT, мм/год	Металл	Массовая доля, %	t, °C	XCT, мм/год
H₂C₂O₄							
Pb	Любая	Любая	Нестоек	Sn	0,8	20	0,2
Сталь Ст3	6,3	20	0,41	Pb	Концент. трифосфатный раствор	100	3
Сталь 1X13	10—50	Кипение	10		310 г/л	60	0,07
Ti	0,5—10	35	0,13	Сталь Ст3	20	20	0,1
				Сталь 1X13			
NaOH							
Al	Любая	Любая	0,05—1,0	Сталь X18H10T	200 г/л	100	0,09
Бронзы	0,5—35	20—100	0,001—0,05		620 г/л	100—140	0,18—0,65
Латунь	50	20—80	0,001	Ti	40	Кипение	0,25
Ni	50	80	0,001				

13. Коррозионная стойкость металлов в морской воде

Металл	Тип морской воды	t, °C	XCT, мм/год	Металл	Тип морской воды	Температура, °C	XCT, мм/год
Al	Любая	20	Нестоек	Sn	Синтетическая	20	0,001
Алюминиевые сплавы типа АМг и АМг	Синтетическая	20	0,003—0,06	Pb	То же	20	0,01
Бронзы, латуни	То же	20—60	0,001—0,01	Сталь углеродистая	Финского залива Черного моря	20	0,06
Армко-железо	а	20	0,07			20	0,05—0,11
Cu	Любая	20	Стойк	Сталь 2X13	Тихоокеанская	20	0,1
Ni	Синтетическая	20	0,1	Сталь X18H9T	Североморская	20	0,1
				Ti	Любая	20	Применим

ХИМИЯ

В табл. 1 приведены атомные номера, элементности и атомная масса элементов.

Концентрация растворенных в воде веществ выражается: числом грамм-эквивалентов вещества N , растворенного в 1 л раствора (нормальность); числом граммов вещества C , растворенного в 1 л раствора, г/л; числом граммов вещества P , растворенного в 100 г раствора, %.

Пересчет концентрации P , выраженной в %, на концентрацию C в г/л производится по формуле

$$C = P \cdot 10,$$

где ρ — плотность, г/см³.

Пересчет концентрации N , выраженной в нормальности, на концентрацию C в г/л производится по формуле

$$C = \frac{NM}{z},$$

где M — молекулярная масса; z — валентность.

В табл. 2—5 представлены зависимости между концентрацией и плотностью растворов некоторых химических веществ.

В табл. 6 приведены данные о процентном содержании металлов в их солях и кислотах для наиболее часто применяемых в гальванотехнике веществ.

Электрохимия. В табл. 7 приведены стандартные электрохимические потенциалы металлов в водных растворах при температуре 25°С.

Значения электрохимических эквивалентов некоторых элементов приведены в табл. 8.

В табл. 9 приведены значения постоянных a и b в уравнении Тафеля. Электрокристаллизация. Процесс электрокристаллизации состоит из следующих стадий. 1) переноса разряжа-

ющихся ионов из объема электролита к поверхности электрода; 2) переходят через диффузионный слой к наружной границе диффузии и части двойного электрического слоя; 3) переход ионов на границе фаз со створом электролита к металлу; происходит частичная десорбация металлических ионов, прохождение их через двойной электрический слой и превращение (разряд) ионов в адсорбированные ионы (ад-ионы)* и атомы (ад-атомы); на этой стадии происходит собственно электрохимическая реакция, при которой ионы, частично теряя окислительную или гидратную оболочку, адсорбируются на поверхности электрода и нейтрализуются электронами; 4) диффузия ад-атомов к местам роста и построения кристаллической решетки (образование двух- и трехмерных зародков, внедрение атомов в кристаллическую решетку).

Последнюю стадию, происходящую на поверхности металла, можно представить как суммарный процесс распределения адсорбированных атомов в решетке металлических кристаллов. При этом рассматриваются два предельных случая. В первом случае металлические ионы проходят двойной электрический слой в любом месте поверхности, разряжаются и в виде адсорбированных атомов диффундируют к местам роста и распределяются там в решетке. Во втором случае металлические ионы поступают непосредственно к местам роста на катоде, одновременно вытесняя адсорбированные и распределяются в решетке.

Предполагается, что во втором случае подход металлических ионов непосредственно к местам роста с одновременным вытеснением нейтральных атомов в кристаллическую решетку

* Ад-ионы — не полностью нейтральные, частично десорбированные ионы.

1. Атомные номера, элементности и атомная масса элементов

Элемент	Символ	Атомный номер	Валентность	Атомная масса	Элемент	Символ	Атомный номер	Валентность	Атомная масса
Азот	N	7	3; 5	14,00	Натрий	Na	11	1	22,98
Алюминий	Al	13	3	26,98	Никель	Ni	28	2; 3	58,71
Барий	Ba	56	2	137,34	Олово	Sn	50	4	118,69
Бериллий	Be	4	2	9,01	Палладий	Pd	46	2; 4	106,40
Вод	H	1	1	1,01	Платина	Pt	78	2; 4	195,09
Бром	Br	35	1; 5	79,90	Рений	Rh	75	3; 5; 7	186,21
Ванадий	V	23	3; 4	50,94	Родий	Rd	43	3	101,91
Висмут	Bi	83	3; 5	208,98	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Висмут	Bi	83	3; 5	208,98	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Водород	H	1	1	1,00797	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Вольфрам	W	74	6	183,85	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Железо	Fe	26	2; 3	55,85	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Золото	Au	79	3	196,97	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Индий	In	49	3	114,82	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Йод	I	53	1; 5; 7	126,90	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Иридий	Ir	77	1; 3; 4	192,22	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Кадмий	Cd	48	2	112,40	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Калий	K	19	1	39,10	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Кальций	Ca	20	2	40,08	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Кислород	O	8	2	15,9994	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Кобальт	Co	27	2; 3	58,93	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Кремний	Si	14	4	28,08	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Магний	Mg	12	2	24,31	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Марганец	Mn	25	2; 4; 7	54,93	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Медь	Cu	29	1; 2	63,54	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Молибден	Mo	42	6; 3; 4	95,94	Ртуть	Hg	80	2	200,59
Мышьяк	As	33	3; 5	74,92	Ртуть	Hg	80	2	200,59

2. Соотношение плотности и концентрации водных растворов кислот при 20°С

Плотность, г/см ³	Концентрация, мас. доля, %						
	HCl	HNO ₃	H ₂ SO ₄	H ₃ PO ₄	HF	CH ₃ COOH	H ₂ CrO ₄
1,00	0,36	1,33	0,29	0,30	0,35	1,20	0,45
1,01	2,36	2,16	1,73	2,15	3,0	8,14	1,9
1,02	4,39	3,98	3,24	4,00	5,2	15,40	2,3
1,03	6,43	5,93	4,74	5,84	8,0	23,10	3,0
1,04	8,49	7,93	6,24	7,64	10,1	31,08	4,5
1,05	10,52	9,96	7,70	9,43	14,8	40,20	7,1
1,06	12,56	11,97	9,13	11,19	17,6	53,40	8,0
1,07	14,60	13,95	10,56	12,92	20,0	60,99	10,0
1,08	16,47	14,31	12,00	14,60	21,9	—	11,0
1,09	18,43	15,05	13,36	16,26	23,0	—	12,0
1,10	20,40	16,00	14,70	17,87	30,0	—	12,6
1,12	24,25	20,80	17,43	21,03	36,0	—	18,8
1,14	28,18	25,94	20,13	24,07	43,0	—	19,6
1,16	32,14	27,00	22,60	27,05	—	—	19,6
1,18	36,23	30,00	25,20	30,00	—	—	23,1
1,19	38,32	31,47	26,50	31,35	—	—	23,8
1,20	—	32,94	27,70	32,75	—	—	24,9
1,25	—	40,58	33,82	39,49	—	—	30,0
1,30	—	48,42	39,70	45,88	—	—	44,5
1,40	—	67,60	56,50	65,50	—	—	60,0
1,45	—	79,43	65,45	69,98	—	—	66,7
1,50	—	96,73	80,17	86,10	—	—	70,0
1,70	—	—	99,09	97,60	—	—	94,5
1,80	—	—	—	99,98	—	—	99,2

3. Соотношение плотности и концентрации водных щелочных растворов при 20° С

Плотность, г/см³	Концентрация, мас. доля, %		
	NaOH	KOH	Na₂CO₃
1,00	0,16	0,20	—
1,01	1,04	1,29	1,14
1,03	2,84	3,48	3,05
1,05	4,65	5,66	4,98
1,07	6,47	7,82	6,90
1,09	8,28	9,96	8,85
1,11	10,10	12,08	10,74
1,13	11,92	14,19	12,59
1,15	13,73	16,26	14,35
1,20	18,25	21,38	17,30
1,25	22,32	26,34	—
1,30	27,41	31,15	—
1,35	32,10	35,82	—
1,40	36,29	40,37	—
1,45	42,07	44,79	—
1,50	47,33	49,10	—

4. Соотношение плотности и концентрации растворов аммиака при 20° С

Плотность, г/см³	Концентрация, мас. доля, %	Плотность, г/см³	Концентрация, мас. доля, %
0,998	0,046	0,942	14,29
0,996	0,051	0,940	14,88
0,994	0,06	0,936	16,05
0,992	1,43	0,934	16,65
0,990	1,89	0,930	17,85
0,988	2,35	0,928	18,45
0,984	3,30	0,926	19,06
0,982	3,78	0,924	19,67
0,980	4,27	0,920	20,88
0,978	4,76	0,918	21,50
0,974	5,75	0,916	22,12
0,972	6,25	0,914	22,75
0,970	6,75	0,910	24,03
0,968	7,26	0,908	24,68
0,964	8,29	0,904	26,00
0,962	8,82	0,900	27,33
0,958	9,87	0,894	28,33
0,956	10,40	0,890	30,68
0,954	10,95	0,886	32,09
0,950	12,03	0,882	33,59
0,946	13,14	0,880	34,35

5. Концентрация растворов некоторых солей в зависимости от плотности при 20° С

Плотность, г/см³	Концентрация, мас. доля, %	Плотность, г/см³	Концентрация, мас. доля, %
Сернистый медь			
1,009	1	1,109	10
1,019	2	1,133	12
1,040	4	1,158	14
1,062	6	1,183	16
1,084	8	1,209	18
1,107	10	Сернистый цинк	
1,131	12	1,107	10
1,154	14	1,131	12
1,180	16	1,154	14
1,206	18	1,180	16
Сернистый никель			
1,008	1	1,062	6
1,020	2	1,084	8
1,042	4	1,107	10
1,063	6	1,131	12
1,085	8	1,154	14
6. Металлы в пересчете на его соль или оксид			
Металлы	Химическая формула соли или оксида	Количество металла, %	
Cu	CuSO₄·5H₂O	26	
Ni	NiSO₄·7H₂O	21	
Zn	ZnSO₄·7H₂O	23	
	Zn(CN)₂	81	
Cr	CrO₃	52	
Cd	CdO	43	
Sn	SnSO₄	55	
	SnCl₄·2H₂O	53	
Pb	2PbCO₃·Pb(OH)₂	81	
	PbO	93	
Ag	AgNO₃	63	
Au	KAu(CN)₂	68	

7. Стандартные электродные потенциалы металлов в водных растворах относительно и. в. в. (ред направлений)

Электрод	E ₀ , В	Электрод	E ₀ , В
Li/Li+	-3,045	Co/Co²⁺	-0,277
Rb/Rb+	-2,925	Ni/Ni²⁺	-0,250
K/K+	-2,930	Mg/Mg²⁺	-0,20
Ba/Ba²⁺	-2,90	Sn/Sn²⁺	-0,136
Sr/Sr²⁺	-2,89	Pb/Pb²⁺	-0,126
Ca/Ca²⁺	-2,87	Fe/Fe²⁺	-0,036
Na/Na+	-2,714	D₂/2D	-0,0034
Mg/Mg²⁺	-2,37	H₂/2H+	0,000
Nd/Nd³⁺	-1,847	Sb/Sb³⁺	+0,24
Al/Al³⁺	-1,662	As/As³⁺	+0,247
Tl/Tl⁺	-1,628	Bi/Bi³⁺	+0,32
Zn/Zn²⁺	-1,229	Cu/Cu²⁺	+0,357
Ti/Ti²⁺	-1,21	Co/Co²⁺	+0,4
V/V³⁺	-1,180	Ru/Ru²⁺	+0,45
Nb/Nb³⁺	-1,1	Cu/Cu²⁺	+0,789
Cr/Cr³⁺	-0,914	Hg/Hg²⁺	+0,854
Zn/Zn²⁺	-0,763	Ag/Ag⁺	+0,799
Cr/Cr³⁺	-0,744	Hg/Hg²⁺	-0,864
Fe/Fe²⁺	-0,440	Pd/Pd²⁺	-0,887
Cd/Cd²⁺	-0,403	Pt/Pt²⁺	+1,2
In/In³⁺	-0,342	Au/Au³⁺	+1,60
Tl/Tl³⁺	-0,336	Au/Au⁺	+1,691

8. Электрохимические эквиваленты

Химический элемент	Валентность	Электрохимический эквивалент, мг/Кл	Электрохимический эквивалент, г/(А·ч)
Al	3	0,093	0,336
Bi	3	0,72	2,599
H	1	0,010	0,037
W	6	0,317	1,143
	3	0,624	2,286
Fe	2	0,289	1,042
	3	0,193	0,695
Au	1	2,043	7,357
In	3	0,396	1,427
J	1	1,315	4,73
	5	0,263	0,946
O	2	0,582	2,067
Cd	2	0,083	0,298
Cr	2	0,305	1,099
Mg	2	0,126	0,454
Mn	2	0,285	1,025
Cu	2	0,330	1,186
	1	0,659	2,372
Ni	2	0,304	1,095
	3	0,203	0,730
Sn	4	0,307	1,107
	2	0,615	2,214

Продолжение табл. 8

Химический элемент	Валентность	Электрохимический эквивалент	
		мг/Кл	г/(А·ч)
Pd	2	0,553	1,990
Pt	2	1,011	3,640
	4	0,506	1,821
Rh	3	0,356	1,280
Pb	2	1,074	3,866
	4	0,537	1,933
Sb	1	1,118	4,028
Ag	3	0,421	1,514
Sn	3	0,165	0,596
Cl	1	0,367	1,323
Cr	6	0,090	0,323
	3	0,180	0,648
Zn	2	0,339	1,220

9. Значение постоянных а и б для реакции катодного выделения водорода на разных металлах при 20° С

Материал электрода	Раствор	а, В	б, В
Pb	1,0 н. H₂SO₄	1,56	0,110
Tl	1,7 н. H₂SO₄	1,55	0,140
	1,0 н. H₂SO₄	1,415	0,113
Hg	1,0 н. HCl	1,406	0,116
	1,0 н. KOH	1,51	0,105
Cd	1,3 н. H₂SO₄	1,40	0,120
Zn	1,0 н. H₂SO₄	1,24	0,118
Sn	1,0 н. HCl	1,24	0,116
Cu	1,0 н. H₂SO₄	0,80	0,115
	1,0 н. HCl	0,95	0,116
Ag	5,0 н. H₂SO₄	0,95	0,13
	1,0 н. HCl	0,70	0,125
Fe	2,0 н. NaOH	0,76	0,112
Ni	0,11 н. NaOH	0,64	0,100
Co	1,0 н. HCl	0,52	0,140
Pd	1,1 н. KOH	0,53	0,130
	1,0 н. HCl	0,23	0,040
	5,0 н. HCl	0,55	0,11
	1,0 н. HCl	0,10	0,13
Pt	1,0 н. NaOH + 1,5 н. Na₂SO₄	0,31	0,097




Рис. 1. Схема из двух электрода

реализуется, когда поверхность катода почти полностью блокирована поверхностно активным веществом.

Скорость протекания всего процесса в целом определяется стадией, сопровождающейся наибольшим торможением, причинами которого могут быть замедленный процесс разрыхляющихся ионов к катоду, т. е. концентрационное перенапряжение (1-я стадия); замедленный разряд ионов, который обусловлен трудностью переноса заряда через двойной электрический слой и изменением физико-химического и энергетического состояния ионов (дигидратация, десольватация, распад ковалентных связей и др.), т. е. электр-химическое перенапряжение (2-я стадия); трудности, связанные с построением кристаллической решетки в процессе диффузии ад-атомов или ад-ионов по поверхности катода к местам роста кристаллов, затруднения при внедрении атомов в кристаллическую решетку или при образовании двух- или трехмерных кристаллических зародков (3-я стадия). Значения кристаллизационного перенапряжения сравнительно невелики и зависят от природы металла и состояния поверхности катода, которое во время электролиза меняется в результате адсорбции посторонних ионов и молекул органических веществ. Для многих металлов (Sn, Pt, Ag, Hg, Cd и др.), имеющих сравнительно большие числа обмена, кристаллизационное перенапряжение составляет всего лишь несколько милливольт и возникает, когда электрохимическое перенапряжение при выделении этих металлов очень мало, например, при электролизе растворов простых солей этих металлов в отсутствие поверхностно-активных добавок.

Большое значение при электролизе имеет так называемое пассивационное перенапряжение, или перенапряжение ингибирования, обусловленное прочной адсорбцией посторонних частиц на поверхности электрода.

Кроме перечисленных причин торможения электродного процесса, существуют факторы, затрудняющие процесс выделение металла, происходящий одной из химических реакций, составляющих суммарную электродную реакцию. Это явление носит название химического (реакционного) перенапряжения.

Таким образом, процесс выделения металла на катоде протекает при сдвиге, иногда весьма значительном, потенциала (по сравнению с равновесным потенциалом выделяемого металла) в растворе начинается образование кристаллических зародышей выделяемого металла на электроде. Первоначально образующиеся зародыши металла имеют толщину нескольких атомных слоев, и слой этих зародышей может рассматриваться как двухмерный. Дальнейший рост двухмерного зародыша может происходить как в плоскости самого зародыша, так и в направлении, перпендикулярном плоскости двухмерного зародыша.

На рис. 1 схематично показан двухмерный зародыш и направления его роста. Рост первоначального двухмерного зародыша может происходить или по трем направлениям, указанным на рис. 1 стрелками 1, 2 и 3. Энергетически наиболее вероятным направлением роста является направление 1, так как работа образования зародыша в положении 1 минимальна и минимально число свободных граничных поверхностей зародыша. В положении 2 число свободных граничных поверхностей будет на одну больше, и поэтому больше работа его образования, и следовательно, рост двухмерного зародыша в направлении 2 будет менее вероятен, чем в направлении 1. Наконец, наименее вероятным направлением роста является направление 3.

Обычно рост трехмерного кристалла выделяемого металла идет по всем направлениям, хотя скорость роста в отдельных направлениях более высокая. Наряду с образованием зародышей металла иногда возможен процесс их окисления, т. е. растворения, и наоборот: скорость роста металлического осадка является разностью скоростей образования и растворения выделяемого металла.

Скорость роста металлического катодного осадка в различных направлениях зависит от режима электролиза. При низких значениях потенциала катодного тока и незначительном смещении катодного значения может произойти замедление роста кристалла в отдельных направлениях, и кристалл начнет расти только в одном направлении, приобретая видную форму. Такая форма наблюдается при кристаллизации Ag на растворе AgNO₃ в присутствии некоторых добавок, например олеиновой кислоты. Это связано с тем, что при малых плотностях тока происходит пассивация веш, кроме одной, грани кристалла вследствие адсорбции на них поверхностно-активных веществ, которые всегда содержатся в растворе. Адсорбция возможна даже при малой силе тока, такую плотность тока, которая превышает скорость несутся к этой грани поверхностно-активных веществ и обеспечивает рост этой грани.

С ростом силы поляризованного тока скорости роста осадка на катоде увеличивается. При этом увеличивается число возникающих в различных точках растущего осадка новых кристаллических зародышей. Расстояние между новыми поляризующими зародышами и их число зависят от концентрации раствора, скорости течения которой растворяется и число зародышей возрастает.

Большое влияние на скорость осадков при катодном выделении металлов оказывают поверхностно-активные вещества, содержащиеся в растворе, которые, адсорбируясь на растущих граничных кристаллах, не дают им и приводят к возникновению новых многоцентровых кристаллических зародышей, благодаря чему в этих условиях образуются плотные мелкокристаллические осадки. Часто орга-

нические добавки входят в состав и тождественных осадков. Получению мелкокристаллических плотных осадков по-прежнему способствуют и другие факторы, приводящие при данной силе тока к увеличению катодной поляризации: например, использование электролитов, содержащих комплексные ионы выделяемого металла.

По степени трудности восстановления ионов на катоде металлы условно можно разделить на три группы. К 1-й группе относятся металлы, восстановление которых с низким перенапряжением (Sn, Cd, Zn, Cu, Ag и др.). Выделение этих металлов происходит в основном на активных участках катода без заметной химической поляризации.

Металлы 2-й группы, восстанавливающиеся с высоким перенапряжением (Fe, Co, Ni, Cr, Mn и др.), склонны к пассивированию. Существенное на катоде такой легкости вследствие адсорбции чужеродных частиц повышает перенапряжение и позволяет осадить такие металлы на некоторых их солей. При этом покрытия не отличаются высокой чистотой и содержат примеси в виде окислов, гидроксидов, водородов и др. К 3-й группе относят металлы, которые пока не удается получить из водных электролитов (Mo, W, Nb, Ta, Mg, Ti и др.). Для этих металлов характерна повышенная реакционная способность по отношению к среде электролиза, что приводит к образованию поверхностных соединений. Они выделяются на катоде в виде юнгового слоя окислов или гидроксидов.

Распределение и кристаллическая способность электролитов. Распределение гальванического покрытия по поверхности деталей практически никогда не бывает равномерным: на их осях и выступах толщина покрытия значительно больше, чем во впадинах деталей. В глубоких пазах и отверстиях покрытия часто отсутствуют. Неравномерность покрытия зависит от распределения сил электрического поля по поверхности катода.

Распределение тока по поверхности катода зависит от геометрических факторов: — размера и формы электрода и ванны, расположения друг друга относительно друг друга и относительно стенок электролитической ячейки; — электрохимических факторов — электродинамических



Рис. 2. Ячейка Филда:

1 — анод; 2 — дальний катод; 3 — ближний катод; 4 — изолирующая перегородка

электролита и характера изменения катодной поляризации с изменением плотности тока. Распределение металла, в свою очередь, зависит от распределения тока и от характера изменения выхода металла по току с изменением плотности тока.

Различают первичное и вторичное распределение тока. Первичное зависит от геометрических параметров; оно наименее равномерно и наблюдается при отсутствии электронной поляризации; характерная особенность первичного распределения тока — его независимость от абсолютных геометрических размеров ванны; оно одинаково для геометрически подобных систем любого масштаба. Вторичное, действительное, распределение тока отличается от первичного большей равномерностью; оно зависит от поляризуемости катода dE/di , удельной электропроводимости раствора κ и геометрических размеров системы.

Способность электролита изменить первичное распределение тока, обусловленное только соотношением геометрических параметров, называют рассеивающей способностью электролита. Обычно этот термин употребляют и

для оценки способности электролита давать равномерные по толщине покрытия. Поэтому принято различать рассеивающую способность электролитов по току (РСт) и рассеивающую способность электролитов по металлу (РСм), хотя второе понятие нельзя считать вполне строгим.

Для экспериментального определения рассеивающей способности используют электролизную ячейку Филда (рис. 2) или ячейку Херринга и Блома (рис. 3). В первом случае рассеивающую способность РС, %, определяют по формуле

$$PC = \frac{K - M}{K + M} \cdot 100,$$

где K — первичное распределение, выраженное отношением расстояний от анода до дальнего и ближнего катодов, т. е. $K = l_2/l_1$; M — вторичное, фактическое распределение металла, выраженное отношением масс металлов, выделившихся на ближнем и дальнем катодах, т. е. $M = M_2/M_1$.

Во втором случае для определения рассеивающей способности, %, пользуются формулой

$$PC = \frac{K - M}{K} \cdot 100.$$

Отношение K принимают равным пяти. Максимальная рассеивающая способность достигается тогда, когда привес металла на ближнем и дальнем катодах одинаков, т. е. $M = 1$, и, следовательно, $PC = 80\%$.

Значения рассеивающей способности для некоторых типовых электролитов приведены в табл. 10.


Для экспериментального определения РС электролитов применяют также

10. Рассеивающая способность электролитов (по Херринугу и Блому)

Электролит	РС, %
Хромирования	-50 ÷ -10
Цинкования:	
кислый	-2 ÷ -10
щелочной	55-65
Меднения:	
кислый	0-15
щелочной	55-68
Никелирования	0-30
Оловянирования:	
кислый	0-30
щелочной	60-74
Серебрения	10-60

Рис. 3. Ячейка Херринга и Блома:

1 — перфорированный анод; 2 — дальний катод; 3 — ближний катод; A_1 , A_2 , A_3 — амперметры



ячейки с угловыми катодами и щелевые ячейки.

Под микрорассеивающей способностью понимают способность электролита образовывать равномерные осадки на микрорельефе поверхности катода. Микрорассеивающую способность выражают отношением толщин покрытий на различных участках микроуглублений d_2/d_1 и d_2/d_1 d_2 — толщина слоя покрытия на вершине угла и на средней части одной из сторон выемки соответственно (рис. 4). По мере увеличения стискивания d_2/d_1 и d_2/d_1 возрастает выравнивающая способность электролита, на которую влияют значение катодной поляризации и введение в электролит специальных выравнивающих добавок.

Кривоизогнутая способность зависит от условий электролиза, природы покрываемого металла, состояния поверхности (пассивное или активное), неоднородности поверхности металла по составу и структуре, характера предварительной обработки электрода перед покрытием и др. Она характеризует полноту покрытия, так как толщина слоя не принимается во внимание. На рис. 5 схематично показана разница между кривоизогнутой и рассеивающей способностями электролита на электроде в ячейке Хулла. Рассеивающая способность представляется как отношение d_2/d_1 , где d_2 — толщина покрытия в середине катода, а d_1 — на краю катода. Кривоизогнутая способность κ определяется как величина покрытия поверхности катода в ячейке Хулла. В качестве меры кривоизогнутой способности принимают ту минимальную плотность тока, при которой только начинается осаждение покрытия. Для изучения кривоизогнутой способности используют угловые электроды с различными углами и длинами углов, щелевые электроды, щелевые ячейки, ячейки Хулла или перфорированную шкалу Пина.

Кривоизогнутая способность увеличивается с повышением плотности тока. Это используют при хромировании. Первоначально производят кратковременное хромирование с повышенной плотностью тока (толчок); рабочую плотность тока устанавливают после того, как все изделие покроеется тонким слоем хрома. Кривоизогнутая способность хромоу




Рис. 4. Угловая риска для определения микрорассеивающей способности

и его сплавах хуже, чем на меди и железе. Оно может быть улучшено путем осаждения соответствующего промежуточного слоя.

Если рассеивающая способность важна для всех гальванических ванн, то кривоизогнутая способность имеет существенное значение только для хромого электролита.

Выход по току. На катоде кроме осаждения металла происходят и другие процессы: выделение водорода, восстановление металлов до более низкой валентности (Fe^{2+} до Fe^{3+}), а также восстановление органических веществ, попавших в электролит. В результате этого суммарное количество электричества, затрачиваемое на выделение вещества, превышает количество электричества, рассчитанное по закону Фарадея.

Это явление характеризуется коэффициентом полезного использования тока, или выходом по току (%), который определяется следующим отношением:

$$BT = \frac{Q_2}{Q_n} \cdot 100 = \frac{\Delta m_2}{\Delta m_T} \cdot 100,$$

где Q_2 , Q_n — количества электричества, соответственно теоретически (по закону Фарадея) и практически рас-




Рис. 5. Рассеивающая и кривоизогнутая способность покрытия на электроде ячейки Хулла

кодуемые на единицу продукта; Δm_f , Δm_e — количества вещества, соответственно фактически и теоретически выделившиеся на электроде.

В гальванотехнике значение выхода по току определяется отношением количества металла, осажженного на катоде (катодный выход по току) или растворившегося на аноде (анодный выход по току), к количеству металла, рассчитанному по закону Фарадея.

В соответствии с законом Фарадея расчет толщины δ (мм) осаждаемого металлического покрытия проводят по формуле

$$\delta = \frac{3,6i K_p B T \tau}{\rho},$$

где ρ — плотность металла.

Для расчета времени, необходимого для осаднения покрытия заданной толщины δ , используют соотношение

$$\tau = \frac{\delta \rho}{3,6i K_p B T}.$$

Напряжение на ванне, необходимое для правильного выбора источника тока, определяют по формуле

$$U = (1 + \beta) [E_a - E_k + (1 + \alpha) X \times IR],$$

11. Основные параметры гальванических ванн

Электролит	Плотность тока, А/дм ²		Потенциал, В		$\frac{1}{10^4} \frac{\text{См}}{\text{См}} \cdot \text{М}$		α	β
	i_k	i_a	E_k	E_a				
Хромирование	27,7	10,0	-0,80	+1,80	0,60	0,20	0,10	
Никелирование	1,0	0,5	-0,68	+0,30	0,40	0,01	0,05	
Цинкование	1,0	1,0	-1,70	-1,20	0,20	0,10	0,04	
аммиачный	1,0	1,0	-1,40	-0,80	0,11	0,02	0,04	
калий	1,0	1,0	-0,78	-0,60	0,10	0,01	0,04	
Кадмирование	1,0	1,0	-1,60	-1,20	0,15	0,10	0,04	
калий	1,0	1,0	-0,48	-0,30	0,08	0,02	0,04	
Меднение	1,0	1,0	+0,25	+0,35	0,50	0,00	0,02	
калий	1,0	0,5	-1,50	-0,30	0,15	0,10	0,04	
Серебрение	0,5	0,5	-0,70	+0,10	0,05	0,01	0,02	
роданово-синеродный	0,5	0,5	-0,60	+0,80	0,17	0,01	0,02	
Золочение	0,3	0,3	-1,40	+0,08	0,06	—	0,05	
аммиачный	0,2	0,3	-0,90	+1,00	—	—	—	
Лужение	1,0	1,0	-0,50	+0,15	0,20	0,01	0,03	
калий	1,0	2,0	-1,50	-0,80	0,18	0,15	0,05	

где β — коэффициент, учитывающий потери напряжения на контактах покрываемых деталей с подвесочным приспособлением; E_a , E_k — потенциалы анода и катода соответственно; B ; α — коэффициент, учитывающий потери напряжения в электролите за счет газопоглощения; I — сила тока на ванне; A ; R — сопротивление электролита, Ом.

Расчет напряжения на ванне проводят применительно к столбу электролита сечением 1 дм² и длиной l , равной расстоянию между анодом и катодом.

В этом случае вместо силы тока I принимается средняя плотность тока i_{cp} , которая вычисляется как средневзвешенная из значений анодной и катодной плотностей тока, т. е.

$$i_{cp} = V i_k i_a.$$

Сопротивление электролита (Ом)

$$R = \frac{l}{S \kappa} = \frac{l}{\kappa},$$

где l — расстояние катод-анод, см; S — площадь сечения в 1 дм²; κ — удельная электропроводность, См/м. В табл. 11 представлены все необходимые для расчета сведения и зна-

чения для наиболее распространенных электролитов.

Минимальное напряжение источника тока определяется как сумма напряжения на клеммах ванны и потерь напряжения в токопроводящих шинах, составляющих до 10 %.

ФИЗИКА

В табл. 12 приведены физические константы металлов.

Перевод чисел твердости на предел прочности дан в табл. 13.

12. Физические константы металлов

Символ	Плотность, г/см ³	Температура плавления, °С	Температура кипения, °С	Удельное электр. сопротивление при 20 °С, 10 ⁻⁴ Ом·м	Удельная электропроводность, 10 ⁴ См/м	Удельная теплоемкость при 0—100 °С, Дж/(кг·°С)	Удельная теплоемкость при 20 °С, Дж/(кг·°С)	Микротвердость, Н/мм ²	Температура, °С, при которой коэффициент расширения α равен 10 ⁻⁶ К ⁻¹
As	5,73	814	610	0,350	2,8	343,2	—	—	5,0
Sb	6,67	630	1440	0,386	2,6	209,3	18,84	35—40	10,8
Al	2,70	558	2080	0,028	36,0	900,1	221,90	15—20	23,1
Pb	11,34	327	1750	0,207	4,8	129,8	35,59	4—7	28,0
Be	1,82	1285	2770	0,059	16,9	2177,0	139,10	60—140	6,6
Cr	7,19	1890	2500	0,039	6,7	460,6	272,10	До 70	12,5
Fe	7,86	1530	2740	0,097	10,3	452,1	72,85	До 60	12,5
Ga	5,90	30	2064	0,395	—	335,1	—	—	18,0
Ge	5,35	958	—	890	1,1	305,8	—	—	6,0
Au	19,30	1063	2560	0,023	45,7	129,8	314,01	18,5	14,2
In	7,31	156	1450	0,084	12,0	234,4	23,87	1	41,7
Ir	22,65	2454	5300	0,05	18,9	129,8	58,62	—	6,8
Co	8,83	1492	2500	0,062	16,1	309,3	71,18	125	12,3
Cd	8,64	321	767	0,076	14,6	230,3	92,95	16	31,0
Cu	8,93	1083	2560	0,017	60,0	385,2	319,90	35	16,5
Mo	10,2	2622	4800	0,052	19,2	247,0	146,60	—16	5,3
Mn	7,30	1247	2150	1,850	0,54	505,6	50,24	—	22,0
Mg	1,74	670	1102	0,045	22,2	1017,0	171,66	35	26,0
Ni	8,90	1452	2730	0,068	14,7	448,0	90,00	80—120	12,5
Pd	12,0	1555	4000	0,099	9,26	286,1	67,00	—	10,6
Pt	21,45	1774	4400	0,098	10,2	134,0	71,18	—	8,9
Re	20,9	3170	—	0,158	5,9	138,1	—	—	4,0
Rh	12,44	1966	4500	0,043	23,2	247,0	87,92	146	9,0
Ru	12,30	2500	4900	0,076	13,2	230,3	—	—	10,0
Ag	10,50	960	2210	0,016	62,5	234,4	415,70	25	19,2
Se	4,81	220	680	0,114	8,8	322,0	—	—	37,0
Te	6,24	452	1300	0,060	—	205,3	4,19	—	17,2
Tb	11,83	503	1457	0,150	5,6	133,8	50,30	—	29,0
Ti	4,50	1820	3300	0,800	1,2	473,1	37,68	160—200	8,5
Ta	16,6	3000	4100	0,144	8,1	159,1	54,45	—	6,5
V	5,9	1720	3150	0,190	3,8	502,4	—	200	7,8
W	19,3	3380	5600	0,050	20,0	134,0	156,10	~350	4,5
Bi	9,87	271	1560	1,010	0,99	125,6	8,37	9	12,0
Bz	7,78	382	2270	0,115	8,7	236,1	67,00	40	23,0
Sn	7,13	419	906	0,055	16,9	386,2	125,60	35	36,0
Zr	6,55	1860	3200	0,410	—	284,4	—	—	14,3

* Электролитический хром 670—1160.

13. Перевод чисел твердости на прочность для сталей

HV	HRC	HRC	σ_B МПа*	HV	HRC	HRC	σ_B МПа*
100	100	—	350	300	29,7	—	1080
110	110	—	396	310	31,1	—	1116
120	120	—	432	320	32,4	—	1152
130	130	—	468	330	33,7	—	1188
140	140	—	504	340	35,0	—	1224
150	150	—	540	350	36,3	—	1260
160	160	1,0	576	360	37,6	—	1296
170	170	2,0	612	370	38,9	—	1332
180	180	3,0	648	380	40,2	—	1368
190	190	4,0	684	390	41,5	—	1404
200	200	5,0	720	400	42,8	—	1440
210	210	6,0	756	410	44,1	—	1476
220	220	7,0	792	420	45,4	—	1512
230	230	8,0	828	430	46,7	—	1548
240	240	9,0	864	440	48,0	—	1584
250	250	10,0	900	450	49,3	—	1620
260	260	11,0	936	460	50,6	—	1656
270	270	12,0	972	470	51,9	—	1692
280	280	13,0	1008	480	53,2	—	1728
290	290	14,0	1044	490	54,5	—	1764

* $\sigma_B \approx 0,6 HV$.14. Полная площадь поверхности цилиндрических тел (дм²)

Высота (длина), мм	Диаметр цилиндра, мм						
	3	8	10	12	15	20	25
0	0,0014	0,004	0,01	0,015	0,0225	0,035	0,063
1	0,0042	0,0087	0,017	0,024	0,034	0,049	0,081
2	0,0081	0,016	0,033	0,048	0,067	0,093	0,141
3	0,011	0,021	0,042	0,060	0,084	0,116	0,181
4	0,015	0,028	0,056	0,080	0,110	0,150	0,225
5	0,018	0,033	0,066	0,093	0,126	0,171	0,256
6	0,022	0,039	0,080	0,110	0,145	0,196	0,286
7	0,025	0,043	0,087	0,119	0,156	0,207	0,307
8	0,028	0,048	0,095	0,128	0,167	0,218	0,328
9	0,031	0,051	0,101	0,135	0,176	0,229	0,349
10	0,034	0,054	0,106	0,141	0,183	0,236	0,360
11	0,037	0,057	0,111	0,147	0,189	0,243	0,371
12	0,040	0,060	0,116	0,153	0,196	0,250	0,382
13	0,043	0,063	0,121	0,159	0,202	0,257	0,393
14	0,046	0,066	0,126	0,165	0,208	0,264	0,404
15	0,049	0,069	0,131	0,171	0,214	0,271	0,415
16	0,052	0,072	0,136	0,177	0,220	0,278	0,426
17	0,055	0,075	0,141	0,183	0,226	0,285	0,437
18	0,058	0,078	0,146	0,189	0,232	0,292	0,448
19	0,061	0,081	0,151	0,195	0,238	0,299	0,459
20	0,064	0,084	0,156	0,201	0,244	0,306	0,470
21	0,067	0,087	0,161	0,207	0,250	0,313	0,481
22	0,070	0,090	0,166	0,213	0,256	0,320	0,492
23	0,073	0,093	0,171	0,219	0,262	0,327	0,503
24	0,076	0,096	0,176	0,225	0,268	0,334	0,514
25	0,079	0,099	0,181	0,231	0,274	0,341	0,525
26	0,082	0,102	0,186	0,237	0,280	0,348	0,536
27	0,085	0,105	0,191	0,243	0,286	0,355	0,547
28	0,088	0,108	0,196	0,249	0,292	0,362	0,558
29	0,091	0,111	0,201	0,255	0,298	0,369	0,569
30	0,094	0,114	0,206	0,261	0,304	0,376	0,580
31	0,097	0,117	0,211	0,267	0,310	0,383	0,591
32	0,100	0,120	0,216	0,273	0,316	0,390	0,602
33	0,103	0,123	0,221	0,279	0,322	0,397	0,613
34	0,106	0,126	0,226	0,285	0,328	0,404	0,624
35	0,109	0,129	0,231	0,291	0,334	0,411	0,635
36	0,112	0,132	0,236	0,297	0,340	0,418	0,646
37	0,115	0,135	0,241	0,303	0,346	0,425	0,657
38	0,118	0,138	0,246	0,309	0,352	0,432	0,668
39	0,121	0,141	0,251	0,315	0,358	0,439	0,679
40	0,124	0,144	0,256	0,321	0,364	0,446	0,690

МАТЕМАТИКА

Определение площади поверхности деталей. Площадь поверхности деталей вычисляют, используя размеры деталей, указанные в чертеже, или размеры детали штангенциркулем, линейкой или другим измерительным инструментом.

Площадь поверхности деталей, имеющих форму прямых геометрических тел (призмы, конуса, цилиндра), определяют по формулам расчета поверхностей. Площади поверхности деталей, имеющих сложную конфигурацию, условно разделяют на более простые элементы, площади которых можно легко вычислить. При этом участки площади поверхности, имеющие неправильную форму, приближенно приравнивают к более простым фигурам (треугольнику, прямоугольнику, кругу), преобразуя такими участками деталей, как фаски, радиусы, закругления, шлицы. Площади поверхности

цилиндрических тел, к которым относятся многие детали, полученные точением, можно определить по табл. 14, где представлена полная площадь поверхности цилиндра различных диаметров и длины. Если деталь типа втулки имеет два диаметра — наружный и внутренний, то при определении ее площади поверхности по табл. 14 допускать ошибку будет незначительной и ее можно пренебречь, так как торцовые поверхности цилиндра компенсируют поверхность внутренней полости при длине цилиндра больше его диаметра.

В первой строке табл. 14 (высота равна нулю) даны значения условной площади поверхности круга, эти значения можно использовать при определении площади поверхности дисков, шайб.

В табл. 15 приведены площади поверхностей винтов с цилиндрической головкой в зависимости от диаметра резьбы и длины винта.

15. Площадь поверхности винта (дм²) с цилиндрической головкой в зависимости от длины винта и диаметра резьбы

Длина винта, мм	Диаметр резьбы							
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
8	0,0195	0,0250	0,0340	—	—	—	—	—
10	0,0220	0,0280	0,0380	0,0590	—	—	—	—
12	0,0245	0,0310	0,0420	0,0615	0,0935	—	—	—
15	0,0295	0,0385	0,0510	0,0730	0,1060	—	—	—
18	0,0330	0,0430	0,0570	0,0800	0,1150	0,160	0,210	—
22	0,0390	0,0500	0,0660	0,0930	0,1280	0,180	0,230	—
25	0,0430	0,0550	0,0730	0,1000	0,1380	0,195	0,250	0,350
30	0,0490	0,0620	0,0830	0,1100	0,1450	0,200	0,260	0,360
35	—	0,0680	0,0910	0,1200	0,1550	0,210	0,270	0,370
40	—	—	—	0,1260	0,1600	0,215	0,275	0,375
50	—	—	—	—	0,1800	0,240	0,300	0,400
60	—	—	—	—	—	0,2600	0,320	0,420

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Классификация покрытий. В зависимости от требований, предъявляемых к эксплуатационным характеристикам деталей, различают три типа покрытий: защитные, применяемые для защиты от коррозии деталей в различных агрессивных средах;

защитно-декоративные, применяемые для декоративной отделки деталей с одновременной защитой их от коррозии;

специальные, применяемые для придания поверхности деталей специальных свойств (износостойкости, плазменности, твердости, электроизоляционных, магнитных свойств и др.), восстановления изношенных деталей или обеспечения защиты основного металла от особых сред (местная защита от цементации, азотирования и пр.).

По способу защитного действия гальванические покрытия делят на катодные и анодные. Катодные покрытия имеют более положительный, а анодные более электроотрицательный электрохимические потенциалы по сравнению с потенциалом металла, на который они нанесены. Так, например, Cu, Ni, Ag, Au, осаждаемые на сталь, являются катодными покрытиями, а Zn и Cd по отношению к стали — анодными.

Защитные действия покрытий зависят не только от природы металла, но и от состава коррозионной среды. Олово по отношению к Fe в растворах неорганических кислот и солей является катодным покрытием, а в ряде органических кислот (пищевых консервах) — анодным. Катодные покрытия защищают металл детали механически, изолируя его от окружающей среды. Основное требование к катодным покрытиям — беспроточность. Анодные покрытия защищают металл детали главным образом электрохимически. Поэтому степень пористости анодных покрытий в отличие от катодных не играет существенной роли.

Обозначение покрытий. Для краткого наименования различных видов покрытий в конструкторской и нормативно-технологической документации приняты специальные условные обозначения (шифры) покрытий.

Шифр покрытий включает сведения о способе нанесения (за исключением гальванических покрытий) (табл. 1), материале покрытия (начальные буквы материала покрытия) (табл. 2), признаке, характеризующем физико-механические свойства покрытия (табл. 3), толщине покрытия (табл. 4), декоративные свойства покрытия — по ГОСТ 21484-76 и о виде дополнительной обработки (табл. 5).

Примеры условных обозначений покрытий приведены в табл. 6.

Выбор покрытий. При выборе покрытий в соответствии со стандартом ГОСТ 14067—69 следует учитывать назначение и материал детали, условия эксплуатации деталей, назначение и свойства покрытия, способ нанесения покрытия, допустимость контактов соприкасаемых металлов и экономическую целесообразность применения этого покрытия.

Условия эксплуатации. Коррозионное воздействие среды, определяемое условиями эксплуатации изделий, является одним из важнейших факторов, обуславливающих выбор покрытий.

Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ 14067—68 в зависимости от коррозионной агрессивности среды (степени загрязнения воздуха коррозионно-активными агентами, температуры окружающей среды и других климатических факторов) классифицируют по группам: легкая — Л, средняя — С, жесткая — Ж, очень жесткая — ОЖ.

Характеристики условий различных групп эксплуатации приведены в табл. 5 гл. 1.

Требования к поверхности основного металла. Качество поверхности основного металла, на которое наносится гальванические покрытия, должно со-

1. Способ нанесения покрытий

Способ нанесения покрытий	Условное обозначение способа
Катодное восстановление	—
Химический	Хим
Анодное окисление	Ан

2. Наименование материала покрытий и их обозначение

Наименование	Обозначение покрытий
Алюминий	А
Алюминий—цинк	А-Ц
Бисмут	Вн
Вольфрам	В
Железо	Ж
Золото	З
Золото—серебро	Зп-Ср
Золото—серебро—медь	Золото—серебро—медь
Золото—сурьма	Зп-Су
Золото—никель	Зп-Н
Золото—цинк—никель	Зп-Ц-Н
Золото—медь	Зп-М
Золото—медь—кадмий	Зп-М-Кд
Золото—кобальт	Зп-Ко
Золото—никель—кобальт	Зп-Н-Ко
Золото—платина	Зп-Пл
Золото—индий	Зп-Инд
Индий	Инд
Кадмий	Кд
Кадмий—титан	Кд-Тн
Кобальт	Ко
Марганец	Мд
Медь	М
Медь—олово (бронза)	М-О
Медь—олово—цинк	М-О-Ц
Медь—цинк (латунь)	М-Ц
Молибден	Мо
Молибден—марганец—хром	Мо-Мд-Кр
Никель	Н
Никель—бор	Н-В
Никель—вольфрам	Н-В
Никель—кадмий	Н-Кд
Никель—кобальт	Н-Ко
Никель—фосфор	Н-Ф
Никель—кобальт—вольфрам	Н-Ко-В
Никель—кобальт—фосфор	Н-Ко-Ф
Олово	О
Олово—висмут	О-Вн
Олово—кадмий	О-Кд
Олово—кобальт	О-Ко
Олово—никель	О-Н
Олово—свинец	О-С
Олово—цинк	О-Ц
Палладий	Пд
Палладий—никель	Пд-Н
Платина	Пл
Рений	Ре
Родий	Рд
Рутений	Ру
Свинец	С
Серебро	Ср
Серебро—медь	Ср-М

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение покрытий
Серебро—сурьма	Ср-Су
Серебро—палладий	Ср-Пд
Сурьма	Су
Титан	Тн
Хром	Х
Цинк	Ц
Цинк—никель	Ц-Н
Оксидное	Окс
Фосфатное	Фос

8. Признаки покрытий, характеризующие их физико-механические свойства

Признак покрытия по физико-механическим свойствам	Условное обозначение
Микропористое «Молочное»	пор мол
Твердое	та
Электропроводное	эп
Электроизоляционное	из

4. Ряды толщин покрытий

Материал покрытия	Ряды толщин покрытий, мкм
1. Драгоценные и редкие металлы и их сплавы: Au, Pd, Rh и др.	0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8
2. Ag	0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 21; 24; 30; 35; 40; 45; 50; 60
3. Zn, Cu, Ni, Cr и др. металлы и их сплавы	0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 30; 35; 40; 45; 50; 60

6. Дополнительная обработка покрытий

Вид дополнительной обработки покрытия	Условное обозначение
Фосфатирование	фос
Хромирование	хро
Окисление	окс
Гидрофобизирование	гфм
Пропитка маслом	про
Нанесение в виде порошка, в том числе наполнение в раствор красителя лакокрасочного покрытия	по ГОСТ 21484-76

6. Условные обозначения покрытий

Покрытие	Условное обозначение
Цинковое, толщинной 15 мкм, хромированное	Ц15. хр
Цинковое, толщинной 9 мкм, полученное из неизвестного электролита, хромированное	Ц9. неизвестн. хр
Хромовое двухслойное: амальгамное, толщинной 24 мкм, твердое, толщинной 12 мкм	Х24. мол. Х12тв
Цинковое, толщинной 6 мкм с последующей окраской	Ц 6/окп
Никелевое, полученное химическим способом, толщинной 9 мкм, гидрофобизированное	Хм. Н9. гфб
Окрасное электроизоляционное, полученное анодным окислением, пропитанное бесцветным лаком	Ан. Окс. из. прп/лпк

ответствовать ГОСТ 9.301—78. Параметры шероховатости поверхности основного металла должны быть не более: $R_z = 40$ мкм под защитные покрытия; $R_a = 2,5$ мкм под защитно-декоративные; $R_z \leq 40$ мкм под специальные покрытия в зависимости от функционального назначения; $R_a = 1,25$ мкм под твердые и электроизоляционные анодно-окисные покрытия.

Указанные требования к шероховатости поверхности не распространяются на обрабатываемые труднодоступные для обработки и обрабатываемые внутренние поверхности деталей, резьбовые поверхности, поверхности среза штампованных деталей толщинной до 4 мм, а также на детали, шероховатость поверхности основного металла которых установлена соответствующими стандартами. Необходимость доведения шероховатости указанных поверхностей до установленных значений и необходимость дополнительной защиты этих участков после нанесения покрытий для обеспечения заданной коррозионной стойкости должны быть оговорены в технической документации. На поверхности деталей не допускаются: не-

однородность проката, закатанная окладина, ваусенцы, расслоения и трещины, возникшие после травления, полирования и шлифования, поры и раковины, приводящие к тому, что размеры детали после контрольной зачистки выходят за предельные отклонения.

Поверхности деталей, изготовленных из горячекатаного металла, должны быть очищены от травильного шлама, продуктов коррозии основного металла и других загрязнений.

На поверхности литых и кованых деталей не должно быть пор, газовых и усадочных раковин, шлаковых включений, слэгов, недоливов, трещин. Детали после гальтовки, гидро- и металлопескоструйной обработки не должны иметь на поверхности травильного шлама, шлама, продуктов коррозии и заусенцев. На шлифование и полирование детали должны поступать без забоин, вымятин, прижогов, рисок, ваусенцев и дефектов от рихтовочного инструмента.

Острые углы и кромки деталей должны быть скруглены радиусом не менее 0,3 мм или иметь фаски (за исключением technically обоснованных случаев).

Швы на сварных и паяных деталях должны быть зачищены, неперерывны по всему периметру и исключать затекание электролита в зазор. Прерывистые швы должны быть предварительно загерметизированы.

Требования к покрытиям. Качество покрытий должно соответствовать ГОСТ 9.301—78.

Для всех видов покрытий установлены требования к внешнему виду и, при необходимости, к специальным свойствам. Кроме того, для специальных покрытий устанавливают требования к толщине, пористости и прочности сцепления и, в случае покрытий сплавами — к химическому составу; а для неметаллических неорганических покрытий — требования к защитным свойствам и, при необходимости, к толщине.

Специальные свойства покрытий должны соответствовать требованиям конструкторской документации.

По толщине, химическому составу, защитным свойствам и пористости покрытия должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 9.301—78.

7. Минимальная толщина (мкм) подслоя и основного покрытия в зависимости от условий эксплуатации деталей

Условное обозначение покрытия	Назначение покрытия	Условия эксплуатации			
		легкие	средние	тяжелые	особо жесткие

Детали из стали углеродистой, низко- и среднелегированной

Ц.кр. или Ц.фос Ц Кд.хр Кд.фос Кд.	Защитное	6	15	15	15 **
			15	24	30
Н	Защитно-декоративное, защитное	24	—	—	—
Хм. Н	Защитное, защитно-декоративное для работы на трение	15	24	24	24
М.Н.	Защитное, защитно-декоративное	9; 6	24; 9	30; 12	35; 15
Н.Х		15; 1	24; 1	—	—
Хтв **	Для работы на трение	18	35	45	60
Хтв Хт	Для работы на трение, защитное	12; 6	24; 12	24; 12	30; 30
Хмол. Хч М.Н.Х **, ** М.Н.Х ч	Защитно-декоративное	12 9; 6 9; 6	35 24; 9 24; 9	45 30; 12 30; 12	60 35; 15 35; 15
Н.О.Бн М.О.Бн Н.О	Под пайку, защитное	9; 6 9; 6 9; 6	18; 9 24; 9 18; 9	— 30; 12 —	— — —
Н.О.опл	Под пайку, защитное, для устранения коррозии	9; 3	18; 3	—	—
М.Н.О.опл		6; 3; 3	24; 3; 6	30; 3; 9	35; 3; 9
Н.О.С	Под пайку, защитное, для устранения коррозии	9; 6	18; 6	—	—
М.О.С М.О.Н	Под пайку, защитное	9; 6	24; 9	30; 9	35; 9 **
М.О.Ц ** М.Ср	Под пайку, защитно-декоративное	9; 6 9; 6	24; 9 24; 9	30; 12 35; 15	— —
	Под пайку	9; 6 9; 3	24; 9 24; 9	30; 12 30, 9	35; 15 —

Детали из коррозионно-стойкой стали

Хтв **	Для работы на трение	—	—	24	35
Хмол Хмол. Н	Защитное	9	18	8	24
Н	Для работы на трение	6	—	1	15

* в течение 100 ч при $t = 60^\circ\text{C}$

Продолжение табл. 7

Условное обозначение покрытия	Назначение покрытия	Условия эксплуатации			
		легкие	средние	жесткие	особо жесткие
	Детали из меди и ее сплавов				
Н.С.	Под пайку, защитное, для устранения гидрообразования	3; 6	3; 9	3; 9	3; 12
Н.О. опл.		3; 3	3; 3	3; 3	3; 3
О.С. орг. Н.О.С. спл.	Под пайку, защитное. То же, для устранения гидрообразования	3 3; 3	3 6; 3 **	3 9; 3 **	3 12; 3 **
О.Вн. О.Н.	Под пайку, защитное. Под пайку, защитно-декоративное	6	9	12	15
Ср.	Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления, защиты	3	6	9	12
Н.Ср.	То же, защитное при $t < 400^\circ\text{C}$	9; 3	9; 6	9; 9	9; 12
Ср.-Су	Для снижения переходного сопротивления, повышения износостойкости	3	6	9	12
Пд.	Для сохранения постоянства электрических параметров, повышения износостойкости	3	3	3	6
Ср.Пд. Н.Пд.	То же, защитное. То же, защитное при $t < 200^\circ\text{C}$	3; 2 6; 2	6; 2 9; 2	6; 2 12; 2	12; 3 15; 3
Ср.-Пд.	Для повышения износостойкости, сохранения постоянства электрических параметров	3	6	9	—
Ср.-Ср.-Пд.		3; 2	6; 2	6; 3	12; 3
Н.Пд. влр. Ср.Рд.	Для снижения переходного сопротивления, повышения износостойкости, защитной способности, сохранения постоянства электрических параметров	6; 1	9; 1	12; 1	15; 1
За.		3	3	6	6
Ср.За.	Для снижения переходного сопротивления, сохранения постоянства электрических параметров, повышения коррозионной стойкости и ограничительной способности	6; 3	9; 3	12; 3	15; 3
Н.За.		9; 3	—	—	—

Продолжение табл. 7

Условное обозначение покрытия	Назначение покрытия	Условия эксплуатации			
		легкие	средние	жесткие	особо жесткие
Хтв **, ** Хмол **, **	Для работы на трение. Для работы на трение при малых нагрузках, защитное	9	18	24	35
Н.Х; Н.Хч	Защитно-декоративное	6; 1	9; 1	12; 1	15; 1
Детали из алюминия и его сплавов					
Хтв ** Хм.Н	Для работы на трение при малых нагрузках. То же, под пайку	18	35	—	—
М.Н.Х Н.М.Н.Х	Защитно-декоративное	6; 18; 1 9; 6; 9; 1	—	—	—
Н.Кд.кр	Защитное	12; 6	18; 18	—	—
Н.М.Кд Хм.Н.М.Кд	Под пайку	9; 3; 6	9; 6; 15	—	—
М.Н. О **	Под пайку, для снижения переходного сопротивления	6; 9; 9	—	—	—
Н.О.Вн. М.Н.Вн. Н.О.С	Под пайку	12; 6 6; 6 12; 6	18; 8 — 18; 8	—	—
М.П.Ср	Для повышения электропроводности, под пайку	6; 9; 6	—	—	—
Хм.Н.М.Ср		9; 6; 6	—	—	—
Детали из цинковых сплавов					
М.Н.Х **	Защитно-декоративное	9; 6; 1	12; 9; 1	15; 12; 1	15; 15; 1
Детали из титана и его сплавов					
Хтв ** Хм.Н	Для работы на трение. То же, при малых нагрузках	9	9	9	9
Ср. Хм.Н.М.Ср	Для повышения электропроводности, под пайку	3; 3; 6	3; 3; 6	3; 3; 6	3; 3; 6
М.Ср		3; 6	3; 6	3; 6	3; 6

Продолжение табл. 7

Продолжение табл.					
Условное обозначение покрытия	Назначение покрытия	Условия эксплуатации			
		легкие	средние	жесткие	особо жесткие
Детали из серебра					
Пд Рд	Защитное Для сохранения постоянства электрических параметров, повышения износостойкости и отражательной способности	0,5	2 0,5	2 0,5	3 0,5

* Допускается при дополнительной защите покрытия.
 ** При непосредственном воздействии морской воды необходимо периодически смазывать.

*** Толщина хромового покрытия для работы на трение может быть изменена в соответствии с техническими условиями на изделие.
 **** Вместо подслоев М и М. Н. допускается покрытие Н. М или Н. М. Н при сохранении суммарной толщины.

*** При нанесении защитно-декоративных покрытий никелевое покрытие может быть заменено комбинационным никелевым покрытием (бинильс, никельс).
 ** Допускается частичная замена подслоев никелевым при сохранении суммарной толщины покрытия.
 * Толщина покрытия зависит от характера деталей, технологии нанесения покрытия и определяется конструкторской документацией.

Примечание. Для многослойных покрытий толщина каждого слоя указана в порядке их нанесения.

8. Вид и толщина покрытия для резьбовых деталей

Шаг резьбы, мм	Назначение покрытия	Покрытие и его толщина, мм
Детали из стали углеродистой, низко- и среднелегированной		
до 0,45	Защитное	Ц3-6.хр или Ц3-6.фос; Кд3-6.хр или Кд3-6.фос
	Защитно-декоративное	Н3.Х
0,5—0,75	Защитное	Ц6.хр или Ц6.фос; Ка6.хр или Ка6.фос
	Защитно-декоративное	Н6.Х
0,8 и более	Защитное	Ц9.хр или Ц9.фос; Кд9.хр или Кд9.фос
	Защитно-декоративное	Н9.Х
Детали из коррозионно-стойкой стали		
до 0,45	Для улучшения свариваемости	М3; Ср3
0,5 и более	Для улучшения свариваемости	М3; Ср3
Детали из меди и ее сплавов		
до 0,45	Защитное	Н3
	Защитно-декоративное	Н3.Х
0,5 и более	Защитное, под пайку	О3.Н, О-С3; О-С3; Н.О3;

Продолжение табл. 8

Шаг резьбы, мм	Назначение покрытия	Покрытие и его толщина, мм
до 0,45	Защитно-декоративное, под пайку Под пайку Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления	Н О-Вн3; О-Вн3 О-П3 О-Ц3 Ср3; Ср-Су3; Зл3
	Защитное	Н6
0,5—0,75	Защитно-декоративное Защитно-декоративное, под пайку Под пайку Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления	Н6.Х О-Н6 Об; Н1.О3; О-С6; О-Вн6; Н1.О-Вн6 О-Ц6 Ср6; Ср-Су6; Зл3
	Защитное Защитно-декоративное Защитно-декоративное, под пайку Защитное, под пайку	Н9 Н9.Х О-Н9 Об; Н3; О-С9; Н3.О-С6; О-Вн9 Н3.О-Вн9 О-Н9 Ср9; Ср-Су9 Зл3
0,8 и более	Под пайку Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления	
Детали из титана и его сплавов		
0,45 и более	Для улучшения свариваемости	М3; Ср3

9. Вид и толщина покрытия для деталей, выполненных по 8 и 9-му классам

Диаметр или толщина детали, мм	Назначение покрытия	Покрытие и его толщина, мм
Детали из углеродистой, низко- и среднелегированной стали		
до 5,0	Защитное	Ц6.хр или Ц6.фос
5 и более	Защитное	Ка6.хр или Ка6.фос
от 5,0 и более	Защитно-декоративное	Ц9.хр или Ц9.фос Кд9.хр или Кд9.фос Н9.Х
Детали из меди и ее сплавов		
от 5,0 и более	Защитное Защитно-декоративное	Н9 Н9.Х
до 5,0		Н1.О3.опл; Об; Н1.О3.опл; Н1.О-Вн3; О-Вн6; Н3.О3.опл; О9 Н3.О-С6опл; О-С6; Н3.О-Вн6; О-Вн9
5,0 и более	Защитно-декоративное, под пайку	О-Н9; О-Н9
до 5,0		Ср6; Ср-Су6; Зл3
5,0 и более	Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления	Ср9; Ср-Су9; Зл3

10. Вид и толщина покрытия для пружин

Толщина металла или диаметр проволоки, мм	Назначение покрытия	Покрытие и его толщина
---	---------------------	------------------------

Детали из сталей углеродистой, низко- и среднелегированной

0,1—0,5 0,3—1,0 > 1,0	Защитное	Хим. фос; Кд3, хр; Кд3, фос Кдб, хр; Кдб, фос Кд9, хр; К9 фос
-----------------------------	----------	---

Детали из меди и ее сплавов

До 0,5	Защитное, под пайку Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления, под пайку	Н3; Хим. Н3; Ср3, Ср3, Pd2; Ср3, Рd0,5; О3; Ср-Су3
0,5—1,0	Защитное, под пайку Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления, под пайку	Н6; О6; Хим. Н6 Ср6; Ср6, Pd2; Ср6, Рd0,5; З3; Ср-Су6
> 1,0	Защитное, под пайку Для повышения электропроводности, снижения переходного сопротивления, под пайку	Н9; Хим. Н9; О9 Ср9; Ср9, Pd2; Ср. 9, Рd0,5; Ср-Су9; З3

Примечание. Химическое фосфатирование допускается применять для дополнительной защиты

Выбор вида и толщины покрытия.

Вид и толщину покрытия деталей (согласно ГОСТ 9.301—78, ГОСТ 9.073—77, ГОСТ 21 484—76) выбирают в соответствии с требованиями, приведенными в нормативно-технической документации. Примеры выбора вида и толщины покрытия приведены в табл. 7—10.

Исключение составляют детали, для которых толщину покрытия устанавливают независимо от условий эксплуатации: детали, выполненные по 7, 8 и 9-му классам или имеющие посадки с натягом; резьбовые детали; пружины.

Покрытия (см. табл. 7), предназначенные для эксплуатации в более жестких условиях, можно применять при более легких условиях. Для деталей, на которые по их форме и виду сопряжения невозможно нанести покрытие толщиной, указанной в табл. 7, допускается уменьшенная толщина покрытия при условии дополнительной защиты. Для резьбовых крепежных деталей покрытие и толщину его выбирают по табл. 8, а для деталей с тупой резьбой толщина покрытия должна быть 3—6 мкм независимо от шага и диаметра резьбы. Калибровка резьбы

после нанесения покрытий не допускается.

Для деталей, выполненных по 8 и 9-му классам, толщина покрытий соответствует требованиям табл. 9. При нанесении покрытий на детали, имеющие резьбовые элементы, не защищаемые металлизированными покрытиями, резьбу фосфатируют и при сборке детали устанавливают с использованием грунта или смазки. Для пружин покрытие и его толщину выбирают по табл. 10. При диаметре или толщине материала < 0,3 мм такие детали следует готовить из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Вид дополнительной защиты деталей всегда оговаривается в конструкторской документации.

СВОЙСТВА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Кристаллическая структура металлов приведена в табл. 11.

Микротвердость гальванических покрытий приведена в табл. 12.

Электрические свойства покрытий характеризуются электропроводимостью и переходным (контактным)

11. Кристаллическая структура металлов

Металл	Модификация	Тип структуры	Параметры, Å		Температура, °C
			П	Т	
Be	α	Гексагональная плотная	2,286	3,564	20
Mg	β	Гексагональная плотная	3,203	5,200	25
Al	α	Гранецентрированная кубическая	4,041	—	20
Ti	α	Гексагональная плотная	2,950	4,683	25
V	β	—	3,216	—	900
Cr	α	Объемно-центрированная кубическая	3,624	—	25
	β	—	2,885	—	20
Mn	β	Гексагональная плотная	2,717	4,418	—
	α	Кубическая объемно-центрированная сложная	8,910	—	22
	β	Кубическая сложная	6,313	—	20
	γ	Гранецентрированная кубическая	3,862	—	1100
	δ	Объемно-центрированная кубическая	5,0750	—	1143
Fe	α	Объемно-центрированная кубическая	2,866	—	20
	γ	Гранецентрированная кубическая	3,637	—	910
	δ	Объемно-центрированная кубическая	2,925	—	1400
Co	α	Гексагональная плотная	2,507	4,086	20
	β	Гранецентрированная кубическая	3,548	—	20
Ni	α	Гексагональная плотная	2,65	4,32	170
	β	—	3,523	—	20
Cu	—	Гранецентрированная кубическая	3,614	—	20
Zn	—	Гексагональная плотная	2,661	4,946	25
Ge	—	Алмазная кубическая	5,657	—	—
Mo	—	Объемно-центрированная кубическая	3,146	—	17
Ru	—	Гексагональная плотная	2,705	4,282	11
Rh	—	—	3,803	—	26
Pd	—	Гранецентрированная кубическая	3,890	—	23
Ag	—	—	4,186	—	25
Cd	—	Гексагональная плотная	2,965	5,664	22
In	—	Гранецентрированная тетрагональная	4,583	4,936	—
Sn	α	Алмазная кубическая	6,456	—	25
	β	Объемно-центрированная тетрагональная	6,831	3,181	26
W	α	Кубическая сложная	5,040	—	25
	β	Объемно-центрированная кубическая	3,165	—	—
Re	—	Гексагональная плотная	2,757	4,456	20
Ir	—	—	3,838	—	18
Pt	—	—	3,923	—	24
Au	—	Гранецентрированная кубическая	4,070	—	20
Pb	—	—	4,049	—	—

в скобках — в эквивалентном состоянии

12. Твердость гальванических покрытий

Покрытие	Микро- твердость
Цинковое	40—60
Кадмевое	35—50
Медное из электролитов;	
кислых	60—80
щелочных	60—120
Оловянное	12—30
Свинцовое	8—12
Никелевое из электролитов;	
горячих	140—160
холодных	300—500
Никелевое химическое	650—900
Хромовое:	
режим молочного хрома	450—600
режим твердого хрома	750—1100
из тетраборатного	350—400
электролита	
Серебряное	60—140
Серебряное твердое (сплав	160—220
Ag—Sn)	
Золотое	40—60
Палладиевое	250—400
Родиевое	800—900
Рутениевое	800—900
Железное	450—700

13. Контактное сопротивление (Ом) при нагрузках

Покрытие	Нагрузка, H			
	0,01	0,1	0,25	1
Серебряное	0,08	0,09	0,008	0,006
Золотое	0,1	0,01	0,009	0,008
Палладиевое	0,17	0,015	0,015	0,011
Родиевое	0,17	0,012	0,01	0,008
Никелевое (химическое)	—	4—11	4	2,1
Никелевое	—	0,25	0,05	0,015

14. Механические свойства гальванических покрытий

Покрытие	Электролит и условия осаднения	σ_B , МПа	σ_T , МПа	$\delta_{0,2}$, %	$\sigma_{0,2}$, МПа	
Cu	Сернистые	232—478	50—250	15—41	—	
		430—810		27—39		
		600—1000		—		
	Сернистые с добавкой	500—600		20—40	—	
		485—683		1—7		
		232—683		3—21		
	Борфтористоводородный	126—281	—	6—20	—	
		120—250		7—18		
		—		11—18		
	Нитрофосфатный	420—550	—	10	—	
Щелочные	300—460	1—50				
Щелочные с реверсированием	703—773	—				
	700	—				
Ag	Щелочные концентрированные	240—340	—	5	—	
		100		7—80		
		—		12—19		
	Стандартный, $t = 60^\circ\text{C}$, $i_k = 20 \text{ A/dm}^2$	490	—	6	560	
		—		0		
		—		0		
	Стандартный, $t = 85^\circ\text{C}$, $i_k = 80 \text{ A/dm}^2$	810	—	0—3	—	
		Fe		390—560		15—25
				230—530		25—40
	1) $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 2) FeCl_2 ; $t = 95^\circ\text{C}$	530—560	—	—	56—560	
—		—				
—		—				
Co	Сернистые, после выщелачивания покрытия термообработкой	840	—	0—3	—	
		820		—		
		—		—		
Co—W сплав	После выщелачивания покрытия термообработкой	840	—	0—3	—	
		820		—		
		—		—		

сопротивлением. Эти величины необходимо учитывать при выборе покрытий для контактов и других деталей приборов. В табл. 13 представлены значения контактных сопротивлений.

Механические свойства некоторых гальванических покрытий приведены в табл. 14.

ВЛИЯНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА СВОЙСТВА ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА

Гальванические покрытия оказывают влияние на физико-механические свойства основного металла, что вызвано наводороживанием основного металла и физико-механическими свойствами самого покрытия.

Наводороживание сталей. Наводороживание стали способствует уменьшению ее пластичности, ухудшению характеристик технологических проб на перегиб и скручивание, снижению длительной прочности (т.е. сопротивления замедленному разрушению). С увеличением содержания водорода уменьшается поперечное сужение и удлинение стали, причем поперечное сужение ϕ уменьшается в гораздо большей степени, чем удлинение δ . При увеличении содержания водорода от 2 до 10,3 см³/100 г поперечное сужение стали 25ХНМА уменьшается в 10 раз, а удлинение — на 71%.

В результате интенсивного наводороживания в ряде случаев изменяется характер разрушения стали (происходит переход от вязкого к хрупкому). Растворимость водорода и его влияние на механические свойства стали в определенной степени зависят от структуры последней. Так, при электролитическом наводороживании сталь с различной структурой поглощает неодинаковое количество водорода (см³/100 г): мартенсит — 6,9; троостит — 15,9 и сорбит — 46,5. В то же время охрупчивание стали с трооститной структурой при наводороживании происходит более сильно, чем с сорбитной структурой.

Влияние водорода на свойства сталей в сильной степени зависит от прочности и их структуры: с увеличением прочности отрицательное влияние водорода на механические свойства сталей увеличи-

вается. Наибольшее влияние наводороживания на механические свойства проявляется в случае сталей с мартенситной структурой.

Влияние водорода на механические свойства сталей зависит от условий испытаний. Большое влияние оказывают скорость нагружения и температура испытания. С увеличением скорости нагружения влияние водорода на работу разрушения сталей образцов уменьшается. С понижением температуры испытаний влияние водорода на механические свойства малоуглеродистой стали существенно уменьшается, и при —160°C водородная хрупкость не проявляется. Работы разрушения наводороженных образцов сталей У10, Х4ВЗМЗФ2, 30ХГНЗ и Х12М при температуре —196°C и ненаводороженных образцов близки по значению.

Очень сильно влияет наводороживание на замедленное разрушение высокопрочных сталей, что особенно проявляется при наличии концентраторов напряжений. При этом время до разрушения наводороженных образцов с надзором при уменьшении растягивающих напряжений увеличивается. Ход кривой напряжение—время показывает, что существует некоторое пороговое напряжение — длительная прочность ($\sigma_{0,2}$), ниже которого не происходит замедленного разрушения стали. На длительную прочность большое влияние оказывает радиус концентратора напряжений: с уменьшением радиуса надзора (от 6,25 до 0,025 мм) для наводороженной стали уменьшается почти в 3 раза.

При увеличении прочности углеродистых и низколегированных сталей $\sigma_{0,2}$ также уменьшается. Особенно низкая длительная прочность сталей с мартенситной структурой.

Уменьшение наводороживания приводит к увеличению порогового напряжения и времени до разрушения при данном растягивающем напряжении.

Наибольшее влияние наводороживания на замедленное разрушение сталей наблюдается при однородном воздействии растягивающих напряжений и атомарного водорода. В этом случае замедленное разрушение может происходить при напряжениях во много раз меньших предела текучести. Так, например, образцы стали 30ХГНЗМА

с прочностью 1700 МПа могут разрушаться при катодной поляризации в 20 %-ном растворе H_2SO_4 с добавкой 30 г/л NaCl при напряжении всего лишь 50 МПа.

В процессе нанесения гальванических покрытий на детали из высокопрочных сталей, имеющих большие внутренние напряжения, также могут возникнуть трещины. В этом случае никакое последующее обезводороживание не может привести к восстановлению механических свойств стали.

Наводороживание и при травлении. Степень наводороживания обычно оценивают по изменению пластичности стали при растяжении, характеристикам технологических проб на перегиб и скручивание, прочности стали и т. п. При травлении стали 40ХНМА (σ_в = 2000 МПа) в 20 %-ном растворе H_2SO_4 с добавкой 30 г/л NaCl в течение 120 мин поперечное сужение и удлинение уменьшаются соответственно от $\psi = 47\%$ и $\delta = 10,4\%$ до $\psi = 0,33\%$ и $\delta = 1,6\%$.

С увеличением времени травления пластичность сталей уменьшается, что свидетельствует об увеличении степени наводороживания. Зависимость пластичности сталей от времени травления имеет параболический характер: в первые моменты травления скорость наводороживания максимальна, а со временем она уменьшается. Исследования влияния времени травления в 20 %-ном растворе H_2SO_4 с добавкой 30 г/л NaCl на поперечное сужение ψ и удлинение δ стали 30ХГН2А дали следующие результаты:

время травления, мин	0	15	30	45	60
ψ , %	50,6	30,6	17	15	8,5
δ , %	11,6	7,9	5,6	—	3,5

Наблюдается изменение пластичности стали при травлении в кислоте в течение 60 мин связано не с молекулярным водородом в коллекторах, а с растворением в кристаллической решетке атомарным водородом (или протоном). Об этом свидетельствует тот факт, что при выдержке травящих образцов в кипящей воде в течение 15–20 мин или на воздухе в течение нескольких суток пластичность стали при нормальной температуре восстанавливается.

На наводороживание стали при травлении оказывает большое влияние концентрация и природа кислоты.

Наводороживание стали в растворе H_2SO_4 больше, чем в HCl. С увеличением концентрации H_2SO_4 до определенного значения наводороживание стали увеличивается, а в растворе HCl с повышением концентрации оно уменьшается.

Пластичность высокопрочной стали 30ХГН2А после травления в H_2SO_4 меньше, чем в HCl, что видно по изменению пластичности стали, т. е. по изменению ψ , после травления в течение 30 мин.

Травление в растворе	Без травления	В 20 %-ной H_2SO_4	В 20 %-ной HCl
ψ , %	49	14,8	33

При катодном травлении в H_2SO_4 и HCl введение стимуляторов наводороживания (As_2O_3 , соединений SeO_2 , TeO_2 , H_2S , тиомочевны и др.) вызывает увеличение наводороживания стали.

Ингибиторы уменьшают наводороживание при травлении стали в кислотах (табл. 15).

Следует отметить, что ингибиторы, сильно тормозящие процесс растворения стали в кислотах, не всегда вызывают уменьшение наводороживания. Дистиллированная вода является слабым ингибитором коррозии, но он в то же время тормозит наводороживание стали при травлении в H_2SO_4 . Тиомочевина в растворе H_2SO_4 наоборот, сравнительно эффективный ингибитор коррозии, однако усиливающий наводороживание стали.

Наводороживание при нанесении гальванических покрытий. В процессе

15. Влияние уротропина на наводороживание стали 40ХГН2А при травлении в течение 2 ч

Обработка образцов и состав травящего раствора	σ_v , МПа	ψ и δ	
		%	%
Без травления	1960	47	10,4
15 %-ная HCl	1684	0,63	0,52
20 %-ная H_2SO_4 + NaCl (30 г/л)	1115	0,33	1,6
10 %-ная HCl + уротропин (50 г/л) в предельно возможной в течение суток	1980	46,6	10,0

нанесения гальванических покрытий наблюдается сильное наводороживание стали происходит в цинковых электролитах. Гораздо меньше наводороживание наблюдается в кислых электролитах, однако достаточное для ухудшения механических свойств высокопрочных сталей.

На наводороживание сталей при нанесении гальванических покрытий определяющее влияние оказывает состав электролита, плотность тока, природа и структура покрытия.

При оценке изменения механических свойств стали необходимо учитывать возможность влияния самого покрытия. В ряде случаев влияние покрытия может оказаться более сильным, чем водород, диффундирующий в сталь. Известно, например, что с увеличением времени хромирования наводороживание стали увеличивается, и пластичность стали при осевом растяжении уменьшается. Однако, если оценку изменения пластичности стали вследствие наводороживания при хромировании проводить по испытанию хромированных образцов на изгиб, то окажется, что с увеличением толщины хромого покрытия и, следовательно, времени хромирования относительная хрупкость не увеличивается, а уменьшается. Поэтому метод определения охрупчивания стали испытанием образцов на изгиб может быть использован только в случае мягких эластичных покрытий. В случае твердых хромок, как, например, хромок, этот метод может дать ошибочное представление о степени наводороживания основного металла — стали.

Поскольку на наводороживание стали основное влияние оказывает концентрация адсорбированных атомов H, то время до растрескивания напряженной высокопрочной стали в процессе нанесения гальванических покрытий является важным параметром при определении степени наводороживания стали в процессе электролиза.

Для определения этим методом степени наводороживания используют плоские образцы высокопрочной стали (например, 30ХГН2А), которые после термической обработки (закалки в масле с изъятием отпуском) шлифуют до размера 100х8х2 мм.

Растягивающие напряжения, не превышающие предела текучести, создают




Рис. 1. Приспособление для создания растягивающих напряжений: 1 — образец; 2 — скоба; 3 — винт

изгиб образцов в специальном приспособлении (рис. 1) с помощью винта. Данная методика нагружения дает возможность создавать растягивающие напряжения с точностью ~3%.

$$\sigma = \frac{6Eh}{l^2},$$

где E — модуль упругости; h — толщина образца; l — длина прогиба; l — расстояние между опорами в приспособлении (60 мм).

После подготовки образцов на них наносят гальваническое покрытие и определяют время до растрескивания при данном растягивающем напряжении в процессе электролиза.

Определение пластичности сталей метастабильной структуры проводят методом изгиба плоских образцов (рис. 2). Плоский образец, установленный между двумя параллельными губками, изгибается. По расстоянию между губками h , при котором разрушаются образцы, определяют пластичность при изгибе. С уменьшением пластичности стали величина h при изгибе образцов увеличивается.




Рис. 2. Приспособление для испытания образцов на изгиб: 1 — губки; 2 — образец

Таким образом, для установления степени наводороживания стали в процессе нанесения гальванических покрытий целесообразно определять: 1) пластичность (относительное поперечное сужение ψ и удлинение δ) стали после нанесения гальванических покрытий; в качестве стандартных образцов использовать стандартные образцы (гатарнисты); 2) время до разрушения напряженных плоских образцов из высокопрочных сталей в процессе нанесения гальванических покрытий; 3) пластичность при изгибе (η) плоских образцов из стали с мартенситной структурой (например, стали У8) после нанесения гальванических покрытий. Последний метод рекомендуется только для мягких покрытий, например, цинковых и кадмиевых.

Наводороживание при цинковании. Для цинкования сталей деталей широкое применение находят кислые, цианитные и другие электролиты.

При цинковании в сернокислом электролите ($\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, H_2BO_3 , $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) при pH 4, в несодержащем поверхностно-активных веществ, и $i_k = 1 \text{ А/дм}^2$ происходит лишь не большое наводороживание стали.

Введение в кислый цинковый электролит поверхностно-активных добавок (например, декстрина, сернокислого алюминия) увеличивает наводороживание стали, причем добавка декстрина вызывает большее наводороживание стали, чем сернокислый алюминий.

Повышение плотности тока при цинковании в кислом электролите также увеличивает степень наводороживания стали. Повышение температуры электролита с добавкой декстрина (10 г/л) уменьшает наводороживание стали У8А.

При цинковании в цианитном электролите происходит сильное наводороживание и связанное с этим уменьшение пластичности стали.

С увеличением времени цинкования до 20 мин наводороживание и связанное с этим снижение пластичности стали происходит в первые моменты цинкования.

При цинковании в указанном электролите высокопрочные стали обнаруживают высокую склонность к водородному растрескиванию (табл. 16).

С увеличением плотности тока и

16. Влияние плотности тока на время до появления трещин при цинковании напряженных образцов стали 40ХГСН2А

Плотность тока, А/дм ²	Время до появления трещины, мин, при i_k , А/дм ²				
	0,5	1	2	5	10
1450	2	2	2	1	0,5
1200	7	4	3	2	1,5
1000	120	120	120	3	2,5
800	120	120	120	1	3
600	120	120	120	10	3

* Трещины не обнаружены.

раствляющихся напряжений время до появления трещины уменьшается. Если при плотности тока $0,5 \text{ А/дм}^2$ образцы растрескиваются при напряжении 1200 МПа, то при плотности тока 1 А/дм^2 — при напряжении 1000 МПа, а при 10 А/дм^2 трещины образуются при 600 МПа.

Цинкование в хлористоаммонийном электролите при различных плотностях тока 0,5; 0,7; 1; 1,5 А/дм² не вызывает водородного растрескивания образцов напряженной стали 40ХГСН2А [$\sigma = 1450 \text{ МПа}$] в течение 120 мин. Однако цинкование в хлористоаммонийном электролите с добавкой роданидного аммония при pH 7 и $i_k = 1 \text{ А/дм}^2$ и в борфторводородном электролите при pH 4—5 и $i_k = 2 \text{ А/дм}^2$ вызывает значительное наводороживание стали 40ХГСН2А.

Наводороживание и при кадмировании. При кадмировании в цианитных электролитах происходит значительное наводороживание и связанное с этим уменьшение пластичности, например, стали У8А при $i_k = 2 \text{ А/дм}^2$. Наиболее сильное наводороживание происходит в начале кадмирования, что отчетливо проявляется при кадмировании напряженных образцов стали 40ХГСН2А. С увеличением плотности тока время до появления трещины и напряжение, при котором происходит водородное растрескивание, уменьшаются.

Кадмирование в цианитном электролите приводит к значительному уменьшению пластичности высокопрочных сталей. Пластичность стали 40ХГСН2А после кадмирования уменьшается: по-

перечное сужение от 38 до 7,8 % и удлинение от 12,4 до 4,2 %, а стали 40ХНМА — соответственно от 43,4 до 22,4 % и от 11 до 7,6 %. Кадмирование в хлористоаммонийном электролите на толщину 9—12 мкм с предварительной активацией в 10%-ном растворе HCl с уротропином (40—50 г/л) не вызывает изменения механических свойств (σ_b , ψ и δ) высокопрочных сталей 40ХГСН2А и 40ХНМА.

Наводороживание и при хромировании. В процессе электроосаждения хрома происходит наводороживание покрытия и основного металла. Поэтому важно оценить влияние режимов хромирования на содержание водорода в стали и хrome.

Методика, основанная на электрохимическом окислении водорода, диффундирующего через тонкую металлическую мембрану, позволяет непосредственно изучать влияние режима хромирования, состава электролита, состояния поверхности стали и других факторов на водородопроницаемость стали, а следовательно, на ее наводороживание.

Установлено (рис. 3 и 4), что изменение i_k от 30 до 90 А/дм² при одинаковом времени хромирования мало влияет на количество проникнувшего в сталь водорода. Влияние i_k проявляется в изменении продолжительности хромирования: т. е. чем меньше i_k , тем больше время для получения хромовых покрытий одинаковой толщины и больше водорода проникает в сталь. Для наводороживания стали опасны именно i_k при которых хром не осаждается и выделяется лишь водород. В этих условиях в сталь проникает в 6—7 раз больше водорода (например, при $i_k = 5 \text{ А/дм}^2$ и $t = 65^\circ\text{C}$), чем при более высокой плотности тока i_k , когда осаждается хром. Такие плотности могут реализоваться на участках детали, плохо изолированных или труднодоступных для электрических связей линий (в случае сложнопрофильированных поверхностей).

Наиболее влияет на проникновение водорода в сталь температура электролита. При увеличении температуры (с 55 до 75 °C) диффузия водорода в сталь усиливается в 6—10 раз в зависимости от природы стали. Увеличение проникновения водорода в сталь с повышением температуры обуслов-




Рис. 3. Изменение количества диффундирующего водорода, проникнувшего в сталь 30ХГСН2А, при осаждении хрома в катодном растворе в стандартном электролите:

1 — 9 А/дм^2 ($t = 55^\circ\text{C}$); 2 — 30 А/дм^2 ($t = 55^\circ\text{C}$); 3 — 60 А/дм^2 ($t = 65^\circ\text{C}$); 4 — 90 А/дм^2 ($t = 75^\circ\text{C}$); 5 — 30 А/дм^2 ($t = 75^\circ\text{C}$); 6 — 60 А/дм^2 ($t = 75^\circ\text{C}$). J_m — ток окисления, пропорциональный количеству водорода, проникнувшего в сталь; J_m — абсолютный ток окисления.

лено возрастанием коэффициента диффузии водорода и особенно с изменением структуры хрома и его способности удерживать водород.

При нанесении блестящего хрома, в котором содержание водорода составляет около 5,5—6,5 см³ на 1 г хрома, в сталь проникает почти в 10 раз меньше водорода, чем при нанесении матового хрома, с пористостью около 1,7—2,5 см³ на 1 г хрома.




Рис. 4. Влияние продолжительности осаждения хрома в стандартном электролите на количество диффундирующего водорода в сталь 30ХГСН2А:

1 — 9 А/дм^2 ($t = 55^\circ\text{C}$); 2 — 30 А/дм^2 ($t = 55^\circ\text{C}$); 3 — 60 А/дм^2 ($t = 65^\circ\text{C}$); 4 — 90 А/дм^2 ($t = 75^\circ\text{C}$); 5 — 30 А/дм^2 ($t = 75^\circ\text{C}$); 6 — 60 А/дм^2 ($t = 75^\circ\text{C}$).

Изменение состава электролита отражается на проникновении водорода в сталь вследствие изменения скорости осаждения и структуры хрома: снижение скорости осаждения увеличивает анодное окисление, а увеличение дефектности структуры, сопутствующее образованию более осевших осадков, наоборот, снижает. Влияние изменения состава электролита зависит от режима электролиза. Например, увеличение содержания H_2SO_4 от 2,5 до 7,5 г/л при $t_k = 90$ $^{\circ}A/dm^2$ существенно снижает проникновение водорода в сталь при 75 $^{\circ}C$ и незначительно влияет при 65 $^{\circ}C$.

Определенную роль в проникновении водорода в сталь играет вид обработки поверхности перед хромированием. Влияние упрочняющей обработки поверхности связано в основном с изменением микрорельефа поверхности: при виброупрочнении поверхности стальными шариками и шлифовании поверхности проникновение водорода в сталь одинаково, а при неустойчивой обработке оно снижается. Степень этого снижения зависит от режима электролиза: при $t = 75^{\circ}C$ и $i_k = 90$ A/dm^2 оно значительно, а при $t = 65^{\circ}C$ и $i_k = 60$ A/dm^2 — мало.

Количество диффундирующего в сталь водорода при хромировании существенно зависит от природы стали вследствие изменения коэффициента диффузии водорода и степени заполнения поверхности адсорбированным водородом.

Наводороживание основного металла в процессе хромирования изменяет характеристики пластичности стали (табл. 17).

17. Влияние продолжительности хромирования на пластичность стали 30Г2СН2А

Продолжительность хромирования, мин	Φ , %	Уменьшение сужения $\Delta\epsilon$, %
0	51,0	0
39,5	39,5	22,6
10	26,2	48,6
50	28,1	54,7
80	14,6	71,6
240	11,5	77,4

Особенно сильное наводороживание и уменьшение пластичности стали наблюдается при хромировании в течение первых 10 мин. С увеличением времени хромирования пластичность стали уменьшается менее интенсивно. Следует отметить, что если при циклировании и кадмировании в цианистом электролите наводороживание стали происходит только в течение первых 20–30 мин, то при хромировании заметное наводороживание наблюдается даже через 240 мин.

С повышением температуры электролита увеличивается наводороживание основного металла и уменьшается его пластичность. Наводороживание, происходящее при нанесении гальванических покрытий, приводит к реаксному уменьшению длительной прочности высокопрочных сталей. Это особенно опасно, так как разрушение может начаться без заметной пластической деформации при напряжениях, намного меньших предела прочности.

При заведомо наводороженной сталь обнаруживает понижение длительной прочности. Так, наводороженная сталь с пределом прочности $\sigma_b = 2000$ МПа может подвергаться замедленному хрупкому разрушению при напряжении всего лишь 300 МПа.

Существование в настоящее время тесной связи между замедленным разрушением наводороженной стали с диффузией водорода (атомов или протонов), растворенного в кристаллической решетке, к вершине трещины или местам с максимальным трехосным растяжением.

Термическая обработка. После нанесения гальванических покрытий термическая обработка деталей проводится для удаления водорода из покрытия и основного металла с целью восстановления исходных физико-механических свойств основного металла и улучшения физико-механических свойств покрытия.

Основные параметры, определяющие эффективность термической обработки, — температура и продолжительность процесса.

В табл. 18 приведены режимы термообработки после нанесения гальванических покрытий.

Термическую обработку для удаления водорода из основного металла и покрытия после нанесения цинковых и

18. Режимы термообработки после нанесения гальванических покрытий

Металл покрытия	Температура нагрева, $^{\circ}C$	Продолжительность, ч	Примечание
Zn	180–200	2–3	Детали с пределом прочности 900–1400 МПа
	180–200	2–3	
Cd	140–160	2–3	Детали с цементованными поверхностями. Детали из высокопрочных сталей ($\sigma_b \geq 1400$ МПа)
	180–200	12	
Cr	200–230	3	Детали с цементованными поверхностями
	140–160	3	




Рис. 5. Выделение водорода твердым хромом в зависимости от времени термообработки и температуры нагрева: 1 — 120 $^{\circ}C$; 2 — 150 $^{\circ}C$; 3 — 180 $^{\circ}C$; 4 — 200 $^{\circ}C$.

Сопротивление усталости. Гальванические покрытия снижают сопротивление усталости основного металла. Наибольшее влияние на снижение сопротивления усталости сталей (особенно высокопрочных) оказывают хромовые покрытия, что обусловлено в основном низкой прочностью и пластичностью хрома и наводороживанием стали.

В процессе нагружения при напряжениях, превышающих предел прочности покрытия, в хроме возникают трещины, ориентированные перпендикулярно действию силового потока, и долговечность деталей определяется временем, которое требуется для их развития. Следует в связи с этим отличать влияние микроскопических трещин в покрытии, образующихся в процессе осаждения хрома, от влияния трещин, которые образуются в покрытии при циклических нагрузках вследствие низкой прочности и пластичности хрома. Микроскопическая сетка трещин, имеющаяся в хромовом покрытии как в исходном состоянии, так и после термической обработки, не может служить причиной снижения сопротивления усталости основного металла, так как наличие очень большого их количества примерно одинаковых размеров и расположенных в большей частоте на поверхности покрытия приводит к значительному

кадмевых покрытий на деталях с пределом прочности меньше 900 МПа допускается не проводить.

Термическая обработка хромированных деталей проводится при температуре 200–230 $^{\circ}C$ в течение 3 ч. За это время удаляется примерно 2/3 водорода, поглощенного покрытием и основным металлом в процессе электролиза. При этом скорость удаления водорода не одинакова во времени: вначале происходит быстрое выделение, но примерно через 2 ч наступает сильное замедление процесса, и для полного удаления водорода требуется значительное время нагрева (рис. 5). Поскольку в течение 3 ч выделяется основное количество водорода, а оставшееся практически не влияет на механические свойства основного металла, то увеличивать продолжительность обезводороживания не следует. Из данных, приведенных на рис. 5, следует, что недопустимо уменьшение температуры обезводороживания, так как в этом случае резко уменьшается выделение водорода даже при продолжительной выдержке.

При обезводороживании хромированных сталей уменьшается содержание водорода как в основном металле, так и в хроме.

19. Влияние упрочнения ППД на долговечность стали 30ХГСН2А при отпуске в цикле напряжений при растяжении

Обработка поверхности	Число циклов до разрушения при $\sigma_{\text{max}} = 1000 \text{ МПа}$
Шлифование	50 000
Шлифование и хромирование	7 000
Шлифование, пескоструйная обработка и хромирование	50 000
Шлифование, алмазное выглаживание и хромирование	55 000

разружающему действию этих трещин и реакую уменьшению отрицательного влияния их как концентраторов напряжения. Трещины же в хромо-вом покрытии, возникающие в результате приложения циклических нагрузок, действуют как концентраторы напряжения и определяют снижение сопротивления усталости хромированной стали. Поэтому все факторы, влияющие на механическую прочность и пластичность хрома, при прочих равных условиях будут влиять на образование трещин в хrome. К этим факторам следует отнести структуру хромого покрытия и наводороживание, которые, в свою очередь, зависят от состава электролита и режима электролиза.

Однако применение упрочняющей обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД), например, пескоструйной обработки, алмазного выглаживания, вибронаклепа, позволяет практически полностью устранить влияние хромирования на сопротивление усталости высокопрочных сталей. Упрочняющая обработка ППД создает сжимающие напряжения в поверхностном слое и изменяет геометрию микрорельефа поверхности путем значительного увеличения радиуса микронеровностей. Для хромированных деталей упрочнение поверхностного слоя ППД необходимо для того, чтобы препятствовать распространению трещин, образовавшихся в хrome при циклических нагрузках, в основной металл. Это благоприятно сказывается на повышении сопротивления усталости хромированной стали (табл. 19).

Применение термической обработки (отпуска), обводороживания и упрочнения ППД перед хромированием позволяет практически устранить влияние хромирования на сопротивление усталости высокопрочных сталей, т. е. решить вопрос о возможности многократного ремонта деталей из этих сталей с восстановлением хромого покрытия при каждом ремонте.

В табл. 20 показано влияние многократного хромирования на циклическую долговечность образцов из сталей 30ХГСН2А и 40ХГСН3ВА при отпуске в цикле напряжений при растяжении, а в табл. 21 — на предел выносли-

20. Влияние однократного и многократного хромирования на долговечность образцов из сталей 30ХГСН2А и 40ХГСН3ВА при отпуске в цикле напряжений при растяжении

№ по иср.	Кратность хромирования	Среднее число циклов до разрушения при $\sigma_{\text{max}} = 1000 \text{ МПа}$	
		30ХГСН2А	40ХГСН3ВА
1	Однократное (пескоструйный 1 раз)	54 600	59 700
2	Шестикратное без промежуточного нагружения (образцы пескоструйны 6 раз)	48 800	—
3	Шестикратное без промежуточного нагружения (образцы пескоструйны 4 раза)	45 300	—
4	Шестикратное с промежуточным нагружением при $\sigma_{\text{max}} = 1000 \text{ МПа}$ через 8000 циклов нагружения после каждого хромирования (пескоструйный 6 раз)	52 900	60 200

вости стали 30ХГСН2А. С целью определения влияния на малоцикловую усталость сталей типа 30ХГСН2А многократного хромирования и эксплуатационных нагрузок была испытана серия хромированных образцов, которые нагружались после каждого нанесения покрытия (см. табл. 20, п. 4).

Приведенные в табл. 20 и 21 данные показывают, что шестикратное хромирование при условии проведения третьего отпуска и упрочняющей обработки ППД перед каждым хромированием оказывает такое же влияние на циклическую долговечность и предел выносливости высокопрочных сталей типа 30ХГСН2А, как и однократное хромирование. Это обусловлено тем, что применение упрочняющей обработки ППД перед каждым хромированием восстанавливает сжимающие напряжения в поверхностном слое стали, что тормозит распространение трещины, образовавшейся в хrome в результате воздействия циклических нагрузок, в основной металл.

Примечание. В разделе использованы сведения из книг: 1. Ажогин Ф. Ф. Коррозионное растрескивание и защита высокопрочных сталей. М.: Металлургия, 1974, 240 с. 2. Мельников Н. С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении. М.: Машиностроение, 1979, 296 с.

21. Влияние многократного хромирования на предел выносливости сталей 30ХГСН2А

Обработка образцов	Предел выносливости при отпуске в цикле напряжений σ_{-1} , МПа	Предел выносливости при симметричном нагружении σ_{-1} , МПа
Шлифование	1160	606
Шлифование и пескоструйная обработка	1200	660
Однократное хромирование	1160	640
Шестикратное хромирование	1150	720

Примечание. Предел выносливости при отпуске в цикле напряжений при растяжении — на базе 2-10⁶ циклов; предел выносливости при симметричном цикле напряжений при изгибе — на базе 10⁶ циклов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Шлифование и полирование. Шлифование применяют для устранения царапин, забоин, рисок и других дефектов на поверхности деталей, а также для получения гладкой и ровной поверхности перед нанесением на нее защитных декоративных покрытий.

Шлифование — механический процесс снятия тонкой стружки металла острыми режущими трапециями мелких зерен абразивных материалов.

Полирование — механический процесс получения блестящей (зеркальной) поверхности сплаживанием мельчайших неровностей предварительно шлифованной поверхности.

Шлифование и полирование крупных и средних деталей производят абразивными кругами и лентами; можно использовать и вибрационно-абразивное шлифование и полирование. Для мелких деталей эффективнее применить методы вибрационно-абразивной обработки и галтовки в барабанах с абразивными материалами. Шлифование и полирование кругами ведут на одностанильных или двухстанильных станках. Шлифовальные и полировальные круги изготовляют из войлока, сизаля, биса, брезента, сукна, байки и других материалов, на рабочую поверхность которых наносят абразив, удерживаемый специальной связкой. При шлифовании деталей накатными войлочными или матерчатыми кругами, а также при полировании необходимо для более мягких металлов подбирать и более мягкие, т. е. эластичные, круги.

Для получения чисто отшлифованной поверхности рекомендуют при каждом последующем переходе применять круг более твердый, чем при предыдущем переходе.

В зависимости от назначения круги различаются видом и сортом абразивного материала, твердостью, связкой.

При выборе абразивного круга необходимо учитывать твердость обрабатываемого материала, площадь соприкосновения круга с деталью. Чем тверже обрабатываемый материал и больше площадь соприкосновения круга с деталью, тем мягче должен быть круг. Из-за высокой плотности войлочных кругов их целесообразно применять для шлифования деталей с острыми и прямыми углами, овальными, вырезными — там, где нужно скруглить поверхность ровной и не «закашивать» края детали.

Для шлифования деталей под заданно-декоративные покрытия наряду с войлочными широко применяют матерчатые круги. Они отличаются упругостью и эластичностью. Их используют при шлифовании как черных, так и цветных металлов. Благодаря эластичности они удобны для шлифования деталей сложного профиля.

Применяемые на ряде заводов самоохлаждающиеся вентилируемые круги имеют стойкость значительно большую, чем обычные полировальные круги.

При полировании используют полировальные пасты. В их состав входят абразив и связующее вещество. В качестве абразива применяют окись железа, окись хрома, окись алюминия, окись цинка, а в качестве связующего вещества — стеарин, парафин, слезиновую кислоту, говяжье сало и др. Пасты могут быть твердыми и жидкими. Применение автоматической подачи пасты увеличивает производительность процесса, создает удобство в работе и обеспечивает высокое качество обработки.

Последовательность переходов при шлифовании и полировании в режиме шлифования и полирования для различных материалов приведены соответственно в табл. 1 и 2.

На ряде заводов в связи с внедрением высокопроизводительного полировального оборудования применяют

непрерывные гибкие абразивные ленты и ленточные круги, собранные из шлифовальных шкур с различным зерном абразива.

Технологические параметры шлифования и полирования абразивными лентами приведены в табл. 3.

Обработка абразивными лентами в сравнении со шлифованием войлочными кругами имеет следующие преимущества:

поверхность соприкосновения ленты с деталью значительно больше, что способствует лучшему рассеиванию теплоты; скорость движения ленты остается постоянной во все время шлифования; отпадает необходимость в балансировке рабочего инструмента; более оперативная перекачка станка; более безопасные условия труда.

В зависимости от состояния поверхности детали шлифование ведут в несколько переходов с постепенным уменьшением величины зерна абразива от первой операции к последней (табл. 4).

После того как шлифованием сняты основные микронеровности поверхности, иногда перед декоративным полированием круг с мелким абразивом, который применялся на предыдущем переходе шлифования, слегка смазывают парафином, техническим салом или специальными засалочными пастами. Эта операция желательна в тех случаях, когда необходимо предотвратить детали от выкрашивания и задирки при тонком шлифовании поверхности.

Режим шлифования определяется материалом обрабатываемых деталей, частотой вращения круга и его давлением на поверхность металла. При шлифовании твердых материалов простой формы частота вращения круга больше, чем при обработке более мягких материалов и деталей сложной формы. При предварительном шлифовании, в отличие от тонкого, для снятия большого слоя металла увеличивают силу прижима деталей к вращающемуся кругу. В табл. 5 приведены значения частоты вращения различных по размеру кругов при шлифовании деталей из различных материалов.

Галтовка (абразивная обработка в барабанах по ГОСТ 23505—79). Этот процесс есть разновидность шлифования и полирования, заключающаяся

1. Последовательность переходов при шлифовании и полировании

Наименование перехода	Зернистость абразивного материала	Параметры шероховатости по вытеснению R_a , мкм
Шлифовальные: предварительное, чистовое, тонкое	50-40 25-16 12-8	8,0 5,0—2,5 2,5—1,25
Полировальные: Зернистое полирование	6-М70 М10—М35 и тонкая паста ГОИ	1,25—0,32 0,32—0,16

в очистке и отделке поверхности мелких деталей насипью для снятия заусенцев, окалин, неровностей и уменьшения шероховатости поверхности.

Галтовку осуществляют в аппаратах барабанного и колокольного типа, в которые загружают абразивные материалы и детали. При вращении барабана или колокола с выступающих частей поверхности деталей снимается тонкий слой металла в результате трения их между собой, а также с абразивными и полирующими материалами. Различают сухую (абразивную) галтовку и мокрую (жидкостно-абразивную) галтовку, которую в зависимости от применяемого размера абразива ведут на подводное шлифование и подводное полирование.

2. Режимы механического шлифования и полирования накатными кругами, покрытиями пастами и абразивным зерном

Обрабатываемый материал	Частота вращения, об/мин, при обработке		Давление на обрабатываемую поверхность, МПа
	абразивным зерном	пастами	
Сталь, никель, хром	20—35	30—35	0,1—0,2
Медь и ее сплавы	16—25	25—30	0,08—0,03
Алюминий, цинк, латунь	12—20	20—30	0,04—0,01 0,02—0,01

3. Режимы шлифования и полирования абразивными лентами

Материал детали	Форма обрабатываемой поверхности	Способы обработки	Материал абразивной ленты	Эффективность обработки		Скорость ленты, м/с	Давление детали на МПа
				Шлифование	Полирование		
				предварительное	окончательное		
Сталь: среднеуглеродистая	Плоская или слабо-вогнутая (плоскостная)	Ткань Бумага	Экстремально-жесткая	32—20 25—12	20—10 12—10	6—5 8—6	0,05—0,1 0,05—0,2 0,05—0,2 0,05—0,2
	Цилиндрическая (реже плоская)	Ткань	Жесткая	80—25 50—20	20—10 12—10	6—4 12—3	0,05—0,1 0,05—0,2 0,05—0,2 0,05—0,2
	Плоская или слабо-вогнутая (плоскостная)	Ткань	Жесткая	50—25 25—10	25—10 —	6—5 8—15	0,05—0,1 0,05—0,2 0,05—0,2 0,05—0,2
	Плоская или слабо-вогнутая (плоскостная)	Ткань	Жесткая	80—25 25—12	20—10 12—10	6—5 8—5	0,05—0,1 0,05—0,2 0,05—0,2 0,05—0,2
Медь	Плоская или слабо-вогнутая (плоскостная)	Ткань	Жесткая	25—20 80—25	20—10 25—5	10—5 6—3	До 0,03
	Плоская или слабо-вогнутая (плоскостная)	Ткань	Жесткая	40—25 20—10	25—12 10—8	8—3 10—6	До 0,03
Латунь	Плоская или слабо-вогнутая (плоскостная)	Ткань	Жесткая	80—25 40—20	25—10 10—5	6—3 8—3	До 0,04
	Плоская или слабо-вогнутая (плоскостная)	Ткань	Жесткая	80—25 40—20	25—10 10—5	6—3 8—3	До 0,04

4. Последовательность переходов при шлифовальной обработке деталей

Материал, покрытие детали	Параметры шероховатости поверхности, мкм				Номер пере- хода	Номер шлиф- порошка	Паста
	исходные		требуемые				
	Ra	Rz	Ra	Rz			
Сталь углеродистая	10	40	2,0	8,0	1 2	12 8	—
	5	20	0,5	2,5	1 2 3	8 5 4	—
	5	20	0,25	1,25	1 2 3 4	8 5 4 4	—
	2,0	8,0	0,125	0,63	1 2 3 5	5 4 4 —	Шлифовальная Поліровальная
	5	20	0,125	0,63	1 2 3	5 4 —	Шлифовальная Поліровальная
	80	320	0,125	0,63	1 2	5 4 —	Шлифовальная Поліровальная
Алюминий и его сплавы	2,0	8,0	0,125	0,63	1 2 3	5 4 —	Шлифовальная Поліровальная
	2,0	8,0	0,125	0,63	1 2	5 4 —	Шлифовальная Поліровальная
Медь и ее сплавы, сплавы цинка	2,0	8,0	0,125	0,63	1 2 3	5 4 —	Шлифовальная Поліровальная
Медное покрытие	0,5	2,5	0,125	0,63	1	—	Поліровальная
Никелевое, хромо-медное покрытие	0,125	0,63	0,063	0,02	1	—	Поліровальная

Чаще всего для окончательной отделки винтов и болтов небольших размеров, поверхность которых должна быть блестящей, без заусенцев, применяют сухую галтовку. Ее осуществляют либо без абразива, либо с использованием тонкого абразива типа крокуса. Обработку изделий из мягких металлов и резьбовых изделий рекомендуется проводить в аппаратах колокольного типа, где они не испытывают сильных ударов.

При жидкостно-абразивной обработке детали обрабатываются абразивом и полирующими материалами в жидкой среде. В качестве абразива используют сел наждака, керамики, фарфора, корунда, кварцевый песок, стальную сетку, а для полирования — стальные шарики, деревянные опилки, обрезки кожи, фетра и другие мягкие

материалы. В качестве жидкой среды используют 2—3 %-ный раствор щелочи, мыльный, кислотный и другие растворы. Жидкостно-абразивную обработку обычно применяют перед нанесением покрытия, чтобы очистить детали от травильного шлама, а также с целью сглаживания поверхности.

Общий объем абразива барабана должен в 3—8 раз превышать общий объем детали. Объем, занятый в барабане деталями и абразивом, не должен превышать 60 % объема барабана. Уровень раствора должен быть на 30—50 мм выше уровня детали в барабане.

Параметр шероховатости поверхности Ra при жидкостно-абразивном шлифовании уменьшается от 10—2 до 1—0,5 мкм, а при жидкостно-абразив-

5. Зависимость частоты вращения шлифовальных кругов (об/мин) от диаметра и материала обрабатываемых деталей

Обрабатываемый материал	Диаметр круга, мм				
	200	250	300	350	400
Чугун, сталь, никель, хром	2800	2300	1900	1600	1400
Медь и ее сплавы	2400	1900	1500	1300	1200
Алюминий и его сплавы, олово, свинец	1900	1500	1300	1100	1000

ном полировании от 1—0,5 до 0,25—0,125 мкм.

Используемый в качестве абразива ской наждачных или электрокорундовых кругов, мрамора, гранита или флюора предварительно галтуют для снятия острых граней и углов, а затем сортируют на ситах. Крупный абразив (размером 18—20 мм) применяют для быстрого удаления заусенцев и больших неровностей, мелкий (размером 5—10 мм) — для тонкого шлифования и полирования деталей. При обработке деталей сложной конфигурации применяют смесь из абразивного материала различных размеров.

Количество снимаемого металла зависит от частоты вращения барабана. С увеличением частоты вращения величина снимаемого слоя повышается. В зависимости от размеров и массы обрабатываемых деталей частота вращения барабана должна выбираться по табл. 6.

6. Частота вращения барабана и зависимость от размеров деталей

Обрабатываемые детали	Размер детали, мм	Частота вращения барабана, об/мин
Мелкие (легкие)	До 30	28,1/Уд
Средние	30—150	21,2/Уд
Крупные (тяжелые)	Св. 150	15,9/Уд

Примечание. d — Диаметр барабана, м

Эффективность жидкостно-абразивного шлифования и полирования в значительной степени зависит от применяемых абразивных материалов и состава жидкой среды. Так, для шлифования черных металлов рекомендуется применять бой электрокорундовых кругов, крупный кварцевый песок, шлифовальные порошки. Детали из цинковых сплавов, латуни и других мягких металлов лучше обрабатывать обкатанным гранитом, фарфором, мрамором. В качестве жидкой среды при жидкостно-абразивном шлифровании используют растворы следующих составов (мас. доля, %):

1. Для сталей
 - Na₂PO₄ 0,8
 - NaNO₂ 0,2
 - Na₂CO₃ 1,0
 - канфоли 1,0
2. мыло хозяйственное 0,1—0,2
3. NaOH 1—3
4. для меди и ее сплавов 0,5—1,0
5. Na₂CO₃ 0,5—1,0
6. Na₂PO₄ 0,5—1,0
7. для алюминия и его сплавов 0,6—0,8
8. Na₂PO₄ 0,6—0,8

При жидкостно-абразивном полировании лучше использовать 0,2—0,5 % водный раствор хозяйственного мыла (72 %-ного).

Галтовка в барабанах и колоколах является длительным процессом и при оптимально выбранных режимах обработки зависит от исходного и требуемого размера микронеровностей (табл. 7). Так, для изменения параметра Rz стальных деталей от 8 до 0,63 мкм следует затратить около 50 ч.

Более прогрессивные виды галтовки виброабразивная обработка поверхности деталей, галтовка деталей в барабанах с планетарным вращением и магнитно-жидкостно-абразивная обработка.

В качестве жидкой абразивной среды для деталей из углеродистых сталей применяют бой шлифовальных электрокорундовых кругов марки ЭК45, ЧТК размером 10—16 мм и 2—3 %-ный раствор Na₂CO₃.

Для сталей твердостью HB 130 оптимальная частота вращения барабана не превышает 160 об/мин. Продолжительность обработки деталей твердостью HB 130 при исходном размере микронеровностей Rz = 2,5 мкм составляет 15—20 мин, а деталей большей твердостью — 25—30 мин (нижний

Режимы обработки	Галтовка	Раствор	Абразивный материал	Шероховатости поверхности Rz, мкм		Галтовка	Металл, подвергнутый обработке
				до обработки	после обработки		
Сухая	Сухая (полирование)	—	Шлифпорошок N5 3 мкм	8—5	40—20	Сухая (полирование)	Галтовка (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	Бой электрокорундовых кругов Т ВТХ размером 5—30 мм	8—5	40—5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	Бой флюора размером 5—20 мм шарки Ø 4—10 мм	1,25—0,63	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)
				0,32	0,63		
Мокрая (полирование)	Мокрая (полирование)	—	То же	1,25	5	Мокрая (полирование)	Мокрая (

предел для обработки тонкостенных деталей и деталей сложного профиля. Для выполнения грубых очистных операций и снятия заусенцев рекомендуется частота вращения барабана больше 250 об/мин.

Маягитно-жидкостно-абразивная обработка состоит в том, что детали под действием вращающегося электромагнитного поля движутся навстречу жидкостно-абразивной среде, которая непрерывно перемещается многолопастной мешалкой. В результате происходит активное воздействие жидкостно-абразивной среды на обрабатываемую поверхность. Этим методом обрабатывают ролики иглопальных подшипников, детали радиоэлектронной аппаратуры, приборов, часовых механизмов, а также снимают окалину с инструмента.

Для шлифования используют гидроабразивную среду, содержащую 25—500 г/л корунда или карборунда зернистостью № 40 и 15—25 г/л щавелевой кислоты. Продолжительность обработки 2—3,5 ч. Размер микронеровностей R_z в результате обработки уменьшается с 40—20 до 2,5—1,25 мкм.

Виброабразивная обработка. Сущность такой обработки состоит в том, что деталям в абразивной среде, загруженной в контейнер виброустановки, сообщаются колебательные движения различной частоты (25—33 Гц) и амплитуды (1,5—4 мм). В зависимости от состава применяемой рабочей среды виброабразивная обработка представляет собой механический или химико-механический процесс смена мельчайших частиц металла и его окислов с обрабатываемой поверхности, а также сглаживание микронеровностей путем их пластического деформирования частицами рабочей среды вследствие нанесения ими по поверхности деталей большого числа микрорадиусов.



Рис. 1. Влияние форм гранул на процесс абразивной обработки

В зависимости от состава среды может происходить процесс виброабразивного шлифования или виб्रोабразивного полирования.

По сравнению с газостойкой виброабразивной обработкой имеет следующие преимущества:

более рационально загружать виброабразивные контейнеры (до 85 % объема);

выше производительность (более чем в 10 раз);

одновременно можно обрабатывать наружные и внутренние поверхности деталей;

можно контролировать и регулировать процесс обработки;

вибрационные установки можно встраивать в механизированные и автоматизированные линии;

можно без повреждений обрабатывать тонкостенные и хрупкие детали;

можно обрабатывать не только мелкие детали, но и крупные;

вибрационно-химический метод обеспечивает стабильность обработки и высокую точность смена металла (до 1 мкм).

Для проведения грубых очистных операций рекомендуется использовать абразивные частицы с предельно большой массой, для отделочных операций — с относительно малой. Нередко размеры гранул абразива выбирают так, чтобы обеспечить их доступ к закрытым или полузакрытым обрабатываемым поверхностям. Кроме того, когда обработка отдельных поверхностей деталей нежелательна, размеры гранул выбирают так, чтобы они не соударялись с такими поверхностями. При затрудненном доступе к обрабатываемым поверхностям подбирают рациональную форму гранул абразивных частиц (рис. 1).

Химические активаторы процесса виброобработки выполняют следующие функции:

интенсифицируют обработку путем непосредственного физического и химического воздействия на поверхность деталей;

сглаживают зоны резания и пластического деформирования в процессе обработки;

обеспечивают стабильность режущих и выглаживающих свойств наполнителей, сдерживая их от загрязнения и засаливания;

удаляют на рабочей камере (контейнере) виброустановки продукты износа наполнителей и микрочастицы материала обрабатываемых деталей;

обеспечивают пассивирующее и ингибирующее воздействие на поверхность обрабатываемых деталей.

Основными составляющими химических активаторов являются кислоты и щелочи. К ним добавляются моющие и очищающие компоненты (Na₂CO₃, мыло, моющие синтетические средства), осветляющие (NaCl, CrO₃), ингибирующие и пассивирующие (NaNO₂, триэтаноламин и др.), суспендирующие (мыло, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы — КМЦ).

Для предохранения деталей от слипания в процессе виброобработки и качественного добавок используют непереставные компоненты (шпатель, шлифпорошок, подстиловую крупку).

Существует два способа использования химических активаторов при виброобработке.

Первый способ — однооперационное использование активатора: по окончании операции сливают в промывочные стоки, и рабочую камеру (контейнер) виброустановки промывают для следующей операции. При этом объем химического активатора, заливаемого перед началом операции, равен примерно 3—5 % объема контейнера (при заполнении контейнера на 0,8 объема смеси наполнителя и обрабатываемых деталей). Процесс происходит при закрытом сливном отверстии — без рециркуляции.

Второй способ — непрерывная рециркуляция активатора через контейнер, заполненный смесью наполнителя и обрабатываемых деталей. Химический активатор принудительно поступает по трубопроводу из бака-отстойника в контейнер виброустановки и через сливное отверстие и трубопровод возвращается в бак-отстойник. При этом необходимо, чтобы количество химического активатора, поступающего в единицу времени в контейнер виброустановки, было постоянным, иначе может произойти снижение эффективности обработки деталей из-за каскадного накопления (при малом количестве химического активатора) или гашении колебательных движений (при избытке химиче-




Рис. 2. Сравнительная эффективность трех наиболее распространенных технологических процессов (1—3), виброабразивной обработки деталей из углеродистых сталей при различных режимах:
а — 25КЧ2ВТ1,5А3; б — 25КЧ10ВТ1,5А3;
в — 25КЧ6ВТ1,5А3; г — 25КЧ3ВТ1,5А3;
д — 25КЧ1ВТ1,5А3;
е — 30БВ8ВТ1,5А3;
ж — 30БВ4ВТ1,5А3;
з — специально-формованный наполнитель; и — 25КЧ6ВТ1,5А3; к — 25КЧ3ВТ1,5А3;
л — СШ.6 с ДШ.2,5А1,2

ского активатора). Дозировка химического активатора составляет в среднем 2—5 л/мин. Второй способ более выгоден, так как замена активатора в бак-отстойнике, зависящая от ряда факторов (количества химического активатора в бак-отстойнике, его химической активности, степени естественной усадки от неперообразования, испарения, разрыхляемости и т. д.), производится только после выполнения нескольких операций (даже смен).

В настоящее время имеется много рекомендаций по применению составов растворов, типов абразивных материалов и других параметров для достижения эффективной обработки поверхности. В основном процесс виброобработки поверхности сводится к уменьшению параметра шероховатости R_z от 40 до 0,63 мкм за 3—5 переходов в течение 10 ч и более.

Процесс виброабразивной обработки, разработанный в Ворошиловградском машиностроительном институте (рис. 2), основан на использовании более активного раствора, содержащего (г/л):

Na ₂ CO ₃	30
H ₂ O ₂	25
CrO ₃	2
NaNO ₂	2
сульфонол	0,1—0,3

8. Результаты виброабразивной обработки некоторых деталей

Нумерованные детали	Материал	Метод, применяемый при заготовке	Число деталей, прошедших обработку	Параметры шероховатости R_z , мкм		После обработки	После виброабразивной обработки	Повышение производительности, мин	Экономия металла, руб./год
				до обработки	после обработки				
Шатуны велосипедный	Сталь 45	Горячая штамповка	200	160—80	1,25	100	0,5	6	10,0
Сектор садовый	2X13	То же	200	320—160	1,25	150	0,75	6	11,0
Корпус замков авиационных	Холодная штамповка	Холодная штамповка	400	80—40	1,25—0,63	120	0,3	12	12,0
Корпус для фигурного лезвия	Сталь 40	Горячая штамповка	60	80—40	1,25—0,63	90	1,5	10	8,0
Диск электромотора	У10А	Холодная штамповка	200	6,0	1,25	45	0,22	10	14,0
Тарелка	То же	То же	150	5,0	0,63	120	0,8	8	8,0
Ложки: чайные, десертные	12Х18Н9Т Нейзисбер	То же	250 150	20—8,0 8,0	0,63 1,25	180 90	0,72 0,6	5 8	8,0 9,0
Пинцет технический	Сталь У7А	Горячая штамповка	250	40	1,25	80	0,32	12	12,0

Он позволяет добиться уменьшения параметра шероховатости R_z от 40 до 0,63 мкм в течение 2 ч.

В технологии 1 (см. рис. 2) операции выполняются с применением мыльного содового раствора. В технологии 2 используются последовательно несколько различных растворов, содержащих (г/л):

при 1-м переходе		
триполи	5	
NaNO_2	3	
при 2-м переходе		
триполи	3	
при 3-м переходе		
препарат ОП	7	
триполи	7	
NaNO_2	2,5	

Режимы виброабразивной обработки следует релаксировать следующим образом (см. рис. 3): 25КЧ25ВТ11,5А3, где 25 — грануляция шлифовальных тел; КЧ — корунд черный (бой шлифовальных кругов); 25 — зернистость; ВТ1 — твердость связки (высшая твердость); 1,5 — частота колебаний, тыс. кол/мин; А3 — амплитуда колебаний, мм.

Высокие показатели эффективности рекомендованной технологии получены на виброустановке модели ВММ-1004А.

По указанной технологии получены высокие показатели обработки для различных материалов и деталей (табл. 8).

Для деталей из цинка и его сплавов рекомендуется применять при виброабразивной обработке химические активаторы, приведенные в табл. 9.

Одна из важных особенностей виброабразивной обработки состоит в том, что поверхности деталей, находящиеся в рабочей среде, очищаются от различных загрязнений, окислов и приобретают повышенную активность. Это свойство используют для нанесения на поверхность изделий тонких пленок металлов и других материалов, обладающих специальными свойствами (антикоррозионными, антифрикционными и др.).

Обработка щетками — процесс, при котором в результате воздействия кончиков проволоки поверхность металла очищается от ржавчины, окислов, краски, образовывающегося шлама и других загрязнений. Его производят не только с целью очистки поверхности, но и для нанесения на детали штрихового декоративного рисунка. С этой

9. Составы химических активаторов при виброабразивной полировке цинка и его сплавов

Компоненты раствора	С, г/л
КОН	40—50
Линолсин	87—90
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	7—8
NaCl	10—15
Натрий КМЦ	9—12
Питровальс	1,1—0,3
Желатин	2,0
NaCl	0,4—0,6
Пармигелл в жидкой форме	0,18—0,12
Сульфоксил	0,1—0,3

целью операцию производят либо до нанесения покрытия, либо после.

Обработку щетками осуществляют обычно на шлифовально-полировальных станках. Для изготовления щеток применяют стальную, латунную, медную, нейзильберную проволоку. При обработке мягких гальванических покрытий используют также волосные, натуральные либо травяные щетки. При подборе проволоки для изготовления крацевальных щеток можно воспользоваться данными табл. 10.

При декоративной обработке щетин обычно смачивают в содовом или мыльном растворе.

Скорость вращения щеточных кругов может изменяться от 450 до 1800 об/мин.

Струйно-абразивная обработка. Этот вид подготовки поверхности перед нанесением металлических покрытий

10. Характеристики применяемых щеток

Обработываемый металл	Материал проволоки	Диаметр проволоки, мм
Сталь, чугун, бронза	Сталь	0,03—0,3
Никель, медь, латунь	Сталь, нейзильбер	0,15—0,25
Цинковый сплав, алюминий и его сплавы	Латунь, нейзильбер	0,15—0,25
Сегетерин, оловянные покрытия	Латунь, нейзильбер, натур. щетина	0,1—0,15

имеет разновидности: пескоструйная, дробеструйная и жидкостно-абразивная обработка. Он имеет весьма широкое применение, так как является одним из наиболее эффективных способов подготовки поверхности для всех видов покрытий, не требующих полированной поверхности.

Наряду с высокой скоростью и качеством очистки деталей от окислов и ржавчины струйная обработка создает поверхность упругий наклеп, который положительно сказывается на механических свойствах детали. В результате такой обработки с поверхности исчезают заусенцы, завоины, которые отрицательно сказываются на коррозионной стойкости деталей с покрытиями, на качестве осаждаемых покрытий и на их декоративном виде. Этот процесс широко применяют для создания равномерной матовой поверхности детали и повышения светопропускающих характеристик деталей оптической аппаратуры.

Подготовка твердых частей на деталь осуществляется с помощью кинетической энергии сжатого воздуха либо центростремительной силы лопаток турбины. При этом воздух должен быть очищен от воды и масла в масловододелителях. Обработка производится в специальных пескоструйных или дробеструйных агрегатах.

Взамен сухой пескоструйной обработки применяют гидроспектроструйную обработку, обработку абразивными порошками, металлическими, стекля-

нными, искусственными абразивными и другими материалами.

Широкое применение получили металлические и искусственные абразивные материалы.

Металлическая дробь или гесса, которые используются для очистки и подготовки поверхности, выпускаются серийно. Размеры и свойства этих материалов регламентируются ГОСТ 11964—81Е.

Обработка сухим абразивным порошком — весьма производительный способ, заменяющий сухую пескоструйную очистку с использованием существующих пескоструйных аппаратов без их переделки.

Параметры обработки абразивными порошками, металлическим песком и дробью приведены в табл. 11.

Одним из основных требований, предъявляемых к абразивным материалам, является их технологическое соответствие очищаемым деталям. Детали из чугуна, низкоуглеродистой стали (сталь 10), легированной стали (сталь 30ХГСА) после обработки чугунным или стальным песком имеют ту же коррозионную стойкость, что и при обработке кварцевым песком; стойкость лакокрасочных покрытий и эмалей не уменьшается. Очистку деталей из высокопрочных сталей (типа 12Х18Н9Т и 20Х23Н18, жаростойких сплавов ХН75МБТЮ, ХН38ВТ) чугунным песком производить нельзя, так как частицы абразива внедряются в обрабатываемую поверхность, создавая условия для коррозии. Хорошие результаты получены при очистке деталей из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей высококремнистым стальным песком с содержанием 20% кремния. Для обработки деталей из алюминиевых и магнитных сплавов и легированной нержавеющей стали следует применять песок из слюды АЛЮ, который можно изготовить стружкой, полученной при механической обработке, либо из расплава.

Большое распространение за рубежом получили в качестве абразивного материала стеклянные шарики (бисер). Этот материал применяется для очистки поверхностей от окисных пленок, и ржавчины, он не загрязняет обрабатываемую поверхность, не снижает ее количество. Металла имеет большое количество. Рекомендуемые углы атаки струи при

обработке плоских поверхностей $\alpha = 45-60^\circ$. Чем меньше диаметр шариков, тем интенсивнее обработка — больше ударов на единицу поверхности.

Абразивные материалы, твердость которых меньше, чем твердость обрабатываемого материала, можно применять только для обработки, при которой размеры деталей не изменяются (попирание, снятие масляных загрязнений).

При гидроспектроструйной обработке используется смесь песка с водой в отношении от 1:2 до 1:6 (по объему). Требуемый напор осуществляется сжатым воздухом. При обработке поверхности песком или стеклянными шариками совместно с водой получается сравнительно меньшая шероховатость, чем без нее.

Для предотвращения коррозии деталей из черных металлов в водопесчаную пульпу рекомендуется вводить 4—6 г/л Na_2CO_3 и 18—22 г/л NaNO_2 .

В качестве абразива широко применяют кварцевый песок размером 0,15—0,5 мм или шифтпорошок электрокорунда с размером зерен 0,08—0,12 мм.

На деталях, поступающих на гидроспектроструйную обработку, не должно быть жировых загрязнений.

Смену абразивной суспензии производят 1—2 раза в неделю в зависимости от интенсивности работы пескоструйной камеры.

Давление воздуха для очистки должно составлять в зависимости от толщин стенок деталей от 0,15 до 0,6 МПа.

Широкое распространение на отечественных заводах получила суспензия следующего состава (%):

H_2O	60
абразив	30
NaNO_2	8
Na_2CO_3	2

С целью повышения производительности увеличивают содержание абразива и вводят поверхностно-активные вещества; при этом состав суспензии (%) будет такой:

H_2O	64
абразив	33
NaNO_2	2
Na_2CO_3	2
PH_2O	0,5

3 П/р Шугрева




Рис. 3. Зависимость производительности (удельного расхода) полирования (а) и шлифовальности поверхности (б) от шероховатости абразивного материала:

1 — микропорошок М20; 2 — шифтпорошок 3; 3 — шифтпорошок 6; 4 — шифтпорошок 12

Для повышения качества обработки рекомендуется более простой состав (%):

H_2O	77
абразив	20
Na_2CO_3	3

Зернистость абразивных порошков для суспензии выбирают в зависимости от требований к шероховатости обработанной поверхности деталей (рис. 3).

Наибольший сьем металла получают при угле атаки струи суспензии $\alpha = 35-45^\circ$. При $\alpha = 30-35^\circ$ происходит полирование поверхности. Сила удара зависит от длины струи. Для давлений 0,5—0,6 МПа при диаметре сопла 5—7 мм рекомендуемая длина струи 70—110 мм.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Обезжиривание. Химическое обезжиривание поверхности деталей перед нанесением гальванопокрытий, как правило, предшествует электрохимическому обезжириванию; в основном

его применяют при плавке на деталях толстой жировой пленки.

Химический способ удаления жиров основывается на взаимодействии с ними органических растворителей или растворов щелочей, приводящих к их растворению, смыванию или образованию эмульсий.

Органические растворители делят на горючие и негорючие. К горючим растворителям относятся бензин, керосин, бензол, толуол, ксилол, уайт-спирит и др. Их в гальванотехнике не применяют. Более эффективными растворителями являются негорючие и хлорированные углеводороды: трихлорэтилен, тетрагидроэтилен, перхлорэтилен, четыреххлористый углерод, хлорид-113 (старое название фреон-113).

Растворившая способность различных растворителей по отношению к маслам понижается в такой последовательности [кг/(м²·ч)]: хлорид-113 — 4,45; трихлорэтилен — 3,10; ксилол — 2,20; тетрагидроэтилен — 1,70; бензин — 1,30; уайт-спирит — 0,90; керосин — 0,65.

Обезжириванию трихлорэтиленом можно подвергать большинство металлов (сталь, медь, никель, сплавы этих металлов и др.). Следует избегать обработки трихлорэтиленом алюминия, магния и их сплавов, так как при этом происходят нежелательные реакции, сопровождающиеся выделением большого количества тепла, что приводит к разложению реактива с образованием ядовитых соединений. Обработку трихлорэтиленом ведут в жидкой или паровой фазе. Если обезжиривание проводят в жидкой фазе, то детали следует обрабатывать последовательно в двух-трех ваннах с растворителем, нагретым до 60—70°С. Можно быть применено струйное обезжиривание. Продолжительность очистки деталей составляет 3—10 мин.

Хлорированные углеводороды весьма реакционноспособны. В особенности это относится к трихлорэтилену, который в присутствии влаги гидролизуются, отщепляя хлор, в результате чего образуется небольшое количество HCl. Это может привести к коррозии аппаратуры и деталей. Для повышения стабильности трихлорэтилена следует вводить в него 0,01 г/л уротропина или триэтанолamina.

Тетрахлорэтилен, по сравнению с трихлорэтиленом, более устойчив к воздействию влаги, повышенным температурам и контакту с металлами, поэтому его можно использовать для обезжиривания всех металлов, включая алюминий и магний. Хорошими обезжиривающими свойствами и универсальностью действия на различные металлы обладает хлорид-113. Он хорошо смешивается с минеральными маслами, смазками, большинством кремне- и фторорганических соединений, допускает нагрев до 20—50°С, может использоваться как в жидком, так и в паровом состоянии.

В состав щелочного обезжиривающего водного раствора должны входить вещества, способные нейтрализовать жирные кислоты и омылять растительные и животные жиры и масла, а также эмульгаторы, способные уменьшать величину свободной межфазной энергии на границе масла с обезжиривающим раствором и масла с поверхностью детали. Вещества, входящие в обезжиривающий раствор, не должны вызывать коррозию металла и должны легко удаляться при промывке водой. В большей степени этим требованиям соответствуют силикаты и фосфаты щелочных металлов, в меньшей — едкий и углекислый натрий (калий). Раствор Na₂CO₃ способствует уменьшению жесткости воды и легче удаляется водой с поверхности изделий при их промывке, растворы силикатов труднее. Хуже всего смываются растворы Na₂CO₃ и NaOH.

Концентрация компонентов этих растворов должна обеспечивать оптимальную эффективность их эмульгирующего действия. Почти во всех растворах обезжиривания в качестве эмульгатора рекомендуется использовать силикаты щелочных металлов, которые при гидролизе образуют H₂SiO₃ в коллоидном состоянии, которая и растворяется. Ее способность диспергировать твердые вещества улучшает качество очистки поверхностей и предотвращает повторное осаждение загрязнений на поверхность деталей. Присутствие силиката в растворе препятствует разеданию щелочами алюминия, цинка, стали и меди, а также потускнению и коррозии этих металлов между процессами обезжиривания и последующими операциями.

Повышение концентрации щелочи в растворе до определенного предела приводит к понижению межфазной энергии на границе двух взаимно нерастворимых жидкостей.

Оптимальную концентрацию щелочи в обезжиривающем растворе выбирают в зависимости от того, какие поверхности загрязнены веществами. Обычно концентрация щелочи составляет от 15 до 100 г/л.

В настоящее время используются анодированные ПАВ: алкилсульфат, сульфолон НП-1, НП-3, ДС-РАС, иеионогенные ПАВ: синтанол ДС-10, ДТ-7, ДТ-10, синтамад-5, препараты ОП-7, ОП-10, ОП-20, ОП-30 (выпускаются на основе полиэтиленгликолевого эфира). Они устойчивы в щелочной, кислой и нейтральной средах.

При подборе ПАВ необходимо учитывать возможность нейтрализации сточных вод после обезжиривания. В этом отношении препараты ОП-7, ОП-10, сульфолон НП-1, алкилсульфат малопригодны, так как они являются биологически активными ПАВ. Биологически мягкие ПАВ — синтамы ДС-10 и синтамад-5 успешно применяют в качестве заменителей ОП.

Сравнение эффективности действия ряда ПАВ при концентрации 1 г/л и температуре 60°С показало, что их моющая способность возрастает в такой последовательности: вторичные алкилсульфаты, сульфолон, синтанол ДС-10, синтамад-5, синтамы ДТ-7. Хорошей моющей способностью характеризуется синтанол ДТ-10.

12. Составы растворов (г/л) для химического обезжиривания

Компоненты раствора	№ раствора									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NaOH (KOH)	—	—	10—15	—	—	—	—	—	5—8	—
Na ₂ CO ₃	—	10—20	30—40	20—30	—	—	—	10—15	—	15—20
Na ₂ PO ₃ × 12H ₂ O	10—20	5—10	0—70	30—50	10—60	10—15	—	10—50	40—50	25—30
Na ₂ SiO ₃ × 10H ₂ O	8—8	3—5	—	—	5—10	20—30	—	—	—	—
Na ₂ O-SiO ₂ Препараты ОП-7 или ОП-10	—	—	2—3	3—5	10—15	2—4	—	—	3—5	—
Синтамад-5	—	—	3—5	—	—	—	—	—	—	—
Сульфолон НП-3	8—10	5—10	—	—	8—10	—	—	2—4	—	3—4
Синтанол	—	—	—	—	—	1—6	—	—	—	—

Оптимальная концентрация добавок ПАВ в обезжиривающих растворах составляет 2—8 г/л. Температурный режим обезжиривания связан с типом применяемых ПАВ.

В табл. 12 приведены составы растворов для химического обезжиривания различных металлов и сплавов. Растворы № 1, 3, 5 используются для обезжиривания черных металлов; № 2, 4, 5, 7, 8 — для меди и ее сплавов; № 2, 9, 10 — для алюминия и ее сплавов. Раствор № 5 сравнительно более универсален, в нем обезжириваются детали из черных и цветных металлов. Для очистки полированных деталей рекомендуется использовать растворы № 6, 8, 10; остатки полировальных паст на стальных деталях лучше отмываются в растворе № 6. Растворы № 3, 4, 5 применяют для обработки сильно загрязненных деталей; раствор № 4 — для обезжиривания деталей из меди, ее сплавов, а также деталей с серебряными покрытиями, изготовленными с применением пайки припоями типа ПОС.

Для обезжиривания цинка, магния, сплавов кобальта и индуря припоев растворы следующих составов (г/л):

Цинк и его сплавы	30—40
1. Na ₂ CO ₃	30—50
Na ₂ O-SiO ₂	2—3
препарат ОП-7	40—40
2. Na ₂ PO ₃ × 12H ₂ O	50—60
Na ₂ SiO ₃	25—30
магнетитовый порошок	2—3
магнетитовые стальные	50—60
Na ₂ CO ₃	40—50

$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$ сплав квар, квар	20—30
NaOH	10—20
Na_2CO_3	30—60
$\text{Na}_2\text{PO}_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	50—60
$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$	3—5

Обезжиривание в растворах, содержащих ОП, синтаксол, сульфолон, ведут при 65—70°C; при отсутствии этих компонентов — при 80—90°C.

Высокие моющие и эмульгирующие качества показал следующий состав химического обезжиривания (г/л):

фосфаты натрия	10—20
синт-мид-5	2

Увеличение или уменьшение содержания фосфатов натрия снижает эффективность очистки поверхности. Этот состав можно рекомендовать для всех металлов. С повышением температуры от 70 до 90°C эффективность очистки значительно улучшается. Данные о времени очистки приведены в табл. 13.

Высокая эффективность химического и электрохимического обезжиривания достигается применением составов ДХТИ-301, ДХТИ-302, ДХТИ-303 в количестве 1—5 г/л. После полирования с применением полировальных паст детали обезжиривают струйным методом.

Последовательность обработки следующая: 1) обезжиривание струей в растворе следующего состава (г/л):

Na_2CO_3	40—30
NaOH	40—30
Режим обезжиривания: $t = 60-70^\circ\text{C}$; $\tau = 2,5$ мин;	

- 2) промывка в горячей воде (окунаем); $t = 60-80^\circ\text{C}$; $\tau = 1$ мин;
- 3) промывка в холодной воде (струйная); $\tau = 1$ мин;

13. Продолжительность удаления жировых загрязнений при оптимальной концентрации фосфатов (15 г/л)

Фосфат	Продолжительность удаления смывки, с				
	ПАС-1	ПКС	СПП	Коран-дринкс	Эмульгатор
Na_2HPO_4	20	35	20	60	25
Na_2PO_4	25	30	15	80	20
$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$	10	20	10	35	5
$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_8$	15	25	10	45	5

4) пассивирование в растворе состава (г/л):

NaNO_2	4—3
Na_2CO_3	1—2
Режим пассивирования: $t = 60-70^\circ\text{C}$; $\tau = 1$ мин.	

Для обезжиривания стальных деталей струйным методом в автоматизированном строении применяют раствор следующего состава (г/л):

NaOH	1—7
$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	2—25
глюкозид натрия	0,5—1,3
трилон Б (нейтрализованный)	1—3
NaNO_2	0,1—0,2
авароль ОГ	1—3
Режим обезжиривания: $t = 60-65^\circ\text{C}$; $\tau = 5$ мин.	

Для омеднения полированных деталей применяют раствор следующего состава (г/л):

Na_2CO_3	3—5
$\text{Na}_2\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	3—5
Режим обезжиривания: $t = 50-60^\circ\text{C}$; $\tau = 4$ мин.	

После струйной очистки для химического обезжиривания наряду с названными растворами применяют также следующие составы (г/л):

по стали	
NaOH	20—25
$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	2—25
трилон Б	3—4
Режим обезжиривания: $t = 80-90^\circ\text{C}$; $\tau = 4-5$ мин; по меди	
Na_2PO_4	3—7
Режим обезжиривания: $t = 70-75^\circ\text{C}$; $\tau = 4-5$ мин.	

Интенсивное перемещение растворов сжатом воздухом, предварительное ошкуривание от примесей масла, интенсифицирует процесс и улучшает качество очистки поверхности деталей.

Лучшим пеногасителем при обезжиривании в условиях перемешивания, циркуляции и барботажа является силконовая жидкость А-154 в количестве 0,05—0,5 г/л. Кроме А-154, в качестве пеногасителя можно рекомендовать ЭАП-40. Пеногасящая способность силконов, выпускаемых промышленностью, увеличивается в такой последовательности: ПМС-1000А, ПМС-200А, КАВ-1, ЭАП-40, А-154.

В качестве заменителей органических растворителей при обезжиривании все чаще применяют моющие препараты: щелочные пасты МЛ-51, МЛ-52, МС-5, МС-6, МС-8, лабонид-101,

лабонид-203, детали, трилон и синтетические — ТМС-31, ТМС-70, вертол-74, аполит-К, импульс-К.

Для удаления полировальных паст с деталей из различных металлов, кроме алюминия, рекомендуется использовать раствор, содержащий 60—80 г/л ТМС-31 или ТМС-70. Режим обезжиривания: $t = 60-80^\circ\text{C}$; $\tau = 5-20$ мин.

Смазочно-охлаждающие жидкости хорошо удаляются с поверхности деталей из различных металлов в растворе, содержащем 15—35 г/л МЛ-51 или МЛ-52. Режим обезжиривания: $t = 60-80^\circ\text{C}$; $\tau = 5-20$ мин.

Иногда при обработке стальных деталей, поверхность которых незначительно загрязнена, перед нанесением защитных покрытий экономически целесообразно применять растворы, предназначенные для одновременного обезжиривания и травления.

Составы растворов для одновременного обезжиривания и травления стали приведены в табл. 14.

Минеральные масла и смазки плохо удаляются при нормальной температуре. Повышение температуры интенсифицирует процесс удаления жиров, одновременно ускоряет процесс травления. При наличии на металле жировой пленки и окислов травление может происходить неравномерно, что скажется на внешнем виде поверхности металла. Повышение температуры интенсифицирует этот процесс. В рас-

творе № 1 температуру можно повысить до 70—80°C, в растворах № 2, 3, 4 — до 60°C, в растворе № 5 обработку можно вести при 20—30°C. Продолжительность обработки не должна быть слишком большой, чтобы не происходило наводороживания металла. В растворах № 2, 3 хорошо удаляются с поверхности металла штамповочные и консервационные смазки, минеральные масла. В растворе № 6 обрабатывают алюминиевые детали перед анодированием при температуре 50—70°C в течение до 180 с.

Эмульсионное обезжиривание применяют для удаления с поверхности металла не только жировых загрязнений, но и каких-либо твердых частиц и веществ, нерастворимых в органических растворителях, например, водомасляных эмульсий, применяемых обычно при обработке металлов резанием, штамповке, прокатке и других видах обработки деталей в машиностроении.

В табл. 15 приведены составы растворов для эмульсионного обезжиривания.

При использовании состава раствора № 1 для струйной обработки деталей концентрация ПАВ может быть снижена в 3—5 раз, а максимальное содержание трихлорэтилена не должно превышать 10%. Обработку ведут при 20—35°C и давлении струи 0,1—0,15 МПа. Состав раствора № 2 разводят водой в соотношении 1:10—1:200. После обработки в этом растворе детали промывают горячей водой.

14. Составы растворов (г/л) для одновременного обезжиривания и травления

Компоненты раствора	№ раствора				
	1	2	3	4	5
H_2PO_4	—	200—220	200—220	—	150—200
H_2SO_4	180—200	100—120	—	300—220	—
HCl	—	—	—	—	150—180
NaOH	—	—	—	—	10—30
Na_2PO_4	—	—	—	—	40—50
NaF	—	—	—	—	40—50
NaCl	100—120	—	—	—	—
Na_2SiO_3	—	—	—	—	4—6
Уротропин	4—5	—	—	—	30—40
Синтаксол ДС-10	—	10—12	10—12	—	—
Препарат ОП-7	—	—	—	4—6	—
К	16—18	—	—	—	—
ОС	0,3—0,5	—	—	—	—
Технолокс	—	—	—	5—7	—
Уайт-спирит	—	—	—	20—25	—
Сульфолон НП-8	—	—	—	—	10—15

16. Составы растворов (мас. доля, %) для ультразвукового обезжиривания

Компоненты раствора	№ раствора			
	1	2	3	4
ДС-РАС натрие	1,5—2,6	—	—	—
Препарат ОП-10	0,75—1,0	—	17	30
Трихлорэтилен	2—3	—	46	—
Na_2CO_3	0,5	—	—	—
Триглицериды	0,2—0,3	4	—	—
Карболовое масло	—	—	19	54
Керосин	—	88	—	0,6
Кислота	—	7	—	0,6
олеиновая	—	—	—	—
Сульфат	—	—	5	6
$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	—	—	—	0,5
Вода	—	—	4	8

При струйном эмульсионном обезжиривании продолжительность обработки составляет 0,5—5 мин; температура раствора 60—65 °С, давление струи 0,15 МПа.

Состав раствора № 4 разбавляют водой в соотношении 1:1—1:2, температура раствора 80—90 °С. После эмульсионной обработки детали промывают горячей водой.

Обезжиривание мелких деталей осуществляют в химических моющих средствах с применением виброконтейнеров, барабанов или цинковых устройств или с использованием ультразвуковых колебаний.

Применение ультразвуковой очистки ускоряет процесс обезжиривания в несколько раз, причем концентрация компонентов растворов химического обезжиривания может быть снижена в 3—5 раз. Некоторые составы растворов приведены в табл. 16.

16. Составы растворов (г./л) для химического обезжиривания в ультразвуковом поле

Компоненты раствора	№ раствора				
	1	2	3	4	5
NaOH	5—10	—	15—30	—	—
Na_2CO_3	15—25	4—6	—	—	3—5
$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	40—60	—	—	30—40	3—5
$\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{SiO}_2$	—	10—12	20—25	—	—
Синтанол ДС-10	—	—	1—3	—	—
Na_2CO_3	—	—	10—12	—	—
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	—	—	—	—	0,5—0,8

Наиболее часто применяют следующий режим ультразвуковой очистки: частота 20—40 кГц, удельная мощность 1—3 Вт/см². Для обработки сложных мелких деталей, имеющих небольшие узкие зазоры, щели, отверстия, частоту повышают до 200—500 кГц.

В растворе № 1 можно обрабатывать детали из черных и цветных металлов; в растворе № 2 обрабатывают медь, цинк, алюминий и некоторые сплавы этих металлов; раствор № 3 рекомендуется для обезжиривания стальных деталей; растворы № 4 и 5 — для деталей из меди и ее сплавов.

Травление. Его проводят с целью удаления с поверхности деталей окислы, ржавчины или окисных пленок, образовавшихся под влиянием окружающей среды, механической, термической, химической обработки. Травление подвергают детали, прошедшие процесс обезжиривания.

Процесс травления черных металлов проводят в основном в растворах минеральных кислот HCl , H_2SO_4 или их смесей. Установлено, что HCl снимает окислы с поверхности преимущественно за счет их растворения, в то время как H_2SO_4 за счет подплавивания металла и механического удаления разрыхленного слоя окислов выделяющихся водородом. В 10 %-ной H_2SO_4 железо растворяется в 70 раз быстрее, чем в 10 %-ной HCl . Скорость травления в HCl преимущественно возрастает с увеличением ее концентрации (табл. 17).

Скорость травления в H_2SO_4 в основном зависит от температуры. Так, например, скорость травления стали

в 3 %-ном растворе при 80 °С в 10 раз больше, чем в 8 %-ном растворе при 20 °С. Повышение концентрации H_2SO_4 в растворе до 25 % приводит к увеличению скорости растворения.

При одинаковой температуре травления в HCl происходит меньшее наводороживание стали, чем в H_2SO_4 . С целью уменьшения травления чистого металла и пренебрежительного удаления окисного слоя, а также уменьшения вплоть до исключения наводороживания в растворе травителей вводят ингибиторы. Для HCl — ингибиторы ПБ-6, БА-6, ИКУ, КПИ, И-1А, И-1В, И-1С, каталин и др., для H_2SO_4 — БА-6, уротропин, каталин ЧМ и др. Ингибиторы могут служить также NaCl , KJ , FeSO_4 . Наибольшую степень защиты от перетравления обладают ингибиторы ИКУ М и каталин: 98—99,1 % в растворах H_2SO_4 и HCl при 80—120 °С; БА-6 — 98 % в HCl ; И-1А и И-1В — 94—96 % в растворах H_2SO_4 и HCl при 60—100 °С.

Максимальная степень защиты поверхности стали при применении ингибитора ЧМ в H_2SO_4 составляет 48 %, а максимальная допустимая температура 60 °С.

Степень защиты значительно определяется и степенью наводороживания стали, так как водород выделяется лишь в случае травления самого металла, что резко подавляется действием ингибиторов.

Составы травильных растворов, рекомендованных ГОСТ 9.047—75 для травления углеродистой стали и чугуна, приведены в табл. 18.

В растворах № 1 рекомендуют травить детали как из стали, так и из чугуна. В растворе № 2 можно заменять HCl на эквивалентное количество NaCl , что уменьшает наводороживание стали вследствие уменьшения травления чистого металла. Бесшлаковое травление стали и ковара, обусловленное химическим растворением окислов в HCl , производят в растворе № 3.

В случае травления ответственных стальных деталей рекомендуют растворы № 4, 5, а для аналогичных деталей, имеющих одновременно поверхность с окисной и без нее, лучше использовать раствор № 6. Для углеродистых термообработанных сталей предназначен раствор № 7. Чугунные от-

17. Растворимость Fe, FeO и Fe_2O_3 в HCl

Концентрация HCl , %	Растворимость, г/ч, на 100 г вещества		
	Fe	Fe_2O_3	FeO
1	20,8	0,112	0,48
2	22,7	0,17	0,63
3	31,6	0,31	0,78
6	40,7	0,71	0,88
7	50,1	1,6	1,8
10	72	—	—
18	109,8	—	—
21	191,0	38,6	79,7
24	356,0	43,8	49,0

ливки рекомендуют травить в ортофосфорной кислоте (раствор № 8).

Полученные в результате термообработки пружинящих деталей плотную окисную пленку рекомендуют вначале разрыхлить в растворе № 9, а затем травить в растворах № 1 и 2.

Наряду с перечисленными составами растворов для удаления толстой окисной со стали используют раствор, содержащий (г/л):

HCl 150—200
ингибитор БА-6 5—8

Если детали имеют незначительный слой окисной, можно проводить травление в растворе, содержащем (г/л):

H_2SO_4 80—100
 NaCl 150—200
каталин 3—5

или в растворе, содержащем (г/л):

H_2SO_4 80—100
ингибитор БА-6 10—15

По сравнению с сернокислыми и солянокислыми растворами менее агрессивными являются растворы H_3PO_4 . Образуя на чистом металле фосфаты железа, они не требуют ингибиторов коррозии, так как перетравливание металла почти не наблюдается.

Удаление окисных пленок с поверхности деталей рекомендуют проводить при 1—60—90 °С в растворе, содержащем (г/л):

H_3PO_4 200
 H_2O_2 50

Необходимо иметь в виду, что после травления в растворах, содержащих

18. Составы растворов (г/л) и режимы травления углеродистых сталей и чугуна

Компоненты раствора и режим	№ раствора					
	1	2	3	4	5	6
H ₂ SO ₄	150—250	175—200	—	—	100—200	15—20
HNO ₃	—	80—100	150—350	—	200—220	35—40
H ₂ PO ₄	—	—	—	50—60	—	120—160
Уксусная	—	40—50	40—50	—	0,5—1,0	—
Кеталин	3—5	—	—	180—200	5—7	8—10
CrO ₃	—	—	—	—	—	—
NaOH	—	—	—	—	—	—
NaNO ₂	—	—	—	—	—	—
t, °C	40—60	40—60	15—45	80—90	15—30	60—70
t, мин	—	—	—	—	60—80	60—70

Примечание. Продолжительность обработки устанавливается в зависимости от характера и толщины слоя окислов.

19. Составы растворов (г/л) и режимы травления коррозионно-стойких сталей

Компоненты раствора и режим	№ раствора					
	1	2	3	4	5	6
H ₂ SO ₄	400—460	—	—	—	80—110	350—450
HNO ₃	50—300	—	—	—	—	70—90
HCl	—	—	—	—	—	70—90
NaF	—	—	—	—	—	70—90
NaNO ₂	—	—	—	—	—	—
Уксусная	—	—	—	—	—	—
Кеталин	—	—	—	—	—	—
Сульфурная	—	—	—	—	—	—
t, °C	15—30	15—30	15—30	15—20	15—20	15—20
t, мин	20—40	До 60	До 60	15—20	15—20	15—20

H₂PO₄ перед нанесением гальвано-покрытий следует проводить активирование поверхности деталей с целью удаления фосфатного слоя.

Для удаления остатков песка и шлаков с чугунных и стальных отливок, а также для травления кремнистых сталей и чугунов применяют растворы HF или ее смеси с другими кислотами.

Травление в HF отличается малой растворимостью Fe и легким растворением SiO₂ с образованием H₂SiF₆. Его проводят в 3—4 %-ном растворе HF при 15—25 °C. При наличии большого количества окислов целесообразно добавить к указанному раствору 10—15 % H₂SO₄.

Химическое травление легированных сталей вследствие их высокой химической стойкости требует применения смесей кислот, характеризующихся большей активностью. Характерно, что почти во все растворы для травления хромоникелевой стали входят HNO₃ и NaNO₂. В табл. 19 приведены наиболее часто применяемые составы растворов для травления коррозионно-стойких сталей.

Для травления окислы с поверхности хромоникелевых и хромоникелево-молбденовых марок стали рекомендуются составы растворов № 1—6. Детали, изготовленные из хромистых сталей, травят в растворах № 7—9, причем обработку в растворах № 7 и 8 проводят последовательно без промежуточной промывки.

При травлении меди и ее сплавов с поверхности удаляются SiO₂ и SiO — составляющие слоя окислов.

Наиболее широко применяемые составы для травления меди и ее сплавов приведены в табл. 20.

Раствор № 1 широко применяется для удаления окислов с меди и ее сплавов после термообработки или длительного хранения. Сплавы нейзильбер и монель-металл травят при 80 °C в течение 10—12 ч, а при наличии плотной окисной пленки добавляют к раствору 70—85 г/л HNO₃.

Для матового травления ответственных деталей применяют последовательно без промежуточной промывки растворы № 2, 3, а для ответственных деталей — также последовательно

20. Составы растворов и режимы травления меди и ее сплавов

Компоненты раствора и режим	№ раствора				
	1	2	3	4	5
H ₂ SO ₄	150—250	—	900	—	800
HNO ₃	—	—	—	—	100—110
HCl	—	—	—	—	2—5
H ₂ PO ₄	—	—	—	1600—1700	—
CrO ₃	—	—	—	—	—
NaOH	—	—	—	—	—
NaNO ₂ (NH ₄ NO ₂)	—	600—800	—	—	—
N ₂ O ₄	—	—	—	—	—
t, °C	50—60	15—30	15—30	15—30	15—30
t, мин	До удаления окислов	10—30	10—30	10—30	5—10

Компоненты раствора и режим	№ раствора				
	6	7	8	9	10
H ₂ SO ₄	—	—	30—40	—	1100
HNO ₃	—	—	—	700	—
HCl	—	1200	—	—	—
H ₂ PO ₄	—	—	—	—	—
CrO ₃	—	—	50—100	—	—
NaOH	400—600	—	—	—	260—290
NaNO ₂ (NH ₄ NO ₂)	100—200	—	—	5—10	—
NaCl	—	—	—	—	—
t, °C	135—145	15—30	15—30	15—30	15—30
t, мин	20—40	30—60	5—10	До 10	До 10

растворы № 2, 4: для пружин, тонкостенных и резьбовых деталей — раствор № 5.

Блестящее травление термобработанных бронз, кроме марки БрОЦС или БрКМЦ, осуществляют последовательно с промежуточной промывкой в растворах № 6, 7 и 8.

Растворы № 9 и 10 рекомендуются для блестящего травления меди и ее сплавов, причем в растворе № 9 следует обрабатывать дважды с промежуточной промывкой.

Детали из бериллиевой бронзы лучше травить при $t = 95-98^\circ\text{C}$ в растворе, содержащем (г/л):

HCl	250
H ₂ SO ₄	380

с последующим осветлением в растворе, содержащем (г/л).

CrO ₃	250—300
HNO ₃	170—220
H ₂ SO ₄	15—20

Алюминий и его сплавы из-за химической активности всегда покрыты пленкой Al(OH)₃. Алюминий легко растворяется как в минеральных кислотах (за исключением HNO₃), так и в щелочах, особенно при нагревании.

Травление алюминия осуществляют с целью придания поверхности деталей матовости или блеска, а также для удаления толстой окисной пленки перед гальваническими покрытиями в составах, приведенных в табл. 21. Наиболее широко применяется для травления алюминия и его сплавов раствор № 1. После травления детали подвергают процессу нейтрализации и осветления в 15—20 % ном растворе HNO₃ при 15—25°C.

Силиумы травят в растворе № 2. Состав раствора № 3 применяют для травления сварных деталей с негерметичным швом.

Матирование деталей из алюминиевых сплавов АД1, АМц, АМц2 перед эмальроованием или анодированием в H₂SO₄ осуществляют в растворах № 4, 5.

Травление деталей, имеющих точные размеры, рекомендуется вести в растворах № 6, 7.

Хорошо зарекомендовал себя способ травления в растворе № 8 перел химическим никелированием.

При необходимости получения блестящей травленной поверхности процесс

ведут в смеси кислот (раствор № 9) с добавлением указанных в таблице соединений в нужном количестве.

Для глубокого травления титана и его сплавов используют обычно состав (г/л):

H ₂ SO ₄	100—200
HF или ее соли	40—110

Перед пирофосфитным меднением детали травят в растворе, содержащем (г/л):

HF	10
H ₂ SO ₄	15
H ₂ O	60

Режим травления: $t = 15-25^\circ\text{C}$; $\tau = 30-40$ мин.

Перед никелированием детали травят в крепкой HCl в течение 1 ч при нормальной температуре или в растворе, содержащем (г/л):

H ₂ SO ₄	960—550
NaCl	30—40

Режим травления: $t = 70-80^\circ\text{C}$; $\tau = 1-2$ мин.

Активация. Эта обязательная операция предназначена для удаления гонимых окисных пленок с поверхности деталей. Ее проводят между процессами обезжиривания и нанесения металловоскислительного. Лучше, когда в процессе активации исключается промежуточная промывка. В этом случае необходимо, чтобы в состав ванны активации входили компоненты, теренс которых в ванну для осаждения металлического покрытия не приводит к ухудшению процесса нанесения металлов, например, хромовая промывка (активации) перед хромированием.

Для активации различных металлов предложено много возможных вариантов составов растворов и режимов (табл. 22).

Детали из углеродистой и хромо-никелевой стали рекомендуется активировать в растворах № 1—3. Для деталей, прошедших цементацию и изготовленных из рессорно-пружинной стали, рекомендуется активация в растворе № 4, причем через сутки после добавления уротропина.

Детали из цинкового сплава активируют в составе № 5. Медь, медные сплавы и медные покрытия перед серебрением и золочением в цианистых электролитах активируют в растворе № 7, а перед другими процессами на-

Таблица 22. Составы растворов (г/л) и режимы травления алюминия и его сплавов

Химический состав раствора и режим	№ раствора									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NaOH	50—150	120—140	—	105—150	125—150	60	—	—	—	—
HF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NaCl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K ₂ Cr ₂ O ₇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ PO ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K ₂ SiF ₆	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ SO ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HNO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NaClO ₂ · 5H ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CrO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ag-ar-arar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NaNO ₂ · 7H ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CuSO ₄ · 5H ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
t, °C	45—80	15—30	15—30	50—60	70—15	60—70	80—100	50—70	15—30	15—30
τ, мин	до 1,5	до 3,0	до 10	0,5—1,0	1—2	до 2	10	0,5—2	до 3,0	до 3,0

22. Составы растворов (г/л) и режимы для химической активации

Компоненты раствора и режим	№ раствор				
	1	2	3	4	5
H ₂ SO ₄	50—100	—	25—50	—	30—80
HCl	—	—	25—50	—	—
KCN	—	—	—	50—100	—
Уротропин	—	—	—	—	—
CrO ₃	—	—	—	40—50	—
NaOH	—	—	—	—	—
Na ₂ PO ₃ ·12H ₂ O	—	—	—	—	—
Na ₂ SiO ₃	—	—	—	—	—
t, °C	15—20	10—30	15—30	15—30	15—30
t, с	15—60	15—45	5—15	15—60	10—15
Компоненты раствора и режим	№ раствор				
	6	7	8	9	10
H ₂ SO ₄	5—15	—	—	240—260	—
HCl	—	—	—	—	—
KCN	—	30—50	—	—	—
Уротропин	—	—	—	—	—
CrO ₃	—	—	—	—	—
NaOH	—	—	50—100	—	—
Na ₂ PO ₃ ·12H ₂ O	—	—	—	—	10—20
Na ₂ SiO ₃	—	—	—	—	30—50
t, °C	15—30	15—30	15—30	60—80	50—60
t, с	5—15	5—15	1—60	2—3 мин	10—30

сения — в растворах № 1—3, причем время можно увеличить.

Никель, его сплавы и никелевые покрытия следует активировать в растворе № 1. При нанесении многослойных покрытий никелевые покрытия перед хромированием активируют в растворе № 8.

После обезжелезивания цинковых и кадмиевых покрытий перед хромированием их рекомендуется активировать в растворе № 6.

Ответственные детали из алюминия и его сплавов перед анодным оксидированием и химическим оксидированием активируют в растворах № 9, 10.

Химическое полирование. Составы растворов и режимы химического полирования различных металлов приведены в табл. 23 и 24. Указанные в табл.

щак растворы оказывают сглаживающее действие, в особенности для меди и ее сплавов и алюминия.

Раствор № 7 лучше применять для меди и латуни, раствор № 8 хорошо полирует никельсодержащие медные сплавы, раствор № 9 используют для полирования как меди, так сплавов, в том числе бериллиевой бронзы.

Из растворов, рекомендуемых в табл. 23, растворы № 1, 2 лучше применять для высокопрочного алюминия и сплавов марок до АМг0,5; раствор № 3 — для сплавов марок АМг; растворы № 4, 5 — для алюминия и деформируемых сплавов марок АД1, АМг, АМц.

Состав раствора № 10 пригоден для химического полирования как циркония, так и титана.

23. Составы растворов (г/л) и режимы химического полирования стали, меди и ее сплавов, никеля

Компоненты раствора и режим	№ раствор									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Углеродистая сталь	Коррозионно-стойкая сталь					Медь и ее сплавы				
H ₂ PO ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ SO ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HNO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HCl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ BO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ C ₂ O ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CH ₃ COOH (ледяная)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KNO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ O ₂ (30%-ный раствор)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CrO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Na ₂ O·SiO ₂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KMnO ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NaCl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K ₂ [Fe(CN) ₆]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OP-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Красящий кислотный органический	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TiCl ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вода	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
t, °C	18	100—105	70—75	65—75	75	70—75	15—30	50	90—100	80—90
t, мин	30—90	2—5	5—20	2—10	2—5	3—10	1—5	30	0,5—2	30

* Состав дан в массовых долях, %.

24. Составы растворов (г/л) и режимы химического полирования алюминия, цинка, кадмия, титана, латуня

Компоненты растворов в реакциях	Азотный и его сплавы							Цинк, калимр	Титан	η	I Сварочн
	1	2	3	4	5*	6	7				
H ₂ PO ₄	1300—1400	1300	1500—1600 ¹	810—950	87,5	—	—	—	—	—	—
HNO ₃	110—150	85	60—80	—	—	—	—	280	400	—	—
H ₂ SO ₄	200—250	250	—	—	—	2	9	360	—	—	570
CH ₃ COOH	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
H ₂ SiF ₆	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240
HF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ C ₂ O ₄	—	—	—	45—55	—	—	—	—	115	70	—
H ₂ BO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NH ₄ F·HF	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CuNO ₃	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	100
Молевина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
К-фторокислительная	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CrO ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CrO ₂	—	—	—	—	—	100	300	Осталь- ные	—	—	—
Осталь- ные	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—
4. °C	100—110	65—70	30—50	100—110	13—30	15—30	10—30	60—70	45—50	20—32	—
t, мин	2—4	до ∞	до 1,0	1—5	2—10	до 2	до 2	до 2	до 2	до 2	—

* Состав дан в массовых долях, %.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Электрохимическое обезжиривание. При электрохимическом обезжиривании, так же как и при химическом, используются водные растворы, содержащие едкие щелочи, соду, фосфаты, силикаты натрия и другие компоненты, но в меньшем количестве. При выборе состава электролита следует учитывать его электропроводность, эмульгирующую и смачивающую способность, а также воздействие на материал катода.

Чем выше электропроводность электролита, тем большее количество электрического тока можно пропустить через него в единицу времени и, следовательно, применить большую плотность тока при том же направлении. Электропроводность растворов солей уменьшается в ряду: едкий натр, силикат натрия, сода, фосфаты. Эмульгирующая и смачивающая способность возрастает в ряду: едкий натр, сода, фосфаты, силикаты.

При электрохимическом обезжиривании либо применяют в малом количестве ПАВ с малой склонностью к пенообразованию, либо их не применяют совсем. Образование большого количества пены может привести к взрыву при возникновении искры в случае накопления в пене греющего газа. Во избежание этого применяют пеногасители: А-154, ПМС-200А и др.

немотря на высокую эффективность применяют, в основном для очистки поверхности металла от небольшого слоя жира. Если поверхность детали имеет значительные жировые загрязнения, ее предварительно обезжиривают химическим методом.

Процесс электрохимического обезжиривания можно вести и на катоде и на аноде. При одинаковом количестве тока, проходящем через электролит на катоде выделяется в 2 раза больше газа, чем на аноде. Следовательно, катодное обезжиривание более эффективно.

Вследствие паводороживания детей при катодном обезжиривании частое обезжиривание проводят сначала на катоде, а затем на аноде, либо только на аноде.

При реверсивном способе ведения процесса очистки время анодной обр.

ботки составляет обычно 1/5—1/15 времени катодной обработки.

Рабочее напряжение на ванне должно быть более 2,5–3 В (напряжение разложения воды в ваннах обезжиривания); обычно применяют выпрямители с напряжением 6–12 В. Расстояние между электродами в щелях экономичнее, если электроды сделать минимальными, и обычно оно составляет 0,05–0,15 м. В качестве второго электрода можно применять: при анодном обезжиривании — сталь (катод), при катодном и реверсивном обезжиривании — коррозионно-стойкую сталь, никелированную углеродистую сталь или противопотные никелевые пластины.

Имеются также рекомендации по уменьшению переменного тока для обезжиривания, что исключает наводопожиривание.

Рекомендуемые составы электролитов и режимы обезжиривания приведены в табл. 25.

Электролиты № 1, 2 и 5 рекомендуются применять для обезжиривания стальных деталей на подвесках, а электролит № 6 — в барабанах. Обезжиривание при переменном токе проводится в составе № 4.

При обезжиривании деталей из медных и цинковых сплавов используют электролит № 2, причем для медных сплавов обычно добавляют в состав NaCN, который не только улучшает обезжиривающее свойство электролита, но и активизирует поверхность меди.

Обезжиривание стальных оме-
ных деталей проводят сначала на катоде
в растворе № 7, а затем на аноде в электро-
лите № 8.

Электрохимическое травление. Электрохимический способ травления металлов значительно ускоряет процесс очистки как за счет обильного выделения газа на деталях, так и в результате химического и электрохимического растворения окислов и металлов.

При подготовке поверхности перед нанесением гальванических покрытий наиболее широко применяют способ анодного травления (табл. 26).

Для удаления окислов и окислов с поверхности углеродистой стали применяют составы электролитов № 1. Время травления и температуру увеличивают при удалении толстого слоя окислов. Электролиты № 7,8 применяют для травления легированных сталей.

25. Составы электролитов (г/л) и режимы электрохимического обезжиривания

Компоненты электролита и режим	№ электролита							
	1	2	3	4	5	6	7	8
NaOH Na ₂ CO ₃ Na ₂ PO ₄ Na ₂ SiO ₃ Na ₂ P ₂ O ₇ · 10H ₂ O Сульфат ДС-10 Сульфат НП-3 Амбрия Триал Б	20-40 20-40 20-40 20-40 3-5 3-5 1-2 — —	5-10 20-40 3-5 3-5 — — — — —	8-12 2-6 2-6 25-30 — — — — —	25-30 25-30 25-30 1-2 — — — — —	45-55 10-20 15-25 10-20 6,1-6,2 — — — —	60-70 10-20 5-10 — — — — — —	10-15 25-30 25-30 10-15 — — — — —	10-15 25-30 25-30 10-15 — — — — —
t, °C	60-80	60-80	60-70	60-70	75-85	35-40	65-70	40-50
t _к , A/dm ²	2-10	2-10	1-2	10	4-8; 3-5	1,5	2	4
t _м , мин	3-10	3-10	0,5	10	1-2	3,5	4	1-2
t _н , мин	1-3	1-3	—	—	—	—	—	—

26. Составы электролитов (г/л) и режимы анодного травления стали

Компоненты электролита и режим	№ электролита							
	1	2	3	4	5	6	7	8
H ₂ SO ₄ H ₂ PO ₄ HF HNO ₃ FeCl ₃ · 4H ₂ O NaCl Триэтиленгликоль	200-250 — — — 2-1 25-20 —	200-250 — — — 10-20 — —	200-250 — — — 10-20 140-150 40-50	8-10 — — — — — —	10-20 35-40 45-55 — — — —	30-100 — — — — — — —	750-1000 — — — — — — —	640 300 0,2-0,3 — — — —
t, °C	15-35	15-50	15-60	15-35	15-35	30-40	15-35	15-35
t _к , A/dm ²	8-10	8-10	5-10	5-10	5-10	6-6	15-20	15-20
t _м , мин	5-30	5-20	5-30	5-10	5-30	3-10	5-10	5-20
t _н , мин	—	—	—	—	—	—	1-5	1-10

27. Составы электролитов (г/л) и режимы катодного травления стали

Компоненты электролита и режим	№ электролита			
	1	2	3	4
H ₂ SO ₄ HCl NaCl	55-75 35-40 5-10	50-70 30-40 25-35	50-60 25-30 —	100-200 — —
Температура, °C	60-70	15-25	60-80	30-40
Плотность, г/см ³	7-10	5-10	9-10	10-15
Продолжительность тока, А/дм ²	10-25	20-30	5-10	1-6

сталей. Электролит № 9 используют для травления как кремнистых, так и легированных сталей. Очистку поверхности деталей сложной конфигурации из сталей 20Х, 3Х15 и из углеродистых сталей после травления в HCl осуществляют в электролите № 10.

Анодное травление желательно вести при высоких плотностях тока, так как при низких происходит неравномерное травление и на поверхности остается травильный шлак.

Катодное травление вследствие водородирования применяют реже. Его используют в том случае, когда необходимо значительно сократить непроиз-

водительные потери металла и расход кислоты.

Выделяющийся атомарный водород частично восстанавливает окислы металла, а газообразный разрушает и открывает пленку окислов. При катодном травлении не происходит медотравливания поверхности.

Для устранения неравномерности травления окислов и уменьшения наводороживания в травильный раствор вводят небольшое количество солей олова или свинца, а в качестве анодов используют пластины из кремнистого чугуна и пластины из олова или свинца. Олово или свинец осаждаются на участках поверхности, оцинченных от окислов, и вследствие высокого перепада напряжения на них выделяется значительно меньшее количество водорода. Для катодного травления известно несколько составов (табл. 27). После травления в растворе № 4 для полного удаления окислов поверхность обрабатывают на аноде в 40-50 %-ной H₂SO₄ при той же температуре.

Детали сложной формы рекомендуют также травить для удаления ржавчины в щелочно-цинковом электролите следующего состава (г/л):

NaOH 30-100
NaCN 20-50
NaCl 10
Режим травления: t = 5-10 A/dm²; t = 40-45 °C; t_к = 45-50 с; t_н = 10-15 с.

Травление сталей с применением переменного тока не получило широ-

28. Составы электролитов (г/л) и режимы активации металлов

Компоненты электролитов и режим	№ электролита					
	1	2	3	4	5	6
H ₂ SO ₄ HCl K ₂ Cr ₂ O ₇ NaClO ₂ · 7H ₂ O KCN K ₂ CO ₃	100-120 — — — — —	700-800 20-30 — — — —	150-200 — — — — —	50 — 250 — — —	40 80 — — — —	— — — — — —
t _к , A/dm ²	10-15	10-15	—	—	—	3-5
t _м , мин	1-2	—	1-2	8-10	5-10	—
t _н , мин	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30	15-25
t _н , мин	1-2	До бурного выделения водорода	1-2	0,3-0,5	0,3-0,5	0,5-1,0

кого распространения из-за малой эффективности процесса. Перпендикулярный ток от источника с номинальным напряжением 36 В используют для декоративного матирования алюминия марок АД1, АД, АД0, АД00 (снежное травление) в 1—2 %-ном 1) растворе HCl при температуре 13—18 °C в течение 2—60 мин.

Электрохимическая активация. Активацию поверхности деталей перед осаждением проводят как на аноде, так и на катоде в различных составах электролитов (табл. 28).

Для активации деталей из углеродистой стали можно использовать растворы № 1, 2. Перед пирофосфатным матированием детали из углеродистой стали активируют в растворе № 3 с одновременным осаждением на поверхности тонкого слоя никеля. Детали из хромоникелевых сталей типа 1Х18Н9Т перед серебрением из роданистожелезистосернистого электролита вначале химически активируют в течение 20—30 мин в растворе, содержащем (г/л):

HNO ₃		160
KHF ₂		30

с последующей катодной активацией в составе № 5.

Состав электролита № 6 используют для деталей из меди и ее сплавов.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛИРОВАНИЕ

Электрохимическое полирование черных металлов. Для электрохимического полирования сталей в основном




Рис. 4. Кривые анодной обработки сталей в фосфорсернистом (1) и фосфорсернистом (2) электролитах следующего состава (мас. доля, г/л): 1 — 10H₃PO₄, 12H₂SO₄, 6H₂O; 2 — 7H₃PO₄, 10H₂SO₄, 6H₂O; 3 — 10H₃PO₄, 10H₂SO₄, 6H₂O; 4 — 10H₃PO₄, 10H₂SO₄, 6H₂O.

используют электролиты, представляющие смесь H₂O и H₂SO₄ с добавками CrO₃ ангидрида или некоторых органических соединений.

При анодной обработке сталей в смеси H₂O и H₂SO₄ кислот происходит осветление и сглаживание поверхности. Добавление CrO₃ или некоторых органических соединений приводит к повышению полирующего эффекта. На рис. 4 представлены кривые анодной полировки сталей в фосфорсернистом и фосфорсернистом электролитах. На участке а кривой происходит травление металла. Полированию металлов соответствует участок б кривой, когда на поверхности анода возможно образование пассивных участков. На участке в полирование сопровождается выделением газообразного кислорода, и на поверхности образуются тонкие слои. Температура оказывает существенное влияние на характер кривой и, следовательно, на процесс полирования.

Известны также и другие электролиты для полирования, в частности, на основе HClO₄ и CH₃COOH, однако вследствие коррозионности они не применяются.

Наиболее распространенные составы электролитов приведены в табл. 29. Для полирования углеродистых сталей применяют растворы № 1—4, для высокоуглеродистых и низколегированных сталей — № 1, 3, 5, а растворы № 2, 6—9 — для полирования коррозионностойких сталей.

В качестве катодов для электролитов № 1 и 2 используют свинец или сталь 12Х18Н9Т, для электролитов № 3 — алюминий, а для электролитов № 4—9 — сталь 12Х18Н9Т.

Для повышения стойкости к коррозии рекомендуются электрохимически полированные стальные детали выдерживать в течение 15—20 мин при 60—70 °C в 10 %-м растворе NaOH.

Перед нанесением гальванических покрытий для улучшения сцепления его с основой проводят активацию в 3—5 %-ном растворе HCl. Процесс электрохимического полирования характеризуется высокой скоростью сглаживания в первые минуты электродования, затем она резко снижается (рис. 5). Кривая 1 характеризует процесс полирования поверхности с исходным Ra = 10 мкм, а кривая 2 — 2 мкм.

Электролиты № 1—3, несмотря на универсальность, имеют низкую абразивность, а электролиты с боржелем ПАВ, отличающийся большой скоростью сглаживания (д.д.) металла и растворяемостью, не требуют обработки (рис. 6).

При составлении электролитов № 1—3 важно тщательно не растворять CrO₃ в избыточном количестве воды, после чего добавляя H₂O₂ в H₂SO₄. Затем раствор упаривают при температуре 80—110 °C, доводя до плотности 1,70—1,71 г/см³ и используют при анодной плотности тока 20—30 А/дм².

Электрохимическое полирование сталей с применением переменного тока отличается более рациональным выполнением процесса вследствие возможности одновременной обработки деталей из двух (при биполярном одностороннем) или трех (при питании трехфазным током) штампов. Полирование производят при низком напряжении без применения выпрямителей. Однако качество полирования с применением переменного тока пока уступает качеству поверхности, полученной при анодном полировании.

Электрохимическое полирование черных металлов. Электрохимическое полирование меди и ее сплавов широко распространено в промышленности. Для их полирования разработано большое количество электролитов, в основном содержащих H₂PO₄ с добавками CrO₃ или некоторых органических соединений. При этом достигается высокий блеск поверхности.

Рекомендуемые для промышленного применения составы электролитов приведены в табл. 30.

Электролиты № 1, 2, 4—6 применяются для полирования меди, а составы № 2—7 — для латуны № 162, 163, 169 и бронзы; для кремнебронзовистой бронзы лучше использовать электролит № 3, а для нейзильбера — № 8.

В процессе электрохимического полирования на поверхности образуется тонкая окисная пленка, недостаточная для предохранения полированной поверхности от коррозии. Поэтому детали после полирования кратковременно анодируют, в результате чего коэффициент отражения света уменьшается.

Для повышения стойкости к коррозии рекомендуются электрохимически




Рис. 5. Влияние продолжительности электролиза и шероховатости поверхности стали на скорость сглаживания параметра Ra в фосфорсернистом электролите

полуглобальные медные сплавы обрабатывать в течение 1—2 мин в растворе, содержащем (г/л):

K ₂ Cr ₂ O ₇		70—100
H ₂ SO ₄		1,3—3

Полирование никелевых сплавов проводят чаще в электролите, содержащем (г/л):

H ₂ SO ₄		100—1100
Режимы полирования:		
Р = 20—40 А/дм²	а = 20 : 10 А/дм²	напряжения 10—15 В
		а = 0,5 : 2 мин.

Электрохимическое полирование алюминия. Для электрохимического полирования алюминия и его сплавов используются кислые и щелочные электролиты. Наибольшее применение среди кислых электролитов получили трехкомпонентные фосфорсернистохромовые электролиты. Электрохимическому полированию в борфтор-




Рис. 6. Работоспособность серно-фосфорных электролитов полирования: 1 — с добавкой 7 % CrO₃, 2 — без добавок; 3 — с добавкой 2 % сульфоглицерина и 0,1 г/л пенообразителя ПМС-20А

20. Состав электролитов (мас. доля, %) и режимы электрохимического полирования сталей

Компоненты электролита и режим	№ электролита								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H ₂ PO ₄	60—80	40—45	88—90	50	60	65	50	55	
H ₂ SO ₄	15—20	25—27	5—7	40	20	15	80	20	55
CrO ₃	5—6	—	—	—	—	—	—	—	5
ПАВ	Остальное	Остальное	Остальное	10	20	15	—	—	0,5—1 г/л
t, °C	—	—	—	1—2 г/л	1—1,7	Триэтилен-гликоль	40 мл/л молочной кислоты	1—3 г/л сульфосолея, 0,1 г/л ВПВ, 0,1 г/л ПАВ	этилен-гликоль, 8 мл/л молочной кислоты
τ, мин	20—50	35—60	70—90	100—200	100—300	20—60	10—45	100—300	20—50
	10—15	75—90	60—70	20—30	60—80	50—60	3—10	50—80	60—80
	—	10—15	2—10	0,5—3	1—5	3—10	—	2—5	3—5

20. Состав электролитов (мас. доля, %) и режимы электрохимического полирования никеля и его сплавов

Компоненты электролита и режим	№ электролита							
	1	2	3	4	5	6	7	8
H ₂ PO ₄	70	85—90	91—93	95—97	50—70	90—99,5	70—99	42
H ₂ SO ₄	—	—	5—7	—	—	—	—	—
CrO ₃	—	10—12	—	—	—	—	—	25
ПАВ	5—20 г/л	—	2—3	2—5	30—50	—	10—30	15
t, °C	20—60	20—60	20—40	20—40	1—2 г/л	0,5—1,0 мл/л молочной кислоты	40—50 мл/л молочной кислоты	этилен-гликоль, 8 мл/л молочной кислоты
τ, мин	20—60	20—40	30—40	20—40	1—5	2—10	15—50	8
	2—10	5—10	2—10	2—10	—	—	2—10	1—5

* ПЭП — полиэтиленполиамин.

21. Составы электролитов (мас. доля, %) и режимы электрохимического полирования алюминия и его сплавов

Компоненты электролита и режим	№ электролита							
	1	2	3	4	5	6	7	8
H ₂ PO ₄	40—45	88—90	55	—	—	—	—	—
H ₂ SO ₄	35—40	—	45	—	—	—	—	—
HBF ₄	—	—	—	—	1,25—2,5	—	—	—
HF	—	—	—	—	—	—	—	—
CrO ₃	5—6	10—12	—	—	—	—	—	—
Na ₂ CO ₃	—	—	—	—	—	13—20	—	20—25
Na ₂ PO ₄	—	—	—	—	—	20—25	15—20	10—12
Сорбит	—	—	—	—	—	—	—	—
Триэтиленгликоль	—	—	—	4—6 г/л	—	—	—	—
Каталит ВПВ	—	—	—	0,5—1,0 г/л	—	—	1,5—2,5	—
NaOH	—	—	—	—	—	—	—	1,5—2,0
KAl(SO ₄) ₂ ·12H ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—
Глицерин	—	—	—	—	—	—	—	—
Вода	Остальное	Остальное	—	Остальное	Остальное	Остальное	Остальное	Остальное
t, °C	15—30	20—150	20—50	26	1,5—6	4—6	20—40	30—50
τ, мин	60—80	60—80	60—80	20—25	30	70—90	70—90	80—90
	1—10	0,5—15	3—5	10—15	10—15	10—15	10—15	6—8

стенообразном электролите и щелочном электролите подвергают детали после предварительного механического полирования.

Основные рецептуры электролитов приведены в табл. 31.

Кислые электролиты № 1, 2, 3 и 5 пригодны для полирования бистиниста марок алюминия. Щелочные электролиты № 6—8 рекомендуются использовать для полирования алюминия марок АД1, АМг0,5, АМц, АД31, АД33 В растворе № 4 рекомендуется полировать алюминиевые сплавы, содержащие до 5 % кремния.

ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ

Требование к промывке и применяемой воде. Цель промывки — не только тщательно удалить с поверхности изделий растворы и продукты от предыдущей

офракции, но и при экономном расходе воды обеспечить их минимальное попадание в сточные воды.

В табл. 32 приведены значения предельно допустимой концентрации (ПДК) основного компонента в воде конечной промывки, установленной в ГОСТ 9.047—75.

Наряду с экономным расходом воды важным показателем эффективности промывки является качество воды. Плохое ее качество и плохая система промывки могут оказывать существенное влияние на качество получаемых покрытий. Повышенное содержание кальция и магния может вызвать образование пятен на поверхности покрытия.

По физико-химическим показателям чистую воду нужно оценивать в зависимости от влияния вредных примесей, содержащихся в ней, на режим элект-

32. ПДК основного компонента в воде после промывки

Наименование компонента или иона электролита (расствора)	Наименование операции или характеристика электролита (раствора), перед которой производится промывка	Предельно допустимая концентрация C_p основного компонента в воде после промывки, г/л
Общая щелочность в пересчете на один анион	Щелочной Кислый или бистинистый, сушка Перед анодным окислением алюминия и его сплавов	0,8 0,1 0,05
Кремнезем (для окрашивания покрытий Ав. Окс)	Межоперационная промывка, сушка	0,005
Кислота в пересчете на серию	Кислый Щелочной Бистинистый Неводнение и пропитка покрытий, сушка	0,1 0,05 0,01 0,01
$CN_{общ}^{+}$, Sn^{+} , Sr^{+} , Zn^{+} , Cr^{+} , Pr^{+} , CNS^{-} , Cd^{+}	Межоперационная промывка, сушка То же	0,01 0,015
Ca^{+} , Co^{+}	Превосхождение сушка	0,002 0,01
Ni^{+}	Меднение Хромирование, сушка	0,02 0,01
Pb^{+}	Сушка	0,15 0,001
Соли драгоценных металлов в пересчете на металл		

ролиза, а также на вид и структуру покрытия.

Для промывки защитных покрытий, к которым не предъявляются повышенные требования, может применяться техническая вода.

Остальные физико-химические показатели технической воды не должны быть выше ПДК вредных веществ в водах санитарно-бытового использования.

Вода из городского водопровода (общая жесткость 6 мг-экв/л) должна применяться для промывки защитных покрытий, к которым предъявляются повышенные требования, а также для бистиниста защитно-декоративных покрытий.

При нанесении защитно-декоративных покрытий, к которым предъявляются повышенные требования (для оптических приборов, медицинского инструмента, ювелирных изделий и пр.), промывку деталей следует проводить в конденсате, дистиллированной или деминерализованной воде с предельной жесткостью 1,5 мг-экв/л и общим содержанием солей до 80 мг/л. Вода того же качества должна использоваться для приготовления растворов электролитов, заполнения ванн улавливания и для промывки деталей перед нанесением и сушкой покрытий.

Способы промывки. Существует две схемы промывки деталей: одноступенчатая — промывка в одной ванне с проточной водой (рис. 7), многоступенчатая — промывка в нескольких последовательных установках ваннах (ступенях) с проточной водой (рис. 8). Многоступенчатая схема промывки подразделяется на проточную и противоточную (каскадную: двух- и трехступенчатую).

Каждая из схем промывки может дополняться ванной улавливания. При конечных промывочных операциях распыляемые схемы могут включать струйные промывки.

В гальваническом производстве различают три вида промывки: холодную (температура не нормируется); теплую (при 40—50 °C) и горячую (при 70—90 °C).

Существует несколько методов промывки: погружной — осуществляется в ваннах с непроточной водой (т. е. в ваннах улавливания) и в ваннах с проточной водой; струйный — осуществ-




Рис. 7. Одноступенчатая схема промывки 1 — технологическая ванна; 2 — ванна промывки

ется кратковременная промывка деталей (например, после пасснирования) простой конфигурации (линейки, листовые изделия, плоские детали), а также смыв с деталей вязких растворов этот метод экономичнее, чем погружение; комбинированный (погружной и струйный) — применяется для промывки деталей сложной конфигурации и смыва с деталей вязких растворов. Сначала детали погружают в ванну, заполненную водой, а затем после извлечения из ванны промываются направленными струями воды из душирующих сеток или из отверстий в горизонтальных трубах, расположенных в верхней части ванны промывки.

Наиболее эффективно процесс промывки происходит при перемещении воды в промывочных ваннах. Перемещать воду можно вручную; под давлением




Рис. 8. Многоступенчатая схема промывки а — проточная; б — противоточная (каскадная); 1 — технологическая ванна, 2, 3 — ванны промывки

33. Ориентировочный удельный вынос электродита

Вид обработки	ист. С, не менее	q_e , л/м ²
На подвесках	6	0,2
Настыль:		
в колоколах и барабанах	15	0,1
в корзинах и сетках	15	0,5
На подвесках и настылях в агрессивных растворах	Не регламентируется	0,7

большого количества воды; механизмами и насосами, перемещающими воду; механическим движением подвески с деталями в ванне промывки; ультразвуковой вибрацией; скатым воздухом.

Наиболее экономичным и простым способом является перемешивание воды скатым воздухом, омытием от неса. Воздух подается в нижнюю часть ванны по трубчатой распределительной системе. Расход воздуха принимается равным 0,2 л/мин на 1 л объема воды в ванне промывки.

Расход воды (л/ч) для любой схемы промывки

$$Q^p = q F \sqrt{K^p},$$

где q — удельный вынос электродита

(раствора) из ванны поверхностью деталей, л/м²; N — число ступеней (ванн) промывки; K^p — критерий окончательной промывки деталей; F — промываемая поверхность деталей, м².

Ориентировочный удельный вынос электродита (раствора) q (л/м²) в зависимости от метода обработки и принятой проволочности стелания ($\sigma_{\text{пр}}$) раствора с деталей приведен в табл. 33.

В технических обоснованиях случаев, при наличии экспериментальных данных для конкретных деталей допускается изменить величину выноса электродита (раствора).

Критерий окончательной промывки K^p , который показывает, во сколько раз следует снизить концентрацию основного компонента электродита (раствора), выносимого поверхностью деталей, до предельно допустимых значений в последней ванне данной операции промывки, вычисляют по формуле $K^p = C_0/C_p$, где C_0 — концентрация основного компонента в электродите (растворе), применяемом для операции, после которой производится промывка, г/л; C_p — предельно допустимая концентрация основного компонента в ванне промывки.

Если перед промывкой производят улавливание электродита, то величину




Рис. 9. Номограмма для определения удельного расхода воды на промывку, л/м²; K — K^p

K^p уменьшают введенным следующим коэффициентом: 0,4 — при одной ванне улавливания; 0,15 — при двух ваннах улавливания; 0,06 — при трех ваннах улавливания.

Ванны улавливания устанавливают, если суточное уменьшение объема электродита составляет не менее 20% от объема ванны улавливания. После хлорирования и покрытия драгоценными металлами ванны улавливания устанавливают во всех случаях.

Общий расход воды при прямой очистке составляет: $2Q^p$ — для двухступенчатой; $3Q^p$ — для трехступенчатой.

Для облегчения расчета расхода воды используют номограмму, приведенную на рис. 9, по которой определяют удельный расход воды (в литрах на метр квадратный обрабатываемой поверхности); Q^p — при одноступенчатой промывке; Q^p — при двухступенчатой промывке; Q^p — при трехступенчатой промывке.

Для расчетных расходов воды вводят следующие коэффициенты: 1,5 — при возможности падения напора в водопроводной сети; 0,7 — при струйном методе промывки; 0,5 — при комбинированном методе промывки.

При расчетном расходе воды менее 50 л/ч и отсутствии средств, обеспечивающих стабильность подачи воды, минимальный расход принимают равным 50 л/ч.

В последнее время появились более рациональные способы промывки. Так, фирма Шерринг АГ предложила метод ВАКУ-ДЖЕТ, заключающийся в отсасывании из барабана с помощью вакуума до 60% неразбавленного электродита и возвращении его в рабочую ванну; при этом применяют барабаны и промывные ванны специальной конструкции (рис. 10). Последующая промывка производится сначала струйным методом в этой же ванне, а также при необходимости дополнительно в двухступенчатой каскадной ванне (рис. 11). Метод позволяет значительно сократить потери растворов, промывной воды и расхода на очистку стенок. Фирмой предложен еще метод струйно-периодической промывки, позволяющей также снизить расход промывной воды.




Рис. 10. Схема установки барабанного типа для рециркуляции ценных компонентов (способ ВАКУ-ДЖЕТ)




Рис. 11. Схема установки, включающей отсасывание, струйную и погружную промывку (способ ВАКУ-ДИП)

ИЗОЛЯЦИЯ УЧАСТКОВ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПОКРЫТИЮ

Основные изоляционные материалы. В гальваническом производстве для снижения непроизводительных затрат, увеличения срока службы приспособлений и улучшения качества нанесения покрытий производят изолирование приспособлений различными полимерными и лакокрасочными материалами. В ряде случаев их наносят также на отдельные участки деталей, не подлежащие нанесению металлопокрытий.

На автомобильных и нескольких других заводах для изоляции используется пластик, марки дипло-2А, срок службы которой более 2 мес. Покрытие отличается пластичностью, эластичностью, хорошими изолирующими свойствами и химической стойкостью во всех применяемых в гальванотехнике водных средах.

Другим эффективным и более доступным материалом для практического применения является сухой полиэтиленовый порошок высокого давления с индексом расплава 4,5—4,7 г/10 мин; измельченный. Диспер-

иость частиц 0,4—0,6 мкм. Полиэтилен также характеризуется высокой химической стойкостью и хорошими изолирующими свойствами.

Нашли широкое применение цапко-лаки № 951, 955, 956, 959, кислотоустойчивый лак БТ-783 и бакелитовый лак марки А, устойчивый в кислотных и солевых растворах. Смолы перхлорвиниловые ХСЭ-23, ХСЭ-26 и лаки перхлорвиниловые ХСА, ХВЛ-21 пригодны для изоляции как в кислотных, так и в щелочных средах.

В ряде случаев изоляцию участков производят фторопластом, текстолитом, полистиролом в виде втулки, штифта, изготовленных механическими станками.

Пригодны для изоляции листовые, трубчатые и пленочные материалы из фторопласта, поливинилхлорида № 5470, полиэтилена, резины и других материалов.

Нанесение и удаление изоляционных материалов. Перед нанесением изоляционных материалов на участки, не

подлежащие нанесению покрытия, их необходимо очистить от окислов, шлака и жиров. Для нанесения диплозола-2А приспособление прогревают в термической камере до 180—185 °С, затем погружают в ванну с жидкой диплозой на 5—10 мин, периодически его покачивая. Затем приспособление подвигают и выдерживают над ванной 10—40 мин для стекания лишнего изоляционного состава. Далее поддевают стальным прутом детали в виде сосулек и загружают на 1—1,5 в ванну с температурой 180—185 °С для полимеризации.

Удаление диплозола-2А с приспособления в горячем состоянии срезают ножом после прогрева при температуре 180—165 °С.

Перед нанесением полиэтилена приспособление прогревают в термической печи до 300 °С, затем быстро переносят на 5 мин в ванну с псевдопорошковым слоем полиэтиленового порошка (рис. 12). Далее приспособление снова помещают в термическую камеру и после прогрева погружают в ванну с проточной водой. Быстрое охлаждение необходимо для придания структуре полиэтилена большей аморфности, что повышает эластичность покрытия.

Перед нанесением диплозола-2А и полиэтилена для легкости последующего удаления деталей с контактных крючков их предварительно смазывают кремнистым вазелином типа КВ-3.

Удаление полиэтиленовой изоляции с приспособления производят механическим способом после прогрева при 300 °С.

Эмали и лаки наносят окунанием приспособления (детали) в ванну, кислый лак пульверизатором в несколько слоев с периодической сушкой на воздухе.

Удалют эмаль и лаки либо обжигают, либо в горячей воде. Пленочный и трубчатый материал снимают и удаляют вручную.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Медь — пластичный, легко полирующийся металл. Плотность меди 8930 кг/м³. Температура плавления 1083 °С, атомная масса 63,54, удельное электрическое сопротивление 0,017·10⁻³ Ом·м, теплопроводность 319,50 Вт/(м·К). В химических соединениях медь может быть одно- и двухвалентна. Стандартный потенциал Cu^{2+}/Cu составляет +0,521 В, а $\text{Cu}^{+}/\text{Cu}^{2+}$ равен +0,337 В. Электрохимический эквивалент соответственно равен 2,372 и 1,186 г/(А·ч).

Электрохимически осаждаемая Cu имеет розовый цвет. В атмосферных условиях в присутствии влаги и агрессивных соединений она легко окисляется. При воздействии сернистых соединений Cu покрывается серым или темно-коричневым налетом CuS , а от углекислоты атмосферы постепенно покрывается зеленым налетом основных углекислых солей. Медь интенсивно растворяется в HNO_3 , медленное в растворе CrO_3 с добавками сульфатов SO_4^{2-} . Значительно менее интенсивно в H_2SO_4 и почти не растворяется в HCl . Легко пропитывается раствором Cu в H_2N_2 .

Вследствие более положительного потенциала медь является наиболее покрываемым по отношению к Fe и может защищать его от коррозии лишь в случае отсутствия пор. Пористые медные покрытия, наоборот, приводят к ускорению коррозии железа и его сплавов.

Гальваническое осаждение меди было открыто в 1838 г. русским академиком Б. С. Якоби и с тех пор получило широкое распространение. В зависимости от назначения применяются следующие толщины медных покрытий (мкм):

получение тонкой электролитической фольги для изготовления паяных соединений паяных металлов	10—70
для изготовления паяных металлов	15—21
для изготовления паяных металлов	до 3000
покрытие выводов для глубокой печати	до 3400
получение медных деталей сложного профиля	1000 и более
получение металлизированной поверхности металлов	1000 и более
получение медной пленки при прокатке	1000 и более

Для электролитического осаждения меди разработано большое количество электролитов, которые принято подразделять на две основные группы: простые (кислые) и комплексные (преимущественно щелочные).

ПРОСТЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

К простым электролитам меднения относят ряд кислотных электролитов, в том числе сернокислые, борфтористоводородные, крейнефтористоводородные, сульфаминные, нитратные и хлористые. Они просты по составу и допускают работу при высоких плотностях тока, особенно в условиях перемешивания электролита и при повышенной температуре. Осаждение меди происходит в результате разряда в основном двухвалентных ионов. Простые электролиты отличаются малой катодной поляризацией, не превышающей 50—60 мВ. Осадки меди при этом имеют крупнокристаллическую и вместе с тем плотную структуру. Электролиты отличаются высоким выходом меди по току.

К недостаткам простых электролитов следует отнести их высокую рассеивающую способность и невосможность непосредственного меднения стали, цинковых сплавов и других более электроотрицательных, чем медь, металлов. При погружении этих металлов в электролит происходит кон-




Рис. 12. Схема устройства ванны с псевдопорошковым слоем:

1 — приспособление; 2 — корпус ванны; 3 — полиэтиленовый порошок; 4 — слой войлока на решетке; 5 — труба для подачи воздуха

тактное вытеснение меди в виде плохо сцепленного (иногда рыхлого) осадка.

Вследствие этого меднение таких металлов в простых электролитах осуществляется после предварительного осаждения медного слоя (3—4 мкм) из цианистого, пирофосфатного или иного комплексного электролита или после осаждения никелевого слоя (3—5 мкм).

Наиболее распространенные на практике и рекомендуемые составы электролитов и режимы осаждения покрытий приведены в табл. 1.

Электролит № 1 разработан Едним центром по химии Болгарской академии наук и широко внедрен на многих заводах нашей страны. Электролит № 2 разработан АН НРБ совместно с Институтом химии и химической технологии АН Литовской ССР. Электролиты № 1 и 2 обладают относительно хорошей расщепляющей способностью и предназначены для осаждения медного покрытия с высоким блеском (до 95 % по серебряному зеркалу), хорошей выравнивающей способностью (до 85 % при толщине слоя 20 мкм) и сравнительно небольшим расходом (до 30 г/л при толщине слоя ~300 и ~200 мкм соответственно на 1000 А × Ч/л). Электролит № 2 отличается более широким интервалом применяемых плотностей тока, меньшим расходом блескообразователя; он позволяет получать осадки с меньшими внутренними напряжениями (до 1100 МПа).

Важнейшее условие получения хороших результатов при работе с электролитами кислого блестящего меднения — использование специальных, не дающих шлама, медных анодов марки АМФ, содержащих 0,03—0,06 % фосфора. Для более полного устранения вредного влияния шлама рекомендуется использовать анодные цепи из кислотоустойчивого материала (например, на полипропиленового волокна) и вести электролиз при непрерывной фильтрации. Качество получаемых покрытий в значительной степени зависит от содержания Cl^- в электролите. При концентрации их меньше 0,030 г/л снижается блеск покрытий и образуются прижоги на острых углах деталей. Повышенное содержание Cl^- приводит к образованию матовых и блестящих полос на покрытии. В связи с этим электролиты следует составлять на деионизованной или дистиллированной воде.

При работе с повышенной плотностью тока обязательно следует перемешивать электролит сжатым воздухом, очищенном от пыли и масла. Это же условие необходимо выполнять и для электролита № 3, предназначенного для нанесения матового медного покрытия. Выход меди по току из серонокислых электролитов 100 %. Скорость осаждения меди при плотности тока 4,5 А/дм² составляет 1 мкм/мин.

Борфторводородный электролит № 4, вследствие большей растворимости $\text{Cu}(\text{BF}_4)_2$ по сравнению

2. неполадки и способы их устранения в электролитах меднения

Неполадки	Причины неполадок	Способы устранения
Воздуша и отслаивание медного слоя, особенно при полировании или термобработке	1. Плохая подготовка поверхности деталей к покрытию 2. Мала толщина подслоя никеля 3. Загрязнение электролита механическими примесями 4. Чрезмерно высокая $t_{\text{к}}$ 5. Мала межэлектродное расстояние	1. Улучшить очистку поверхности деталей от загрязнений 2. Увеличить толщину подслоя до 2—3 мкм 3. Очистить электролит декапацией или фильтрованием 4. Снизить $t_{\text{к}}$ и ввести перемешивание 5. Правильно расположить электроды на подвеске 6. Добавить H_2SO_4 по данным анализа 7. Повисить $t_{\text{к}}$
Грубая шероховатость поверхности слоя медного покрытия	1. Низкая концентрация H_2SO_4 2. Очень низкая $t_{\text{к}}$ 3. Большой избыток H_2SO_4 при низкой концентрации CuSO_4 4. Загрязнение электролита органическими примесями, полировальной пастой и т. д.	1. Очистить электролит активированным углем (древесным)
В углублениях деталей крупнокристаллический, рыхлый и шероховатый слой меди	Выдавление контактной меди на поверхности стали вследствие малой толщины подслоя никеля или меди	Увеличить выдержку деталей, доводя толщину подслоя до 2—3 мкм, не менее
Рыхлый, губчатый слой меди и большое выделение H_2 на катоде	Загрязнение электролита тяжелыми металлами, чаще всего As и Sb	Поставить электролит на переработку, а при большом содержании примесей сменить электролит
Появление блестящих полос на поверхности медного покрытия	Чрезмерно высокая концентрация $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (более 250 г/л)	Снизить часть электролита и разбавить оставшийся электролит водой

с $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, допускает применение больших плотностей тока до 40 А/дм², и его рекомендуется применять для нанесения меди на движущуюся проволоку, ленту, а также для восстановления изношенных деталей, где требуется высокая скорость осаждения. Концентрационная поляризация и склонность к шламообразованию в борфторводородных электролитах меньше, чем в серонокислых. Нитратный электролит № 5 Лимеда ГИМ применяется в гальванопластике. Основные неполадки при меднении в серонокислых электролитах приведены в табл. 2.

КОМПЛЕКСНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

В комплексах щелочных электролитов медь находится в составе комплексных ионов, степень диссоциации которых мала. У цианистых электролитов активность иона уменьшается настолько, что потенциал становится

электроотрицательнее на 0,9—1,2 В, из-за чего без тока на железе не происходит контактного выделения меди и можно вести процесс осаждения.

Разработано большое число комплексных щелочных электролитов — цианистые, пирофосфатные, триполифосфатные, аммиачные, этилендиаминные, моноэтаноламинные, триэтанолламинные, полиэтилендиаминные, цитратовые, лимоннокислые, виннокислые и др. Для сравнения активности комплексных ионов ниже приведены константы нестойкости $K_{\text{н}}$ некоторых из них.

Комплексный ион	$K_{\text{н}}$
$[\text{Cu}(\text{CN})_2]^-$	$2,6 \cdot 10^{-19}$
$[\text{CuNH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2]^{+2}$	$2,14 \cdot 10^{-18}$
$[\text{Cu}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2]^{+2}$	$7,3 \cdot 10^{-18}$
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^{+2}$	$2,14 \cdot 10^{-14}$
$[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)]^{+2}$	$3,0 \cdot 10^{-11}$
$[\text{Cu}(\text{P}_3\text{O}_{10})]^{+2}$	$2,0 \cdot 10^{-13}$

Комплексные электролиты отличаются высокой катодной поляризацией. В цианистых электролитах она

1. Составы простых электролитов меднения (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролитов и режим	№ электролита				
	1 *	2 *	3 *	4 *	5
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	200—250	180—220	150—250	—	—
H_2SO_4	35—70	40—60	50—70	—	—
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	—	—	—	450	—
$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	—	—	—	—	500—600
HBF_4	—	—	—	—	0
H_2BO_3	—	—	—	30	—
Декстрин сульфированный	—	—	0,8—1,0	30	—
Блескообразователь Б-7211	3—5 мл/л	—	0,1—0,2	—	—
Блескообразователь БС-1	—	3—5 мл/л	—	—	—
Ион Cl^-	0,030—0,075	0,04—0,06	—	—	—

$t_{\text{к}}, ^\circ\text{C}$	18—30	18—25	23—45	20—40	18—25
$i_{\text{к}}, \text{A/дм}^2$	2—7	0,6—11	Дс 8	Дс 40	5—20
$t_{\text{в}}, \text{A/дм}^2$	До 2,5	Дс 5	—	—	pH 1—2





Рис. 1. Поляризационные кривые при электроосаждении меди из различных электролитов (по отношению к нормальному водородному электроду):

1 — сернокислый (200 г/л $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 20 г/л перфосфорный (90 г/л H_2SO_4 , 30 г/л $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7$), 20 г/л NH_4NO_3); 2 — перфосфорный (90 г/л H_2SO_4 , 30 г/л $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7$); 3 — цинкислый (50 г/л $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 10 г/л NaCN); 4 — цинкислый (50 г/л $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 10 г/л NaCN); 5 — цинкислый (90 г/л $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 20 г/л NaCN).

выше, чем в перфосфорных, и значительно выше, чем в сернокислых (рис. 1).

Цинкислые электролиты наиболее широко используют на практике, так как вследствие высокой катодной поляризации они обладают наивысшей рассеивающей способностью и позволяют получить покрытия с мелкокристаллической структурой, хорошо сцепленные со сталью и цинковой основой. Основные их недостатки — высокая токсичность, требующая выполнения строгих мер безопасности, и большие затраты на обезвреживание сточных вод, а также относительно низкая устойчивость состава электролита при эксплуатации.

Увеличение содержания свободного цианида (комплексобразователя) в цинкислых электролитах приводит к большему наклону поляризационной кривой (см. рис. 1), из-за чего повышается и без того высокая их рассеивающая способность. Это явление связывают с образованием более простых комплексных ионов по реакциям



и т. д.

Уменьшение концентрации меди также ведет к повышению поляризации.

Концентрации меди и цианида должны находиться в определенном соотношении еще и потому, что наличие сво-

бодного цианида предотвращает катодное выделение меди и обеспечивает активное растворение анода, уменьшая анодную поляризацию. Повышение анодной плотности тока и повышение температуры электролита и концентрации свободного цианида ведут к быстрой и полной пассивации анодов, которые покрываются пленкой CuCN или Cu(CN)_2 . При этом происходит смещение анодного потенциала в положительную сторону и снижение выхода меди по току и ее концентрации в электролите. Вместе с тем снижаются выделяющиеся аллотропные формы Cu^+ в CN^- в CNO^- , что приводит к избыточному расходу NaCN или KCN . Введение в электролит в качестве депассиватора 30—45 г/л $\text{KNaC}_2\text{H}_3\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ или до 40 г/л KCN стабилизирует работу анодов и расход цианистой соли. Вместе с NaCN для получения светлых осадков рекомендуется вводить в электролит 10—15 г/л NaOH .

Катодный выход меди по току в комплексных электролитах меньше, чем в простых, в отличие от последних он резко снижается с повышением плотности тока. Повышение температуры, скорости перемешивания и концентрации меди, а также уменьшение концентрации комплексобразователя ведут к росту выхода меди по току. Для цинкислых электролитов он колеблется в пределах 10—95% (рис. 2). В отличие от кислых электролитов




Рис. 2. Зависимость катодного выхода меди по току от плотности тока в цинкислых электролитах различного состава при 20°C (а) и 40°C (б):
1 — 2 — при $C_{\text{Cu}} = 30$ г/л; 4 — 6 — при $C_{\text{Cu}} = 60$ г/л; 1, 4 — при $C_{\text{NaCN}} = 20$ г/л; 2, 5 — при $C_{\text{NaCN}} = 12$ г/л; 3, 6 — при $C_{\text{NaCN}} = 25$ г/л.

в цинкислых нельзя увеличивать катодную плотность тока, так как при этом выход по току может быть снижен до очень низких значений.

В цинкислых электролитах не рекомендуется интенсифицировать процесс осаждения с помощью перемешивания и значительного повышения температуры из-за ускорения процессов гидролиза и окисления цианистых солей кислородом воздуха до образующих карбонатов. Присутствие карбонатов способствует образованию мелкозернистых покрытий и некоторому повышению рассеивающей способности электролита. С увеличением их концентрации от 150 г/л рассеивающая способность и выход по току снижаются.

Преимуществом цинкислых электролитов является также то, что медь восстанавливается из одновалентных ионов, т. е. теоретически за 1 А·ч выделяется в 2 раза больше меди, чем в простых электролитах, где медь двухвалентна.

Отличительной особенностью технологии нанесения блестящих покрытий из цинкислых электролитов меднения является также необходимость реверсирования тока. Оно повышает

степень смески покрытия и устраняет пассивацию анода. Наряду с этим для улучшения степени блеска покрытий предложено вводить в цинкислый электролит бескислородные добавки: дифуриловый спирт, циклооксаноновый спирт и др.

Наиболее распространенные составы электролитов меднения и режимы осаждения приведены в табл. 3.

В качестве анодов используют медь марок М0, М1 и М2 при соотношении $S_a : S_k = 2 : 1$.

В зависимости от выхода меди по току и концентрации от 150 г/л рассеивающей способности и выход по току снижаются.

Для предотвращения цинкислого электролиза меднения лучше всего использовать CuCN . При взаимодействии ее с NaCN или KCN в растворе образуется соответствующая комплексная соль по уравнению



Цинкисую соль меди можно получить действием NaCN или KCN на CuSO_4 , при этом часть цианида непроизводительно расходуется на предварительное восстановление Cu^{2+} , причем этот процесс сопряго-

3. Составы цинкислых электролитов меднения (г/л) и режимы осаждения


Компоненты электролита и режим	Электролиты						
	1	2	3	4	5	6	7
CuCN	50—70	20—30	87	40—41	90	90	70
$\text{NaCN}_{\text{своб}}$ или $\text{KCN}_{\text{своб}}$	5—10	5—10	20	12—15	40	50	3—6
NaOH	10—15	5—10	15	10—15	—	—	—
Na_2CO_3	—	—	30	—	—	—	—
$\text{KNaC}_2\text{H}_3\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	30—60	—	—	5—10	—	—	—
KCN	—	—	4	10—15	40	40	15
H_2CNS	—	—	0,05—0,1	—	—	—	—
Изопропанол-сульфонат натрия	—	—	—	—	—	0,3—0,6	—
Фуфуроловый спирт	—	—	—	0,03—0,05	—	—	—
Циклооксаноновый спирт	—	—	—	—	—	—	—
$t, ^\circ\text{C}$	40—50	15—30	72	50—60	60—70	60—70	60—65
$i, \text{A}/\text{dm}^2$	1—3	0,3—0,5	4—9	1,0—3,0	2—4	2—4	2—5
$\eta, \%$	10—15	—	15—25	15—25	13—15	13—15	15—3
Способ перемешивания	—	—	Сжатый воздух	Качающие штаны	Качающие штаны	Качающие штаны	Качающие штаны
$VT, \%$	70—80	40—60	80	—	90	92	50

* При плотности тока более 2 А/дм².



4. Скорость осаждения меди (мм/ч) в дианитридных электролитах

Плотность тока, А/дм ²	Выход меди по току, %					
	40	6	10	70	80	90
0,5	6,3	6,6	7,9	9,3	10,7	12,0
1,0	10,9	13,0	15,9	18,6	21,9	26,3
2,0	21,4	26,4	31,9	37,2	42,6	48,0
3,0	32,1	39,6	47,9	56,0	63,9	74,0
4,0	42,4	52,8	63,9	74,2	85,2	106,5
5,0	53,0	66,0	79,0	93,0	107,0	126,0
						132,0

ждается выделением ядовитого газообразного дициана



Для приготовления электролита можно использовать также свежесожденную углекислую медь $\text{CuCO}_3 \times \text{X Cu}(\text{OH})_2$ и Na_2CN , взаимодействие которых протекает по реакции



Для предупреждения образования дициана к раствору двухвалентной соли меди добавляют Na_2SO_4 , который восстанавливает Cu^{2+} до Cu^+ .

Наиболее перспективными из дианитридных комплексных электролитов, способных заменить ядовитые цианистые электролиты, в настоящее время считаются пиррофосфатные, полиэтиленполиаминные и этилендиаминные.

Пиррофосфатные электролиты содержат в качестве основных компонентов CuSO_4 или $\text{Cu}_2\text{P}_2\text{O}_7$ и $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$ или $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$, $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7$, предпочтительнее применять вследствие его более высокой растворимости. С увеличением концентрации свободных ионов $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ уменьшается склонность анодов к пассивации и улучшается сцепление медных осадков с основой. Для приготовления электролита сначала к тепловому (30–40 °C) раствору CuSO_4 добавляют раствор $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$ в количестве, необходимом для образования $\text{Cu}_2\text{P}_2\text{O}_7$, по уравнению $2\text{CuSO}_4 + \text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7 = \text{Cu}_2\text{P}_2\text{O}_7 + 2\text{K}_2\text{SO}_4$.

Полученный осадок фильтруют и промывают до полного удаления ионов SO_4^{2-} , после чего растворяют в избытке $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$. Полученные в результате этого комплексные ионы $[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]^{4-}$ и $[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]^{3-}$ существуют при pH электролита 7,5–9,5.

Кроме основных компонентов, в пиррофосфатные электролиты вводят около 20 г/л NH_4NO_3 , который способствует повышению допустимой катодной и анодной плотностей тока, что улучшает работу анодов и качество осадков.

В качестве блескообразующих добавок в электролиты пиррофосфатного меднения рекомендуют вводить Na_2SeO_3 совместно с лимонной или триоксиглутаровой кислотой, 2-меркаптоэтилолом, 2-меркаптобензотриазолом и др.

Применение повышенных плотностей тока приводит к образованию на поверхности анодов труднорастворимой окисной или солевой пленки, вызывающей их полное пассивирование. Введение в электролит NH_4OH , $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, NH_4NO_3 , сегнетовы соли, лимонной, щавелевой, триоксиглутаровой кислот и других добавок улучшает работу анодов и способствует повышению допустимой анодной плотности тока при относительно высоком выходе меди по току.

Составы пиррофосфатных электролитов меднения приведены в табл. 5. У электролитов, составленных на $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$, а не на $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$, интервал допустимых плотностей тока шире. При плотности тока более 2 А/дм² практически для всех электролитов рекомендуется проводить электролиз с перемешиванием.

Пиррофосфатные электролиты применяют для нанесения медных покрытий на сталь, чугун, цинковые

8. Составы пиррофосфатных электролитов меднения (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита, г/л	Плотность тока, А/дм ²									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	75–100	50–80	117–137	90	70–80	90	45–55	1,0–2,5	30–50	39–62
$\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$	300–375	350–400	470–530	370	310–370	350	—	80–100	120–180	210–250
$\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$	—	—	—	—	—	—	200–210	60–100	—	—
$\text{Na H}_2\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	—	25–33	—	70–100	—	—	—	—	—	—
Натрий сульфосалicyлицилат	—	—	—	—	—	1–2	—	—	—	—
NH_4NO_3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NH_4OH (25 %-ный раствор)	2–15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Аммоний ксеноксид	15–25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кислота лимонная	1–10	—	12–20	—	—	—	—	—	—	—
$\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$	—	—	8–23	—	—	—	—	—	—	—
Моноэтилендиамин	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Na_2SeO_3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кислота триоксиглутаровая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KNO_3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH	8,0–8,5	8,4–9,0	8–9	8,5	8,3–8,5	8,3–8,5	7,8–8,5	—	7–8	8–9
t, °C	50–75	18–50	30–60	30–50	30–50	35–40	50–60	15–30	45–55	50–60
$i_{\text{кат}}$ А/дм ²	0,5–5,0	До 5,0	До 5,5	До 5,5	0,8–3,5	0,8–1,7	0,5–1,5	1–2	1,0–1,5	0,5–2,0
СД, мин	—	—	До 0,5	—	—	—	0,1–0,3	0,5–2 мин	0,2–0,3	До 5

сплавы, алюминий и его сплавы. ГОСТ 9.017—75 рекомендует использовать электродит № 7 для нанесения медного покрытия на алюминий и его сплавы, для осаждения покрытий на стали, чугуна, цинковые сплавы, титан и его сплавы, а также на анодированный, оксидированный и фосфатированный алюминий и его сплавы. Электродит № 8 следует применять для предварительного меднения перед меднением из электролита № 9. Использование предварительного меднения из электролита с малым содержанием меди и повышенной концентрации свободных ионов P_2O_5 обеспечивает прочное сцепление покрытия с основой.

Электродиты № 3 и 10 рекомендуются ИХХТ АН Литовской ССР для осаждения полублестящих медных покрытий на цинковые сплавы. Электродиты № 5 и 6, разработанные Институтом неорганической химии АН Латвийской ССР, рекомендуются для получения блестящего слоя меди непосредственно на сталь перед никелированием. Катодный и анодный

выходы по току из этих электродитов близки к 100%. В указанных электролитах подавление контактного выделения меди происходит вследствие введения в электродит триоксиглауаровой и лимонной кислот.

Триполифосфатные, гексаметафосфатные, аммиачные и этилендиаминные электролиты, приведенные в табл. 6, не получили пока широкого распространения на практике. Их основной недостаток — трудность получения хорошего сцепления осадков со стальной основой. Достоинствами триполифосфатных и гексаметафосфатных электролитов являются их невысокая стоимость, доступность получения компонентов и устойчивость состава в работе, а также хорошее качество получаемых покрытий. Допускается закаливать стальные детали в ванну при отключенном токе.

Из этилендиаминного электролита осаждаются плотные мелкокристальные и блестящие осадки меди. Для улучшения сцепления осадков со стальной основой рекомендуется проводить осаждение из двух ванн. Первый слой

6. Составы комплексных электролитов (г/л) меднения и режимы осаждения

Комплексный электролит (г/л)	А							
	1	2	3	4	5	6	7	8
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	10	60—75	40—50	40—125	50—150	90	1,0—2,1	1—60
Этилендиамин	—	—	—	45—60	—	—	40—70	—
Na_2SO_4	—	—	—	45—60	—	—	—	—
$(NH_4)_2SO_4$	—	—	—	45—60	100—200	80	10—20	—
Полиэтиленполиамин $K_2P_2O_7$	—	300—325	—	—	60—180	—	—	—
$Na_3P_2O_7$	220—250	—	200—320	—	—	—	—	—
$(NH_4)_2PO_4$	—	—	50	—	—	—	—	—
NH_4NO_3	—	10—12	—	—	—	—	—	—
NH_4OH (20 % н/л)	—	—	—	—	—	40	—	—
Гексаметафосфат натрия	—	—	—	—	—	—	—	—
$NaOH$	—	—	—	—	—	—	—	—
Трилон Б	—	—	—	—	—	—	—	—
$t, ^\circ C$	20—60	20—25	18—25	17—20	17—20	15—20	17—20	18—60
$i, A/дм^2$	0,1—4,0	0,7—5	2,0—2,5	0,0—2,0	2,0	1,5—8,0	1—3	0,1—3,0
$t, ч$	7,0	7,0—8,1	6,0—6,1	7,0—7,8	7,0—9,1	10—11	7,0	—

7. Растенная способность электролитов меднения (%)

№ электролита	№ тислины, из которой взят элект, в шт	Катодная плотность тока, А/дм ²			
		0,5	1,0	1,5	2,0
8	5	51	50	—	—
5	5	77	59	38	—
3	5	70	58	57	—
4	6	—	15—18	15—18	—
6	6	40	~40	—	—
6	6	~ 40	—	—	30
1	3	~ 80	—	~ 60	—
2	3	~ 50	—	~ 60	—

8. Скорость осаждения меди (мм/ч) в кислых и нещелочных электролитах

Плотность тока, А/дм ²	Выход меди по току, %					
	55	60	67	68	94	100
1	12,5	12,6	12,7	15,9	13,1	13,2
2	25,0	25,2	25,4	25,9	26,2	26,5
3	37,5	37,8	38,1	38,7	39,3	39,7
4	50,0	50,4	50,8	51,6	52,4	53,0
5	62,5	63,0	63,5	64,5	65,6	66,7
10	125,0	126,0	127	129	131	133
20	250,0	252,0	254	258	262	265

9. Свойства электроосажденной меди

Электролит	$\sigma_{\text{в}}, \text{МПа}$	$\delta, \%$	$\sigma_{\text{сж}}, \text{МПа}^{**}$	HV	$\rho, \text{мкОм}\cdot\text{см}$	Характерные особенности меди
Сернистый (толщина 0,3—0,4 мм) и цианистый (толщина 0,04—0,06 мм)	450—650	4—18	—12 или +36—65	131—153	1,75—2,02	Высокая прочность
Сернистый и цианистый с органическими и неорганическими добавками	350—550	0—10	—42 или +35	193—350	1,96	Высокая твердость
Сернистый без добавочных агентов	180—270	15—41	—5—+160	48—64	1,70—1,73	Низкое электрическое сопротивление
Сернистый при низкой кислотности	140—230	8—24	—0,8—+0,6	56—57	1,71—1,72	Низкие внутренние напряжения
Сернистый с бескислородными добавками	360	14—19	+20	128—137	1,82	Хороший блеск
Сернистый фторборный, пирофосфатный, цианистый с добавками и без них	225—300	26—39	—5—+29	55—106	1,73—1,76	Высокая термостойкость

* Знак минус обозначает напряжения сжатия, плюс — напряжения растяжения.

** Осадки, уменьшающиеся по длине 0,02 % после нагрева до 400°С.

10. Неполлады в электролитах меднения и способы их устранения

II gejala	причина неполла	способ устранения
Сильное выделение H_2 из деталей и медленное осаждение или отсутствие осаждения меди На отдельных участках деталей явление пittingа в форме грушевидных чешек и вертикальных блестящих полос	Низинатный электролит Большой избыток свободного $NaCN$, малая концентрация солей меди Загрязнение электролита органическими веществами (столарный клей, декстрин, поликарбонатная паста)	Определить анализом содержание свободного $NaCN$ и добавить нужные соли 1. Ввести в электролит активный уголь 2. Применить реверсирование тока (хотя бы временно) вручную 1. Детектирование свободного $NaCN$ до 10—15 г/л 2. Значительно снизить и добавить новые Зачистить аноды и дополнительно залить новые 1. Детектирование свободного $NaCN$ до 10—15 г/л 2. Добавить аноды или заменить новыми Сменить K
На анодах белый налет. Электролит у анодов имеет голубой цвет	1. Недостаток свободного $NaCN$ 2. Недостаточная площадь анодов	Очистить электролит декалтаном или фильтрованием
На анодах коричневый или голубой налет Быстрое снижение содержания солей меди в электролите	Низинатный электролит Низинатный электролит Низинатный электролит	Выпарить электролит до половины объема, охладить до 5—10°C и декарбонизировать. Оседок удалить с добавкой $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ Улучшить обезжиривание и активирование Откорректировать pH добавкой 10% КОН Профильтровать раствор с добавлением активированного угля Откорректировать плотность тока по омическому и температурному (или наоборот). Добавить в электролит бескислородную воду Откорректировать электролит согласно данным анализам
Темно-коричневый слой медного покрытия Высокая пористость и шероховатость медного слоя Высокая пористость медного слоя. Аноды и стенки ванны на уровне электролита покрыты белым налетом Покрытие отслаивается	Высокая пористость и шероховатость медного слоя Высокая пористость медного слоя. Аноды и стенки ванны на уровне электролита покрыты белым налетом Покрытие отслаивается	Низинатный электролит Низинатный электролит Низинатный электролит
Появление коричневых пятен на деталях, покрытие пористое, отслаивается Покрывается шероховатой	Появление коричневых пятен на деталях, покрытие пористое, отслаивается Покрывается шероховатой	Механическое загрязнение в электролите Несоответствие между плотностью тока и температурой, недостаточная бескислородность в электролите Низинатный электролит
Малая степень блеска	Малая степень блеска	Низинатный электролит
Аноды становятся коричневого или зелено-коричневого цвета	Аноды становятся коричневого или зелено-коричневого цвета	Низинатный электролит

меди осаждают из электролита № 7 с низкой концентрацией меди, а второй — из электролита № 4.

Для аммиачных электролитов характерна также низкая устойчивость состава вследствие сильного испарения, а также необходимость в мощной вытяжной вентиляции от ванн меднения.

В отличие от указанных электролитов покрытия, полученные из полиэтиленполиаминного электролита, обладают прочным сцеплением со стальной основой. Но они уступают пирофосфатным электролитам по рассеивающей способности. Данные

о рассеивающей способности некоторых электролитов, измеренные на разборном катоде из швеллерной чешки, приведены в табл. 7.


Для кислотных и щелочных электролитов зависимость скорости осаждения от плотности тока при разном выходе по току приведена в табл. 8.

Медные покрытия, осаждаемые из различных электролитов, отличаются по своим свойствам (табл. 9).


Основные неполадки при меднении в щелочных и пирофосфатных электролитах приведены в табл. 10.

ХИМИЧЕСКОЕ МЕДНЕНИЕ


Для получения тонкого токопроводящего слоя меди химическим восстановлением меди из растворов ее солей применяют щелочные растворы меди в виде комплексных соединений, а в качестве восстановителя используют формальдегид. 40-тичный раствор которого называют формалином. Химическое восстановление меди связано с протеканием на каталитических участках поверхности одновременно процессов катодного восстановления меди и анодного окисления формалина по реакциям:




на анодных участках



Частично формалин окисляется в щелочной среде до муравьиной кислоты с выделением водорода




Суммарная реакция процесса восстановления меди следующая:



Помимо расхода на восстановление меди, формалин расходуется также

на реакцию Канницарро с образованием метилового спирта и муравьино-кислого натрия:



Составы растворов химического меднения представлены в табл. 11.

Раствор № 1 содержит пониженное количество меди; при плотности загрузки деталей 2,5—4 дм²/л скорость осаждения меди 0,5—0,8 мкм/ч; продолжительность меднения 20—30 мин; раствор отличается стабильностью.

Раствор № 2 характеризуется большой скоростью осаждения меди. При плотности загрузки 2—2,5 дм²/л она составляет 2—4 мкм/ч; продолжительность меднения 10—15 мин.

Раствор № 3 по сравнению с предыдущими предназначен для осаждения более толстых слоев меди и содержит в качестве комплексобразователя более дешевый продукт — трилон Б;

раствор стабилен в работе. Раствор № 4 устойчив при длительной работе, обеспечивает получение мелкокристаллической структуры меди, по усилению работы аналогичен раствору № 1.

Раствор № 5 (Лимеда ХМД) отличается высокой скоростью меднения (4—6 мкм/ч) при достаточной стабильности раствора и хорошем качестве покрытия. Плотность загрузки 1 дм²/л.

Необходима периодическая или не-

11. Составы растворов химического меднения

Компоненты, г/л, и pH в растворе	№ раствора				
	1	2	3	4	5
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	10—15	25—35	25—35	10—15	25—35
$KNa_2C_2O_4$	80—60	170—180	—	—	—
Трилон Б	—	—	40—50	—	50—70
Натрий лимоннокислый трезавещенный	—	—	—	60—85	—
$NaOH$	10—15	40—50	20—35	6—7	20—25
$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	2—3	4—6	20—25	2—3	—
$NaCl \cdot 6H_2O$	2—3	4—6	20—25	2—3	—
Формалин, мл/л	15—20	20—25	20—25	8—10	40
C_2H_5OH	10—15	—	—	—	—
$K_2[Fe(NH_4)]$	—	—	0,04—0,06	—	—
$Na_2S_2O_4$, мг/л	0,5—1,0	1,0—3,0	—	—	—
Натрия антидидионкарбамат	—	—	15—20	10—15	—
Феррианид	—	—	—	—	0,03
Этилдиамин (10% ный раствор)	—	—	10—25 мл/л	—	0,1
pH	12,5—12,8	12,8—13,0	12,5—12,8	12,2	12,5—12,7

12. Основные неполадки при химическом меднении и способы их устранения

Неполадки	причина неполадок	способ устранения
Наличие дефектных участков на деталях	1. Образование грязных мешков, неравномерное осмысление деталей растворов 2. Плохая смачиваемость в растворах сенсibilизирования и активирования 3. Неравномерное травление деталей 4. Низкое значение показателя pH 5. Недостаток формалина в растворах 6. Избыток стабилизатора	1. Промывать детали в ванне 2. Улучшить подготовку деталей, откорректировать растворы 3. Улучшить качество травления 4. Подсоединить раствор 5. Добавить в раствор формалина 6. Добавить свежий раствор без стабилизатора 7. Уменьшить время травления 8. Добавить H_2SO_4 Улучшить качество промывки
Осаждение меди не происходит	1. Перерасход поверхности деталей 2. Высокий показатель pH раствора Недостаточная промывка после сенсibilизации Плохая очистка ванн, наличие меди или других осадков в растворе	1. Откорректировать растворы 2. Подогреть растворы сенсibilизации, активирования и химического меднения
Слой меди шероховатый и темный	1. Низкая концентрация металлов в растворах сенсibilизации, активирования и химического меднения 2. Повышение температуры всех растворов	Отфильтровать раствор, очистить стенки ванны раствором HNO_3 1. Откорректировать растворы 2. Подогреть растворы сенсibilизации, активирования и химического меднения
Покрываемость		
Саморазрушительное осаждение металла на стенках ванны и в объеме раствора		
Покрываемость очень медленная		

прерывная фильтрация со скоростью 1 объем электролита в час. Раствор пригоден для длительного использования при корректировке его состава.

Основные неполадки в работе ванн химического меднения и способы их устранения представлены в табл. 12.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ

Латунные покрытия (сплав медь — цинк) применяются в основном для декоративных и защитных целей при нанесении их на сталь и улучшения прочности сцепления резины со сталью и другими металлами.

Для осаждения латунных покрытий широко применяют цинкшестые электролиты. Наряду с высокой расходуемой способностью в них

полностью исключается возможность контактного выделения металлов при покрытии стальных деталей.

Из нецелесообразных нетоксичных электролитов латунирование получил распространение лишь пирофосфатный электролит. Составы электролитов для осаждения сплавов медь — цинк приведены в табл. 13.

Состав полученных покрытий соответствует марке анодов.

Для всех цинковых электролитов отношение анодной площади к катодной должно быть 2:1. Допускается электроосаждение с реверсированием тока ($t_{\text{кат}} : t_{\text{ан}} = 10 : 1$).

Электролитически осаждаемые сплавы медь — олово (бронзовые покрытия) нашли практическое применение в двух составах: с содержанием 10—20 и 40—45 % олова. Покрытия с относительно малым содержанием олова применяются для защиты отдельных участков деталей при азотировании стали. Подобные покрытия более эф-

13. Составы электролитов (г/л) и режимы осаждения сплавов медь — цинк

Компоненты электролита и режим	№ электролита				
	1	2	3	4	5
$CuCl_2$	32—45	15—25	35—55	—	50—65
$ZnCl_2$	32—45	7—11	5—15	—	5—7
$NaCN$	15—25	8—12	4—12	—	8—12
Na_2CO_3	—	10—30	10—30	—	—
Na_2SO_4	—	5—10	5—10	—	—
$NaOH$	—	—	—	—	25—35
$NaCN$ (25 %-ный раствор)	—	—	0,3—1,0	—	0,3—1,0
$K_2S_2O_8 \cdot H_2O$	—	—	—	4,8—6,2	40—45
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	—	—	—	4,4—6,0	—
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	—	—	—	50—60	—
Na_2PO_3	—	—	—	10—15	—
$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$	—	—	—	4—5	—
H_2BO_3	—	—	—	—	—
$t, ^\circ C$	60—70	15—30	15—30	15—30	50—55
$i_{\text{кат}}, A/dm^2$	1,2—1,5	0,2—0,5	0,3—1,0	0,8—1,2	2—3
ρH , мм/мин	0,25—0,30	0,04—0,07	0,05—0,10	0,15—0,30	0,1—0,6
Аноды из сплава	762	762	770	770	1 темпак

фективно предотвращают диффузию азота в сталь, чем медные или оловянные покрытия. Как самостоятельные покрытия бронза наносится на подложники в качестве антифрикционного материала. Бронзовые покрытия рекомендуются также для замены латуни при защитно-декоративном покрытии.

Белая бронза (40—45 % олова) благодаря своему приятному серебристо-белому цвету, твердости и сопротивлению потускнению применяется для покрытия столовых приборов. Белая бронза тускнеет намного медленнее серебра и значительно более износостойка.

Наибольшее применение для осаждения сплавов медь — олово нашли цинкшестые электролиты (табл. 14).

В качестве анодов применяется бронза того же состава, что и катодный осадок. Для электролита № 6 рекомендуется также коррозионно-стойкая сталь 12X18H9T или никель.

Из других покрытий сплавами меди известны составы электролитов для осаждения покрытий медь — свинец, медь — кадмий, медь — никель, медь — никель — цинк, медь — олово — цинк, применяемые как для защитно-декоративной отделки, так и для специальных целей.

14. Составы электролитов (г/л) и режимы осаждения сплавов медь — олово

Компоненты электролитов и режим	№ электролита						
	1	2	3	4	5	6	7
$CuCl_2$	43	31	27—37	41	11	13—22	17
$Na_2SnO_3 \cdot 3H_2O$	11	38	30—35	20	90	100—125	112
$NaCN$	41	54	—	65	27	—	34
$NaCN$ (общая)	15	15	—	20	16	—	15
$NaOH$	7,5	7,5	8—10	7,5	16	14—16	37
$K_2Na_2H_4O_6$	—	—	20—25	—	—	15—25	—
KCN	—	—	—	—	—	—	—
$t, ^\circ C$	65	65	60—70	60	65	60—70	65
$i_{\text{кат}}, A/dm^2$	2—3	3	1—3	0,1—8	3	1,5—30	13,5
ρH	—	12,6	12	13	—	—	34
Содержание олова в сплаве, %	—	10	12	15	40	40	37

УДАЛЕНИЕ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ МЕДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для снятия меди со слоя с поверхности деталей рекомендуется погружать их в растворы, содержащие органические (нитроароматические соединения и неорганические окислители, составы которых приведены в табл. 15.

В качестве нитроароматических соединений в растворах № 1 и 2 можно

использовать нитробензойную и нитробензосульфоновую кислоты, нитрохлорбензол, нитроанилин и т. п.

При удалении медных покрытий следует учитывать, что по мере выработки составов растворов скорость растворения уменьшается.

Все указанные растворы пригодны для удаления медных покрытий со сталей, а растворы № 3, 4 и 6, кроме того, и с повышенной цинковых сплавов.

15. Состав растворов и электролитов (г/л) для удаления медных покрытий и режимы работы

Компоненты электролитов и режим	№ раствора (эксп. № 1-6)					
	1	2	3	4	5	6*
Нитроароматическое соединение	—	90	—	—	—	—
KNO ₃	120—160	—	—	—	90—95	—
NaOH	0—20	—	—	—	15	—
Дистиллированная вода	—	150	—	—	—	—
NH ₄ Cl	—	50	—	—	—	—
CrO ₃	—	—	480	200—300	—	1,0—50
H ₂ SO ₄	—	—	64	—	—	2—0,5
(NH ₄) ₂ SO ₄	—	—	—	10—100	—	—
t, °C	60—65	80	20—70	15—30	20—25	50—25
i _{ан} , А/дм ²	—	—	—	8—10	Напряжение 6 В	7—14
СР, мм/ч	70—80	40	50 (20°С) 300 (70°С)	240 35 (без толщ.)	50	—

* Отношение $CrO_3 : CrSO_4 = 100 : 1$

Глава 6.

НИКЕЛИРОВАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Никелевые покрытия применяют в различных отраслях промышленности. Широкое использование никеля в гальванотехнике объясняется его физико-механическими и химическими свойствами. Никель — серебристо-белый металл с сильным блеском, имеет атомную массу 58,71; его отражательная способность в видимой части спектра 58—62 %, плотность 8900 кг/м³, температура плавления 1452 °С, удельная теплоемкость 0,48X X 10³ Дж/(кг·К), температурный коэффициент линейного расширения 12,5·10⁻⁶ К⁻¹, удельное электроотталкивание 9,068·10⁻⁴ Ом·м. Никель ферромагнитен, обладает переменной валентностью (двух- и трехвалентный); его электрохимический эквивалент 1,095 г/(А·ч), стандартный потенциал равен —0,25 В. По отношению к воде и воздуху при обычной температуре очень устойчив. На никелевой жести при нагревании на воздухе появляются цвета побежалости вследствие образования тонкой твердой и эластичной пленки NiO.

Разбавленные кислоты действуют на Ni менее энергично, чем на Fe, однако он легко растворяется в разбавленной HNO₃. Концентрированная HNO₃ пассивирует его. В растворах щелочей он устойчив при всех концентрациях и температурах. Обладает коррозионной устойчивостью в растворах нейтральных органических кислот и минеральных солей.

Цели никелирования следующие: защита основного металла от коррозии, его декоративная отделка, повышение поверхностной твердости.

При толщине никелевого покрытия 0,125 мм основной металл детали уже предохраняется от воздействия промышленных газов и растворов; при менее сильной агрессивной среде достаточен слой толщиной 0,05—0,1 мм.

Толщина никелевых покрытий на различных металлах предусмотрена ГОСТ 9.073—77*.

Никелевые покрытия наносят на Fe, Cu, Ti, Al, Be, W и другие металлы и их сплавы.

Никель, являясь защитно-декоративным покрытием, в паре Ni—Fe может защищать Fe от коррозии только при условии полной беспористости покрытия, так как у него более положительный потенциал. Для получения беспористых покрытий применяют последовательное осаждение нескольких слоев одного и того же металла или другого металла на различных по составу электролитах. У многослойных покрытий поры каждого слоя обычно не совпадают с порами соседних слоев. Многослойные покрытия позволяют также снизить расход никеля в результате применения более дешевого металла, как, например, Cu.

Электроосаждение Ni всегда сопровождается значительной катодной и анодной поляризацией, которая зависит как от состава электролита, так и от режима ведения процесса. При пассивации анодов уменьшается концентрация ионов Ni в прикатодном пространстве, что приводит к снижению выхода по току. Введение ионов Cl⁻ в электролит снижает анодную поляризацию, так как ионы Cl⁻, разряжаясь на аноде, растворяют пассивную пленку анода, тем самым снижают анодную поляризацию. Ионы Cl⁻ входят в виде NiCl₂, NaCl или KCl. В свою очередь, повышенное содержание Cl⁻ увеличивает растворимость анода, а это приводит к нестабильности работы ванны и увеличению pH в катодном пространстве. Поэтому повышенное содержание Cl⁻ также нежелательно, как и пониженное.

При электроосаждении Ni из кислотных растворов наряду с Ni на катоде выделяется и H₂, за счет чего в прикатод-

ном пространстве повышается pH, а это может привести к образованию хрупких и шероховатых поверхностей Ni, что связано с сосаждением основных солей Ni.

С другой стороны, увеличение кислотности электролита приводит к снижению рассеивающей способности электролита и выхода по току ввиду расхода энергии на восстановление ионов H_2 . Выделение последнего ухудшает свойства получаемых осадков. Образуется пористый шероховатый осадок с питтингом. Поэтому, как правило, никелирование проводят при pH электролита в пределах 4,0—5,5.

Чистоту никелевых электродитов поддерживают непрерывной фильтрацией, их селективной и периодической химической очисткой, а также зачистением анодов.

Для стабильной работы анодов, т. е. для равномерного растворения анодов, их подвергают термической обработке и придают эллиптическую или ромбовидную форму. Эти факторы сказываются на скорости растворения Ni, а поэтому и на качестве получаемых осадков.

Кроме того, применяются аноды в виде кусочков металла размером $25 \times 25 \times 5$ мм. Эти аноды равномерно растворяются. Их помещают в титановые корзины, на которые надевают мешки из полипропиленовой ткани. Соотношение $S_a : S_k$ при электролизе необходимо поддерживать 2:1.

Для приготовления электролита никелирования необходимо чистую ванну промыть раствором 3—5 %-ной H_2SO_4 или HCl в течение 2—4 ч при температуре 50—60 °C. Слить раствор кислоты и ванну тщательно промыть деминерализованной водой. Залить ванну на $\frac{1}{2}$ объема деминерализованной водой и подогреть до 70 °C. Засыпать в ванну необходимое количество H_2BO_3 , растворить ее при перемешивании. Затем засыпать в ванну необходимое количество $NiSO_4 \cdot 6H_2O$ и $NiCl_2 \cdot 6H_2O$ и растворить их при температуре 70 °C. Долить деминерализованную воду до уровня ванны и добавить блескообразующие добавки. Довести до необходимого значения pH электролита, добавляя карбоната никеля — 0,5 кг, порция H_2SO_4 — 200 мл).

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ

На практике чаще всего используются кислыми электролитами, которые подразделяются на сернокислые, хлористые, сульфаминовокислые (сульфаматные), кремнефтористоводородные, борфтористоводородные и др.

Щелочные электролиты, используемые на практике, делятся на цитратные, этилендиаминные, тартратные и др.

Зависимость физико-механических свойств осадков от состава электролита приведена в табл. 1.

Сернокислые электролиты, широко применяемые во многих отраслях промышленности, имеют разнообразный состав и режим работы ванны для получения покрытий с различными заданными свойствами. Эти электролиты весьма чувствительны к отклонениям от принятого режима работы ванны и к наличию посторонних примесей в электролите.

Основным компонентом сернокислых электролитов является $NiSO_4 \cdot 6H_2O$. Если концентрация $NiSO_4 \cdot 6H_2O$ не превышает 200 г/л, то для повышения электропроводности электролита вводят H_2SO_4 или $NiSO_4 \cdot 7H_2O$, что способствует получению пластичных никелевых покрытий.

Скорость осаждения никеля определяют по табл. 2.

Для поддержания постоянства pH в электролит вводят H_2BO_3 или CH_3COONa . Если процесс ведется при более низком pH, то в качестве буферных добавок применяют фторсодержащие соединения (NaF, $Ni(BF_4)_2$).

В табл. 3 приведены наиболее часто применяемые электролиты, которые устойчивы в работе и при соблюдении режима работы и систематической очистки от вредных примесей могут использоваться в течение нескольких лет.

Во время электролиза для электролитов № 3 и 4 необходимо применять перемешивание, а для электролита № 4 и непрерывную фильтрацию.

Для четкой работы ванны следует поддерживать постоянство состава электролита. Добавление сульфата никеля, борной кислоты и хлоридов

1. Состав никелевых электролитов и физико-химические свойства осадков

Электролит	Компоненты	C, г/л	pH	t, °C	$i_{\text{пл}}$, А/дм ²	HV	σ , МПа	Осадочный материал, %
Сернокислый (Уоттса)	$NiSO_4 \cdot 7H_2O$ $NiCl_2 \cdot 6H_2O$ H_2BO_3	800 45 38	1,5—4,5	45—65	2,5—10	140—160	385	30
Твердого никелирования	$NiSO_4 \cdot 7H_2O$ NH_4Cl H_2BO_3	180 25 30	4,0—5,0	43—60	2—10	350—500	165	5,8
Хлоридный	$NiCl_2 \cdot 6H_2O$ H_2BO_3	500 38	2,0	50—70	2,5—11	230—260	700	20
Хлоридно-сульфатный	$NiSO_4 \cdot 7H_2O$ $NiCl_2 \cdot 6H_2O$ H_2BO_3	200 175 40	3,0	35—50	1,2—5,4	130—150	450	23—33
Хлоридно-ацетатный	$NiCl_2 \cdot 6H_2O$ CH_3COONa	125 105	4,5—4,9	30—50	2—10	350	140	10
Фторборный	$Ni(BF_4)_2$ NH_4F H_2BO_3	75 37 30	2,0—3,5	40—80	4—10	183	520	15—30

производят с учетом данных химического анализа электролита.

Поддержание постоянного pH электролита проводят добавлением 3 %-ного раствора NaOH или H_2SO_4 .

Качество получаемых осадков ухудшается с накоплением в электролите таких примесей, как Fe, Zn, Cu, органические соединения. Недостаточное содержание Fe более 0,1 г/л.

Для его удаления из электролита последний подогревается до 50—60 °C с H_2O_2 при интенсивном перемешивании скляном воздушом. Последующее подщелачивание раствора до pH 6,0 приводит к осаждению окисленного Fe в виде $Fe(OH)_3$ на поверхности которого адсорбируются органические примеси. Осадок отфильтровывают.

Содержание Cu недостаточное более 0,02 г/л. Для ее удаления применяют лимфо метод цементации посредством фильтрования электролита через слой порошкообразного Ni, либо электролит подкисляют до pH 2,5—3 и при плотности тока до 0,1 А/дм² осаждают Cu на катод.

Zn при содержании его более 0,01 г/л осаждают добавлением мола или $Ca(OH)_2$, доводя pH до 6,1—6,3. Оса-

ждение ведется при интенсивном перемешивании. При этом наряду с Zn осаждаются примеси Fe и Cu.

Для удаления органических соединений в ванну вводят измельченный древесный уголь из расчета 2—3 г/л. Вводом дополнительных компонентов в сервоиспользуемые электролиты можно получить покрытия с индивидуальными свойствами.

ИХХТ АН Литовской ССР разработан процесс получения серебристо-матового никелирования Лимеда

2. Скорость осаждения никеля, мм/ч

Плотность тока, А/дм ²	Выход по току, %					
	50	60	70	80	90	95
0,5	3,1	3,7	4,4	5,4	5,6	8,9
1,0	5,5	7,4	8,7	10,6	11,2	11,8
2,0	12,5	14,9	17,6	20,6	22,4	23,6
3,0	18,8	22,3	26,2	29,9	33,6	35,6
4,0	25,1	29,8	34,9	39,5	44,4	47,2
5,0	31,4	37,4	43,7	49,3	54,6	58,0
10,0	62,8	74,0	87,3	99,7	112,4	118,0

3 Составы сернокислых электролитов (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита режим	№ электролита			
	1	2	3	4
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	70-75	140-150	140-200	400-420
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	—	—	30-40	—
$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	40-50	80-100	60-80	—
$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	25-30	25-30	25-40	25-40
NaCl	5-10	5-10	—	2-3
Na_2S	—	—	—	—
$t, ^\circ\text{C}$	17-27	27-32	27-62	52-67
$i, \text{А/дм}^2$	0,5-1,0	0,8-2	0,5-2	5-10
pH	5,6-5,8	5,0-5,5	5,2-5,8	2-3

НСМ-1. Осадки имеют мягкий бархатистый вид (велюр-никель).

При этом применяют электролит следующего состава (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	300-300
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	30-60
H_2BO_3	25-35
органические сульфосоединения	—
компоненты NiSO_4	1-3
режим осаждения: $i = 0,05-0,18$	
$t = 3-5 \text{ А/дм}^2$; $t = 50-60^\circ\text{C}$	

Для получения твердых и износостойких покрытий применяют электролит, содержащий соединения фосфора; поэтому осадки содержат до 10% фосфора и обладают твердостью до 550. При нагревании до 300-400°C в течение 1 ч твердость покрытия возрастает до 1000-1200. Коэффициент трения у этих покрытий по стали и чугуна на 30% ниже, чем у хромовых покрытий.

Состав этого электролита следующий (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	160-200
H_2PO_4	40-45
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	25-30
NaH_2PO_4	25-30
H_2BO_3	20-30
режим осаждения: $i = 0,5-1,2 \text{ А/дм}^2$; $t = 50-60^\circ\text{C}$; $\text{pH} = 2-3$	

Сульфаминовые электролиты позволяют получать осадки с наименьшей прочностью сцепления со сталью; осадки получают пластичные без внутренних напряжений.

Состав сульфаминового электролита следующий (г/л):

$\text{Ni}(\text{H}_2\text{NHSO}_2)_2$	280-300
Ni_2SO_4	25-30
NaCl	12-16

мешее среднее «Прогресс» для ОС-20, м/дм² 2-3 паратовослульфидов 1,5-2
Режим осаждения: $i = 0,5-1,5 \text{ А/дм}^2$; $t = 40-45^\circ\text{C}$; $\text{pH} = 4-4,5$

Из другого электролита этого типа можно получить никель с высокой скоростью осаждения. Состав электролита (г/л) следующий:
 $\text{Ni}(\text{H}_2\text{NHSO}_2)_2$ 350-650
 $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3-7
 H_2BO_3 10-10
Режим осаждения: $i = 1-10 \text{ А/дм}^2$; $t = 1-80 \text{ А/дм}^2$; $t = 35-65^\circ\text{C}$; $\text{pH} = 3,5-4,5$

Соотношения между температурой приведенного выше электролита, плотностью тока и скоростью осаждения следующие:

$t, ^\circ\text{C}$	30	40	45	50	55	60	65
$i, \text{А/дм}^2$	1,1	2,7	4,3	8,1	13,5	17,5	21,5
СП, мм/ч	12	31	50	94	156	206	250

Борфтористоводородные и кремнефтористоводородные электролиты применяются для скоростного осаждения Ni. Получаемые осадки светлые и эластичные. В табл. 4 приведены составы этих электролитов.

4 Состав электролита (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита режим	№ электролита	
	1	2
$\text{Ni}(\text{HSiF}_6)_2$	400-700	—
$\text{Ni}(\text{BF}_4)_2$	—	300-400
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	25-60	10-15
H_2BO_3	30-40	10-15
pH	0,5-1	3,0-5,5
$i, \text{А/дм}^2$	До 15	До 20
$t, ^\circ\text{C}$	20-30	45-55

5 Составы электролитов (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита режим	№ электролита		
	1	2	3
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	140-200	240-300	330
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	30-40	30-40	45
H_2BO_3	30-40	30-40	38
Na_2SO_4	60-80	—	—
pH	5,2-5,8	5,4-6,0	1,5-1,5
$i, \text{А/дм}^2$	2,0-3,5	4,0-6,0	4,0-6,0
$t, ^\circ\text{C}$	1-2	2-5	2,5-10

Часто никель наносят в качестве подслоя, например, при хромировании. Электролит в этом случае имеет следующий состав (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	300
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	60
H_2BO_3	40
1,4-бутандиол, мл/л	1,75
сахарин	1,0
фталатид, мл/л	0,12
режим осаждения: $i = 1-10 \text{ А/дм}^2$; $t = 1-80 \text{ А/дм}^2$; $t = 35-65^\circ\text{C}$; $\text{pH} = 3,5-4,5$	

Для получения матовых покрытий используют электролиты типа Уоттса. При всем их многообразии они по своему составу мало отличаются от стандартных (табл. 5).

Галванические матовые никелевые покрытия не имеют пористых включений, в них мало пор, они обладают высокой коррозионной стойкостью, которую можно сравнить лишь со стойкостью кованого никеля.

Матовый однослойный никель обычно наносят в том случае, когда необходимо защитить детали от коррозии без декоративной отделки.

БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ

Для получения защитно-декоративного покрытия на деталях, не требующих высокой антикоррозионной стойкости, применяют электролиты блестящего никелирования. Для этих покрытий характерны повышенные твердость и износостойкость.

Основные недостатки блестящих покрытий (в сравнении с матовыми) — сильное наводороживание галванического осадка и покрываемого металла, большое количество примесей

в осадке, повышенные значения внутренних напряжений в готовом никеле, коррозионная стойкость при умеренной скорости осадка и раскислении. Несмотря на все эти недостатки, метод получения зеркально блестящих поверхностей широко распространен, так как при его применении отпадает трудоемкая операция механического полирования поверхности и значительно повышается плотность тока, приводящая к интенсификации галванических процессов.

В качестве блескообразователей и выравнивателей широко используются сульфосоединения. При электроосаждении в целях сульфосоединения претерпевают ряд превращений, в результате чего в качестве конечного продукта образуется сульфид Ni. Девка блескообразователей может приводить к резкому снижению степени наводороживания Ni. К таким добавкам относятся сахара.

Содержание серы в никелевых покрытиях сказывается на напряжении сжатия, на изменении внутренних напряжений, твердости осадка и других свойствах осадочного металла.

Наиболее широко распространение получили сернокислые электролиты блестящего никелирования (табл. 6).

К сернокислым электролитам можно отнести еще раствор с высокой кроющей способностью, обеспечивающей блеск на покрытии и выравнивание в микроразблужениях. Его состав следующий (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	260-320
H_2BO_3	30-40
пара-толуолсульфамид	1,5-2
NiCl_2	10-12
фталатид антрацен	0,2-0,3
мешее среднее «Прогресс»	0,003-0,005
1,4-бутилендиол	1,0-1,5
режим осаждения: $i = 0,5-1,5 \text{ А/дм}^2$; $t = 45-50^\circ\text{C}$; $\text{pH} = 4,5-5$	

Электролит, обеспечивающий интенсивность процесса и позволяющий получать эластичные, хорошо сцепленные с основой блестящие вырванные покрытия, имеет следующий состав (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	240
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	45
H_2BO_3	30
ацетилсульфид, бисульфамид	1-2
1,4-бутилендиол	0,2-0,6
режим осаждения: $i = 3,5-5,5 \text{ А/дм}^2$; $t = 18-50^\circ\text{C}$; $\text{pH} = 0,5-0,9$; $\text{pH} = 4,5-5$	

6. Составы сернокислых электролитов (г/л) блестящего никелирования и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	350—360	250—300	250—300	200—300	200—300	250—300	250—300	230—300	240	120—150
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	50—60	50—60	50—60	50—60	50—60	50—60	50—60	50—60	45	—
H_2BO_3	25—40	25—40	25—40	3—15	3—15	3—15	3—15	10—15	45	—
H_2SO_4	1,0—2,0	1,0—2,0	1,0—2,0	0,7—1,5	0,7—1,5	0,7—1,5	0,7—1,5	30—40	30	30—40
1,4-бутидиол	0,7	0,7	0,7	—	—	—	—	1,0—1,5	0,2—0,6	0,4—0,7
Фталат	0,08—0,12	—	—	0,09	0,08—0,1	0,08—0,1	0,08—0,1	—	—	—
NaF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Формальдегид	—	0,02—0,04	0,5—1,2	—	—	—	—	—	—	—
Хлорамин Б	—	0,04	2,0—2,5	—	—	—	—	—	—	—
Нитратная соль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сульфатная кислота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Минеральная кислота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ОС-20 (для прерывающего электролита)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ацетат натрия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бензосульфат	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Варбугорова кислота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH	4,0—4,8	4,5—4,8	4,5—5,5	4,0—4,8	4,0—4,8	4,0—4,8	4,0—4,8	4,5—5,5	3,0—5,5	—
$t, ^\circ\text{C}$	3—8	3—8	2,5—5,5	4,0—6,0	4,0—6,0	4,0—6,0	4,0—6,0	3—5	3—5	—
$i, \text{A/дм}^2$	52—62	52—62	42—52	55—60	55—60	55—60	55—60	45—60	18—50	—
$t, ^\circ\text{C}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания: 1. Электролиты № 1—3 соответствуют ГОСТ 9,047—75. 2. Нагревание перемешивание, фильтрование и селективная очистка электролитов являются обязательными.

7. Составы электролитов (г/л) блестящего никелирования

Компоненты электролита	Электролит		
	Лимеда НБ-1	Лимеда НБ-2	Лимеда НБ-3
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	280—320	280—320	280—320
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	40—60	40—60	40—60
H_2BO_3	30—40	30—40	30—40
Сахарин	1,5—2,5	1,5—2,5	1,5—2,5
1,4-бутидиол	0,12—0,2	0,05—0,03	0,05—0,02
НИБ-3 (30 %), мл	—	—	—
НИБ-9 (20 %), мл	—	—	5—10
НИБ-11	—	0,04—0,06	—
НИБ-12	—	—	0,0005—0,02

На основе хлористого никеля ИХХТ АН Литовской ССР разработан высокоэффективный электролит с хорошим блеском следующего состава (г/л):

$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	300
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	80
сахарин	2—5
НИБ-3	0,2—1,0
Режим осаждения: $i_{\text{ос}}$ =	
= 2 ÷ 8 А/дм ² ; t = 15 ÷ 65 °С.	

Необходимо перемешивание и непрерывная фильтрация электролита. ИХХТ АН Литовской ССР разработан ряд электролитов с добавкой НИБ, которые приведены в табл. 7.

Электролиты НБ-2 и НБ-3 применяются для никелирования сложнопрофилированных деталей. Электролит НБ-2 обладает высокой выравнивающей способностью.

В табл. 8 приведены составы и режим работы сульфамных электролитов для получения блестящих покрытий.

8. Составы электролитов (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита	
	1	2
$\text{Ni}(\text{H}_2\text{SO}_4)$	300—400	100
$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	—	0,237
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	12—15	—
H_2BO_3	35—40	30
Натрия лаурилсульфат	0,1—1,0	0,12
$t, ^\circ\text{C}$	52—62	50
pH	1,0—4,2	4,0
$i_{\text{ос}}, \text{A/дм}^2$	5—12	2,7

Осадки, полученные из этих электролитов, пластичные, с малыми внутренними напряжениями.

Электролит № 1 утвержден ГОСТ 9,047—75.

МНОГОСЛОЙНОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ

К комбинированным никелевым покрытиям относятся биникель, триникель и силникель. Эти покрытия обладают более высокими защитными свойствами вследствие электрохимического взаимодействия отдельных никелевых слоев, входящих в комбинированное покрытие.

Механическая защита основного металла обусловлена различными структурами слоев никеля.

Биникель — двухслойное никелевое покрытие. Первый слой полублестящий столбчатой структуры без включения серы. Он должен быть мало напряженным, по возможности максимально сплавленным, иметь незначительное число пор. Второй слой ламинарной структуры, блестящий, который содержит серу и поэтому более хрупкий.

Электрохимический потенциал верхнего слоя отрицательнее нижнего. Верхний слой выполняет роль анода по отношению к нижнему, тем самым защищая покрытие от коррозии.

Для нанесения нижнего полублестящего слоя используется электролит следующего состава (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	240—300
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	40—60
H_2BO_3	30—40

1,4-бунтидиол	0,15—0,3
1,4-бунтидиол (35 % вып.)	до 0,3—
калий фосфат или сульфосиликатная кислота	0,4 мл/л
формалин (45 % вып.)	0,1—1,0
	0,3—
режим осаждения: $t_{\text{к}}$	0,8 мл/л
$= 2-7 \text{ А/дм}^2$; $t = 50-60^\circ \text{C}$	рН 4,0—5,0.

Необходимы воздушные перемешивание в непрерывная фильтрация; инасиение второго слоя можно проводить без промежуточного промывания. Второй слой накладывается из обычного электролита блестящего никелирования и содержит около 0,08—0,1 % S. Хрупкость и повышенные внутренние напряжения верхнего слоя компенсируются эластичностью нижнего слоя.

ИХТ Ан Литовской ССР разработан процесс двухслойного никелирования с наполнителем Лимеда НД, являющийся одной из наиболее простых и экономичных методов разнообразнейшего многослойного никелирования, которые обеспечивают высокую коррозионную стойкость никелевых и никель-хромовых покрытий. Осаждение второго слоя никеля происходит в присутствии каolina.

Состав электролита (г/л) следующий:

	Полублестящее никелирование	Блестящее никелирование
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	250—300	250—300
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	40—50	40—50
H_2BO_3	10—15	10—15
H_2SO_4 (10 %)	3—40	35—40
формалин (45 % вып.)	0,2—0,6	—
сахарин	—	1,5—2,0
1,4-бунтидиол (таб. 9)	—	—
рецепт на 100 % вып.	—	—
режим $\text{R} \times \text{X} \times \text{C}$	—	0,15—0,3
Каолин	—	0,2—1,0
режим осаждения: $t_{\text{к}}$	—	—
pH	4,2—5,0	4,0—4,8
$t, ^\circ \text{C}$	40—50	50—60
$i_{\text{к}}$ А/дм ²	2—5	2—6
$t_{\text{к}}$ А/дм ²	До 2	До 1,5

Процесс проводится при перемешивании жидким и очищением от пыли воздухом.

При равной толщине покрытий двухслойные покрытия значительно отличаются от однослойных повышенной коррозионной стойкостью (обычно первый слой Ni имеет толщину, составляющую от 50 до 70 % общей толщины покрытия).

Триникель — трехслойное никелевое покрытие. Такое никелирование — один из самых современных и эффективных способов нанесения блестящих никелевых покрытий. Эти покрытия отличаются высокой коррозионной стойкостью, обусловленной разностью потенциалов между средним высокосернистым слоем и прилегающими нижним и внешним слоями никеля.

Процесс осуществляется в три стадии. Сначала наносится нижний полудный блестящий слой Ni. Толщина этого слоя составляет $\sim 2 \mu\text{м}$, толщина всего никелевого покрытия. Затем без промежуточных промывок осаждается второй (средний) слой из обычного электролита никелирования, в составе которого имеются специальные серосодержащие добавки, способствующие включению в промежуточный слой от 0,10 до 0,20 % S. При значительной толщине средний слой (1—2 мкм) вследствие того, что он является анодом по отношению к верхнему и нижнему слоям, делает трехслойное никелевое покрытие выгодно отличающимся от обычных блестящих и двухслойных никелевых покрытий своей более высокой коррозионной стойкостью.

Третий слой осаждается из любого применяемого электролита блестящего никелирования до достижения общей толщины покрытия 18—20 мкм.

Ниже приведен состав электролита (г/л) для получения среднего слоя при трехслойном покрытии:

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	280—300
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	40—60
H_2BO_3	25—40
парааминосоединения	0,1—0,15
сахарин	0,5—0,6
режим осаждения: $t_{\text{к}}$	—
$= 2,5-3,5 \text{ А/дм}^2$; $t = 50-60^\circ \text{C}$	рН 4,2—4,7.

Силникель — композиционное покрытие, получаемое соосаждением никеля и мелкодисперсных частиц, которые могут быть как электропроводными, так и неэлектропроводными. Соосаждение происходит вследствие захвата частиц растущими слоями металла. При последующем хромировании композиционного никелевого покрытия образуется микропористое хромовое покрытие. При этом происходит увеличение поверхности обаноденного Ni и понижается анодная плотность коррозионного то-

ка. Таким образом, растворение никеля происходит в поверхностном слое, не проникая в глубь покрытия, что значительно улучшает защитные свойства системы. В качестве мелкодисперсных частиц применяют различные вещества, в том числе — каолин, бентонит, карбиды кремния, хрома, вольфрама, оксиды кремния, алюминия, бориды, нитриды и т. п. Получаемое покрытие содержит до 10 % (и более) включенных частиц. Ниже приведены составы (г/л) наиболее распространенных электролитов силникелирования.

1. Лимеда HC-1:	
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	260—280
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	40—60
H_2BO_3	30—35
сахарин	0,7—1,2
1,4-бунтидиол	0,2—0,3
каолин (мелкодисперсный)	0,3—2,0
режим осаждения: $t_{\text{к}}$	—
$= 2-8 \text{ А/дм}^2$; $i_{\text{к}} = 2,5 \text{ А/дм}^2$; $t =$	$= 50-60^\circ \text{C}$; рН 3—4,8.
2. Лимеда HC-9	
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	280—320
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	40—60
H_2BO_3	30—35
сахарин	1,5—2,5
1,4-бунтидиол	0,15—0,3
каолин KVC	1—20
аэросил A-380	0,1—2
режим осаждения: $t_{\text{к}}$	—
$= 2-7 \text{ А/дм}^2$; $i_{\text{к}} = 2 \text{ А/дм}^2$; $t = 50-60^\circ \text{C}$	рН 3—3,4.

Перевешивание электролита — это интенсивный барботаж чистым сжатым воздухом. Фильтрация электролита с каолином в аэросиле проводится лишь при профилактической его очистке. Аноды можно применять как углеродистые неплавящиеся никелевые, так и кусковые электролит-

ческие. Присутствие аэросила A-380 в электролите Лимеда HC-2 способствует более равномерному распределению частиц в силникелевом покрытии в соответствии микропор в хромовом слое.

При применении никелевых анодов, содержащих уголь, рН электролита необходимо поддерживать в интервале 3,0—3,4. При применении анодов (кусковых), погруженных в титановые корзины и защищенных полипропиленовой тканью, рН электролита может быть равен 3,0—4,8.

ЧЕРНОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ

При введении соли цинка в никелевый электролит можно получить осадки черного цинста. Черное никелирование применяют для увеличения светопропускания у лакокрасочных объектов. Такие покрытия применяют в оптической промышленности, в некоторых специальных отраслях машиностроения, а также для придания детали декоративного вида.

Черное никелирование имеет ряд недостатков — низкие показатели коррозионной стойкости, пластичности и прочности сцепления с покрываемыми деталями. Поэтому предварительно на деталь наносится слой Cu или светлого Ni.

Растворы для черного никелирования могут быть приготовлены на основе общепринятых никелевых электролитов (табл. 9) с добавлением солей Zn. Постоянство рН поддерживается 3 % -ным раствором H_2SO_4 или ZnCO_3 .

9. Составы электролитов (г/л) и режимы работы

Компоненты электролита и режим	№ электролита		
	1	2	3
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	50—60	70—75	100—110
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	40—50	40—50	55—60
H_2BO_3	15—20	15—20	55—60
$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	20—25	20—25	35—40
H_2SO_4	2—3	20—25	—
$\text{C}_6\text{H}_5\text{ON}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$	—	5—10	—
NaCl	15—20	15—20	—
NH_4CNS	—	—	—
$i_{\text{к}}$ А/дм ²	0,1—0,15	0,1—0,15	0,05—0,15
$t_{\text{к}}$ А/дм ²	5—6,5	5,2—5,8	5,6—5,8
$t, ^\circ \text{C}$	18—25	18—25	20—30

В оптической промышленности для получения черного никельского покрытия используют электролит следующего состава (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	65—75
$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	35—40
$\text{NiSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	45—60
NaCN	15
H_2BO_3	25
Режим осаджения: $i = 1,0-1,5$ А/дм ² ; $t = 45-55^\circ\text{C}$; аноды разбавленной SnI_2 — $\text{SZn} = 1:1$.	

Черные никелевые покрытия можно получать из сульфатного электролита следующего состава (г/л):

$\text{Ni}(\text{H}_2\text{N}_2\text{SO}_4)_2$	20—495
$\text{Zn}(\text{H}_2\text{N}_2\text{SO}_4)_2$	6—120
$\text{Ni}(\text{H}_2\text{N}_2\text{SO}_4)_2$	10—480
Электролит: ZnI_2	1—50
Режим осаджения: $i = 0,1-0,6$ А/дм ² ; $t = 19-47^\circ\text{C}$; рН 2,6—6,1.	

ХИМИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ

Химические никелевые покрытия намного тверже электрохимических, что видно из следующих данных:

	НУ
Тип покрытия	
Электрохимическое	150—220
Электрохимическое — твердое	380—480
Химическое фосфорсодержащее:	
необработанные	600—750
термообработанные	800—950
Химическое борсодержащее:	
необработанные	600—750
термообработанные	1000—1100

Предел прочности при растяжении у них выше. Распирение очень незначительно. Названные выше и другие свойства во многом зависят от содержания Р и В в осадженных никелевых сплавах, а значит, и от типа ванны и режимов осаджения.

В водных растворах ванны должны содержать соединения, поставляющие ионы никеля, а также восстановитель, который способствует восстановлению ионов никеля до металлического состояния. При обычных условиях оба компонента не реагируют между собой.

Осаджение металла начинается с введением катализатора и поддержи-

вается им. С удалением катализатора реакция восстановления заканчивается.

Каталитическими свойствами обычно обладает деталь, на которую наносится слой металла. Саморазложение катализатора является функцией рН и температуры раствора.

При химическом никелировании предпочтение отдается таким восстановителям, как NaH_2PO_2 , соединений борводорода (боранат натрия) и другие другие соединения, а также гидросульфамид, из которого Ni осаждается с наименьшим количеством примесей.

В настоящее время более широко применяют гипосульфитные ванны.

Осаджение никеля может производиться как из кислых, так и из щелочных растворов. Щелочные растворы отличаются высокой устойчивостью, простой корректировки состава раствора. В этих растворах не наблюдается саморазрушения, т. е. мгновенного выпадения порошкообразного никеля. Эти растворы пригодны для длительной эксплуатации.

Для оптимального осаджения Ni рекомендуется поддерживать определенное соотношение Ni и NaH_2PO_2 с учетом того, что на 1 г осадженного Ni расходуется 4—5 г NaH_2PO_2 .

Наиболее распространенные составы ванн химического никелирования и режимы обработки деталей в них приведены в табл. 10.

Катализаторами при химическом осаджении никеля из гипосульфитных ванн являются все металлы восьмой группы периодической системы (кобальт — только в щелочных растворах), а также Al, Be и Ti. Эти металлы можно никелировать без дополнительных операций.

Такие металлы, как Cu, Ag, Au, не обладают каталитическими свойствами, и их можно никелировать после предварительной подачи короткого импульса тока катода.

Сплавы подвергают химическому никелированию, если в них главный компонент подается никелированно. К ним относятся латуны, бронзы и другие медные сплавы, а также алюминистые.

Если химическое покрытие некачественное, то его удаляют раствором разбавленной HNO_3 (1:1).

10. Составы растворов (г/л) химического никелирования и режимы работы

Компоненты растворов и режим	№ раствора						
	1	2	3	4	5	6	7
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	30	45	24	30	30	40—50	—
NaH_2PO_2	10	20	42	30	10	10—20	8—10
Ацетат натрия	45	60	40	100	50	10—12	—
Щелочная натрия	—	40	—	—	—	До свинца окраски	—
$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	—	—	—	50	—	40—50	—
H_2SO_4	—	—	—	—	—	45—55	—
AlCl_3	—	20	27	—	—	—	28—30
рН	5,6	8—9	8—9	8—10	4—6	—	4—4,5
$t, ^\circ\text{C}$	82—12	80—90	45—50	90	90	80—85	60—92

ОСАЖДЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Сплавы никель-кобальт обладают высокой химической стойкостью. Они устойчивы к коррозии, имеют декоративный внешний вид, обладают повышенной твердостью и сопротивлением износу. Эти сплавы применяются для магнитной записи звука вследствие специфических магнитных свойств.

Для осаджения магнитных покрытий Ni — Co применяют следующий электролит (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	130—140
$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	10—120
H_2BO_3	20—30
KCl	10—15
Режим осаджения: $i = 1,0-1,5$ А/дм ² ; $t = 50-60^\circ\text{C}$; рН 4,0—5,0; аноды из сплава Ni — Co с содержанием кобальта 40—50%.	

Для нанесения защитно-декоративного покрытия Ni — Co используют электролит следующего состава (г/л):

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	20—25
$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	10—15
NaHCO_3	30—35
H_2BO_3	30—40
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	2,5
Формальдегид (40% — ный)	1,0
Режим осаджения: $i = 1,0-1,5$ А/дм ² ; $t = 60-70^\circ\text{C}$; аноды из сплава Ni — Co. Кислоты H_2BO_3 и NaHCO_3 выполняют функцию буфера для поддержания рН 4,8. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ повышает вязкость покрытия.	

Кроме того, применяют электролит, состав которого следующий (г/л):

$\text{Ni}(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	420—430
$\text{Co}(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	25—20
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	20—30
H_2BO_3	30—35

натрия дигидрофосфат 0,1—0,5
Режим осаджения: $i = 0,1-1$ А/дм²; $t = 50-60^\circ\text{C}$; рН 3,5—3,8.

Получаемые сплавы с содержанием никеля 70—80% и кобальта 20—30% имеют следующие физико-механические характеристики: микротвердость 420—510; предел прочности 1,2—1400 НПа; предел упругости 1,0—1100 НПа; предел текучести 1,2—1400 НПа; относительное удлинение 3,7—4,8%.

Данный состав электролита и режим осаджения могут использоваться для осаджения магнитных покрытий на детали, являющиеся носителями информации в магнитных барабанах, дисках, лентах.

Раствор для химического осаджения сплава Ni — Co с добавлением двухокиси германия. Наряду с коррозионной устойчивостью осадков обеспечивает его более низкую температуру плавления. Состав электролита следующего (г/л):

$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	25—30
$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	25—30
$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	12—15
диаммонийсоль аммония	85—100
H_2SO_4	50—60
GeO_2	0,5—1,0
$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (2% — ный)	—
рН 8,5—9,0	

Сплав никель—железо используется в качестве подслоя при нанесении никелевых покрытий, антикоррозионно-декоративного покрытия, а также при содержании железа в сплаве меньше 40% как покрытие со специальными магнитными свойствами.

11. Составы электролитов (г/л) и режимы осаждения сплавов никель — железо

Компоненты электро- лит и режим	№ ванночек						
	2	3	4	5	6	7	
$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	212	360	—	126—200	75	37,5	50—80
FeSO_4	—	—	1,7	—	—	—	—
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	22	30	—	15—32	9,5	20	8—40
$(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$	—	—	—	—	—	—	—
$\text{FeCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	15	—	—	—	—	—	21—48
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	—	—	79	80	75	37,5	—
H_2BO_3	26	8	—	—	45	30	—
NiCl_2	—	99	—	—	—	—	—
$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	120	71	—	—	—	—	—
Салицилат натрия	—	—	17	—	—	—	—
$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	—	—	—	22,5—89	—	—	—
Аскорбиновая кислота	—	0,5—0,7	—	0,6	0,6	—	—
Лимонная кислота	1,6	—	—	—	—	—	—
$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$	—	—	531	—	—	—	200—500
Саларин	0,7	—	—	1,8	1,8	1,8	—
Формальдегид	1,2—1,5	—	—	—	—	—	—
Подкислитель-платиноид	—	—	—	0,05	0,05	0,05	—
Препаративный старт	—	—	—	—	—	0,05	—
1,4-бутандиол или	—	—	—	—	—	—	0,3—0,6
глицерин (группы 2, диол-1,4)	—	—	—	—	—	—	0,06—0,13
или	—	—	—	—	—	—	0,1—0,3
Содержание железа в сплав, %	~20	~20	~20	10—35	~20	20—35	>30
pH	—	2,0—2,5	9,4	1,4—3,2	3,2	8,2	8—11
$i_{\text{кат}}, \text{А/дм}^2$	5	4	8	5—25	5	5—7	2—20
$t, ^\circ\text{C}$	25—60	55	50	50—70	50	50	20—60

и другими заданными свойствами (табл. 11).

Осаждение сплава никель — железо осуществляется, как правило, при перемешивании, что обеспечивает получение однородных осадков и дает возможность проводить процесс при более высоких плотностях тока и увеличивать содержание железа в осадке. Однако следует учитывать, что перемешивание способствует питтингообразованию и увеличению скорости окисления двухвалентного железа.

Сплав никель—цинк. С увеличением содержания никеля в сплаве твердость последнего возрастает по сравнению с твердостью чистого цинка. Сплав, состоящий из 50 % Ni и 50 % Zn, имеет более высокую коррозионную стойкость по сравнению с цинковыми покрытиями. Эти сплавы обеспечивают анодную защиту стальными деталями. Покрытия получаются блестящими. Такие покрытия можно получать из электролита следующего состава (г/л):

NiCl_2	200—230
ZnCl_2	15—17
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	25—40

H_2BO_3
дектрин
Режим осаждения: $i_{\text{кат}} = 5—10$
 $— 1—2 \text{ А/дм}^2$; $t = 15—20^\circ\text{C}$; pH 6,3—6,7;
аноды раздельные: $\text{S}_{\text{Ni}} : \text{S}_{\text{Zn}} = 1 : 1$.

Находит применение электролит следующего состава (г/л):

$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	75—125
NiSO_4	25—75
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	35—40
$\text{H}_2\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, кол	250

Режим осаждения: $i_{\text{кат}} = 1—2 \text{ А/дм}^2$; $t = 15—20^\circ\text{C}$; аноды из сплава никель—цинк.

Получаемые покрытия имеют хорошее сцепление с основой и блеск, а также не имеют пор. Обладают повышенными защитными свойствами.

Можно использовать электролит, состав которого следующий (г/л):

$\text{ZnCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	60—200
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	10—150
NiCl_2	50—250
CH_3COOH	5—40
полиэтиленгликоль	5—15
карбонильное вещество	0,5—3,0

Цинк — никелевый сплав используется в качестве подслоя на стальных деталях перед нанесением хром-никелевых покрытий.

Сплав никель—хром. Осадки можно получать из электролита следующего состава (г/л):

H_2SO_4	350—400
NiSO_4	60—100
H_2BO_3	20—25

Режим осаждения: $i_{\text{кат}} = 50—60 \text{ А/дм}^2$; $t = 65—70^\circ\text{C}$. Осадки получают блестящими; они содержат 15—20 % Ni и имеют HГ = 700—500.

Сплав никель—олово. Декоративное хромирование с послоем никеля и меди можно заменить на покрытие сплавом Ni — Sn. Кроме того, это покрытие может применяться взамен лужения. Содержание Ni в сплаве 30—40 %. Сплав, состоящий из 35 % Ni и 65 % Sn, можно получать из электролита следующего состава (г/л):

$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	250—300
SnCl_2	40—50
NH_4F	60—65

Режим осаждения: $i_{\text{кат}} = 1$
 $— 0,5—4,0 \text{ А/дм}^2$; $t = 50—55^\circ\text{C}$; pH 4,5. В качестве анодов применяют Ni. Можно также использовать аноды, содержащие 30 % Ni и 70 % Sn, полученные термическим путем.

Сплав Ni — Sn можно получать также из пирофосфатного электролита следующего состава (г/л):

$\text{Sn}_2\text{P}_2\text{O}_7$	20—22
$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	45—50
пирофосфат натрия в пересчете на P_2O_5	130—135

циклат аммония
Режим осаждения: $i_{\text{кат}} = 10$
 $— 0,5—6 \text{ А/дм}^2$; $t = 60^\circ\text{C}$; pH 8,5—9,2

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки при никелировании и способы их устранения приведены в табл. 12.

Некачественные никелевые покрытия можно удалять электролитическим методом с применением электролита следующего состава (г/л):

H_2SO_4	500
глицерин	7,5

Режим растворения: $i_{\text{кат}} = 5 \text{ А/дм}^2$; $t = 20^\circ\text{C}$. Анодом служит деталь с некачественным покрытием, катодом — свинец.

После удаления никеля детали тщательно промывают и просушивают.

12. Неполадки при осаждении никеля и способы их устранения

Неполадки	Причина неполадок	Способ устранения
Слабый блеск	Недостаточное содержание блескообразующей добавки Низкое значение pH Низкая плотность тока	Откорректировать электролит по анализу Откорректировать pH электролита Повысить плотность тока
Крупный осадок	Высокое значение pH Загрязнение электролитом Органические загрязнения Избыток перекиси водорода в растворе Низкая плотность тока Завышенная концентрация борной кислоты Избыток блескообразователей	Подкислить электролит Секундно очистить электролит Химическая очистка электролита Устранить избыток перекиси водорода подогревом Снизить плотность тока Проверить и откорректировать концентрацию борной кислоты Проверить и снизить концентрацию блескообразователей при помощи активированного угля или проробочной аноды Проверить промывку
Питтинг	Плохая промывка покрываемых деталей Ванна загрязнена органическими примесями Завышенная плотность тока Низкое значение pH Слабое перемешивание Низкая температура Завышенная концентрация борной кислоты	Провести очистку ванны активированным углем или перманганатом калия Постепенно снизить плотность тока Откорректировать pH Подогреть электролит Откорректировать концентрацию борной кислоты

Продолжение табл. 12

Неполадки	Причина неполадок	Способ устранения
Темный цвет осадка	Ванна загрязнена медью, цинком или железом. Завышенное значение pH электролита	Провести селективную очистку. Откорректировать pH
Отслаивание никеля от основы	Плохая подготовка поверхности. Наличие свинца в электролите	Повторить подготовительные операции. Провести селективную очистку электролита
Распаивание никеля при многослойном никелировании	Пассивация никелевого слоя, преимущественно нанесенного. Завышенная концентрация бутилатов	Уменьшить межоперационное время. Исходные детали высушить, проверить контакты. Провести химическую очистку или разбавить электролит
Шероховатость осадков	Завышенная плотность тока. Механические загрязнения. Плохая промывка. Загрязнение электролита анодным шлаком. Низкая концентрация никеля в электролите. Завышенная температура электролита. Загрязнение электролита алюминием и железом	Снизить плотность тока. Усилить фильтрацию. Улучшить промывку. Заменить анодные чехлы. Добавить сернистый никель по анализу. Установить необходимую температуру ванны. Удалить из раствора алюминий и железо с помощью кислотности раствора и фильтрации
Шелушение осадка никеля	Присутствие окислителей в электролите. Присутствие свободной хлорной кислоты в электролите	Обработать электролит активированным углем и прокипятить. Заменить электролит
Низкая растворяющая и кристаллизующая способность электролита	Плохая электропроводность электролита. Органические и неорганические загрязнения. Плохие контакты. Недостаточная площадь анодов. Завышенная плотность тока	Проверить и откорректировать концентрацию хлора в электролите. Провести очистку электролита. Последовательно проверить все контакты. Проверить соотношение площади анода к покрываемой поверхности. Увеличить площадь анода. Постепенно повысить плотность тока

Глава 7.

ХРОМИРОВАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Хром — элемент 6-й группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Его атомный номер 24, атомная масса 51,99. До хрома ни один элемент периодической системы не выделяется электролизом из водных растворов.

Физические свойства хрома следующие: температура плавления 1890—1900 °C; температура кипения 2500 °C, плотность (при 20 °C) 6,9—7,2 г/см³; температурный коэффициент линейного расширения (при 20 °C) $6,6 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹; удельная теплоемкость $0,46 \cdot 10^3$ Дж/(кг·К).

Соединения шестивалентного хрома являются сильными окислителями. Хромовый ангидрид при растворении в воде образует смесь полихромовых кислот. В разбавленном растворе образуется $H_2[CrO_4]$ при средней концентрации — $H_2[Cr_2O_7(CrO_4)]$. При дальнейшем увеличении концентрации образуются $H_2[Cr_3O_7(CrO_4)_2]$ и $H_2[Cr_4O_9(CrO_4)_3]$. Все хромовые кислоты относятся к сильным; по мере усложнения их состава степень их диссоциации в разбавленных растворах возрастает. При 25 °C константы диссоциации хромовой кислоты по первой и второй ступеням составляют соответственно $1,8 \cdot 10^{-1}$ и $3,20 \cdot 10^{-7}$.

Оксид Cr_2O_3 обладает амфотерными свойствами. Соединения Cr^{2+} , обладающие основными свойствами, неустойчивы.

Электрохимический эквивалент хрома при расчете на превращение шестивалентных ионов составляет 0,3235 г·А/ч или 0,0898 мг·А/с.

Стандартные потенциалы окислительно-восстановительных процессов

для соединений хрома имеют следующие значения:

Реакция	Стандартный потенциал, В
$HCrO_4^- + 7H^+ + 6e^- \rightarrow Cr + 4H_2O$	0,303
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 12e^- \rightarrow 2Cr + 7H_2O$	0,294
$HCrO_4^- + 7H^+ + 3e^- \rightarrow Cr^{3+} + 4H_2O$	1,350
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	1,333
$Cr^{3+} + e^- \rightarrow Cr^{2+}$	-0,407
$Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$	-0,744
$Cr^{3+} + 2e^- \rightarrow Cr$	-0,913

Сведения о химической стойкости хрома даны в табл. 1.

Теория хромирования. Электролитическое осаждение хрома в практических целях осуществляется исключительно из растворов H_2CrO_4 , т. е. из растворов, в которых хром шестивалентен. Многочисленные попытки создать практически полезный электролит на основе соединений Cr^{3+} практически не привели к положительным результатам, особенно для получения толстых износостойких покрытий.

Несмотря на то, что по термодинамическим данным хром должен выделяться из растворов Cr^{3+} электрохимическим путем, на самом деле при электролизе этих растворов протекает только одна реакция — восстановление ионов водорода. Осаждение хрома протекает только в присутствии добавок — постороннего иона, каквком чаще всего является SO_4^{2-} .

Для этой цели могут быть использованы также анионы и некоторых других катионов, например, — F^- и $SilF_6^-$ (рис. 1). Во всех этих случаях максимальное значение выхода хрома по току достигается при определенном соотношении между концентрацией H_2CrO_4 и постороннего аниона, близком к 100 : 1. При этом максимальный выход хрома по току из электролита,




Рис. 4. Области получения различных хромированных покрытий:
1 — серые грубешниклатовые; 2 — блестящие; 3 — молочные; 4 — переходные зоны

тивные качества (зеркальный блеск), химическая стойкость, низкий коэффициент трения (0,05—0,16), высокая твердость HV 750—1200, износостойкость (повышение износостойкости по сравнению со сталью в 2—20 раз).

В зависимости от условий электролиза различают три типа хромированных покрытий (рис. 4): серые, обладающие низкими физико-химическими свойствами и не имеющие практического применения; блестящие, отличающиеся высокими значениями твердости и износостойкости; молочные, наименее пористые и наиболее пластичные.

По функциональному назначению хромированные покрытия делятся на защитно-декоративные, коррозионно-стойкие, износостойкие и антифрикционные.

Защитно-декоративные покрытия могут быть блестящими, которые наносятся по подслою меди и никеля и имеют толщину 0,25—1 мкм; матово-блестящими, которые применяются для отделки инструментов, оптической аппаратуры и т. д.; их часто получают путем придания поверхности основного металла соответствующей шероховатости; черными и цветными, которые наносятся из электролитов специального состава (см. с. 138); черные покрытия применяются при изготовлении оптических приборов, медико-инструмента и т. д.

Коррозионно-стойкие покрытия могут быть однослойными и двухслойными. Первый вид покрытий — это

покрытия молочные, т. е. менее пористые, которые должны иметь толщину не менее 20 мкм.

Двухслойные коррозионно-стойкие хромированные покрытия применяют в тех случаях, когда необходимо сочетать свойства высокой защитной способности и износостойкости покрытий. Такое покрытие имеет первый слой молочного хрома и второй слой — блестящий, отличающийся высокой твердостью и износостойкостью. Толщина второго слоя составляет 30—50 % общей толщины покрытия.

Износостойкие и антифрикционные покрытия могут быть двух видов: плотные и пористые. Плотные (или обычные) — твердые, износостойкие, используются как для повышения износостойкости вновь изготовленных деталей, бывших в эксплуатации. При выборе режима износостойкого хромирования учитывают, что области получения наиболее твердых и наиболее износостойких покрытий не совпадают (рис. 5). Толщина износостойких покрытий составляет 3—20 мкм для мерительного и режущего инструмента и 50—60 мкм для матриц, пресс-форм, валов и деталей различных машин. При восстановлении изношенных деталей толщина покрытия может достигать 0,2—0,5 мм.

Пористые покрытия, обладающие высокими антифрикционными свойствами и износостойкостью, применяются для нанесения на гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания, поршневые кольца и пе-




Рис. 5. Области получения твердых (Т) и износостойких (И) хромированных покрытий при концентрации 10 г/л (а) и 4 г/л (б):
а — 150; б — 250; градусы осадков: 1 — серые-блестящие; 2 — блестящие-молочные; 3, 4 и 5 — переходные зоны различных типов осадков

которые другие детали. Эти покрытия вследствие пористости, выявляемой в покрытии путем анодного травления или предварительного создания на поверхности основного металла специальных углублений, способны удерживать на своей поверхности смазочные масла в условиях воздействия высоких рабочих температур. Толщина пористого хрома на вновь устанавливаемых деталях 0,04—0,07 мм. При восстановлении изношенных гильз цилиндров толщина покрытия может составлять 0,1—0,3 мм.

Наибольшим техническим экономический эффект достигается при применении износостойкого и коррозионно-стойкого хромирования. При оценке технико-экономической эффективности от внедрения процесса хромирования следует учитывать следующие основные факторы:

увеличение срока эксплуатации детали и узла в целом, так как повышение износостойкости одной из деталей способствует более длительной эксплуатации и сочлененных с ней деталей;

повышение эксплуатационно-технической надежности изделия;

возможность использования для изготовления детали дешевых марок стали, когда работоспособность обеспечивается лишь внешним износостойким или коррозионно-стойким слоем;

снижение потерь мощности на преодоление сил трения, так как хром обладает наиболее низким коэффициентом трения среди всех металлов, используемых в машиностроении;

сокращение затрат на восстановление детали при ремонте, так как повышение в условиях серийного производства нескольких десятков микрометров износостойкого хрома устраняет трудоемкий процесс нанесения сотен микрометров хрома при восстановлении детали в процессе ремонта.

Предварительные операции. В отличие от обычных методов предварительной обработки поверхности детали перед нанесением гальванических покрытий, перед хромированием проводят анодную активацию, механическую обработку и термическую обработку.

Анодную активацию проводят при плотности тока 25—40 А/дм² либо в специальной ванне, содержащей злек-

2. Режимы анодной активации

Материал детали	Толщина хромированного покрытия, мкм	Продолжительность активации, с
Сталь низкоуглеродистая	0,025 0,15	100—120 150—200
	0,025 0,15	60—100 120—150
легированная	0,025 0,15	40—60 60—90
	0,025 0,15	30—40 40—60
высоколегированная	0,025 0,15	5—10 10—20
	0,025 0,15	10—15 20—40

тролит хромирования стандартного состава, либо в обычной ванне, в которой затем после переключения полярности штатно ведется процесс хромирования. В первом случае температура декапирования должна быть 50 ± 3 °C, во втором случае — должна соответствовать той температуре, при которой процесс декапирования будет протекать при хромировании. Перед декапированием детали выдерживают в электролите без тока с целью их прогрева. Длительность прогрева зависит от массы отдельной детали и может колебаться от 20—30 с до 1—1,5 мин.

Длительность анодной активации зависит от типа покрываемого материала (марки стали) и толщины нанесенного покрытия (табл. 2).

После активации стальных деталей хромирование следует начинать с «толчка» тока, т. е. в течение первых 1—2 мин плотность тока должна в 2—3 раза превышать нормальную (рекомендуемую) величину плотности тока. Затем плотность тока снижается в течение 1—1,5 мин до нормальной величины. «Толчок» тока обязателен при хромировании высоколегированных и коррозионно-стойких сталей.

При хромировании деталей на чу-гу и анодная активация проводится либо в течение нескольких секунд, либо вообще не проводится, а заменяется химической активацией в 3—5 %-ном растворе НР. В этом случае температура активации должна быть 18—25 °С, а продолжительность 30—60 с.

При осаждении хрома на детали из меди, медных сплавов или деталей, имеющих медное покрытие, анодная активация не проводится. Медь и медные сплавы активно растворяются в электролите хромирования. Для исключения подтравливания и обеспечения прочного сцепления хромового покрытия с основным металлом детали погружаются в электролит под ток.

Необходимость осаждения хрома на хром возникает при получении осадка недостаточной толщины или при продолжении хромирования после вымуженного перепада процесса (например, при перепадах плотности тока). Прочное сцепление нового слоя хрома с ранее осажденным достигается следующим путем: вначале деталь обрабатывают обратным током, т. е. включают на анод, и выдерживают таким образом в течение 30—40 с при плотности тока 20—30 А/дм². Далее переключают деталь на катод и начинают хромирование при возможно более низкой плотности тока (от нуля), которая постепенно увеличивается до нормального значения в течение 3—5 мин.

Механическая обработка перед хромированием наиболее значение имеет при осаждении толстых износостойких слоев хрома. В случае, если при шлифовании возникают прижоги или шлифовочные трещины, хромовое покрытие отслаивается в местах прижогов или вообще не осаждается, а при наличии трещин вызывает резкое снижение прочности и даже разрушение детали.

С целью исключения прижогов и шлифовочных трещин стальные детали шлифуют по режиму, применяемому для обработки хромированных деталей (см. с. 157). При твердости стали ниже НРС 35 шлифовочные трещины не образуются.

Механическая обработка перед хромированием обеспечивает получение деталей, отвечающих требуемым геометрическим размерам и имеющих необходимую шероховатость поверхности. Последнее имеет особое значение в связи с тем, что при осаждении хрома шероховатость поверхности повышается. Так, при осаждении слоя хрома 0,08—0,1 мм шероховатость повышается в 1,5—2 раза. Увеличение исходной шероховатости поверхности при толщине слоя 0,2 мм снижает твердость покрытия на 10 % и повышает его пористость в несколько раз.

Предварительная механическая обработка и различные упрочняющие операции (алмазное выглаживание, накатывание роликами и т. д.) суще-

ственно влияют на механические свойства стали (табл. 3).

Термическая обработка проводится с целью уменьшения остаточных растягивающих напряжений, возникающих в результате шлифования деталей. Температура термической обработки должна быть равна или несколько ниже (на 10—20 °С) температуры, при которой производится отпуск деталей в процессе термической обработки для получения заданных механических свойств стали.

Отпуск для снятия остаточных напряжений после механической обработки деталей из высокопрочных сталей типа 30ХГСНА производится при температуре 200—230 °С. Длительность отпуска 2,5—3 ч. Отпуск проводится в воздушной или масляной среде.

При применении методов упрочняющей обработки перед хромированием (алмазное выглаживание, накатывание роликами и т. д.) необходимость в проведении отпуска отпадает.

СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ХРОМИРОВАНИЯ

Основной электролит для осаждения хрома содержит два компонента: CrO_3 и H_2SO_4 . Соотношение по массе между этими компонентами должно быть

100 : 1. При этом соотношении достигается наиболее высокий выход по току.

Обычное содержание CrO_3 150—300 г/л, хотя известны электролиты, содержащие в 60—80 г/л этого основного компонента. Электролит, содержащий 220—250 г/л, называют стандартным (табл. 4).

Разбавленный электролит рекомендуется для получения износостойких покрытий, концентрированный — для защитно-декоративных. Наиболее распространен стандартный, или универсальный, электролит.

Приготовление электролита. Электролит для хромирования желательно готовить на дисперсионной воде. Применение водопроводной воды допускается при безусловном отсутствии механических загрязнений, следов органических соединений, ионов Cl^- и HNO_3 .

В ванне, заполненной на $\frac{2}{3}$ объема, при температуре 60—70 °С растворяют CrO_3 . После этого ванну доливают до установленного уровня и перемешивают. Молекулярная масса CrO_3 100,01, удельная масса 2,7 г/см³. CrO_3 хорошо растворим в воде, и образующаяся при этом смесь оксихромовых кислот имеет высокую электропроводность. Ниже приведены данные, характеризующие растворы хромовой кислоты.

3. Зависимость характеристик сталей 30ХГСНА (НРС 45) от вида обработки перед хромированием при повторном статическом изгибе

Сталь	Вид обработки	Малочисленная устойчивость при 10 циклах, МПа	Параметр R_0 , мм	Микро-твердость	Остаточные напряжения МПа
Нехромированная	Некатывание роликами	2800	0,03—0,08	750	—1100
	Алмазное выглаживание	2600	0,05—0,08	750	—1000
	Шлифование	2080	0,4—0,6	735	+420
Хромированная	Алмазное выглаживание	2000	0,05—0,08	750	—1000
	Акрилеструйная обработка	1820	3,0—4,0	—	—
	Накатывание роликами	1800	0,05—0,08	750	—1100
	Подсирование фетровым кругом	1700	0,7—0,3	720	—1000
	Ротационное поверхностно-пластическое деформирование	1375	0,1—0,3	640	—1000
	Накатывание шариком	1400	0,1—0,15	—	—1000
	Лексироблестование	400	0,1—0,25	50	—

4. Основные электролиты для хромирования

Тип электролита	Содержание, г/л		Характерные особенности
	H_2CrO_4	H_2SO_4	
Разбавленный	150—175	1,5—1,7	Выход по току 16—18 %. Растворяющая способность и твердость осадков высокие. Соотношение CrO_3 : H_2SO_4 меньше быстро. Склонность к образованию шероховатых осадков при осаждении толстых слоев.
Стандартный	220—250	2,2—2,5	Выход по току 12—14 %. Растворяющая способность средняя. Широкий рабочий интервал получения блестящих осадков. Колебания в соотношении CrO_3 : H_2SO_4 небольшие.
Концентрированный	275—310	2,75—3,0	Выход по току 8—10 %. Растворяющая способность наиболее высокая. Электролит устойчив по составу. Осадки получаются блестящими в широком рабочем интервале. Осадки отличаются наиболее низкой твердостью.

Растворимость хромового ангидрида в воде следующая:

t, °C	0	20	40	60	80	100
P, г/г	617	627	634	646	658	677

Зависимость электропроводности растворов от концентрации CrO_3 при различных температурах следующая:

CrO_3 , г/л	100	200	300	400
Электропроводность, Ом ⁻¹ ·см ⁻¹ , при				
20, °C	0,315	0,513	0,616	0,667
45, °C	0,389	0,612	0,763	0,818

Температура кипения растворов CrO_3 следующая:

CrO_3 , г/л	240	450	600
t, °C	102	110	120

Зависимость плотности растворов CrO_3 при 20 °C от ее концентрации приведена ниже.

ρ, г/см ³	1,07	1,11	1,14	1,15	1,16
CrO_3 , г/г	100	170	200	215	229

В соответствии с техническими условиями допустимое содержание H_2SO_4 в CrO_3 может быть порядка 0,35–0,4%, поэтому перед введением в электролит расчетного количества H_2SO_4 необходимо провести анализ раствора, полученного в результате раствора CrO_3 .

Количество двоякой H_2SO_4 (мл) определяли из уравнения

$$x = \frac{(C_1 - C_2) V}{\rho},$$

где C_1 — необходимая концентрация H_2SO_4 г/л; C_2 — концентрация H_2SO_4 , имеющейся в растворе, г/л; V — объем электролита, л; ρ — плотность H_2SO_4 , г/см³.

Молекулярная масса H_2SO_4 98,09, плотность 1,84 г/см³.




Рис. 6. Влияние концентраций CrO_3 (а) и H_2SO_4 (б) на ВТ:

при i_k (А/дм²): 1 — 120; 2 — 45; 3 — 15; при CrO_3 (г/л): 4 — 70; 5 — 250; 6 — 500




Рис. 7. Влияние плотности тока (а) и температуры (б) на выходе хрома по току: при i_k (А/дм²): 1 — 25; 2 — 35; 3 — 45; 4 — 55; 5 — 65; 6 — 75; 7 — 110; 8 — 45

После добавления H_2SO_4 электролит переключают и ведут его проработку с целью накопления некоторого количества соединений Cr^{3+} (1–2 % от количества CrO_3). Проработку осуществляют при температуре 45–50 °C и соотношении $\text{S}_{\text{Fe}^{2+}}/\text{S}_{\text{Cr}^{3+}}$ равных 4:1 и 6:1. В результате проработки

1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,25	1,27
243	257	272	288	301	369	390

окраска электролита изменяется от темно-красной до темно-коричневой.

Скорость осаждения покрытий. Выход хрома по току снижается при увеличении концентрации CrO_3 и имеет максимальное значение при соотношении CrO_3 : H_2SO_4 — 100. Он возрастает при увеличении плотности тока и снижении температуры электролита (рис. 6 и 7).

На диаграммах рис. 8 приведены значения скорости осаждения хромовых покрытий (мм/ч) в области режимов осаждения блестящих покрытий из разбавленного и стандартного электролитов.

Присутствие в электролите Cr^{3+} в пересчете на CrO_3 в количестве 2–4 г/л незначительно снижает выход по току. Дальнейшее увеличение концентрации CrO_3 и Fe^{2+} (в сумме до 20 г/л) не влияет на выход по току (рис. 9). Содержание CrO_3 и Fe^{2+} в электролите в сумме более 10–12 г/л вызывает увеличение удельного сопротивления электролита.

В присутствии CrO_3 выделение металлов хрома начинается при более низкой плотности тока.

Время, необходимое для осаждения покрытий необходимой толщины, может быть определено по табл. 5 и 6.




Рис. 8. Скорость осаждения хрома (мм/ч) при различных режимах электролиза в разбавленном (а) и стандартном (б) электролитах

Рассеивающая способность. По сравнению с электролитами для осаждения других металлов электролит хромирования обладает низкой рассеивающей способностью. Это объяс-

няется двумя причинами: малой зависимостью ΔE от i_k и увеличением ВТ при возрастании i_k .

Рассеивающая способность увеличивается при увеличении плотности

6. Время (мин) для получения хромового покрытия толщиной 1 мм

i_R A/dm ²	ВТ, %									
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
10	16,50	13,20	11,00	9,44	8,25	7,34	6,60	6,00	5,50	
20	8,25	6,60	5,50	4,71	4,12	3,66	3,30	3,00	2,75	
30	5,50	4,40	3,66	3,14	2,75	2,45	2,20	2,00	1,83	
35	4,70	3,78	3,14	2,70	2,35	2,10	1,89	1,73	1,57	
40	4,12	3,30	2,74	2,35	2,06	1,83	1,65	1,50	1,37	
45	3,66	2,93	2,44	2,10	1,83	1,64	1,47	1,33	1,22	
50	3,30	2,64	2,20	1,87	1,65	1,47	1,32	1,20	1,10	
55	3,00	2,40	2,00	1,71	1,50	1,34	1,20	1,09	1,00	
60	2,75	2,20	1,84	1,57	1,38	1,22	1,10	1,00	0,92	
65	2,54	2,03	1,70	1,45	1,27	1,13	1,02	0,93	0,85	
70	2,36	1,89	1,58	1,35	1,18	1,03	0,95	0,87	0,79	

6. Скорость осаждения хрома

i_k , А/дм ²	ВТ, %	Скорость осаждения хрома					
		г/ч	г/мин	мм/ч	мм/мин	г/(А·ч)*	г/(А·мм)*
16	12,8	0,66232	0,01104	9,79487	0,15608	0,04140	0,00070
24	16,3	1,19629	0,01992	17,32660	0,28878	0,04980	0,00083
38	17,9	2,19677	0,03666	31,88470	0,53135	0,05789	0,00096
48	18,8	2,91836	0,04864	42,29510	0,70492	0,06080	0,00101
67	20,1	4,03021	0,06717	58,08070	0,97248	0,06500	0,00108
16	16,4	1,54814	0,00857	7,79910	0,12998	0,03363	0,00056
24	14,2	1,10915	0,01837	15,97310	0,26622	0,04574	0,00077
38	17,0	2,85616	0,0344	31,7776	0,52130	0,05498	0,00092
48	17,5	2,71555	0,04578	49,17040	0,75017	0,05660	0,00104
62	19,1	3,82570	0,06383	55,50290	0,92565	0,06177	0,00103

* Масс. хр. мл. и мм. относятся к 1 А·ч и 1 А·мм.

тока, снижении температуры, снижении концентрации хромового ангидрида; увеличении концентрации трехвалентного хрома и железа (в пределах 9 г/л), она наиболее высока при соотношении $\text{CrO}_3 : \text{H}_2\text{SO}_4 = 100$.

Типовые режимы хромирования. Как правило, режим хромирования для получения покрытий на различных деталях выбирают в области тех сочетаний плотности тока и температуры, в которой получаются блестящие осадки: $i_k = 20-60 \text{ А/дм}^2$; $t = 40-60^\circ\text{C}$.

Увеличение $i_k > 60 \text{ А/дм}^2$ при осаждении толщин более 40-60 мкм возможно в стандартном электролите при применении стационарных режимов электролиза (см. с. 143). Увеличение температуры необходимо при получении беспрорывных молочных осадков, для чего процесс ведут при $i_k = 20-35 \text{ А/дм}^2$ и $t = 65-70^\circ\text{C}$.

Точность поддержания плотности тока должна составлять $\pm 5\%$ заданной величины. Точность поддержания температуры должна быть в пределах $\pm 2^\circ\text{C}$.

Аноды. При хромировании применяют нерастворимые аноды, так как использование для этой цели хрома невозможно по трем причинам. Главная из них — легкость анодного растворения хрома: анодный выход по току превышает катодный примерно в 8 раз. Другие причины — хрупкость металлического хрома и высокая стоимость изготовления массивных электродов.

Наиболее подходящий материал для изготовления анодов — свинец, на поверхности которого облегчен процесс окисления: O_2^{2-} в Cr^6+ . Одновременно на поверхности анода идет разряд ионов OH^- и выделение H_2 . В процессе электролиза на поверхности анодов образуется темно-коричневая пленка PbO_2 , которая обеспечивает более однородное состояние поверхности анодов и улучшает их работу.

Однако, помимо этого, на анодах, особенно при длительном их пребывании в электролите без тока, образуется желтый слой PbCrO_4 , оказывающий значительное сопротивление протеканию тока. Периодическое удаление этого слоя осуществляют крацеванием с предварительной обработкой анодов в растворе, содержащем 100 г/л NaOH и 100 г/л K_2CO_3 . Щелочную обработку,

разрыхляющую слой PbCrO_4 , ведут при температуре $70-80^\circ\text{C}$ и $i_a = 10-30 \text{ А/дм}^2$. Вместо щелочной обработки возможно химическое травление в 5%-ном растворе HCl .

При длительном перерыве электролиза аноды должны быть извлечены из электролита и помещены в воду. Наиболее распространены аноды, изготовленные из сплава свинца с 6-8% Sb или 6-8% Sn . Такие аноды более химически стойки и прочнее, чем аноды из чистого свинца. Рекомендуются также применять аноды, содержащие одновременно Sb и Sn в количествах, указанных выше, а также аноды, содержащие помимо Sb и Sn еще 2% Ag .

За рубежом при хромировании широко используются аноды, изготовленные из платинированной титановой сетки.

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЭЛЕКТРООСАЖДЕННОГО ХРОМА

Структура. Электролитический хром отличается мелкокристаллической структурой. Наименьший размер кристаллитов кристаллов блестящего хрома 0,001-0,01 мкм. Кристаллы матового и молочного хрома имеют размеры кристаллов 0,1-10 мкм. Осадки хрома характеризуются слоистостью и образованием на поверхности характерных наростов — микросфероидов (рис. 10), которые наблюдаются при осаждении достаточно толстых покрытий (более 30-50 мкм).

Известны две основные структурные модификации электроосажденного хрома:

α-хром — объемно-центрированный куб с параметром элементарной ячейки $a = 2,878 \text{ \AA}$ (0,2878 нм) и плотностью 7,1 г/см³;

β-хром — гексагональная решетка с параметрами $a = 2,717 \text{ \AA}$ (0,2717 нм) и $c = 4,419 \text{ \AA}$ (0,4419 нм), плотностью 6,08 г/см³. Помимо этих двух модификаций обнаружена также модификация γ-Cr с элементарной ячейкой типа α-Mn, содержащей 58 атомов в элементарной ячейке [$a = 8,717 \text{ \AA}$ (0,8717 нм)], а также хром, имеющий кубическую гранецентрированную решетку.

Структура α-Cr является стабильной, характерной для осадков блестящего




Рис. 10. Слоистая структура хромового покрытия и микросфероид, выходящий на поверхность (х 500)

типа, т. е. осадков, полученных при высокой температуре.

Структура β-Cr является метастабильной, характерной для осадков, полученных при низкой температуре, т. е. для матовых осадков. Гексагональный хром представляет собой фазу внедрения водорода в хром или гидрид хрома состава от CrH до CrH_2 . Гексагональный хром самопроизвольно переходит в стабильную кубическую структуру (α-Cr), что вызывает сокращение объема осадка примерно на 15-16%, возникновение внутренних напряжений растяжения и растрескивание осадка.

Содержание газов. Электролитический осажденный хром содержит (масс. доля, %) в среднем 0,04-0,05 H_2 и до 0,2-0,5 O_2 , а также незначительное количество N_2 . Примерное содержание H_2 (масс. доля, %) в осадках, полученных при различных температурах (°C): 32-0,07; 52-0,06; 65-0,03. Водород может быть в различной форме: в составе гидрида, в адсорбированном состоянии, в растворенном состоянии. Кислород попадает в осадок при захвате частиц катодной пленки, содержащих Cr_2O_3 или другие кислородсодержащие соединения, что происходит при растрескивании осадка. Полагается, что включение в осадок N_2 является основной причиной хрупкости хромовых покрытий.

Включение газов в осадок в значительной мере зависит от температуры электролиза. При повышении температуры в интервале 40-70°C содержание газов снижается примерно в 2 раза. Увеличение плотности тока приводит к некоторому увеличению содержания газов в хrome.

Термическая обработка после хромирования приводит к удалению водорода из хромового покрытия (рис. 11), причем основная масса водорода выделяется при температуре, близкой к 200°C.

Внутренние напряжения. В процессе электроосаждения в хромовых покрытиях возникает быстрое растяжение. Причина возникновения этих напряжений — структурные превращения, вызывающие сокращение объема осадка при самопроизвольном переходе неста-




Рис. 11. Выделение водорода из покрытия и изменение микротвердости (Т): 1 — общее количество H_2 ; 2 — % от общего количества H_2 ; 3 — микротвердость




Рис. 12. Влияние температуры на прогиб (δ) длиной 100 мм и внутренние напряжения в хроме: Б — зона блестящих покрытий

бильной гексагональной структуры в объемно-центрированную кубическую.

В наибольшей степени на величину $\sigma_{вн}$ оказывает влияние температура электролиза (рис. 12 и 13): в интервале получения блестящих и молочных осадков внутренние напряжения $\sigma_{вн}$ снижаются. При каждой температуре электролиза минимум $\sigma_{вн}$ в осадках обеспечивается при определенной плотности тока, A/dm^2 : при 50 °C — 30, при 55 °C — 40. Внутренние напряжения незначительно снижаются при увеличении концентрации CrO_3 .




Рис. 13. Зависимость средних внутренних напряжений в хроме от толщины покрытия; при $I_{кр}$ (A/dm^2): 1 — 40; 2 — 50; 3 — 55; 4 — 59; при t (°C): 1 — 40; 2 — 50; 3 — 55; 4 — 59; 5 — 70




Рис. 14. Зависимость микротвердости хрома от условий электролиза при t (°C): $\sigma_{вн} = 250$ ГПа; $CH_2SO_4 \rightarrow 2,5$ г/л
1 — 470; 2 — 570; 3 — 660; 4 — 1000;
5 — 1100; 6 — 1200; 7 — 1200; 8 — 1000;
9 — 850; 10 — 750; 11 — 700; 12 — 670

При I , близкой к 90 °C, возможно получение хромовых покрытий, не имеющих $\sigma_{вн}$.

Микротвердость. Твердость покрытия определяется режимом электролиза (рис. 14). При увеличении температуры электролиза твердость снижается, при увеличении плотности тока максимум микротвердости наблюдается при плотности, близкой к 60 A/dm^2 . При $I = 35-45$ A/dm^2 твердость покрытий, осаждаемых из разбавленного (150 г/л) и из стандартного электролита (250 г/л), практически не отличается. При температуре 65–75 °C твердость осадков из разбавленного электролита выше на 10–20 % Термическая обработка после хромирования приводит к снижению твердости и к увеличению размера зерен покрытия (рис. 15).

Износостойкость. Наиболее износостойкие покрытия, как правило, являются при режимах электролиза, обеспечивающих получение покрытий на границе областей осаждения блестящих и молочных покрытий (см. рис. 5). Однако во многих случаях установлено, что с увеличением твердости износостойкость осадков растет. Термическая обработка, осуществляемая после хромирования, влияет на износостойкость покрытий. Наиболее высокой износостойкостью обладают покрытия, термообработанные в интервале 150–200 °C. Термическая обработка при более высокой t вызывает существен-

ное снижение износостойкости. Складки, полученные при $t = 70$ °C и выше, практически не изменяют износостойкости в результате термической обработки.

Пористость. Д я хромовых покрытий характерна пористость, возникающая в результате растворения осадков под действием $\sigma_{вн}$. Появление пористости в виде сетки трещин начинается по достижении определенной толщины покрытия (табл. 7).

Пористая структура осадков хромирования при различной температуре хромирования, определяет скорость его разрушения СР в 1 н. HCl при $t = 40$ °C:

t , °C	СР, г/дм ² за 10 мин
30	1,0984
40	0,9520
50	0,6112

На пористость хромирования основное влияние оказывают температура электролиза и соотношение между CrO_3 и H_2SO_4 (табл. 8). В качестве количественного критерия пористости выбрано число трещин, образующихся в результате появления на покрытии сетки трещин, приходящееся на мм² поверхности.

Влияние хромирования на предел выносливости стали. Хромирование снижает σ_{-1} стали вследствие влияния $\sigma_{вн}$ в покрытии, вызывающих напряженное состояние поверхности.

7. Максимальная толщина покрытия, не имеющая сетки трещин, в зависимости от режима электролиза

t , °C	$I_{кр}$, A/dm^2	Максимальная толщина без трещин покрытия, мм
40	16	2,5 1,6
50	10 30 64	1,2 3 4
55	30 40 64	30 10 14
65	8	1,6




Рис. 15. Зависимость микротвердости хромирования и величины его зерна d (2) от температуры термообработки

основного металла; трещины в хромовом покрытии, являющиеся концентраторами напряжений и powodzоrоmаnа основного металла.

Сопротивление усталости в результате хромирования может снижаться на 20–30 %, а иногда и значительно больше. Степень снижения сопротивления усталости зависит от свойств стали, толщины слоя хромирования, температуры электролиза и характера напряжений в испытываемых образцах (табл. 9, 10).

Из рис. 16 видно, что с увеличением толщины слоя хромирования предел выносливости σ_{-1} снижается. Испытания проводили при рывочном изгибе.

После хромирования σ_{-1} не имеет четкой выраженной зависимости от $\sigma_{вн}$ и для всех сталей с $\sigma_{вн} > 0,05$ МПа




Рис. 16. Влияние толщины хромового покрытия на предел выносливости стали 30ХГСА (НПС 84–88). Значения $\sigma_{вн}$ соответствуют 300, 400, 500 МПа

6. Пористость хромового покрытия в зависимости от содержания в электролите H_2SO_4 , плотности тока и температуры

Отношение CrO_3/H_2SO_4	i_k , А/дм ²	Число площадок на 1 мм ² поверхности при температуре, °С							
		40	50	60	65	40	50	60	65
80		$CrCrO_3 = 150$ г/л				$CrCrO_3 = 250$ г/л			
	30	4400	1800	890	—	1800	890	710	80
	40	4000	1100	280	170	3560	1000	400	30
	50	4400	1800	83	35	1800	710	150	14
	60	—	1600	93	45	2500	1100	130	17
	70	—	1800	58	23	—	—	40	12
100		$CrCrO_3 = 150$ г/л				$CrCrO_3 = 250$ г/л			
	30	2900	1800	250	112	2000	630	55	8
	40	3200	1400	160	18	2200	900	40	9
	50	3200	1100	63	18	1800	800	28	12
	60	2800	1300	20	14	2000	710	22	12
	70	—	1100	25	12	1500	1000	28	6
120		$CrCrO_3 = 150$ г/л				$CrCrO_3 = 250$ г/л			
	30	—	1500	320 *	—	1500	790	25	8
	40	3200	790	165 *	22	1800	560	25	5
	50	2000	710	55 *	7	1800	790	12	8
	60	2500	660	74 *	10	1400	710	16	5
	70	—	890	—	7	1600	450	12	5
150		$CrCrO_3 = 150$ г/л				$CrCrO_3 = 250$ г/л			
	30	—	630	63	8	1600	400	—	Площадь более 1 мм ²
	40	2200	710	23	1	1400	450	12	
	50	2000	830	31	1	1400	280	8	
	60	2000	750	22	1	1400	450	5	
70	1700	890	17	1	1500	445	5		

Должны для $t = 50^\circ C$

составляет 280—370 МПа. Ввиду того, что при изготовлении ответственных деталей, подверженных хромированию, низколегированные стали не применяют, график на рис. 17 можно использовать для оценки снижения σ_{-1} для стали любой марки, хромированной

или при 50°С и плотности тока 50 А/дм² на толщину слоя 0,1 мм.

Наводороживание стали при хромировании. Так как основная часть тока при хромировании расходуется на выделение водорода, происходит наводороживание стальной основы, вредно влия-

ющее на ее физико-механические свойства. Наиболее активно H_2 внедряется в сталь в начальный период хромирования, когда еще не образовался сплошной слой хрома.

Решающее влияние на наводороживание оказывает температура электролиза. Повышение температуры от 55 до 75°С увеличивает наводороживание при одном и том же времени хромирования в 6—10 раз. Плотность тока практически не влияет на наводороживание при 55°С, однако при 75°С увеличение i_k от 30 до 90 А/дм² снижает наводороживание.

При температуре 65°С плотность тока оказывает на наводороживание меньшее влияние, чем при 75°С.

Такое влияние t электролиза на наводороживание стали объясняется двумя причинами: изменением структуры хромового покрытия, выполняющего барьерные функции и препятствующего диффузии H_2 в сталь, а также изменением коэффициента диффузии водорода D , значения которого приведены ниже для стали 30ХГСА.

t , °С	$D \cdot 10^6$, см ² /с
45	0,65
55	0,74
65	0,46
75	1,50

На наводороживание стали в процессе хромирования существенное влияние оказывает механическая обработка, предшествующая хромированию. Чем более грубо обработана поверхность, тем легче происходит наводороживание стали.

10. Предел выносливости σ_{-1} хромированных образцов (ИРС 34—38, $b = 0,2$ мм, $t = 60^\circ C$, $i_k \approx 50$ А/дм²)

Марка стали	Характеристика образцов	σ_{-1} , МПа			
		при изгибе		при кручении	
		МПа	%	МПа	%
30ХГСА	Нехромированные	543	100	350	100
	Хромированные	340	63	290	83
40ХМНА	Нехромированные	510	100	330	100
	Хромированные	250	49	250	76




Рис. 17. Пределы выносливости стали с покрытием (1) и без покрытия хромом (2) в зависимости от предела прочности на разрыв

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ХРОМИРОВАНИЯ

Фторидные электролиты. F^- и F^- -содержащие ионы используются в электролитах холодного хромирования, в том числе для осаждения покрытий в колодезных и барабанных установках. Однако ряд электролитов этого типа широко используется для износостойкого хромирования.

По сравнению с электролитами, содержащими добавку SO_4^{2-} , фторидные электролиты имеют следующие преимущества:

- возможность ведения процесса при комнатной температуре;
- лучшую растворимость и кроющую способность;
- меньшую критическую плотность тока, т. е. возможность вести осаждение хрома при очень низкой i_k (0,5—2 А/дм²);
- более высокий выход по току.

11. Состав электролитов (г/л) с F-содержащими анионами и режимы работы

Компоненты электролита в г/л	№ электролита								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CrO ₃	250	250	250	250	10	100	450	200	10
H ₂ SO ₄	0,8—1,6	—	—	—	—	—	—	—	—
KF	—	3,5	—	—	—	—	—	4	—
NH ₄ F	—	—	3—8	—	—	—	—	—	—
H ₂ SiF ₆	—	—	—	5—10	—	—	—	—	—
Na ₂ SiF ₆	—	—	—	—	6	—	—	—	—
NH ₄ F	—	—	—	—	1	3	—	—	—
Na ₂ SO ₄	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H ₂ SiO ₃	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—
Cr ₂ (SO ₄) ₃	—	—	—	—	—	—	—	—	5
t, °C	20—25	20—22	10—25	18—25	18—25	18—27	25—34	33—25	18—20
i _{кр} А/дм ²	2,5—5	—5	2—12	5—15	1—12	5—11	4—7	50	—

Недостатки фторидных электролитов следующие: более высокая агрессивность и формирование на анодах пленки фторида свинца, обладающей высоким электрическим сопротивлением.

В связи с указанной особенностью работы анодов при осаждении хрома из фторидных электролитов применяются только аноды, содержащие высокий электрический сопротивление.

Осадки хрома, получаемые из фторидных электролитов, имеют более низкую твердость и более пластичны, чем осадки, полученные из стандартного электролита. Более низки они в хромох покрытиях.

В табл. 11 приведены различные составы электролитов с добавками F⁻ или других фторидсодержащих анионов.

Фторидные электролиты могут работать и при более высокой температуре, чем указано в табл. 11. Возможно хромирование из электролитов, содержащих 4—6 г/л одного из следующих соединений: K₂TiF₆, K₂ZrF₆ и Na₂AlF₆, способных быть катализаторами электроосаждения хрома.

Саморегулирующиеся электролиты. Принцип действия электролитов — автоматическое поддержание постоянного соотношения между концентрациями CrO₃ и поторонних анионов, которое обеспечивается тем, что указанные анионы входят в электролит в составе ограниченно растворимых солей. Эти соли входят в электролит в количествах, превышающих их рас-

творимость. Поэтому имеющийся осадок на дне (избыток соли) всегда находится в равновесии с ионами, перешедшими в раствор.

В качестве солей катализаторов, обеспечивающих присутствие в растворе поторонних анионов, используют SrSO₄, K₂SiF₆ и CaF₂. Растворимость этих солей линейно возрастает с температурой и не выше 30—80 °C. С увеличением концентрации CrO₃ максимум растворимости солей отвечает концентрации 250—300 г/л.

Преимущества саморегулирующихся электролитов следующие: стабильность состава, так как концентрация потороннего аниона подается автоматически; более высокая СП по сравнению со стандартным электролитом; практическая независимость ВТ от i_{кр} (выше 40 А/дм²) и t (выше 50 °C); широкий интервал изменения t_{кр} в области обеспечивающий получение блестящих осадков; более высокая РС по сравнению со стандартным электролитом.

Недосток саморегулирующихся электролитов — их более высокая агрессивность. Аноды из Pb—Sn сплавов должны содержать 5—10% Sn.

Рекомендуется при типа саморегулирующихся электролитов (табл. 12).

Перед пуском саморегулирующегося электролита в эксплуатацию следует его прогреть в рабочей t в течение 2—3 ч с одновременным перемешиванием раствора. Это необходимо для насыщения электролита поторонними анионами.

12. Состав саморегулирующихся электролитов хромирования (г/л) и режимы работы

Компоненты электролита в г/л	№ электролита		
	1	2	3
CrO ₃	250—300	230—250	230—250
SrSO ₄	5,5—6,5	5,5—6,5	—
K ₂ SiF ₆	18—20	—	18—20
CaF ₂	—	8—10	8—10
t, °C	35—45	40—50	50—70
i _{кр} А/дм ²	40—100	40—80	30—80
ВТ, %	17—18	24—25	29—30

Наиболее широко применяется в практике электролит № 1 (сульфатнокремнефторный). На рис. 18 приведены диаграммы, иллюстрирующие область получения блестящих осадков и скорость осаждения покрытий при различных режимах электролиза. Максимальная твердость покрытий, осаждаемых при 60 °C, получается при i_{кр} = 55 А/дм², осаждаемых при 50 °C — при i_{кр} = 45 А/дм².

Электролит рекомендуется для получения твердых износостойких покрытий при размерном хромировании.

Электролит имеет следующие характеристики:

при снижении t ниже 50 °C наблюдается повышение шероховатости покрытия;

при уменьшении концентрации CrO₃ ниже 250 г/л или при увеличении выше 350 г/л осадки становятся матовыми;

при подкиске в электролите K₂SiF₆ осадки получаются матовыми;

при недостатке в электролите SrSO₄ на поверхности покрытия появляются мелкие черные точки.

На рис. 19 приведена схема, иллюстрирующая влияние различных факторов на вид покрытия.

Электролит № 3 (фториднокремнефторный) рекомендуется применять для быстрого хромирования. Осадки хрома получают слабо-голубого цвета. Электролит обеспечивает получение прочного сцепления покрытия с высококоррозионными и коррозионно-стойкими сталями и специальными сплавами. Состав саморегулирующегося




Рис. 18. Скорость осаждения хрома из саморегулирующегося электролита

электролита для защитно-декоративных покрытий следующий (г/л):

CrO₃ 200—400
 H₂SO₄ 15
 Режим осаждения: t = 20—60 °C; i_{кр} = 20—25 А/дм²; ВТ = 20—25 %.

Рекомендуется также электролиты с добавками ДХТИ-10, ДХТИ-11 или ДХТИ-хром-11 в количестве 7—10 г/л. Сверхсульфатный электролит. Этот электролит имеет следующий состав (г/л):

CrO₃ 250—300
 H₂SO₄ 8—10
 CrF₃ (в пересчете на Cr₂O₃) 20—22
 Режим осаждения: t ≥ 50—60 °C; i_{кр} ≥ 50—60 А/дм²; ВТ = 22—24 % при оптимальных условиях электролиза.

Состав этого электролита близок к составу катодной пасты (см. с. 121).




Рис. 19. Зависимость внешнего вида покрытия от изменения условий электролиза




Рис. 20. Зависимость концентрации CrO_3 от концентрации введенной в электролит H_2O_2 .

Электролит рекомендуется для быстрого осаждения толстых блестящих хромовых покрытий (до 1 мкм). Для получения в электролите требуемого количества Cr^{3+} после растворения CrO_3 в электролит вводят H_2O_2 . При этом для получения концентрации CrO_3 20 г/л необходимо ввести 80–90 г/л H_2O_2 (30 %). Во избежание разбавления и распада электролита H_2O_2 вводят небольшими порциями в разные участки поверхности электролита. На рис. 20 приведена зависимость концентрации CrO_3 от количества введенной в электролит H_2O_2 .

Для получения необходимой концентрации CrO_3 в электролит могут быть введены и некоторые органические соединения, например, сахар или глюкоза в количестве 4–5 г/л.

При износостойком хромировании в суперсульфатном электролите возможно применять высокие плотности тока (до 300 А/дм²). Рекомендуемые сочетания температуры и плотности приведены ниже:

$t, ^\circ\text{C}$	50	55	60	65	70	75
$i, \text{А/дм}^2$	70–80	50–60	50–200	60–250	60–280	100–300

В табл. 13 даны скорости осаждения хромовых покрытий в суперсульфатном электролите при различных плотностях тока и температуре.

13. Скорости осаждения хромовых покрытий (мкм/ч) из суперсульфатного электролита

$t, ^\circ\text{C}$	Плотность тока, А/дм ²															
	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
50	30	40	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	32	44	80	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	36	58	90	66	81	99	116	132	150	—	—	—	—	—	—	—
70	38	60	96	82	102	122	142	162	182	—	—	—	—	—	—	—
75	40	62	100	88	108	128	148	168	188	—	—	—	—	—	—	—
80	42	64	104	92	112	132	152	172	192	—	—	—	—	—	—	—
85	44	66	108	96	116	136	156	176	196	—	—	—	—	—	—	—
90	46	68	112	100	120	140	160	180	200	—	—	—	—	—	—	—
95	48	70	116	104	124	144	164	184	204	—	—	—	—	—	—	—
100	50	72	120	108	128	148	168	188	208	—	—	—	—	—	—	—

Высокопрочные стали типа 30ХГСА рекомендуется хромировать при 60 °С и плотности тока 180–200 А/дм². Этот режим оказывает наименьшее влияние на прочность стали.

Суперсульфатный электролит имеет низкую РС. Его рекомендуют применять только для нанесения покрытий на цилиндрические детали (болты, валы, цилиндры и т. д.) при испытывании специальных подвесных приспособлений, обеспечивающих правильное расположение поверхностей деталей и анода.

Рекомендуемый состав анодов следующий, %:

Pb	79–86
Sb	4–6
Sn	10–15

Стабильность поддержания заданной концентрации Cr^{3+} обеспечивается применением $i_k > 100 \text{ А/дм}^2$ и соотношением $\text{S}_0 : \text{O}_2$ в пределах 10–20. Возможно ведение хромирования и при меншем соотношении указанных поверхностей, но при этом необходима периодическая корректировка электролита H_2O_2 или специальной промывкой.

Содержание CrO_3 не должно становиться слишком или большим 30 г/л и уменьшаться менее чем до 8 г/л.

Тетрахроматный электролит. Электролит предназначен исключительно для получения защитно-декоративных покрытий. Он обладает высокой рассеивающей способностью. Выход хрома по току составляет >30 %. Основное преимущество электролита — возможность ведения хромирования при ком-

натной температуре (18–25 °С). Осадки получают серыми, однако, будучи всема пластичными (микротвердость 300–500), они полируются до зеркал.

ного блеска, характерного для обычных хромированных покрытий. Наиболее легко полируются покрытия толщиной до 10 мкм.

Хромовые покрытия, полученные из тетрахроматного электролита, практически беспористы. Они рекомендуются взамен трехслойных $\text{Cu}-\text{Ni}-\text{Cr}$ защитно-декоративных покрытий. Толщина такого однослойного блестящего покрытия должна быть не менее 20 мкм.

Покрытия, полученные из тетрахроматного электролита, обладают высокими защитными свойствами и сохраняют декоративность в морской атмосфере и в тропических условиях.

Высокая рассеивающая способность тетрахроматного электролита способствует его успешному применению для покрытия пресс-форм для изготовления деталей из пластических масс.

Хромовые покрытия из тетрахроматного электролита толщиной 5–10 мкм могут быть применены для местной защиты поверхности стальных деталей при их газовой цементации или нитроцементации.

Состав тетрахроматного электролита следующий (г/л):

CrO_3	350–400
NaOH	40–60
H_2SO_4	5,5–9,7
Cr^{3+} (в пересчете на Cr_2O_3)	10–15

В некоторых случаях рекомендуется в электролит добавлять 0,5–10 г/л вольфраматов или солей магния, которые улучшают полируемость покрытий.

Рекомендуемая плотность тока должна быть в интервале 10–80 А/дм². Наиболее легко полируются на обычных вольтовых кругах покрытия, полученные при 15–25 А/дм².

Приготовления электролита ведут следующим образом. Вначале растворяют CrO_3 . Затем в электролит вводят NaOH , предварительно разбавленный в небольшом количестве воды. При добавлении концентрированного раствора NaOH происходит сильное разложение электролита. Поэтому необходимо введение NaOH осуществлять небольшими порциями при интенсивном охлаждении ванны. После полного охлаждения электролита в него вводят рассчитанное количество H_2SO_4 .

Необходимое количество Cr^{3+} образуется в электролите при добавлении

в него 1–2 г/л сахара или глюкозы. Возможно это сделать и путем введения H_2O_2 (см. с. 136).

Хромирование в тетрахроматном электролите ведут в ваннах, изготовленных из низкоуглеродистых сталей. Не допускается эксплуатация тетрахроматного электролита в ваннах, изготовленных из высокоуглеродистых сталей. Не допускается эксплуатация электролита из $\text{Pb}-\text{Sb}$ сплава. Веса ванны важнее контролировать за работой источника тока. Нестабильность работы выпрямителя является основной причиной получения некачественных покрытий.

На рис. 21 приведены данные, характеризующие зависимость выхода хрома по току от условий электролиза.

К электролитам тетрахроматного типа относятся электролит следующего состава (г/л):

CrO_3	400–420
Cr_2O_3	60–75
Cr_2O_3	15–20
Режим осаждения: $i_k =$	150–400 А/дм ² ; $t = 18-23^\circ\text{C}$; ВТ = 40–70 %

Микротвердость покрытий 900–1200.

Специфические неопладки в работе тетрахроматного электролита приведены в табл. 14.

Электролиты с добавками катионов цинка и кадмия. Электролиты, содержащие в своем составе катионы Cd^{2+} и Zn^{2+} , вводимые в раствор путем анодного травления соответствующих металлов, применяются для нанесения износостойких покрытий на детали, работающие в условиях влажности сред повышенной агрессивности.

Состав хром-кадмиевого электролита следующий (г/л):

CrO_3	230–250
PbSO_4	1,3–1,5
$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	7,3–10
Cd (металлический)	13–17
PbSO_4	1–7,5

Режим осаждения: $i_k = 45-60 \text{ А/дм}^2$; $t = 35-65^\circ\text{C}$; ВТ = 20–24 %. При $i_k = 45-50 \text{ А/дм}^2$ СП = 60 мкм; аноды — сплав $\text{Pb}-\text{Sn}$.

Хромовое покрытие содержит 0,3–0,5 % Cd .

Хром-цинковый электролит имеет следующий состав (г/л):

CrO_3	140–160
H_2SO_4	5,5–6,5
Zn (металлический)	—

16. Составы электролитов (г/л) на основе соединений трехвалентного хрома и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита					
	1	2	3	4	5	6
$Cr_2(SO_4)_3$ $Cr(SO_4)_3 \cdot NH_4$ $(NH_4)_2SO_4$ NH_4SO_4 Fe $Co(NH_3)_6$ $HCOONH_2$	200 335 1 — — — —	300—400 200—300 — 300—450 — — —	160—200 — 0,1—0,2 — — — —	160—200 — 0,1 — — — —	250 — 440 — 550 240 —	— 340 550 760 350 — —
Na_2SO_4 H_2BO_3 NaF NH_4F $C_6H_5(OH)$ H_2NCH_2COOH	— — — — — —	— — — — — —	120—141 21—35 7—9 — 1—2 —	120—141 21—35 7—9 — — —	— 50 50 — — —	— — — — — —
pH	2,5—2,7	—	1,1—1,2	1,7—2,0	1,2—1,5	1,2—1,5
$i_{кр}$, А/дм ²	8—10	10—50	7—8	7—10	4—16	6—14
ТС	40	25—37	25—30	25—30	30—40	40—50
ВТ, %	22—25	12—13	10—15	10—15	10—14	10—11

С помощью специальных приспособлений, предусматривающих вращение деталей и прижимных к ним анодных головок, через которые поступает электролит, происходит осаждение нанослойных покрытий толщиной 0,1 мкм и более.

Электролиты с добавками органических соединений. Органические добавки вводят с целью повышения выхода хрома по току, повышения блеска, микротвердости и износостойкости покрытий, а также для улучшения РС. В некоторых случаях считается, что введение органических добавок стабилизирует электролит.

Органические добавки вводят как в электролиты на основе Cr^{3+} , так и на основе Cr^{6+} , несмотря на сильную окисляющую способность последних. Главная трудность использования органических добавок в электролитах хромирования — полное отсутствие методов аналитического контроля этих добавок.

Различные добавки, рекомендуемые для электролитов хромирования, приведены в табл. 17.

Скоростной электродный хромирующий электролит этого типа отличается высокой концентрацией H_2CrO_4 и применением в качестве катализирующей добавки

анионов Cr_2^{2-} , J^- или Br^- . Типовой состав электролита (г/л):

CrO_3 700—900
 HCl (конц.) 70—90 мл/л
 (или $NaCl$) 50—70
 Режим осаждения: $i_{кр}$ = 20—23 А/дм²; $t_{ос}$ = 30—60 мин; ВТ = 70—75 %.

Электролиты для осаждения сплавов на основе хрома. Сплавы хрома с элементами группы железа получают из электролитов на основе трехвалентных соединений хрома (табл. 16), а сплавы с элементами 4, 5 и 6-й групп периодической системы элементов — из электролитов на основе шестивалентных соединений.

Осадки, полученные из электролита № 1, содержат хрома 12—21 %, из электролита № 2—12—15 %, из электролита № 4—50—60 %.

Введение в электролит хромирования HNO_3 позволяет получать сплавы $Cr-V$ с содержанием ванадия до 0,5 %.

Для осаждения сплава $Cr-Nb$ рекомендуется электролит, имеющий следующий состав (г/л):

CrO_3 200—300
 HNO_3 15—20
 H_2SO_4 3—4
 NH_4F 0,5—3
 Режим осаждения: $i_{кр}$ = 30—40 А/дм²; $t_{ос}$ = 20—40 мин; ВТ = 25—40 %. Осадки содержат до 50 % Nb.

Сплав $Cr-Mo$ можно получить из электролитов, состав которых приведен в табл. 19. Первые два электролита предназначены для получения износостойких покрытий, которые наиболее эффективно используются при работе в средах, отличающихся повышенной агрессивностью. Содержание Mo в покрытиях возрастает при увеличении температуры электролиза (рис. 22) и практически не зависит от изменения плотности тока.

Электролит № 3 предназначен для исключения при осаждении защитно-декоративных покрытий системы

$Cr-Ni-Cr$. Хромоновые покрытия, легированные Mo , обладают высокой способностью к пассивации, и при переходе малого количества Mo в коррозионную среду соединения молибдена выполняют ингибирующую роль по отношению к трехслойному защитному покрытию и основному металлу.

При введении в электролиты для получения сплавов $Cr-Mo$ соединений V или Nb получают тройные сплавы $Cr-Mo-V$ и $Cr-Mo-Nb$, которые отличаются большей пластичностью, чем покрытия хромом.

17. Органические добавки для электролитов хромирования

Тип электролита	Добавки	С добавок, г/л	Влияние на			
			ВТ	РС	БЛ	Т
ЗВ	Карбамид α-аминопропионовой кислоты	1,8—2,0 0,3—0,5	+	—	+	—
ЗВ	Моноэтилами α-амина	0,25—0,30 моль/г 0,5	+	—	+	—
ЗВ	Моноэтилами Формальдегид	0,025—0,04 моль/л 0,16—0,20 моль/л	—	+	+	—
СР	Смесь сульфатов спиртов и глифтических оксикислот	5	+	+	—	—
СР	Нитратная соль пиридин-сульфоновой кислоты	50	—	+	—	+
СТ	Метиленовый голубец	1—5	+	—	+	+
СТ	Галловая кислота	0,5—3	+	—	+	—
СТ	Сульфониламид, сульфатизин	7—10	—	—	+	—
СТ	Янтарная кислота	15—100	+	—	—	—
СТ	Дихлоромолибденовая кислота или ее соли	4—50	+	+	—	—
СР, СТ	Хлорамин Т	4	+	+	—	+


Примечание. Принятые обозначения: «+» — добавка положительно влияет на соответствующий показатель (повышает или улучшает его); «—» — данных нет; ЗВ — электролит на основе трехвалентных соединений; СР — стандартный электролит на основе хромовой кислоты; СТ — стандартный электролит; ВТ — выход по току; РС — рассеивающая способность; БЛ — блеск; Т — твердость покрытий.

18. Составы электролитов (г/л) для получения сплавов хрома с элементами группы железа

№ электролита	Тип сплава	Компоненты электролита	C, г/л	pH	t, °C	i _{кр} , А/дм ²
1	Fe—Cr	Cr ₂ (SO ₄) ₃ FeCl ₃ (NH ₄) ₂ CO ₃	160—180 2—30 180—200	1,0—1,4	28—32	20—30
2	Fe—Cr	Cr ₂ (SO ₄) ₃ Fe(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O MgSO ₄ (NH ₄) ₂ SO ₄ Жидкое стекло Глицерин	40 13,5 20 100 1	0,8—1,3	3—55	21—3
3	Ni—Fe—Cr	CrCl ₃ NiCl ₂ FeCl ₃ Na-лимоннокислый NH ₄ Cl	1,0—200 25—50 12—20 50—70 130	0,2—0,3	28—32	25—39
4	Co—Cr	CrCl ₃ CoCl ₂ Na-лимоннокислый HCl	130—150 5—20 20—25 50—60	1,0	48—52	50—8

19. Составы электролитов для осаждения сплава хром—молибден и режимы осаждения

№ электролита	Компоненты электролита	C, г/л	t, °C	i _{кр} , А/дм ²	ш, %	Содержание Mo, %
1	CrO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ MoO ₄	230—240 2,3—2,5 28—30	40—60	30—60	22—24	0,3
2	CrO ₃ H ₂ SO ₄ (NH ₄) ₂ MoO ₄	230—240 2,1—2,5 28—100	40—60	30—60	15—17	0,8—1,0
3	CrO ₃ NaF Na ₂ MoO ₄	280—300 11—12 80—100	18—25	5—7	12—13	1,4

Рис. 22. Зависимость содержания хрома в сплаве от температуры электролиза при C H₂MoO₄ г/л: 1 — 30, 2 — 20; 3 — 10

Повышение содержания Cr—Ti позволяет уменьшить образование основного металла. Для получения этого сплава применяют электролит следующего состава (г/л):

CrO₃ 250
H₂SO₄ 4,5—5,0
Ti (в пересчете на металл) 5
pH 0,5—1,0
t = 45—60 °C; i_к = 0,8—1,0 А/дм². Содержание Ti в сплаве 0,05—0,5 % в зависимости от изменения состава электролита и режима электролиза.

Сплавы Cr—Se получают при осаждении в электролите хромированной H₂SO₄ на H₂SO₄. В сплаве до 20 % Se.

ХРОМИРОВАНИЕ ПРИ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕЖИМАХ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Нестандартные условия электролиза (реверсивный и пульсирующий ток, программное изменение режима электролиза, проточное и струйное хромирование) рекомендуются для улучшения физико-механических свойств хромированных покрытий: снижения $i_{кр}$ и пористости, повышения пластичности и износостойкости реверсивным током.

Процесс позволяет вести хромирование при $i_{кр}$ до 120 А/дм² без опасности получения покрытий с дендритами. При этом температура электролиза должна быть 50—70 °C. Чем выше температура, тем в большей степени снижаются $i_{кр}$ в покрытии. Рассеивание энергии способствует при уменьшении катодного $t_{к}$ и анодного $t_{а}$ периодов. Рекомендуемые длительности этих периодов следующие: $t_{к} = 1-1,5$ мин; $t_{а} = 1-1,5$ с. Рекомендуются длительности и другого порядка: $t_{к} = 15$ мин; $t_{а} = 10$ с.

Осадки, получаемые при рекомендуемых режимах ($t_{к} = 1-1,5$ мин; $t_{а} = 1-1,5$ с), обладают высокой износостойкостью и высокой прочностью (в силу их практической беспористости). Они имеют полублестящий или матово-молочный вид и не могут быть рекомендованы для декоративной отделки изделий.

Гладкие осадки могут быть получены толщиной до 0,3 мм. С целью полного исключения пористости покрытия процесс необходимо вести при наиболее кратких катодном и анодном периодах ($t_{к} = 1$ мин; $t_{а} = 1$ с). Наиболее

высокая твердость покрытий получается при максимальной длительности указанных периодов.


Хромирование осадками, получающиеся методом реверсирования тока, в наименьшей степени снижает предел выносливости σ_{-1} стали.

Хромирование импульсным током. Импульсный ток позволяет интенсифицировать процесс путем увеличения плотности тока до 200—250 А/дм² при температуре электролиза 60—70 °C. Длительность импульса тока $t_{и}$ и длительность паузы $t_{п}$ должны быть в интервале 1—4 с. Рекомендуемый интервал: $t_{и} = 1-2$ с; $t_{п} = 0,2-0,5$ с.

Длительность импульса является фактором, определяющим скорость процесса, а длительность паузы — фактором, определяющим свойства покрытия.

Увеличение $t_{и}$ уменьшает количество H₂, поглощенного хромом, способствует получению матово-молочных покрытий, уменьшает их распределение.

Хромирование при $i_{кр}/const$. Процесс состоит в изменении плотности тока во времени по схеме, представленной на рис. 23. Электролиз ведут при $t = 60$ °C. Вначале плотность тока высокая (10 А/дм²), что необходимо для обеспечения прочного сцепления с основой. Затем плотность тока снижается до 25—35 А/дм² и идет осаждение защитного молочного слоя. Завершая этап — подъем плотности тока до 60—65 А/дм², при которой осаждается внешний износостойкий слой. С целью избежать неблагоприятного изменения внутренних напряжений в покрытии снижение и увеличение $i_{кр}$ производят не скачкообразно, а постепенно в течение 10—20 мин.

Рис. 23. Программа изменения плотности тока для получения беспористого и износостойкого хрома: t_1 , t_2 , t_3 , t_4 — время осаждения четырех слоев покрытия; $t_{п}$ — время осаждения переходных слоев




Рис. 24. Зависимость твердости хромированного покрытия от скорости проточного электролита ($v_{пр}$)

Проточное и струйное хромирование. Метод обеспечивает интенсификацию процесса и улучшение свойств покрытий. При проточном хромировании рекомендуется применять электролит с повышенной концентрацией H_2SO_4 . Состав этого электролита следующий (г/л):



Процесс используется для нанесения покрытий на внутренние и внешние поверхности деталей (цилиндры, втулки, валы, цапфы и т. д.). Расстояние между покрываемой поверхностью и поверхностью анода может быть от 3–5 до 10–15 мм. В табл. 20 приведены данные, характеризующие зависимость скорости нанесения покрытий от условий электролиза.

При высокой концентрации CrO_3 (280–300 г/л) плотность тока может быть увеличена до 300–400 А/дм², что




Рис. 25. Схема установки проточного хромирования с использованием сматого воздуха

20. Скорость осаждения хрома в проточном электролите

Скорость проточного электролита, см/с	i , А/дм ²	t , °С	С.П., мм/сут.
5–15	50 75 100	50 60 65	45–12 68–75 87–93
100–120	85 110 150	60 65 65	78–96 97–117 125–149

позволяет довести скорость осаждения хрома до 250–300 мкм/ч.

Минимальная скорость хромирования возрастает при увеличении скорости проточного электролита до 80–100 см/с (рис. 24).

Циркуляция электролита в системе проточного хромирования обеспечивается насосом, изготовленным из титановых сплавов или из полимерных материалов. Возможно использовать для этой цели сжатый воздух в соответствии со схемой, приведенной на рис. 25. Эта установка состоит из двух герметичных емкостей 1, изготовленных из титанового сплава, и ячейки хромирования 2. Внутри емкостей расположены устройства для нагрева и охлаждения электролита. Воздух через фильтр 3, редуктор 4 и кран 5 поступает в одну из емкостей, в которой создается избыточное давление 0,15–2 мПа. Под действием этого давления электролит направляется в ячейку, откуда вместе с выделяющимися при электролизе газами вытесняется по второй емкости, соединенную с атмосферой (вентилирующей). Соответствующим переключением кранов 5 и 6 возможно попеременное выдавливание электролита из одной или другой емкости.

Ячейка для хромирования гильз цилиндров в проточном (рис. 26) имеет полый анод, в котором равномерно по окружности чередуются каналы, через которые поступает электролит, и щели для отвода электролита через центральную полость анода. Электролит в межэлектродное пространство поступает через поперечные отверстия, имеющиеся в каналах, поворачивающих электролит в ячейку. В процессе электролиза гильза герметизируется с помощью




Рис. 26. Схема ячейки для проточного хромирования:

1 — центрирующее кольцо; 2 — трубка-канал для подвода электролита; 3 — радиальные каналы для подвода электролита; 4 — опорный диск

нижней плиты, в которой имеется кольцевая полость (распределитель электролита), и верхней крышки ячейки.

Устройства для проточного процесса могут быть выполнены как для наружного, так и для внутреннего хромирования, в том числе для одновременного покрытия всех цилиндров в блоке двигателя внутреннего сгорания.

На рис. 27 приведена схема установки для струйного хромирования, которая состоит из ванны 1, вращателя 2, позволяющего изменять в процессе хромирования частоту вращения детали. Электролит нагревается центробежным насосом 3 через трубопровод 4 к насадке 5. Расход электролита регулируется краном 6. Насадка с помощью зажимного приспособления 7 может располагаться на различном расстоянии от детали, а также перемещаться вдоль детали. Часть насадки, расположенная против поверхности хромируемой детали, выполнена из Рб или его соответствующего сплава и имеет отверстия или щели для истечения электролита.

При необходимости нанесения покрытий на внешние поверхности крупнобагажных валов осуществляют хромирование при несплошном погружении валиков. Хромируемый вал 1

Рис. 27. Схема установки для струйного хромирования

(рис. 28) погружается в горизонтальную ванну 2 на глубину, равную 0,3–0,4 своего диаметра. Вал установлен на опорные подшипники 3, которые одновременно выполняют функции контактных приспособлений. Вал приводится во вращение с частотой 10–30 об/мин с помощью двигателя 4. Плоские или цилиндрические аноды 5 располагаются концентрично относительно поверхности хромируемого вала.

Хромирование в ультразвуковом поле. Применение ультразвука при хромировании рекомендуется как способ интенсификации процесса и способ, обеспечивающий получение прочных сцепленных хромированных покрытий из алюминиевых и титановых сплавов. Помимо этого, хромирование в ультразвуковом поле позволяет получать покрытия повышенной твердости — до 1300–1400.




Рис. 28. Схема хромирования вращающегося вала




Рис. 29. Зависимость выхода по току от плотности тока при $t = 50^\circ\text{C}$ и интенсивности ультразвука (Вт/см²): 1 — 50; 2 — 100; 3 — 200; 4 — 300.

При частоте ультразвука 20–40 кГц наибольшее влияние на скорость электроосаждения и свойства получаемых покрытий оказывают интенсивность ультразвуковых колебаний. На рис. 29 представлена зависимость выхода по току от плотности тока и интенсивности ультразвука. Из рисунка видно, что интенсивность 1 Вт/см² практически не изменяет выход по току. Наибольший эффект достигается при 4 Вт/см². При этом увеличение выхода по току может быть достигнуто лишь при высоких плотностях тока. Снижение плотности тока менее 60 А/дм² приводит к обратному эффекту — ультразвуку снижает ВТ.

Наиболее целесообразно применять интенсивность ультразвука 3–4 Вт/см². Это дает возможность вести электроосаждение при плотности тока 200 А/дм².

При интенсивности ультразвука 2–3 Вт/см² и плотности тока 120–150 А/дм² скорость осаждения хрома составляет 130–140 мкм/ч.

На рис. 30 в кавычках показана зависимость микротвердости хромовых покрытий от плотности тока и интенсивности ультразвуковых колебаний. Наибольшая твердость осадков получается при плотности тока 125–150 А/дм² при интенсивности ультразвука 3–4 Вт/см².

При использовании ультразвука для непосредственного хромирования алюминиевых сплавов поступают следующим образом. После обычной для




Рис. 30. Зависимость микротвердости хрома от плотности тока при $t = 60^\circ\text{C}$ и интенсивности ультразвука (Вт/см²): 1 — 50; 2 — 100; 3 — 200; 4 — 300.

этих сплавов легированные детали под погружают в электролит, в котором возбуждены ультразвуковые колебания интенсивностью 2–4 Вт/см². Начальная $i_k = 100\text{--}150\text{ А/дм}^2$. Затем в течение 5–7 мин плотность тока снижается до 60–70 А/дм² и одновременно выключается ультразвук.

Осаждение хрома на детали в ванне с п. л. в. предшествует операция нанесения гидридной пленки в 30–40 °отном растворе HCl или H_2SO_4 при $t = 60^\circ\text{C}$ в течение 40 мин. Затем ее удаляют после промывки погружаемых в ванну при интенсивности ультразвука 4–5 Вт/см². Спустя 1,5–2 мин на деталь подается $i_k = 200\text{--}210\text{ А/дм}^2$, и электроосаждение при этих условиях ведут в течение 3–5 мин. При этом гидридный слой разрушается и на активированных участках начинается осаждение хрома. Спустя 3–5 мин ультразвук выключают, а плотность тока снижают до 55–60 А/дм².

В качестве источников ультразвуковых колебаний рекомендуется применять магнитострикционные преобразователи ГМС-38, ГМС-63М и ГМС-15А18. Расстояние преобразователей в ванне хромирования зависит от размеров и количества погружаемых деталей. При хромировании крупногабаритных единичных деталей преобразователи удобно располагать на боковых стенках ванны. Для хромирования мелких и средних деталей предпочтительно распределение преобразователей на дне ванны.

При хромировании в ультразвуковой ванне не рекомендуется использовать

ванны со свинцовой футеровкой, поскольку Pb окисляется к квантационно-нестойким матрицам и разрушается под действием ультразвуковых колебаний. По этой же причине аноды из сплава Pb–Sb следует хромировать от ультразвуковых колебаний.

Многослойное хромирование. В целях сочетания в одном покрытии свойств осадков хрома, полученных при различных условиях электролиза, применяют многослойные (двухслойные) покрытия. Эти покрытия можно получить не только путем применения метода программного изменения режима электролиза (см. рис. 16).

При получении многослойных покрытий раздельным хромированием при различных условиях электролиза, при нанесении последующих слоев хрома необходимо в целях обеспечения прочного сцепления отдельных слоев соблюдать соответствующие технологические указания по нанесению хрома на хром (см. с. 124).

Износостойкое и коррозионно-стойкое покрытие получают путем осаждения молочно-белосеребристого осадка хрома толщиной 20–30 мкм, поверх которого наносится блестящее износостойкое покрытие толщиной 30–50 мкм. Первый слой осаждают при $t = 70^\circ\text{C}$ и $i_k = 25\text{--}30\text{ А/дм}^2$, второй при $t = 50^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ и $i_k = 45\text{--}55\text{ А/дм}^2$.

Такое двухслойное покрытие успешно применяют для защиты деталей от износа, работающих в агрессивной среде. В частности, таким способом рекомендуется хромировать валы машин для мокрого прядения льна.

Защитно-декоративное покрытие мерительного инструмента должно быть матово-блестящим и не должно захватываться руками при многократном использовании инструмента. Среди различных способов получения такого покрытия рекомендуется способ получения двухслойного покрытия, первый слой которого осаждают из тетрахроматного электролита. Этот слой, в силу специфики указанного электролита, получается матово-шероховатым и беспористым. Поверх указанного слоя наносят тонкое покрытие (5–10 мкм) молочно-блестящего хрома.

Первый слой покрытия осаждают из тетрахроматного электролита в те-

чение 25–30 мин при $i_k = 25\text{--}30\text{ А/дм}^2$. Второй слой — из стандартного электролита при $i_k = 15\text{--}20\text{ А/дм}^2$ и $t = 48\text{--}52^\circ\text{C}$.

Легко прирабатывающиеся покрытия, предотвращающие появление рисков и задира в процессе эксплуатации, получают путем нанесения на обычное износостойкое покрытие тонкого покрытия (от 0,5 до 5 мкм) из тетрахроматного электролита. Внешнее более мягкое покрытие обеспечивает приработку в первый период эксплуатации. Толщина внешнего слоя покрытия зависит от конкретной детали и условий ее эксплуатации, в частности от величины нагрузки, доступного зазора с сопряженной деталью и т. д.

При размерном хромировании мягкое покрытие наносят сразу же после нанесения основного слоя. В случае, когда детали после хромирования шлифуют (механически обрабатывают) с целью обеспечения необходимых геометрических размеров и шероховатости поверхности, мягкое покрытие наносят после механической обработки.

Пористое хромирование. В целях обеспечения лучшей смачиваемости маслами, например, поверхностей цилиндров и гильз блоков двигателей внутреннего сгорания, а также поршневых колец, рекомендуется применять пористое хромирование. Пористые покрытия могут быть получены как электрохимическим, так и механическим методом.

Электрохимический метод пористого хромирования основан на том, что обычные хромовые покрытия, полученные из стандартного электролита, в результате десинхронизации их внутренних напряжений имеют характерную сетку трещин (см. с. 131). Эта сетка трещин при частичном анодном или химическом травлении превращается в сеть каналов, способных удерживать на поверхности покрытия слой смазки. На практике находят применение только способ анодного травления, т. е. операция десинхронизации.

В зависимости от режима электролиза в хромовых покрытиях получают мелкие, средние или крупные сетки пор (рис. 31). На диаграмме все они разделены на три группы. При низких температурах и высоких плотнос-




Рис. 31. Диаграмма осадков пористого хрома:
1 — блестящие; 2 — блестящие; 3 — грубошпательные; 4 — количество плато на 1 мм²

стях тока покрытия имеют грубую поверхность, вследствие чего эти осадки (грубошпательные) практически непригодны. После анодного травления покрытия, полученных при низких плотностях тока и высоких температурах, на хrome появляются серовато-синий бархатистый налет, поэтому эти осадки называют бархатными. Сетка трещин, образующаяся в этих покрытиях, имеет каналы с характерными изломанными очертаниями. Важная особенность бархатных осадков — высокие антифрикционные качества.

Средняя часть диаграммы ограничивает область режимов получения




Рис. 32. Изменение толщины (б) покрытия (а) и половины ширины (1/2b) канала (б) при анодном травлении осадков хрома, полученных при температуре (°C):
1 — 65; 2 — 60; 3 — 50

21. Режимы получения пористого хрома


Тип пористости	Пористость, %	t, °C	I, А/см²
Точечная	700—900	50±1	10—30
Канальчатая	50—30	60±1	4—60

22. Рекомендуемая интенсивность анодного травления осадков хрома различной толщины, полученных при различных температурах

b, мм	Уменьшение b, мм, при t, °C		Средняя ширина каналов, мм, при t, °C	
	70	60	50	4
0,1	320	10	15	11
0,1—0,15	400	12	16	13
0,15	480	10—15	11—13	17

наиболее часто применяемых пористых хромовых покрытий. В частности, мелкие сетки трещин рекомендуются для получения покрытий на пористых кольцах, средние — на цилиндрах и гильзах блоков двигателей внутреннего сгорания (табл. 21). Первый тип пористости называют точечной, поскольку после механической обработки поверхность имеет вид, изобилующий мелкими осколочными точками. Второй тип пористости получают называем канальчатой.

Декромирование, т. е. выявление сетки трещин в покрытии, превраща-



ющее их в каналы, способные удерживать смазку, проводят в электролите обычного состава, близкого к стандартному. Процесс декромирования зависит только от количества электричества, прошедшего через хромовое покрытие, и не зависит от состава электролита, температуры и применяемой плотности тока (табл. 22). Проведение $I_a \cdot t_a$ называют интенсивностью анодного травления.

На рис. 32 представлены графики, показывающие зависимость уменьшения b хрома и травления стенки канала (0,5 ширины канала) для осадков, полученных при различной температуре электролиза, от интенсивности анодного травления.

Декромирование вызывает некоторое снижение твердости хрома (рис. 33). Твердость пористого хрома существенно зависит от температуры электролиза. Покрытия с наиболее густой сеткой трещин (мелкие сетки) в большей степени подвержены снижению твердости. При декромировании происходит снижение внутренних напряжений хромовых покрытий.

Износ и величина коэффициента трения пористых хромовых покрытий определяется температурой хромирования и интенсивностью анодного травления. Наиболее высокий коэффициент трения и наиболее низкая износостойкость характерны для покрытий, полученных при $t = 55^\circ\text{C}$, т. е. при промежуточной температуре, находящейся между температурами получения точечной (50 °C) и канальчатой (60 °C) пористости.

При увеличении интенсивности анодного травления до 450 А·мин/дм² износ покрытия и коэффициент трения возрастают незначительно. При дальнейшем увеличении интенсивности анодного травления указанные характеристики покрытия резко возрастают.

Механический метод получения пористых хромовых покрытий заключается в том, что перед хромированием на поверхности детали создается специальный маслоудерживающий рельеф в виде специальных канавок или лунок (углублений). Нанесение указанного рельефа осуществляется с помощью специального режущего или колющего инструмента.

Наиболее часто механическую пористость создают с помощью накатки




Рис. 33. Влияние температуры электролиза (1) и интенсивности анодного травления (2) на твердость пористого хрома

с целью получения углублений пирамидальной формы. Эти углубления располагаются в шахматном порядке на расстоянии 2 мм одно от другого. Размер углублений по основанию пирамиды 0,3×0,3 мм. Диагональ квадрата располагается вдоль оси цилиндра. При нанесении слоя хрома 0,07—0,08 мм глубина лунок должна быть ~0,15—0,25 мм.

Углубления на зеркале цилиндра наносятся на расстоянии 10 мм от торца, обращенного к камере сгорания, и дальше, не доходя 50 мм до края, у нижней части (юбки цилиндра). При нанесении углублений на пористые колесики лунки имеют меньший размер: глубина 0,05—0,07 мм, основание 0,15×0,15 или 0,2×0,2 мм, шаг накатки — 1,5 мм.

После накатки должно быть проведено хонингование поверхности с целью придания ей необходимой гладкости. Хромирование ведут в обычном электролите (например, стандартном) при режиме получения износостойкого покрытия.

С целью повышения приработочности пористохромированных пористых колец в некоторых случаях рекомендуется наносить на их поверхность покрытие из мягких металлов. Так, например, для этой цели на хром наносят слой Sn (5—10 мкм) или Pb (10—20 мкм). Увеличение толщины Pb обусловлено тем, что при сцеплении хрома с оловом сцепимость ниже, чем при сцеплении оловомышленности.

Для указанного типа рекомендовано также нанесение тонкого слоя электро-

литического Fe (5—7 мм) с последующим его складыванием в водном растворе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА

Размерное хромирование. При нанесении толстых износостойких покрытий как на новые детали, так и на ранее эксплуатировавшиеся (восстановление) требуется применять специальные подвесные приспособления и аноды. Это необходимо для равномерного осаждения покрытия, ибо электроды для хромирования обладают низкой РС.

Процесс получения равномерных по толщине хромовых покрытий, частично

или полностью исключаящий окончательную механическую обработку деталей, получил название размерного хромирования.

Во многих случаях, например, при хромировании штампов, для размерного хромирования применяют профилированные аноды, воспроизводящие рельеф покрываемой поверхности. При завеске деталей в ванну следует учитывать, что при электролизе выделяется большое количество газа, которые не должны скапливаться внутри детали или внутри подвески.

При хромировании вращающейся поверхности цилиндрических деталей в случаях, когда не применяются специаль-





Рис. 34. Подвески для хромирования деталей в вертикальном положении:

а — для хромирования диска клапана; 1 — штанга; 2 — крючок; 3 — муфта; 4 — зажим; 5 — изолирующий колпачок; 6 — изолирующая втулка; 7 — крышко-гайка; 8 — упор; б — для хромирования поршневого пальца; 1 — штанга; 2, 4 — шайбы-экраны; 3 — крючок; 5 — гайка; в — для хромирования внешней ободной шарикоподшипника; 1 — крючок; 2 — штанга; 3 — контактный диск; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — шайба

Рис. 35. Подвески для хромирования деталей в горизонтальном положении: а — зашпиганная на две штанги ванна; 1 — траверса; 2 — штанга подвески; 3 — спид-ворота для периодического поворота детали; 4 — уплотнительные диски; 5 — экран; б — втулки подвески; в — зашпиганная на одну штангу; 1 — рукоятка для поворота; 2 — крючок; 3 — траверса; 4 — виниловые зубчатые колеса; 5 — штанга; 6 — муфты для крепления деталей



ные подвесные приспособления с кольцевыми индивидуальными анодами, рекомендуется использовать круглые аноды диаметром 40—80 мм. Аноды располагают таким образом, чтобы вокруг каждой детали было не менее четырех анодов. Оптимальным межэлектродным расстоянием считается 100—150 мм. При сокращении этого расстояния до 50 мм наблюдается резкое снижение равномерности осаждения хрома. То же наблюдается при увеличении межэлектродного расстояния свыше 200—250 мм.

При вертикальном зашпигании деталей в ванну нижние края деталей должны отстоять от дна более чем на 200 мм. Расстояние от поверхности электролита 100—150 мм.

На рис. 34 показаны различные типы подвесных приспособлений для хромирования внешней поверхности деталей в вертикальном положении.

С целью улучшения равномерности осаждения хрома возможно вести хромирование деталей в горизонтальном положении. При этом неизбежно непрерывное вращение деталей. Пери-

одическое вращение осуществляют с помощью специального приспособления (рис. 35, а). Поворот деталей на угол 90° осуществляют перемещением рукояток-спиц, которые находятся выше уровня электролита. Поворот осуществляют до того момента, когда очередная спица выйдет из электролита. Периодичность вращения зависит от толщины нарастающего слоя следующим образом:

толщина слоя хрома, мм	До	0,1	0,2	Св.
интервал между поворотом детали на 90°, мин	0,1	0,2	0,3	0,4

Периодическое вращение деталей возможно проводить и при иной конструкции подвесного приспособления, когда одновременно осуществляется вращение нескольких деталей (рис. 35, б).

При горизонтальном положении деталей в электролите хромирование ведут с плоскими анодами, отстоящими от поверхности деталей на 100—150 мм.

При хромировании в вращающейся поверхности ци-

[illegible]

25. Режимы хромирования брусками из белого электрокорунда на керамической связке зернистостью 4—5 для получения различной шероховатости

Ра, мкм	Твердость брусков	v_n , м/мин	$v_{ср}$, м/мин	Расход СОЖ, л/мин
0,02—0,04	СМ.—СТ1	40—60	6—10	12—20
0,04—0,16	М1—М3 СМ1—СТ1	20—150	2—20	5—10 10—20
0,08—0,16 0,16—0,32	М1—М3 М1—М3	2—15—20	2—15—20	3—10 1—3

Примечание. Правые обозначения: v_n — скорость сдвига конитальной головки; $v_{ср}$ — скорость вращательного движения конитальной головки.

ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ ПРИ ХРОМИРОВАНИИ

Помимо специфических неполадок, возможных при осаждении хрома из саморегулирующихся и тетраокроматных электролитов, приведенных на с. 136, 138 при хромировании возможны другие дефекты, общие для большинства электролитов хромирования (табл. 27).

27. Основные неполадки при хромировании

Неполадка	Причины неполадок
Отслаивание покрытия	Неудовлетворительная механическая обработка, в частности образование припусков при шлифовании Неудовлетворительное обезжиривание или декарбирование заготовки холодных деталей под током
Частичное покрытие поверхности деталей	В начале хромирования не было тока Низкая плотность тока на отдельных участках поверхности из-за неправильной установки заготовок, неудачного расположения анодов или неправильного экранирования соседних деталей Неудовлетворительное обезжиривание или декарбирование Образование газовых пузырей из-за неправильной заправки деталей до неудачной конструкции подвесного приспособления
Неровности, пригар на выступающих участках и краях	Близкое расположение анодов к деталям Отсутствие или неправильное экранирование Чрезмерно высокая плотность тока при данной температуре

Продолжение табл. 27

Неполадки	Причины неполадок
Чрезмерное напряжение на штампах и вышивках	Осраживание плотной пленки на поверхности анодов Чрезмерно высокое содержание в электролите Cr^{3+} и Fe^{2+} Плохой контакт со штампов подвески или анода
Серое покрытие, имеющее на своей поверхности мелкие черные точки	Недостаток H_2SO_4 в электролите Ошибка при анализе H_2SO_4 , результат которого завышен
Низкая кроющая способность электролита, осадки	Высокая концентрация H_2SO_4 в электролите Загрязнение электролита HNO_3
Серое покрытие на нижней части детали	Малое расстояние между нижней частью детали и дном ванны Длина анодов значительно меньше длины детали
Отсутствие покрытия вокруг отверстий	Не производится заделка отверстий специально изготовленными пробками или соплами
Темные осадки, превращение осадения хрома, растворение свинцовой футеровки	Присутствие HNO_3 в электролите
Быстрое накопление Cr^{3+} в электролите	Чрезмерно высокая анодная плотность тока по сравнению с катодной
Чрезмерное дендритообразование на поверхности тонких хромированных покрытий	Низкая температура электролита при данной плотности тока Отсутствие Cr^{3+} в электролите при содержании H_2SO_4 на unusually высоком уровне
Появление рисок и надпоров на перистом хромоном покрытии в процессе эксплуатации	Несоблюдение температурного режима хромирования Длительная пор приращенная недостаточная интенсивность анодного течения
Неудовлетворительный осадок хрома на верхней части детали	Малое расстояние верхней плоскости детали от уровня электролита
Низкая скорость осаждения хрома по сравнению с расчетной	Ошибка при расчете поверхности детали Плохой контакт подвески со штампов или детали с подвеской Чрезмерно высокое содержание CrO_3 Слишком высокое содержание Fe^{2+} или HNO_3 Наличие в электролите следов Fe^{3+} или HNO_3 Чрезмерно высокая температура при данной плотности тока

Удаление некачественных покрытий. Удаление некачественных покрытий осуществляли химическим или электрохимическим способом.

Химический способ состоит в растворении покрытий в 5—20%-ном растворе HCl при $t = 20-70^\circ C$. Для удаления покрытий с меди, латуни, никеля этот метод наиболее часто применяют. При удалении хрома со стали необходимо вводить в HCl

ингибиторы, так как возможно растравливание и наводороживание стали. Скорость растворения хрома в растворе HCl в зависимости от ее концентрации и температуры колеблется в пределах 100—200 мкм/ч.

После удаления хрома со стальных деталей необходимо проводить обезводороживание в течение 2—2,5 ч при $t = 200 \pm 250^\circ\text{C}$.

Электрохимический способ более безопасен по сравнению с химическим. Он особенно эффективен при снятии толстых хромовых покрытий со стальных деталей. Раствор для снятия покрытий содержит 100—150 г/л NaOH или KOH. Обработку ведут на аноде, используя в качестве катодов стальные пластины. Температура $t = 20 \pm 35^\circ\text{C}$, анодная плотность тока $i_a =$

$= 5 \pm 20 \text{ А/дм}^2$. Опасно присутствие в растворе хлоридов, способных вызывать растравливание и потемнение стали.

При удалении хрома с никеля концентрация щелочи должна быть 40—50 г/л, а $t = 18 \pm 20^\circ\text{C}$.

Для удаления покрытий с цинковых отливок рекомендуется раствор следующего состава (г/л):

Na₂S 30

NaOH 20

Режим работы: $t = 20 \pm 25^\circ\text{C}$; $i_a = 2 \pm 4 \text{ А/дм}^2$.

Снятие хрома со стальных деталей может быть осуществлено при $i_a = 15 \pm 15 \text{ А/дм}^2$ в отработанном электролите хромирования.

Глава 8.

ЦИНКОВАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цинковые покрытия применяются для защиты от коррозии стальных деталей:

• эксплуатирующихся в наружной атмосфере различных климатических районов, в атмосфере промышленных районов (загрязненной SO₂) в закрытых помещениях с умеренной влажностью или загрязненных газами и продуктами сгорания (детали машин, крепежные детали, листы, проволока, детали шпиритовых и др.);

• соприкасающихся с пресной водой при температуре не выше $60 \pm 70^\circ\text{C}$ (водопроводные трубы, питательные резервуары, предметы домашнего обихода);

• эксплуатирующихся при температурах до 300°C ;

• находящихся в эксплуатации в контакте с топливами, содержащими сернистые соединения, и маслами (бензобаки, бензино- и маслопроводы и др.).

Для повышения коррозионной стойкости Zn покрытия подвергают хромированию или фосфатированию. Хромированные или фосфатированные Zn покрытия имеют удовлетворительную коррозионную стойкость при контакте деталей с топливом, содержащим сернистые соединения.

Покрытия Zn для деталей, находящихся внутри изделий при затрудненном обмене воздухом между внутренним пространством и внешней средой и наличии в замкнутом пространстве органических материалов, которые при старении выделяют летучие агрессивные вещества, рекомендуется применять с дополнительной защитой и лакокрасочными покрытиями.

Цинкование не следует применять для деталей, эксплуатирующихся в условиях морской атмосферы и в тропиках. Цинковые покрытия на деталях, эксплуатирующихся в тропиках, могут применяться при условии дополни-

тельной защиты (окраска или периодическое возобновление смазки). Цинк принадлежит к электроотрицательной группе металлов; его стандартный потенциал минус 0,763 В.

Загрязненный примесями других металлов Zn сравнительно легко растворяется в кислотах и щелочах. Химически чистый Zn растворяется в них медленно вследствие того, что водород, который при этой реакции должен выделяться, имеет на Zn высокое перенапряжение.

Реагирует Zn также с H₂S и сернистыми соединениями, образуя сернистый цинк. В сухом воздухе Zn почти не изменяется. Во влажном воздухе и в воде, содержащей CO₂ и O₂, он покрывается пленкой, состоящей из ZnCO₃, которая защищает металл от дальнейшего разрушения.

В условиях тропиков цинковые покрытия нестойки. Особо значительна скорость коррозии Zn в атмосфере промышленного города.

Скорость коррозии Zn (мкм за 1 год) составляет: 0,5 при чистой сухой атмосфере (пустыня); 1,0—1,5 в сельской местности умеренного климата; до 5 при высокой влажности атмосферы тропиков; 6—8 в городе с атмосферой, загрязненной газами (CO₂, SO₂, H₂S); до 20 в городе с особо загрязненной атмосферой; 4—20 в атмосфере приморья.

Большое влияние на скорость коррозии Zn оказывает величина pH среды. В интервале pH 7—12 скорость коррозии Zn минимальна; она возрастает при отклонении от указанных значений.

Образующиеся в процессе коррозии Zn продукты, частично заполняя поры в покрытии, несколько уменьшают скорость коррозии. Защитное действие Zn сохраняется не только при наличии пор, но и при других дефектах покрытия (царапинах, зазорах).

Анодный характер защиты стали цинковыми покрытиями нарушается при температуре выше 70 °C. Защитное действие Zn покрытия резко снижается также в атмосфере, содержащей продукты органического происхождения, например, синтетические смолы, олифу, хлорированные углеводороды. Защитные свойства Zn покрытия сдвигаются его толщиной и равномерности осаждения. Покрытия Zn хорошо выдерживают изгибы и развальцовку. Пайка цинкованных деталей мягкими припоями производится с применением активных флюсов ($ZnCl_2$ и $Zn(BF_4)_2$), контактная сварка же осуществляется с затруднением.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Zn

Цинкование производят в простых (кислых, сернокислых, хлористых, борфтористоводородных) и сложных комплексных (цианистых, цинковых, пирофосфатных, аммиачных, аминокислотных с различными органическими добавками и др.) электролитах. Качество осадков и скорость их осаждения зависят от природы и состава электролитов, которые в значительной степени определяют характер и степень изменения катодных потенциалов (рис. 1). Чем резче выражена катодная поляризация, тем более мелкозернистые и равномерные




Рис. 1. Катодная поляризация в электролите цинкования (без перемешивания): 1 — сернокислый (1,5 н. $ZnSO_4$, 0,3 н. H_2SO_4 , 0,3 н. Na_2SO_4) при pH 4,5; 2 — состав электролита № 1 (см. табл. 6); 3 — состав электролита № 3 (см. табл. 6); 4 — состав электролита № 1 (см. табл. 7); 5 — состав электролита № 7 (см. табл. 6); 6 — состав электролита № 4 (см. табл. 6); 7 — состав электролита № 3 (см. табл. 6).

по толщине покрытия осаждают в детали.

В кислых электролитах без специальных добавок катодная поляризация невелика (см. рис. 1, кривая 1), хотя осадки из кислых электролитов, удовлетворительные по структуре, по менее равномерны по толщине, чем осадки из цианистых и других комплексных электролитов. Допустимая плотность тока и скорость осаждения в кислых электролитах могут быть значительно выше, чем в комплексных. Наиболее эффективными являются борфтористоводородные электролиты, в которых они обладают высокими буферными свойствами.

Кислые электролиты применяют в основном для цинкования в виде простой формы (листы, ленты, проволока, стержни, пластины и т. п.). Осаждение цинка из цианистых электролитов происходит при высокой катодной поляризации, особенно при большом содержании свободного CN^- (см. рис. 1, кривая 7). Осадки из цианистых электролитов получают очень мелкозернистыми и более равномерными по толщине, чем из кислых электролитов без специальных добавок.

В цианистых электролитах выход металла по току ниже, чем в кислых электролитах, он снижается при увеличении плотности тока (особенно резко при большом содержании свободного CN^-), что способствует увеличению равномерности распределения металла на катоде. Допустимая плотность тока в цианистых электролитах как правило, ниже, чем в кислых.

Цианистые электролиты применяют в промышленности для нанесения покрытий на детали различной формы — простых и сложных по конфигурации.

В цианистых электролитах (без специальных добавок) происходит значительное наводороживание стальных деталей, что приводит к резкому ухудшению их механических свойств после цинкования: уменьшается пластичность, увеличивается склонность стали к крупному разрушению. Поэтому не допускается электролитическое цинкование в цианистых электролитах деталей, изготовленных из сталей с пределом прочности 1400 МПа и более.

Щелочные нецианистые, т. е. цинкание, электролиты в отличие от цианистых нестойки и более просты

в устойчивы по составу, чем цианистые. Катодная поляризация в щелочных электролитах без специальных добавок ПАВ выражается сравнительно небольшой волнистой (рис. 1, кривая 5) и мало зависит от концентрации Zn и деиониз. Выход металла по току в интервале допустимых плотностей тока практически не изменяется и равен приблизительно 95–98 %.

В пирофосфатных электролитах стационарные потенциалы и потенциалы выделения Zn на катоде имеют более отрицательные значения (см. рис. 1, кривая 4), чем в кислых электролитах. Повышенная катодная поляризуемость и снижение выхода Zn по току при увеличении плотности тока в этих электролитах обуславливают более равномерное распределение металла по катодной поверхности. Качество осадков в большой степени зависит также от pH, концентрации свободного $K_2P_2O_7 \cdot 3H_2O$ или $Na_2P_2O_7 \cdot 10H_2O$ и температуры.

В аммиачных электролитах Zn присутствует в виде аммиачного комплексного катиона $Zn(NH_3)_4^{2+}$ (где $n = 1-4$ в зависимости от концентрации аммиака). Константы нестойкости $K_{\text{нестойк}}$ равны: $K_{\text{нестойк}1} = 4,26 \cdot 10^{-3}$, $K_{\text{нестойк}2} = 1,54 \cdot 10^{-5}$, $K_{\text{нестойк}3} = 4,87 \cdot 10^{-7}$, $K_{\text{нестойк}4} = 3,46 \cdot 10^{-9}$. Восстановление этих ионов протекает при более отрицательном потенциале, чем восстановление простых гидратированных ионов, но с повышением плотности тока катодный потенциал изменяется не так резко (см. рис. 1, кривая 3), как в цианистых и пирофосфатных электролитах, —

наклон поляризационных кривых менее значителен. Рассеивающая способность аммиачных электролитов выше, чем простых кислых (без специальных добавок), но уступает рассеивающей способности цианистых. Аноды в аммиачных электролитах растворяются в интервале рабочих плотностей тока (равным катодным) с высоким выходом по току.

К комплексным электролитам с органическими добавками относятся этилендиаминовые, моноэтаноламинные, триэтилендиаминные, полиэтилендиаминные, гликоливые, триглицерные и др.

Для сравнительной оценки рассеивающей способности некоторых электролитов их можно расположить в следующий ряд по мере убывания величины РС: цианистые ($t = 25^\circ\text{C}$) → цинканистый с добавкой ПЭН или цинканистый с добавкой ПЭН или ПЭПА → пирофосфатный при pH 8,3 → аммиачный с добавкой SO при 50°C → аммиачный при pH $\approx 6,8$ и $t = 20^\circ\text{C}$ → аммиачный с добавкой диспергатора НФ при pH $\approx 4,5$ и $t = 20^\circ\text{C}$ → полиэтилендиаминный при $t = 25^\circ\text{C}$ → борфтористоводородный с добавками титрабиомидом и ОП-10 при $t = 25^\circ\text{C}$ → сернокислый с добавкой декстрина при $t = 25^\circ\text{C}$ → сернокислый без декстрина при $t = 25^\circ\text{C}$.

Скорость осаждения Zn в зависимости от катодной плотности тока и выхода по току приведена в табл. 1.

Некачественное покрытие Zn получается в растворе HCl и H_2SO_4 (50–100 г/л) при $t = 16-25^\circ\text{C}$ с последующим тщательной промывкой и нейтрализацией остатков кислоты.

1. Скорость осаждения Zn (мм/ч) в зависимости от t , и ВТ

i_k , А/дм ²	ВТ, %							
	70	75	80	8	90	95	100	
1	12	12,9	13,8	14,6	15,5	16,4	17,2	
2	24	25,8	27,6	29,2	31,0	32,8	34,6	
3	36	41,5	43,8	46,2	48,5	50,8	53,1	
4	48	54,6	58,2	61,8	65,4	69,0	72,6	
5	60	66,5	69,0	73,0	76,0	79,0	82,0	
6	72	77,4	81,8	85,8	89,8	93,8	97,8	
7	84	89,3	93,1	102,3	106,3	110,3	114,3	
8	6	13,2	14,1	14,6	15,1	15,6	16,1	
9	108	111,3	114,3	117,3	120,3	123,3	126,3	
10	1	9	13,4	14,0	15,0	16,0	17,0	

Кислые электролиты. К кислым электролитам относятся сернокислые, хлористые и борфтористоводородные электролиты.

Основные компоненты — цинковые соли $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$, $ZnCl_2$ и $Zn(BF_4)_2$. Растворимость $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ в воде велика (при 25°C до 4,5 г). Его применяют в средних концентрациях (от 150 до 300 г/л). Хлористый цинк применяют реже, так как эту соль трудно получить в чистом виде, а высокое содержание ионов Cl^- в растворе вызывает разрушение анодов и коррозию цинковых покрытий.

Концентрация Zn выбирается в зависимости от требуемой скорости процесса. Чем больше концентрация Zn в растворе, тем выше допустимая плотность тока, но тем менее равномерны по толщине осадки Zn.

Применяются следующие соли щелочных металлов: $(NH_4)_2SO_4$, $NaCl$, NH_4Cl , $Na_2SO_4 \times \times 10H_2O$, $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$.

Сернокислые и хлористые соли щелочных металлов вводят для повышения электропроводимости. Некоторые добавки солей увеличивают также кислотную поляризацию. Соль $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ играет роль буфера и может находиться в растворе при условии, если pH не превышает 4,5. Соль $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ до концентрации 30 г/л повышает катодную поляризацию. При этом осадки Zn приобретают более мелкозернистую структуру и принимают внешний вид с блестящим сербристым оттенком. Такое действие связано с образованием $Al(OH)_3$, играющего роль коллоида.

Кислотность электролитов оказывает влияние на катодный процесс при электроосаждении Zn. Практически применяют электролиты цинкования с pH 4—5, так как при большой кислотности электролиты выход по току на катод сильно снижается вследствие выделения H_2 , выход по току на аноде возрастает за счет химического растворения Zn. Кроме того, ухудшается качество катодного осадка.

Добавки — органические вещества, вводимые в кислые электролиты цинкования, улучшают структуру, внешний вид покрытия и рав-

номерность распределения его на катодной поверхности.

При цинковании с высокими плотностями тока (при цинковании стальных, лент и листов) органические вещества к электролитам не добавляют. В этом случае следует избирать так введение в электролит солей Na и K, так как в их присутствии выделение Zn(OH)₂ происходит интенсивнее.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются и блескообразователями. К ним относятся: 2,6(2,7) — дифтордисульфосилола, тиокарбамид, полиакрилат, корфил, пиперидин и стирольный клер, органические вещества на основе соединений алифатического и ароматического ряда.

Все добавки (коллоиды и ПАВ) ухудшают качество осадка при повышенной температуре электролита. Поэтому в присутствии добавок в кислом электролите надо поддерживать комнатную температуру (18—25°C). При электролизе с $i_k \geq 5$ А/дм² в электролитах, не содержащих органические добавки (при цинковании проволоки, ленты, листов), температуру повышают до 50°C. Плотности тока на катоде в неперемешиваемых электролитах не выше 2—3 А/дм².

Значительно увеличиваются допустимые плотности тока (до 20—50 А/дм²) и увеличивается декоративный вид осадков Zn при электролизе с применением ультразвука. Катодные плотности по току колеблются в пределах 95—100% в зависимости от кислотности, температуры и плотности тока.

Составы и режимы работы кислых электролитов приведены в табл. 2 и 3.

Вредными примесями в кислых электролитах являются:

соли более электроположительные, чем Zn, металлов Cu (0,01 г/л), As (0,001—0,005 г/л), Sb (0,001—0,01 г/л), Ag, Bi, Cd, Sn и др.; в присутствии солей этих металлов в электролите на катоде образуются губчатые осадки темно-серого, иногда черного цвета, особенно при высоких pH, вследствие выделения этих металлов на предельном токе диффузии их ионов; H_2O_2 , азотнокислые соли;

Аноды для цинкования в кислых электролитах изготавливают, как правило, из чистого электро-

2. Составы кислых электролитов цинкования (г/л), применяемых в СССР, и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита				
	1	2	3	4	5
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	200—300	250—300	450—700	—	—
$ZnCl_2$	—	—	—	250—300	60—120
$Zn(BF_4)_2$	—	—	—	—	—
$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$	30—50	30—40	15—30	—	—
$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$	50—100	80—100	—	—	150—230
KCl	—	—	—	25—30	—
NH_4BF_4	—	—	—	15—30	15—30
H_2BFO_4	—	—	—	—	—
Декстрин	8—10	1—2	—	4—5	—
Тимокования	—	—	—	—	—
Блескообразователь БЦУ	—	1,0	—	—	—
Блескообразователь-закрепитель	—	1,5—2,0	—	—	—
У-2	—	—	—	—	—
ОС-20	—	—	—	1,5—2,0	—
Лимеда НЦ-10	—	—	—	—	30—70
Лимеда НЦ-20	—	—	—	—	2,5—5,0
i_k , А/дм ²	1—6	2,0—4,5	10—300	до 4—5	0,5—3,0
t , °C	15—25	15—25	40—60	15—25	18—30
pH	3,5—4,5	3,0—4,0	3,5—4,5	3,0—4,5	4,5—5,5

Примечания: 1. В электролитах № 1, 2 и 3 допускается замена $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ на эквивалентное количество $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$. При $i_k > 2$ А/дм² электролиты следует перемешивать сжатым воздухом, омыленным от пыли и масла, и фильтровать непрерывно или периодически.

2. Электролит № 2 рекомендуется применять для получения блестящих Zn покрытий на деталях простой конфигурации.

3. Электролит № 3 рекомендуется применять при интенсивном перемешивании сжатым воздухом и непрерывном перекачивании (с фильтрованием) для цинкования листов, движущихся непрерывно, проволоки и ленты.

Чем меньше диаметр проволоки и ширина ленты, тем больше допустимая плотность тока.

i_k , А/дм ²	Размер, мм
листы до 10	—
проволока от 50 до 300	диаметр 1,0—6,3
лента от 10 до 100	ширина 100—10

4. В электролите № 4 при температуре 30—40°C допускается повышение плотности тока до 10 А/дм².

5. Электролит № 5 рекомендуется применять для получения блестящих Zn покрытий на деталях сложной профиля.

тического Zn (99,8—99,9% Zn), который может содержать менее 0,03% Fe, 0,02% Cd, 0,002% Cu, 0,07% Pb и 0,001% Sn. Во всех кислых электролитах Zn аноды растворяются с высоким выходом по току, который при pH 1—2 составляет более 100% вследствие коррозии. Во избежание загрязнения электролита анодным шламом Zn аноды следует заключать в чехлы из фильтровальной ткани или хлорина. Рекомендуется применять Zn, содержащий 0,05—0,20% Mg и

0,25—1% Са. Аноды из такого Zn в меньшей степени образуют шламы и растворяются с малым выходом по току, благодаря чему состав электролита более устойчивый. Получили распространение литые аноды разных конфигураций (например, в виде шариков, цилиндров), которые погружают в сетчатые корзины из Тi. Применение таких анодов позволяет полностью использовать металл и сократить его расход по сравнению с пластинчатыми анодами.




Рис. 3. Влияние плотности тока на катодный выход цинка по тому в цинковом электролите, содержащем (г/л) $35Zn_{\text{общ}}$, $90 NaCN_{\text{общ}}$, $7 NaOH_{\text{общ}}$ при соотношении $C_{NaCN}:C_{Zn} = 2,6$ при различной температуре, °C:
1 — 10; 2 — 30; 3 — 50; 4 — 60

Органические вещества добавляют к цинковому цинковому электролиту главным образом для получения блестящих осадков.

Блескообразующее действие большинства применяемых добавок уменьшается или совсем исчезает при $t > 30^\circ C$.

Составы и режимы работы цинковых электролитов приведены в табл. 4 и 5.

Вредные примеси — это небольшие количества Cu, Pb, As, Sb, Sn, Ni в цинковом электролите, снижающие либо устраняющие блеск осадков. Примеси Cu^{2+} (> 1 мг/л) вызывают значительное снижение выхода металла по току и отслаивание осадка. Вредные примеси являются также соли Mn .

Вредное действие примесей многих металлов устраняется химическим осаждением из раствора в виде сульфидов серосодержащими соединениями (на-




Рис. 4. Влияние концентрации $Zn_{\text{общ}}$ (г/л) на катодный выход цинка по току при соотношении $C_{NaCN}:C_{Zn} = 2,7$, содержащий 76 г/л $NaOH_{\text{общ}}$ и температура 30 °C:
1 — 32; 2 — 40; 3 — 48

пример, Na_2S), цинковой пылью и д. восстановления (фенилгидразин, ацетон). Менее легко удаляется цинковой пылью, так как сульфиды цинка хорошо растворимы в цинковом электролите. После добавления к электролиту 5—10 г/л цинковой пыли раствор следует выдерживать в течение 24 ч при $45^\circ C$, а затем проработать при комнатной температуре постоянным током при $i_k = 5:9$ А/дм² в течение 0,5—2 ч на свинцовых катодах и отфильтровать.

Щелочные нецианистые (цинкаты) электролиты. Основными компонентами цинкатных электролитов являются комплексная соль цинка $Na_2Zn(OH)_4$ или $K_2Zn(OH)_4$ и свободная щелочь $NaOH$ или KOH . В цинкатном растворе цинк находится в виде комплексных ионов $Zn(OH)_4^{2-}$, а на катоде восстанавливаются преимущественно частицы $Zn(OH)_2$ и $Zn(OH)_4^{2-}$.

В отсутствие специальных добавок из этих электролитов выделяются губчатые осадки Zn даже при малых плотностях тока — ниже предельного тока диффузии ионов Zn . Добавление к цинковому электролиту 1—3 г/л поливинилпирролидона (ПВП) или полиэтиленгликоля (ПЭГ) позволяет получать при достаточно высоких i_k компактные осадки Zn .

Катодная поляризация в цинкатных электролитах (без добавления органических ПАВ) имеет характер преимущественно концентрационной поляризации, поэтому допустимый верхний предел плотности тока возрастает с повышением концентрации Zn , температуры и скорости перемешивания раствора (рис. 5).

При перемешивании электролита сжатом воздухом допустимый предел катодной плотности тока возрастает в 1,5—2 раза.

Несомненное влияние на равномерность распределения металла на катоде оказывает концентрация Zn в электролите, при повышении которой рассеивающая способность ухудшается.

Концентрация свободной щелочи, необходимая для устойчивости комплексной соли Zn и нормального растворения Zn анодов, должна быть тем больше, чем выше концентрация Zn . Отношение общей концентрации ще-

4. Составы нецианистых электролитов цинкования (г/л), применяемых в СССР, и режимы окисления

Компоненты электролита и режим	№ электролит									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZnO	10—15	40—45	40—45	4—10	40	30—60	40—45	40	40—45	40—45
$NaCN$	70—90	80—90	80—90	15—40	75—85	90—100	75—85	90	80—90	80—90
$NaOH$	10—70	70—90	70—90	10—24	75—85	70—80	70—85	70	75—85	70—90
Na_2S	0,5—1	0,1—0,3	—	—	—	2—4	0,1—0,5	—	0,1—0,1	0,1—0,3
Глицерин	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$Na_2CO_3 \cdot 2H_2O$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тяжелые металлы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Блескообразователь БЦУ	—	—	—	—	1 мл/л	—	—	—	—	—
Цикло-ксанон	—	—	—	—	0,5—10	—	—	—	—	—
Блескообразователь БЦ-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Блескообразователь БЦ-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i_k , А/дм ²	0,5—2	—	1,5—2,0	0,5—2	2—70	3—6	2—5	3—6	До 6,0	0,5—2,0
t , °C	15—40	15—35	15—20	35—40	18—25	До 40	15—25	До 40	18—35	15—35
t_k , °C	—	—	—	—	—	10—1	—	—	—	—

Примечания: 1. Электролиты № 2, 3, 9 и 10 рекомендуются для получения блестящих цинковых покрытий. Электролит № 10 — для цинкования деталей в колодах и банях. № 10 бескомпромиссно допускать, после промывки через 1 л. Коррозионная активность электролита, равная 2—4 А/ч. 2. В электролитах № 2, 3, 9 и 10 рекомендуется использовать температуру электролита в пределах 30—35 °C. В электролитах № 5 выход по току при $i_k = 10$ А/дм² составляет 85—95 %. Во всех случаях, верхнее значение плотности тока соответствует наибольшей допустимой температуре и концентрации Zn .




Рис. 6. Катодные поляризационные кривые в цинковом электролите, содержащем 0,08 г/л H_2SO_4 , Zn 1, 1,4, 1,5 и NaOH 0,05 г/л, 0,2, 0,4 и Na_2CO_3 при 50°С и одинаковой концентрации цинка: 1, 4 — 0,05 и; 2, 3 — 0,12 и; 1, 3 — 0,24 и; 6 — 0,43 и; 1, 3, 6, 2 — (с перемешиванием); 4, 5, 7 — с перемешиванием.

лочи и концентрации Zn (в г-экв/л) составляет примерно 9—10.

В качестве блескообразующих добавок к цинковому электролиту предельно ароматически альдегиды, полиамиды, спирты, полиамиды, алкиламина и продукты конденсации аминов с эпихлоргидрином или с оксисоединением, продукт взаимодействия этилдидиамина с этилхлоридом (50 % ный водный раствор).

Вредное влияние на катодный процесс в цинковом электролите оказывают нитраты, бихроматы, H_2O_2 , в присутствии которых снижается выход металла по току и ухудшается равномерность распределения металла по катодной поверхности.

Анодная поляризация в цинковых электролитах до определенной плотности тока сравнительно невелика и мало меняется при изменении состава электролита. При увеличении плот-

ности тока наступает пассивирование анода — потенциал резко смещается в сторону положительных значений. Аноды для цинкования в цинковых электролитах можно изготовлять из технического Zn , содержащего до 1 %, примесей Sn и до 0,5—1 % Pb . Не рекомендуется применение анодов, содержащих Al .

Составы и режимы работы цинковых электролитов приведены в табл. 6.

Пиррофосфатные электролиты. Исходными компонентами для приготовления пиррофосфатных электролитов могут быть $\text{ZnSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$, Zn(OH)_2 или ZnO и пиррофосфорные соли Na , K и аммония. Пиррофосфаты калия и аммония лучше растворяются в воде, чем $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, из них можно готовить более концентрированные растворы, обладающие и большей электропроводностью. Однако эти соли менее доступны из-за ограниченного их производства.

При введении $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ в раствор $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ или $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \times 10\text{H}_2\text{O}$ образуется сначала осадок $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$, который затем растворяется в избытке пиррофосфата щелочного металла с образованием комплексной соли $\text{K}_2\text{Zn}(\text{P}_2\text{O}_7)_2$.

Процесс электроосаждения Zn из пиррофосфатных электролитов протекает при повышенной катодной поляризации, которая обусловлена как диффузионным ограничением, так и торможением электродной реакции.

Положительное влияние на качество катодных осадков и кинетику катодного процесса в пиррофосфатных элек-

6. Составы цинковых электролитов цинкования (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита						
	1	2	3	4	5	6	7
ZnO	10	15	15	10	10	25—35	10—17
NaOH общий	80	60	150	100	100	80—100	90—120
NaCl	—	30	—	—	—	—	—
Триэтилоламин (ТЭА), мл/л	—	—	—	—	—	60—80	—
Моноэтилоламин, мл/л	—	1,5	—	—	—	—	—
Полиэтилоламин (ПЭА), мл/л	—	0,4	—	—	—	—	—
Д-Диметиламиноэтилацетат (ДДАБА)	—	—	75	—	—	—	—
Полуэтилоламин (ПЭПА)	—	—	10	—	5	—	—
Трилон В	—	—	—	—	0,05	—	—
Вератровый альдегид	—	—	—	—	—	—	—
Фуфурол, мл/л	—	—	—	—	—	—	9—11
Васкобромовая соль HBI-K , мл/л	—	—	—	—	—	—	4—6
Васкобромовая соль HBI-K , мл/л	—	—	—	—	—	—	—
Полуэтилоламин (ПЭН)	—	—	—	—	1—2	—	—
i_k , А/дм²	До 1,2	1—4	0,5—3	1—5	0,5—10	2—5 без перемешивания; 2—10 с перемешиванием	1—4
i_c , А/дм²	До 1,5	1—2,5	1—3	6—7	—	—	1—2
t , °С	50	18—25	18—25	50	20—50	18—25	20—30

Примечания: 1. В электролитах № 4 и 5 анодный выход по току заметно снижается, начиная с плотности тока 4—5 А/дм². При этом поверхность анода покрывается пассивирующей пленкой черного цвета. Так как катодный выход по току при $i_k < 4$ А/дм² пассивирующей пленкой черного цвета, состав электролита можно вести электролиз, чем анодный, то для поддержания постоянства состав электролита можно вести электролиз при анодной плотности тока примерно в 1,5—2 раза выше катодной.

2. В электролите № 6 при повышении плотности тока от 0,5 до 10 А/дм² катодный выход Zn по току снижается при 30°С до 34 %, при 50°С — от 85 до 55 %.

3. При введении в электролиты № 6 получают блестящие, с низким гиттерингом, направленные, с повышенной эластичностью и прочностью сцепления с основой, HBI-K . В электролите № 7 осаждают блестящие покрытия. Васкобромовая соль HBI-K вводится только при осаждении электролита. Корректирующие электролиты по мере ослабления блеска покрытия вносятся добавлением блескообразователя HBI-K .

6. Составы цинковых электролитов цинкования (г/л), применяемых за рубежом, и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита						
	1	2	3	4	5	6	7
Zn(CN)_2	40	30	40	—	50	—	—
ZnO	—	—	—	—	—	—	—
NaCN	23	37	45	26	—	43	60
NaOH	53	90	60	77	80	58	100
NaCl	—	—	—	23	—	—	—
i_k , А/дм²	1—2	4	0,7—1,0	0,4—0,8	1—5	1—9	1—10
t , °С	20—25	0—5	18—25	30—2	20—5	23—37	20—41

ролитах оказывают органические вещества. В присутствии этих добавок повышается допустимый верхний предел плотности тока.

Лучшие по качеству осадки Zn получают при температуре около 50°С. Блестящие осадки образуются в присутствии декстрина и фуфурола при 30—35°С и плотности тока 1—5 А/дм². При повышении температуры электролита блеск исчезает. Чем ниже концентрация Zn и температура электролита, тем меньше допустимая плотность тока на катоде.

Цинковые аноды плохо растворяются в пиррофосфатных электролитах

вследствие пассивирования, которое проявляется тем сильнее, чем выше анодная плотность тока, ниже температура и концентрация свободного P_2O_5 .

Для депассивации анодов и улучшения их растворения в пиррофосфатном электролите рекомендуют добавлять селитровую соль, шавелевую соль, натрий $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$.

Составы и режимы работы пиррофосфатных электролитов приведены в табл. 7 и 8.

Аммиачные электролиты. Такой электролит цинкования получают

7. Составы пирофосфатных электролитов цинкования (г/л), применяемых в СССР, и режимы осаждения

Комплекты электролита и режим	№ электролита				
	1	2	3	4	5
ZnSO ₄ ·7H ₂ O	60—60	60—70	53	50	50—70
K ₄ P ₂ O ₇ ·3H ₂ O	—	30—34	30,5	145	—
Na ₂ P ₂ O ₇ ·10H ₂ O	160—200	—	—	—	190—200
Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O	—	—	—	50	—
(NH ₄) ₂ C ₂ H ₃ O ₄	—	—	—	—	20—30
(NH ₄) ₂ HPO ₄	16—20	15—55	—	—	—
NH ₄ Cl	—	—	—	—	10
Na ₂ SiO ₃ ·9H ₂ O	—	—	—	—	0,5—1,0
Декстрин	3—5	—	—	2	0,75—1,0
Силикатный клей	—	—	—	—	—
Сульфидовая кислота	—	0,1—0,5	—	—	—
Тиомочевина	—	—	—	—	0,10—0,15
<i>I</i> _{кат} , А/дм ²	1—3	2—5	До 1	0,3—0,75	1,5—2,0
<i>I</i> _{ан} , А/дм ²	—	0,5—1,0	—	—	≤0,8
<i>t</i> , °C	50—55	50—50	45—50	18—20	40
<i>ρ</i> , г/см ³	8,0—8,3	8,5—9,0	7,5—8,5	11,2—11,5	9,0—10,0
pH	95—75	92—83	63—53	70—60	—


Примечания: 1. Добавление к электролиту № 1 1—3 мл/л фуфурала способствует образованию на катоде зеркально-блестящих осадков Zn при 30—55 °C и *I*_{кат} = 1—5 А/дм². Для предупреждения образования пitting на блестящей поверхности Zn в электролит рекомендуется добавить 0,15 г/л лаурилсульфата натрия.
2. Из электролита № 2 осаждают блестящие осадки Zn.
3. В электролите № 3 осаждение Zn производится при перемешивании. При 20 °C плотность тока до 2 А/дм².
4. Электролит № 4 рекомендуется применять для цинкования мелких деталей во вращающихся барабанах и колоколах.

8. Составы пирофосфатных электролитов цинкования (г/л), применяемых за рубежом, и режимы осаждения

Комплекты электролита и режим	№ электролита			
	1	2	3	4
Zn ₃ (P ₂ O ₇) ₂ ·3H ₂ O	75	—	65	—
Zn	30	21,7	25	22—30
K ₄ P ₂ O ₇ ·3H ₂ O	300	—	360	260—380
Na ₂ P ₂ O ₇ ·10H ₂ O	—	169,6	—	—
K ₄ C ₂ H ₃ O ₄ ·H ₂ O	15	—	—	—
(NH ₄) ₂ C ₂ H ₃ O ₄ ·H ₂ O	—	19	—	—
(NH ₄) ₂ HPO ₄	—	5	—	—
NaOH	6,8	4	9	11—13
Отношение P ₂ O ₅ /Zn	—	—	—	—
<i>I</i> _{кат} , А/дм ²	1,1—3,2	4,7	1,5—5,0	0,2—1,0
<i>I</i> _{ан} , А/дм ²	1,5—3,2	4,7	—	1,5—3,5
<i>t</i> , °C	55	55	38—50	43—52
pH	10,0—10,5	8,7	11,0—11,6	10,9—11,5

Примечание. Электролит № 4 применяется для цинкования деталей в барабанах и колоколах.

растворением ZnO или Zn(OH)₂ в избытке NH₄Cl или (NH₄)₂SO₄ по реакции



Содержание Zn в насыщенном растворе NH₄Cl зависит от pH среды. Минимальная растворимость ZnO (~14 г/л) соответствует нейтральной области в пределах pH 6,3—7,0. При более высоком и более низком значениях pH растворимость резко возрастает (рис. 6).

При введении ZnO в насыщенный раствор (NH₄)₂SO₄ образуются соответствующие комплексные соединения типа Zn(NH₄)₂SO₄, растворимости которых при pH > 7 также резко возрастает. При уменьшении pH растворимость такой комплексной соли, наоборот, снижается почти до нуля, и выпадает осадок труднорастворимой соли ZnSO₄·(NH₄)₂SO₄·H₂O. Подобные соединения образуются также при взаимодействии ZnO с CH₃COONH₄.

При увеличении концентрации NH₄Cl [а также (NH₄)₂SO₄] повышаются также и растворяющая способность при низких плотностях тока в щелочной области несколько возрастают. Благоприятное влияние NH₄Cl на растворяющую способность сказывается также вследствие увеличения электропроводности. Аммиачные электролиты обладают хорошими буферными свойствами.

Цинковые аноды при pH 6,6—8,2 и *I*_а > 0,8 А/дм² пассивируются, покрываясь пленками соли и оксидов, состоящими из Zn(NH₄)₂Cl₂ и ZnCl₂·4Zn(OH)₂. Наилучшими депассиваторами в аммиачно-уротропиновом электролите являются CH₃COONH₄ (80—100 г/л).

С целью улучшения структуры осадков в аммиачных электролитах вводят ПАВ. Температура аммиачных электролитов должна быть 18—40 °C. Катодная и анодная плотности тока составляют 1,5—4 А/дм² в зависимости от концентрации Zn, pH и температуры электролита. Аноды изготавливают из чистого Zn. Выходы по




Рис. 6. Растворимость оксида цинка в насыщенном растворе аммиака (1) и растворимость NH₄Cl (2) в зависимости от pH

току на катоде и аноде в рабочем интервале плотностей тока равны 90—100 %. Составы и режимы работы аммиачных электролитов приведены в табл. 9.

Электролиты на основе аминокислотных соединений Zn. К этой группе электролитов относятся растворы солей Zn, содержащие комплексы трилон Б, этилендиамина, мопоэтанол-амина, триэтанол-амина, гликоля (аминнокислая кислота), полиэтилен-полиамин и др. Этилендиаминный электролит имеет следующий состав (г/л):

ZnO	180
NH ₄ Cl	до 30
(NH ₄) ₂ SO ₄	2
C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₆ ·H ₂ O	2
Этилендиамин (20 %-ный раствор)	150 мл/л
желатин или стиральный клей	1,0—1,5

Моноэтанол-аминный электролит имеет следующий состав (г/л):

ZnO	30
NH ₄ Cl	180
C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O ₆ ·H ₂ O	2
МЭА (40 %-ный раствор)	160 мл/л
желатин или стиральный клей	1,0—1,5

Кадмий добавляют к электролитам в виде соответствующих аминокислот для улучшения растворения анодов. Выделяется кадмат на Zn, Cd образует с Zn микрогальванические пары, ускоряющие ионизацию Zn.

Триэтаноламиновый электролит имеет следующий состав (г/л):

ZnO	30
NH ₄ Cl	100
TSA (75 %-ный раствор)	250 мл
железные опилки	1,0-1,4
pH	5,0-8,8

Добавление Cd к триэтаноламиновому электролиту не требуется, так как Zn аноды хорошо в нем растворяются.

Режим осаждения для указанных трех типов электролитов: $t = 17$; $\pm 25^\circ\text{C}$; $i_k = 1,5 \pm 2,0 \text{ А/дм}^2$; $i_a = 1 \text{ А/дм}^2$.

Полиэтилениоламиновый электролит содержит цинк в виде прочных комплексных ионов типа ZnTeta^{2+} .

Удовлетворительные по качеству осадки можно получить из этого электролита в присутствии NH_4Cl или $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (100-200 г/л) при pH 8-9 и температуре 20°C .

В ЦНИИЧМне продолжен полиэтилениоламиновый (ПЭОА) электролит следующего состава (г/л):

$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	120
Ni_2SO_4	200

9. Составы аммиачных электролитов цинкования (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ZnO	—	24-30	15	32,5	14	16	—	—
$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	80-100	—	—	—	—	70	—	—
ZnCl_2	—	—	—	—	—	20	—	—
NH_4Cl	160-180	60-100	—	—	100	100	160	100
$\text{CH}_3\text{COONH}_4$	—	250	—	—	—	200	220	—
NH_4CNS	—	10	—	—	—	100	—	—
H_2BO_3	—	—	—	—	—	—	—	—
Клей столярный	1-2	—	—	—	—	20	—	—
Уротропин	—	—	—	—	—	—	—	—
Диспергатор ПФ (соед. А или В), мл	—	0-5	—	—	—	100	—	—
ОС-20	—	—	—	—	—	—	—	—
Линкода ZnSR-A, мл	—	1-5	—	—	—	—	—	—
Линкода ZnSR-B, мл	—	—	—	—	—	—	—	—
i_k , А/дм ² , не более	0,8-1,5	1-3	1,5	2	1	1,5	1-2	1,5-2
t , °C	15-20	20-25	25-30	30-40	20-25	25	18-20	18-20
pH	5,5-6,5	7,5-8,2	6,5-7,0	6,5-8,0	7,5-8,2	6,5	3,5-4,0	4,7-5,0

Примечания: 1. Электролиты № 1-7 применяются для осаждения цинка; 2. Концентрация электролита по блескообразующим добавкам производится по блескообразующим добавкам и производится.

ЦНИИЧМне, Ленинград, 1980 г. Р. 1-14. Ад. рН 7,95

Осаждение силосола. Сила Zn — увеличивает плотность деталей в боду значительной степени, чем Zn покрытия, и слегка повышает их коррозионную стойкость. Его широко применяют для покрытия деталей в радиотехнике ской и электронной промышленности. Основной состав электролита следующий (г/л):

ZnO	20-30
NaOH	100-120
стальной натрия	0,4-0,6
Режим осаждения:	$t = 25 \pm 30^\circ\text{C}$; $i_k = 1-1,5 \text{ А/дм}^2$; аноды из Zn с площадью 0,2-0,3 кв.

Сплав Zn-Ni. Легирование Zn покрытием Ni способствует повышению коррозионной стойкости при сохранении их потенциала по отношению к цинковому металлу, например, стал. Наиболее коррозионно-стойкими являются покрытия Zn-Ni, содержащие 25-28% Ni. Микротвердость покрытий Zn-Ni при 98% Zn составляет:

115-120, а при 72-87% Zn — соответственно 400-450. В большинстве случаев их получают из шихтового или аммиачного электролита.

Цинкисный электролит позволяет осадить покрытия Zn-Ni, содержащие 5-10% Ni. Состав электролита следующий (г/л):

Zn (в виде металла)	3-5
Ni (в виде металла)	0,15-0,75
NaCN (основ)	85-100
NaOH (основ)	60-70
Режим осаждения:	$t = 20 \pm 3^\circ\text{C}$;
$i_k = 1-3 \text{ Адм}^2$, аноды из:	Zn; F1
$\eta = 80-90\%$	

С повышением концентрации Ni от 0,7 до 5,9 г/л увеличивается содержание Ni в сплаве до 5%; покрытия осаждаются блестящие со слабым желтым оттенком. При концентрации Ni > 6 г/л получается губчатое покрытие, хоя и увеличивается содержание Ni в сплаве.

Аммиачный электролит позволяет получать качественные покрытия сплавом Zn-Ni на деталях более простой конфигурации. Состав электролита следующий (г/л):

ZnO	10-15
$\text{Ni}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	35-60

10. Неполадки при цинковании

Неполадка	Причина неполадки	Способ устранения
Цинкисный электролит		
Матовое покрытие при осаждении в HNO_3 темнеет	Загрязнение электролита Fe , Sn (0,05 г/л) и (1,0 г/л) или Ni . Недостаточное время электролиза	Добавить в электролит сернистый натрий (с — 4 г/л), проработать электролит, заменить щелочь
Обильное выделение водорода на деталях	Загрязнение раствора для осаждения (соединения) Cu для подавления в нем активности электролита. Небольшое количество и гидролиз Zn в электролите за применение электролит	Откорректировать электролит
Пузыри в покрытии	Плохая подготовка поверхности металла; недостаточное время электролиза; высокая температура электролита; высокая влажность ванны	Заменить электролит. Улучшить подготовку поверхности
	Слишком большое количество водорода в ванне; высокая температура электролита; высокая влажность ванны	Снизить плотность тока
	Слишком большое количество водорода в ванне; высокая температура электролита; высокая влажность ванны	Снизить плотность тока

NH_4SCN 200-220
 H_2BO_3 20-25
Режим осаждения: $t = 30$; $\pm 40^\circ\text{C}$; $i_k = 0,5 \pm 2,0 \text{ А/дм}^2$; pH — 8,5-9,0; аноды из Zn; VT = 93-96%.

При изменении концентрации Ni (при прочих равных условиях электролиза) от 10 до 95 г/л увеличивается содержание Ni в сплаве от 13 до 22%, и покрытия получают матовыми. Увеличение плотности тока от 0,5 до 3,0 А/дм² не влияет на состав сплава и выход по току. С повышением температуры электролита до 50°C резко увеличивается содержание Ni в сплаве (от 21% до 67°C при 60 С и $i_k = 0,5 \text{ А/дм}^2$). На катоде осаждаются темные покрытия. При добавлении в электролит аммиака до pH 9 покрытия становятся светлыми.

НЕПОЛАДКИ ПРИ ЦИНКОВАНИИ

Неполадки при цинковании в цианистых, сернокислых, хлористоаммиачных, сульфатомоноаммиачных и цинканных электролитах, причины их выяснения и способы устранения приведены в табл. 10.

Продолжение табл.

Неиспадки	Причина неполадок	Способ устранения
Появление на анодах пасивной пленки Быстрое истощение Zn в электролите Покрyтия хрупкие	Недостаточное содержание цианида и щелочи в электролите Высокая анодная плотность тока Загрязнение электролита органическими соединениями Наличие карбонатов в электролите	Откорректировать электролит очистить аноды стальной щеткой Снизить анодную плотность тока Пробовать электролит только Средней карбонатной солей или выморозивание при -5°C , откорректировать электролит
Покрyтия очень пористые, аноды плохо растворяются на стенках ванны и верхних частях, аноды белым порошковым налетом Углубленные участки деталей плохо покрываются Zn	Ухудшение рассеивающей способности электролита: высокая концентрация Zn низкая концентрация цианидов высокая температура электролита	Снизить концентрацию Zn, изменить Zn аноды с альфа Добавить цианид Снизить температуру электролита
Наклоны Zn в электролите	Избыток цианида и едкого щелочи в электролите, химическое растворение анодов в щелочи	Наряду с Zn анодами применять нерастворимые стальные аноды, соотношение поверхности анодов устанавливается опытным путем в зависимости от количества избыточного Zn

Серийные электролиты

Покрyтия темные, углубленные	Загрязнение электролита соединениями Cu (св. 0,08 г/л), Pb и Sb (св. 0,00 г/л), Fe (св. 0,6 г/л), As (св. 0,005 г/л), азотистыми солями, хромовыми и марганцевыми солями, органическими соединениями	Очистить электролит от загрязнений следующим способом: от Cu, As, Sb, Pb — проработкой электролита постоянным током при напряжении не выше 2 В; загрязнение олодом — на катод от Fe — химическим способом Нагреть раствор до кипения, добавить надсерническую кислоту или хлор (0,3—1, 1 л или H_2O_2 (0,5 мл) для окисления Fe^{2+} в Fe^{3+} , затем раствор нейтрализовать разбавленным раствором NaOH , двухвалентной соли или ZnSO_4 при непрерывном перемешивании до помутнения от органических соединений — добавка H_2O_2 и проработкой тока; желатину и клей можно осадить раствором танина (0,1—0,2 г/л). Затем электролит отфильтровать Откорректировать кислотность электролита, снизить плотность тока
Темные линии на покрытиях, особенно при низких плотностях тока	С низким низкой кислотностью электролит; слишком высокая плотность тока	Проработать электролит токовой мощностью при повышенной кислотности (рН 4) с перемешиванием салым изодом или добавкой окислителей (H_2O_2 , надсерническая соль)
Ослабление блеска покрытий в электроды Cu с избытком цинка или	Повышенная температура рН < 2,5; низкая катодная плотность тока; недостаток блескообразователя	Снизить температуру, повысить плотность тока, откорректировать рН, обработать блескообразователем

Продолжение табл. 10

Неиспадки	Причина неполадок	Способ устранения
Покрyтия шероховатые	Чрезмерная плотность тока Слишком низкая концентрация Zn Загрязнение электролита механическими примесями	Снизить плотность тока Откорректировать электролит Очистить электролит
Покрyтия хрупкие	Повышенное содержание органических добавок	Добавить H_2O_2 и проработать ток; если осадки растворились (0,1—0,2 г/л), затем электролит отфильтровать Откорректировать рН
Остаточные покрытия	Пониженная кислотность Плохая подготовка поверхности Загрязнение электролита Загрязнение электролита	Улучшить подготовку поверхности Очистить электролит (способами, описанными выше)
Питтинг и шероховатость покрытия	Низкая рассеивающая способность электролита Неправильное расположение деталей на подвеске Образование грибка при длительном бездействии электролита с деактиватором	Добавить Na_2SO_4 10 г/л и деактиватор Правильно смонтировать детали
Значительное газовыделение	Повышенная кислотность или катодная плотность тока Повышенная кислотность	Довести рН до нормы, снизить плотность тока Довести рН до нормы
В электролите и на аноде выделяется кристаллический осадок солей; иногда наблюдается пассивация анодов	Недостаток клея	Добавить 1 г/л клея
Покрyтия крупнокристаллические; электролит не пенится	Повышенная анодная плотность тока Повышенная концентрация солей	Увеличить площадь анодов После анализа откорректировать электролит
При нормальной величине рН аноды пассивируются При повышенной величине рН в электролите выпадает осадок солей	Недостаток NH_4Cl	После анализа откорректировать электролит
Покрyтия серого цвета; низкая рассеивающая способность электролита	Загрязнение электролита соединениями Cu (св. 0,2 г/л), Fe (св. 1 г/л)	Удалить Fe подкислением электролита с последующей фильтрацией. Проработать электролит при плотности тока 0,2—0,3 А/дм ² до устранения дефекта
Полосчатые покрытия в электролитах с деактиватором Ликонада ZnSR	Недостаточное перемешивание; количество Ликонада ZnSR-B превышено по отношению к ZnSR-A	Увеличить перемешивание электролита; откорректировать электролит добавкой ZnSR-C
Покрyтия темные	Пониженная кислотность	Добавить кислотные вещества H_2SO_4 или HCl до необходимого значения рН

I о д н и т .

Неполадки	Причина не о.адок	по стр ении
Покрывание шероховатое	Электродит загрязнен механическими примесями. После длительного экспорта в электродите и в электролите наблюдается избыток солей Zn.	Профилировать электродит. Держать в ванне в рабочую ванну, в 3-4 раза больше электролита (содержания Zn в норме). Для ускорения роста можно, вылив Zn в электролит и в обходную часть Zn и добавить в ванну электролит.
Детали плохо покрываются на глубину	Высокая температура электролита.	Температура электролита снизить до 30-40°C.
Покрывание темное, губчатое; зеркала ванн покрываются белой пеной; сильное газ-выделение	Сульфатомомонийные электродиты.	Высокая плотность тока; низкая плотность тока.
Низкая кроющая способность, на сменных рефторированных деталях в углублениях осажается темное губчатое покрытие или покрытие отсутствует	Недостаточная концентрация депергатора.	Обработать в электролите депергатор.
При нормальном содержании компонентов иногда осажается губчатое покрытие	Электродит долгое время не использовался.	Проверить электролит при плотности тока 1 А/дм ² на пробы в ванне.
Цинковые электродиты		
Покрывание эмное, губчатое	Наличие Sn ²⁺ . Низкое содержание Sn. Низкая концентрация Zn. Повышенная температура электролита. Низкая температура электролита. Электродит не проработан.	Добавить H ₂ O. Увеличить содержание Sn. Увеличить концентрацию Zn. Снизить температуру электролита. Повысить температуру электролита. Проработать электродит.
Темные непокрытые участки	Экранирование деталей и случайным распылением в ванне при смене электролита.	Изменить конструкцию ванны, чтобы избежать экранирования.
Остатки покрытия на деталях при низкой плотности тока.	Наличие окислителей в электролите (H ₂ O ₂ , со-д. NO ₂ и др.).	Проработать электродит в течение 1-2 часов током в чистом электролите.
После окисления анодов, сопровождаемое выделением газа, порождение	Недостаток NaOH. Высокая концентрация анодных продуктов.	Добавить NaOH. Снизить концентрацию анодных продуктов.
Покрывание светлое, мелкокристаллическое	Экранирование деталей и случайным распылением в ванне при смене электролита.	Изменить конструкцию ванны, чтобы избежать экранирования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Цианистый электролит. Растворить отдельно в минимальном количестве воды NaCN(KCN) и NaOH(KOH). Окись цинка развести в небольшом количестве воды, довести до кашеобразного состояния и при помешивании постепенно добавлять в раствор NaOH. После растворения основного массы ZnO добавить раствор NaOH, смесь тщательно смешать и отфильтровать. К смеси в равном по весу чистому раствору добавить остальное расчетное количество воды. Сернистый натрий Na₂S₂O₃ из расчета 0,5 А/дм² растворить в небольшом количестве воды и последним ввести в электролит. Бескообразующие добавки вводят в электролит после его проработки током до получения светлых осадков Zn. Всю операцию приготовления электролита проводить при соответствующей вентиляции ванны.

Можно замесить ZnO с свежесжатым Zn(OH)₂, полученным из ZnSO₄·7H₂O и промытым двухкратной декантацией.

При применении KCN вместо NaCN сделать соответствующий стехиометрический перерасчет.

Сернокислый электролит. Компоненты электролита растворить в воде (H₂SO₄ в горячей воде) в отдельных емкостях, после чего все растворы декантировать или фильтровать в рабочую ванну, которую затем долить водой до требуемого объема.

Декантрировать в небольшом количестве холодной воды, полученный мутный раствор добавить в ванну и электролит подогреть до температуры 70°C при непрерывном помешивании. После подогрева электролит становится прозрачным. Прогреть ванну электролитом, проработать в течение нескольких часов на пробы в ванне катодом при $i_k = 0,7-1,0$ А/дм², после чего вес и бескообразующие добавки.

Хлористомомонийный электролит. Такой электролит следует готовить в ваннах с выхлещом.

В ванну ввести расчетное количество горячей воды с примерной температурой 70-80°C (желательно применять конденсат, допускать испарения водопроводную воду после ее пробования) растворить NH₄Cl, затем ввести ZnO, рас-

творенный предварительно в минимальном количестве воды, и тщательно перемешать. Борную кислоту растворить отдельно в горячей воде и затем ввести в ванну. После растворения всех компонентов раствор декантировать или фильтровать в рабочую ванну.

Стойкий клей предварительно залить холодной водой на сутки, затем нагреть до 60-80°C до полного растворения его и ввести в отфильтрованный электролит. Полученный раствор долить водой до рабочего объема, проверить pH и проработать при $i_k = 0,25-0,50$ А/дм² до получения светлых гладких осадков Zn. Время проработки электролита зависит от чистоты химикатов (около 0,5-1,0 А·ч на 1 л электролита). В электролите блестящего цинкования бескообразующие добавки вводят после проработки электролита.

Сульфатомомонийный электролит. Такой электролит следует готовить в ваннах с выхлещом.

В половине расчетного объема горячей воды с температурой 70-80°C (желательно применять конденсат, допускать использовать водопроводную воду после ее пробования) растворить NH₄Cl, затем ввести ZnSO₄·7H₂O, растворенный предварительно в минимальном количестве воды, и тщательно перемешать. Далее ввести в ванну при комнатной температуре отдельно растворенный CH₃COONH₄. После растворения всех компонентов раствор декантировать или фильтровать в рабочую ванну.

Ввести в ванну раствор депергатора, долить водой до рабочего объема, проверить pH и проработать при $i_k = 0,25-0,50$ А/дм² до получения светлых гладких осадков Zn. Время проработки электролита зависит от чистоты химикатов (около 0,5-1,0 А·ч на 1 л электролита).

Пирофосфатный электролит. Пирофосфат калия и ZnSO₄·7H₂O растворить отдельно в водопроводной до 80°C воде. При перемешивании в раствор K₂P₂O₇·3H₂O влить раствор ZnSO₄·7H₂O. Образовавшийся при сливании растворов твердый осадок Zn₃P₂O₇ при интенсивном перемешивании растворяется в избытке K₂P₂O₇ × 3H₂O и осажается полученный раствор до комнатной температуры. Образующийся кристаллический осадок

K_2SO_4 отфильтровать (или декантировать раствор в рабочую ванну), а осадок удалить. Отдельно в подогретой до $80^\circ C$ воде растворить расчетное количество NH_4Cl илить в рабочую ванну. Декстрин растворить в небольшом количестве теплой воды и ввести в ванну. Затем ванну долить водой до рабочего уровня и откорректировать pH раствора. Приготовленный электролит проработать током не требуется.

Цинкатыый электролит. Необходимое количество $NaOH$ растворяют в небольшом объеме (около 0,1 расчетного объема ванны) воды и подогревают до температуры $90-100^\circ C$, после чего при непрерывном помешивании вводится ZnO до полного его растворения. Окись цинка может быть заменена

свинецсоединением $Zn(OH)_2$. Затем раствор фильтруют через щелочестойкий фильтр в рабочую ванну. В последнюю очередь вводят добавочные и блескообразующие вещества.

Этилендиаминный (моностаноламиновый) электролит. Растворить NH_4Cl в половинном от расчетного объема воды при $70-90^\circ C$, полученный раствор приливать небольшими порциями к ZnO , предварительно смоченной водой, при непрерывном перемешивании. После охлаждения раствора до $35-40^\circ C$ к нему добавляют этилендиамин или моностаноламин и заранее приготовленный раствор желатина или клея. Приготовленные электролиты прорабатывают перед цинкованием постоянным током из расчета $1-5 A/d.l.$

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кадмиевые покрытия применяются для защиты от коррозии деталей: из высокопрочных и цинковых сталей; стальных, работающих при температуре до $250^\circ C$ и эксплуатируемых в условиях воздействия морской воды; сложенпрофилированных и деталей, эксплуатируемых в условиях тропического климата.

Кадмирование применяется также для защиты стальных и медных деталей в целях предупреждения контактной коррозии алюминиевых и магниевых сплавов.

Для повышения коррозионной стойкости покрытие Cd подвергают хромированию или фосфатированию.

Покрытие Cd не следует наносить на детали, работающие в атмосфере промышленных районов, в контакте с топливами, содержащими сернистые соединения, в атмосфере, содержащей летучие агрессивные соединения, выделяющиеся из органических веществ (при высушивании олифы, масляных лаков и т. п.).

Кадмий — пластичный металл серебристо-белого цвета, легко поддается вальцовке, штамповке и протяжке. По своим химическим свойствам Cd весьма близок к Zn, но в отличие от него Cd неактивен в щелочах. Стандартный потенциал Cd равен $-0,403 B$.

Близость потенциалов Fe и Cd приводит к тому, что в различных условиях эксплуатации характер защиты стали от коррозии кадмированием может быть электрохимическим, подобно Zn, или механическим, аналогично Sn, Ni и другим металлам.

В растворах, содержащих хлориды (морская вода), Cd является анодом по отношению к Fe. Cd покрытие в условиях воздействия солевых брызг,

Глава 9. КАДМИРОВАНИЕ

туманна даст более эффективную защиту от коррозии, чем цинковое. Этому способствует и большая химическая устойчивость Cd по сравнению с Zn. Кадмий очень быстро разрушается при контакте с изделями, содержащими олифу, различные смазочные материалы, а также с пластмассовыми деталями. Выделяющиеся газообразные продукты в результате неполной полимеризации.

Электролиты для кадмирования можно разделить на простые кислые и сложные комплексные, которые по природе аниона соли Cd и комплексобразующего лиганда подобны электролитам цинкования. Поведение этих электролитов характеризуется поляризационными кривыми, приведенными на рис. 1.

В цинкстом (и особенно пирофосфатном) электролите Cd осаждается на катоде при более высокой поляризации, чем из сернокислого электролита без специальных добавок. В присутствии добавок можно получить более равномерные по толщине покрытия, чему способствует также снижение выхода катодной плотности тока, особенно заметное при малом содержании Cd. Электролиты, содержащие эффективные добавки ПАВ (кривая 2),




Рис. 1. Катодные поляризационные кривые в различных электролитах кадмирования: 1 — сернокислый; 2 — сернокислый с ПАВ; 3 — цинкстый; 4 — пирофосфатный

1. Скорость осаждения Cd (мм/ч) в зависимости от i_k и ВГ

i_k , А/дм ²	ВГ, %				
	75	80	85	90	95
1	18,5	19,4	20,6	21,8	23,1
2	16,4	18,3	19,6	21,2	22,6
3	14,6	16,3	17,8	19,1	20,4
4	12,8	14,6	16,2	17,6	19,0
5	11,0	12,8	14,4	15,8	17,2
6	10,2	11,8	13,4	14,8	16,2
7	12,4	13,6	14,6	15,6	16,6
8	14,6	15,6	16,6	17,4	18,4
9	16,8	17,8	18,8	19,6	20,6
10	18,2	19,4	20,6	21,8	23,0

могут заменять токсичные цианистые электролиты.

Скорость осаждения Cd в зависимости от катодной плотности тока и выхода по току приведена в табл. 1.

Удаление неокисленного Cd с покрытия производится в одном из растворов следующего состава (г/л):

1. NH_4NO_3 100–200
2. CrO_3 200–250
3. H_2SO_4 5–15

Режим и обработка: $i = 18–26$ ВГ, продолжительность обработки до полного удаления Cd.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КАДМИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Cd

Кислые электролиты. К кислым электролитам кадмирования относят сернокислые, борфтористоводородные,

галогенидные, кремнефтористоводородные, перхлоратные, фенол- и фенолдисульфидовые электролиты.

Природа аниона солей Cd в растворе без специальных добавок оказывает большое влияние на катодную и анодную поляризацию, выход металла по току и структуру осадков. Так, в зависимости от природы аниона катодная и анодная поляризация Cd возрастает (при $i_k = 1$ А/дм²) от 10 до 50 мВ в следующем ряду: $\text{Cl}^- < \text{Br}^- < < \text{SO}_4^{2-} < \text{BF}_4^-$.

Все кислые электролиты кадмирования без добавок органических ПАВ дают крупнозернистые осадки Cd на катоде. Одновременное присутствие некоторых ПАВ оказывает более сильное действие на катодную поляризацию и структуру осадков Cd, чем отдельные вещества, что объясняется образованием более плотных адсорбционных слоев на границе раздела металл-раствор.

Значительно повышается катодная поляризация и улучшается качество осадков Cd после добавления к сернокислому электролиту 0,1–0,5 г/л ПАВ типа БГУ совместно с желатиной. В борфтористоводородном электролите, так же как и в сернокислом, совместное действие нескольких добавок ПАВ даст лучшие результаты, чем одной из них.

Значительное торможение катодного процесса с образованием мелкокристаллических светлых осадков Cd на катоде наблюдается при добавлении к борфтористоводородному электролиту 2 г/л ОС-20 и 2 г/л ЛЦУ (рис. 2).

На рис. 3 видно, что хорошие антиферрические свойства в области pH




Рис. 2. Катодные поляризационные кривые в процессе электроосаждения кадмия из борфтористоводородного электролита, содержащего 143 г/л $\text{Cd}(\text{BF}_4)_2$ и 35 г/л H_2SO_4 без ПАВ (1–2) и с добавками 2 г/л ЛЦУ + 2 г/л ОС-20 (3–6), при различной температуре, электролита (°C): 1, 6–20, 2, 3–40, 3, 4–50

4,2–4,5 обладает электролит, содержащий $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$.

Аноды для кадмирования в кислых электролитах изготавливают из чистого электролитического Cd. Во всех электролитах Cd аноды растворяются с высоким (~100%) выходом по току.

Режим работы (температура и плотность тока) примерно такой же, как в кислых Zn электролитах.

В табл. 2 приведены составы кислых электролитов кадмирования и режимы осаждения.

Цианистые электролиты. Основными компонентами кадмиевых электролитов являются комплексная цианистая соль кадмия $\text{Na}_2\text{Cd}(\text{CN})_2$ или $\text{K}_2\text{Cd}(\text{CN})_2$, свободный цианид и Na_2CO_3 или K_2CO_3 . Исходными веществами для




Рис. 3. Буферные свойства электролитов сернокислого кадмия (концентрация NaOH 0,2 н.): 1 — $\text{CdSO}_4 + \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; 2 — $\text{CdSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$; 3 — $\text{CdSO}_4 + \text{H}_2\text{BO}_3$; 4 — CdSO_4 ; 5 — $\text{CdSO}_4 + \text{CH}_3\text{COONa}$

2. Составы кислых электролитов кадмирования (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	Н, электролита						
	1	2	3	4	5	6	7
CdSO_4 б.з. H_2O	60–65	—	—	30–70	150–350	—	—
$\text{Cd}(\text{BF}_4)_2$	—	—	—	—	—	113	200–220
CaO	—	15–30	—	—	—	—	—
CaCl_2	—	—	10–50	—	—	—	—
$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$	15–30	—	—	—	—	—	10–45
HF	—	10–75	—	—	—	—	—
H_2SO_4	—	—	—	—	—	—	—
H_2BO_3	—	—	—	—	—	—	—
NH_4HSO_4	—	—	—	—	—	—	—
NH_4F	—	—	—	—	—	—	—
NH_4Cl	—	—	—	—	—	—	—
NaCl	—	—	—	—	—	—	—
Синтезов. ДС-10	—	—	—	—	—	—	—
Лимон. ДС-10	—	—	—	—	—	—	—
Клей издров. и	—	—	—	—	—	—	—
Защитный ДЦУ	—	—	—	—	—	—	—
Аммоний	—	—	—	—	—	—	—
Томоново	—	—	—	—	—	—	—
Желатин	—	—	—	—	—	—	—
i_k , А/дм ²	0,5–1,0	1–4	0,8–1,0	1–2,5	30–150	До 3	2–4
t , °C	15–25	15–22	10–40	18–25	20–10	20	20
pH	0,5–0,7	1,0	4–1,5	0,5–1,5	3–4	4–1,5	4–1,5

Примечания: 1. В электролитах № 3 и 6 светлые покрытия осаждаются лишь при $i_k = 1,0–1,2$ А/дм², причем во втором из них распределение металла очень неравномерно.

2. В электролите № 4 плотность тока может быть увеличена до 7 А/дм² при перемешивании.

3. Применяется для кадмирования сложнопериодических деталей.

4. Электролит № 5 применяется для кадмирания проволоки при интенсивном перемешивании.

5. Электролит № 1 применяется для нанесения Cd покрытия на мелкие детали в комошинах и барабанах.

6. Электролиты № 2, 4, 7 применяются для блестящего кадмирования.

получения растворов солей Cd служат CdO , $\text{Cd}(\text{OH})_2$ и CdSO_4 . При взаимодействии цинкида с кислотами компонентами раствора с цинком катиона $\text{Na}_2\text{Cd}(\text{CN})_4$ образуются NaOH или Na_2CO_3 .

Чем выше концентрация Cd, тем выше допустимая плотность тока и выход металла по току. Концентрация свободного цинкида, необходимая для обеспечения устойчивости комплексной соли Cd, увеличивается в 10 раз при равновесии с тополиной осадкой, повышается в 10 раз при полиграфии и повышается в 10 раз при повышении содержания связанного цинкида. При покрытии деталей сложной конфигурации рекомендуют поддерживать более высокую концентрацию свободного NaCN .

Выход Cd в растворе при повышении содержания Cd от 15 до 30 г/л при постоянной концентрации свободного цинкида возрастает, и наводороживание значительно уменьшается. Изменение концентрации NaCN (свободного и общего) при том же содержании Cd незначительно влияет на выход металла по току и на содержание водорода в стали. Таким образом, наибольшее влияние на выход Cd по току и наводороживание стали в цинкостойких электролитах кадмирования (Cd 15–30 г/л) оказывает изменение концентрации Cd, а не цинкида.

Щелочь (NaOH или KOH), образующаяся при гидролизе электролита на CdO или $\text{Cd}(\text{OH})_2$ в эквивалентном количестве, способствует повышению электропроводности раствора. В цинкостойких электролитах всегда присутствуют карбонаты, которые при содержании 0,2–0,7 г/л оказывают положительное влияние на качество осадков: они становятся более светлыми и мелкозернистыми.

Помимо указанных основных компонентов, в цинкостойкие кадмиевые электролиты добавляют иногда другие соли и поверхностно активные органические вещества для улучшения структуры покрытия и придания ему блеска, например, соли никеля (0,1–0,2 г/л Ni) или Cu .

В НИХТ АН Литовской ССР разработаны цинкостойкие электролиты кадмирования с наиболее эффективными блескообразующими добавками BK-2 ,

успешно используемые на автомобильных заводах.

При пассивации кадмиевых покрытий на высокопрочные стали более эффективны окислители. Блещеющие покрытия вследствие низкой водородопроницаемости препятствуют удалению водорода из стали при обжарке, что приводит к дополнительному наводороживанию и увеличению водородной хрупкости в стальных деталях за счет диффузии водорода из покрытия в течение времени.

Электроосаждение Cd совместно с Cu из цинкостойких растворов резко уменьшает наводороживание стали. При электролитическом нанесении Cd покрытия из такого электролита, содержащего 0,3–0,8 г/л Ti, последний осаждался на катод совместно с Cd в количестве 0,01–0,05 %. Наводороживание стали в цинкостойких кадмиевых электролитах значительно (в 1,5 раза и более) ниже, чем в нециановых.

Повышение температуры старения значительно ускоряет обводороживание стальных образцов с покрытием Cd-Ti , и при 200°C H_2 может быть полностью удален из стали за 1–2 ч.

К вредным примесям цинкостойких электролитов кадмирования относятся примеси те же металлы, что и для цинкования. Содержание до 0,15 г/л нестехиометрических соединений Cr не влияет на катодный выход металла по току, но вызывает появление окислительных осадков на катоде.

Загрязнение электролита некоторыми органическими веществами способствует образованию темных неравномерных и пористых осадков. Для удаления этих загрязнений кадмистый электролит обрабатывают в отдельном резервуаре активированным углем (2 г/л); при этом расход на электролит добавляют 1 мл и 30%-ной H_2O_2 .

Аноды изготавливают из чистого электролитического Cd (не менее 99,9 % Cd). Анодная плотность тока не должна быть выше 2 А/дм².

Составы цинкостойких электролитов кадмирования и условия электролиза приведены в табл. 3.

При кадмировании сталей (когда необходимо избежать наводороживания и хрупкого разрушения деталей) рекомендуют готовить электролиты на основе только кадмиевых соединений

2. Составы цинкостойких электролитов кадмирования в режиме осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита		
	1	2	3
CdO	37–45	28–40	15–40
NaCN	90–130	110–130	100–130
KCN	—	—	—
Na_2SO_4	24–30	—	—
$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	41–50	—	—
$\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	1	—	16–20
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	8–12	—	1–3
Бистрихи	—	—	0,3–0,8
Металлический калий (в пересчете на Ti)	—	17–20	—
Лимонат BK-2S , мг/л	—	—	—
р. А/дм ²	6,5–1,4	2,6–3,0	1,0–2,5
t, °C	15–25	18–30	18–15

Примечания: 1. В электролите № 1 при применении реверсирования $i_{\text{к}} = 1,0–2,5$ А/дм²; 2. В электролите № 2 применяется для блестящего кадмирования; 3. В электролите № 3 используются Cd покрытия, осаждающиеся на Ti ; 4. BK-2S применяется в том же количестве, что и при цинковании; 5. Коррозионная электролитическая плотность $i_{\text{к}} = 0,3–0,8$ А/дм².

(KCN , KOH , K_2SO_4) и добавлять к ним 0,3–0,8 г/л метатитрата калия (считая на металлический Ti).

Аммиачные электролиты. Из аммиачных электролитов кадмирования применяют главным образом растворы CdO или $\text{Cd}(\text{OH})_2$ в концентрированном растворе $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Образующийся при этом комплексная соль $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4]$ или $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2\text{SO}_4]$ растворяется в воде значительно лучше, чем $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2\text{I}_2]$, и позволяет работать при более высоких плотностях тока.

Поляризуемость катода, рассматривая способность электролита и структуру осадков, зависит от pH. При pH < 6 катодная поляризация осадка, осадки имеют крупнозернистую структуру и в них распределение металла такое же, что и в кислых электролитах без органических добавок.

Аноды изготавливают из чистого электролитического Cd; анодная плотность тока примерно равна катодной или несколько ниже ее (в отсутствие хлоридов).

Состав и режимы работы аммиачных электролитов кадмирования приведены в табл. 4.

Пиррофосфатные электролиты. Исходными компонентами для приготовления пиррофосфатных электролитов кад-

мирования являются соединения CdO или $\text{Cd}(\text{OH})_2$, $\text{CdSO}_4 \cdot 8/3\text{H}_2\text{O}$, $\text{Cd}_3\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

Растворимость $\text{Cd}_3\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в растворах пиррофосфорных солей (содержащих металлов незначительная) (содержащих в растворе $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$). Она несколько увеличивается при повышении концентрации $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7$, однако для получения пиррофосфатного электролита кадмирования (без добавок других комплексобразующих веществ) необходимо брать 15–20 кратный избыток $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7$ по отношению к CdSO_4 .

Электроосаждение Cd из пиррофосфатного электролита протекает при значительном сдвиге потенциала катодного и потенциала в систему отрицательных значений (рис. 4). Поляризационные кривые, полученные без вращения и при вращении катода с частотой 330 и 1200 об/мин, показывают, что осаждение Cd из пиррофосфатного электролита при $i_{\text{к}} > 0,5$ А/дм² сопровождается в основном концентрационной поляризацией, обусловленной, по-видимому, недостаточной скоростью отвода пиррофосфатных ионов ($\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$) от поверхности катода.

При повышении плотности тока выход металла по току снижается (рис. 5), что способствует равномерному рас-




Рис. 4. Катодные (1—3) и анодные (4, 5) поляризационные кривые в пиррофосфатном электролите кадмирования, содержащем 120 г/л $K_2P_2O_7$ ·3H₂O, при pH 4, температуре 60 °С и различной концентрации $CdSO_4$: 8/3 H₂O (г/л): 1, 2, 4 — 9; 3 — 22; 1 — без трилона Б; 2, 3 — с добавкой 36,2 г/л трилона Б; 4, 5 — для катода при частоте вращения 330 и 1200 об/мин; 7, 8 — с добавкой K_2HPO_4 (1 : 3).

предельно металла по катодной поверхности.

Кадмирование проводится в пиррофосфатном электролите следующего состава (г/л):

$CdSO_4$ · $\frac{1}{2}$ H₂O 9,2
 $K_2P_2O_7$ ·3H₂O 192
 Режим осаждения: $t = 60$ °С;
 $i_k = 0,2 \pm 0,0$ А/дм²; $i_a = 0,2 \pm 0,4$ А/дм².

4. Составы аммиачных электролитов кадмирования (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	М. электролита			
	1	2	3	4
$CdSO_4$ ·8/3 H ₂ O	—	40—60	40—60	—
CdO	—	—	—	30—40
$CdCl_2$	40—50	—	—	—
$(NH_4)_2SO_4$	—	240—250	140—160	20—300
NH ₄ Cl	200—280	—	—	—
NaCl	30—40	—	—	—
H ₂ O	—	50—100	25—30	10—30
Диспергатор НФ-А, мл/л	—	15—20	—	—
Уретропин	—	—	—	2
Клей стальной медной проволоки	1—2	—	—	—
Температура	7—10	—	—	—
ОС-700	—	6,7—1,3	—	—
Добавка ДХТИ 20/3-А, мл/л	—	—	20—40	—
Добавка ДХТИ 40/3-В, мл/л	—	—	30—50	—
i_k , А/дм ²	0,1—1	0,8—1,2	1—5	1,7—1,0
i_a , А/дм ²	18—25	18—25	15—30	15—25
pH	4,1—4,3	4,4—5,5	5—5,5	5,0—6,8

Примечания: 1. Электролит № 1 применяется для кадмирования деталей из высокопрочных и пружинных сталей.

2. Электролит № 2 характеризуется высокой РС и стабильностью. Покрытия осаждаются равномерно.

3. Электролит № 3 применяется для блестящего кадмирования.




Рис. 5. Зависимость катодного выхода от тока от плотности тока в пиррофосфатном электролите кадмирования, содержащем 120 г/л $K_2P_2O_7$ ·3H₂O, при pH 4 и различной концентрации $CdSO_4$ ·8/3H₂O (г/л): 1—3—4,6; 4, 5—5,2; 6—22; 1—4—50 трилона Б; 5, 6—с добавкой 37,2 г/л трилона Б; 7—8—при 20 °С; 3—6—при 60 °С.

Применяется также пиррофосфатный электролит следующего состава (г/л):

$CdSO_4$ · $\frac{1}{2}$ H₂O 16—5
 $K_2P_2O_7$ ·3H₂O 150—200
 трилон Б 25—30
 Режим осаждения: $t = 60$ °С;
 i_k до 2,0 А/дм²; i_a до 0,4 А/дм².

Электролиты с органическими и смешанными лигандами комплексов кадмия. Тридонатные элек-

тролиты. Состав комплексов Cd с трилоном зависит от pH раствора. При pH ≤ 3 в электролите преобладают водородные комплексы кадмия CdH_2^{2+} , при pH $> 3,0$ — нормальные CdH_2^{2+} и при pH > 10 возможно образование $[Cd(OH)_2Y]^{2+}$. В кислых электролитах (при pH 3—4) при малой катодной поляризации образуются в основном простые ионы Cd, образующие в результате диссоциации $CdH_2^{2+} \rightleftharpoons Cd^{2+} + H_2^{2+}$ и $H_2^{2+} \rightleftharpoons Cd^{2+} + H_2^{2+}$.

Свежые мелкокристаллические осадки Cd осаждаются из электролита следующего состава (г/л):

$CdSO_4$ · $\frac{1}{2}$ H₂O 75—80
 трилон Б 120—150
 KOH 30—40
 Режим осаждения: $t = 18 \pm 2$ °С;
 $i_k = 1,0 \pm 0,5$ А/дм²; $i_a = 0,7 \pm 0,1$ А/дм²;
 pH 6,3—7,5.

Хорошо по качеству осадка Cd получены из электролитов следующего состава (г/л):

1. CdO 32
 трилон Б 280
 NaCl 58
 NaOH 58
 2. $CdSO_4$ · $\frac{1}{2}$ H₂O 64
 трилон Б 112
 NaOH 40

Режим осаждения: $t = 18 \pm 2$ °С;
 $i_k = 1,0$ А/дм²; pH 11. Выход по току при увеличении $i_k > 5$ А/дм² резко снижается и составляет 67, 70, 45 и 35 % соответственно при i_k равных 15; 10 и 15 А/дм².

Гликоколовый электролит содержит кадмий в виде прочного комплексного соединения с α-аминоуксусной кислотой (гликоколом). Качество осадков кадмия, получаемого из этого электролита, в значительной степени зависит от pH раствора.

Электролит имеет следующий состав (г/л):

CdO 40
 гликокол 110
 NaCl 58
 тиомочевина 2,5
 Режим осаждения: $t = 20 \pm 3$ °С;
 i_k до 1 А/дм²; pH 7—8; BT = 98 ± 100 %.

Осаждение сплавов. Сплав Cd—Ni. Наибольшее применение нашел электролит следующего состава (г/л):

сульфат кадмия 16—20
 сульфат никеля 110—125
 гликоль 60—75

желatina 1,5—2,0
 нафталиндисульфокислота 2,0—2,5
 Режим осаждения: $t = 40 \pm 10$ °С;
 pH 3,2—3,6; $i_k = 1,5 \pm 0,5$ А/дм²; аноды — из кадмия, в осадках содержится 5—20 % Ni.

Сплав Cd—Sn. Покрытия сплавом Cd—Sn улучшают свариваемость и паяемость деталей. Их применяют для защиты от коррозии крепежных деталей из стали и меди, а также изделий, работающих в условиях морского и тропического климата. Для осаждения сплава Cd—Sn, содержащего 20—50 % Sn, применяют электролит следующего состава (г/л):

$Cd(HF_2)$ 240—250
 NH₄BF₄ 50—60
 HBF₄ 50—70
 H₂SO₄ 18—20
 SnBF₆ 70—30
 Режим осаждения: $t = 20 \pm 30$ °С;
 $i_k = 1,5 \pm 2$ А/дм²; аноды — из сплава Cd—Sn.

Перемешивание приводит к обогащению сплава Sn, как и при увеличении концентрации Sn в электролите. Так, при содержании Sn(BF₄)₂ — 30 ± 40 г/л в осадках содержится 60—80 % Sn.

Сплав Cd—In. Покрытия сплавом Cd—In применяют в радиотехнике и электронике для улучшения паяемости деталей, а также для защиты их от коррозии в условиях морского и тропического климата. Покрытия сплавом Cd—In, содержащие более 50 % In, получают из сульфатного электролита. Но покрытия сплавом Cd—In, богатые In, обладают меньшей коррозионной стойкостью.

Полная деценонаминный электролит позволяет получать коррозионностойкие покрытия, особенно в средах, содержащих продукты окисления смазочных масел и органические кислоты. Оптимальным для осаждения сплава Cd—In является электролит следующего состава (г/л):

$CdSO_4$ · $\frac{1}{2}$ H₂O 25—30
 $In_2(SO_4)_3$ 10—15
 поливинилпирролидон 100—140
 $(NH_4)_2SO_4$ 80—100

Режим осаждения: при частоте вращения мешалки, равной 200 об/мин; $t = 2 \pm 4$ А/дм²; pH 9,6—10,8; BT = 87 ± 28 %; аноды — из Cd. При этом получают блестящие покрытия, содержащие 10—25 % In и имеющие мелкокристаллическую структуру.

5. Неполадки при кадмировании

Неполадки	Причина неполадок	Способ устранения
Цианистый электролит		
Пригары	Высокая плотность тока, небольшое расстояние между анодом и катодом	Понизить плотность тока, увеличить расстояние между катодом и анодом
Покрyтие темное	Низкая плотность тока, нарушение состава электролита	Установить необходимую плотность тока, проверить состав электролита (химическим анализом)
Покрyтие шероховатое	Электролит загрязнен вешешными частицами	Профильтровать электролит
Вздутие покрытия и пузырьки	Плохая подготовка поверхности, завышенная плотность тока	Более тщательно промывать обезжиривание и активацию, понизить плотность тока
Пятна на поверхности кадмия	Детали очень пористые, плотность тока завышена	Потрунить детали перед нанесением покрытия на 3-5 с в водный раствор кислого виннокаменного калия (4 г на 1 л воды) при комнатной температуре, понизить плотность тока
Отслаивание покрытия	Детали недостаточно обезжирены и слабо активированы	Более тщательно промывать операции обезжиривания и активации
Питтинг покрытия	Плохая подготовка поверхности, загрязнение электролита органическими соединениями (вещательными добавками)	Разбавить электролит водой и откорректировать по составу электролит
Непокрытие углубленные участки поверхности	Слишком низкая температура электролита при высокой плотности тока	Подогреть электролит до 30-35 °С или снизить плотность тока
Крупные кристаллы и дендриты	Недостаточная рассеивающая способность электролита: высокая концентрация кадмия, низкая концентрация цианистого натрия, высокая температура электролита	Снизить концентрацию Cd , заманить Cd анодом углублений, добавить NaCN , снизить температуру электролита
Покрyтие хрупкое	Загрязнен электролит или низкая плотность тока и высокая температура	Повысить плотность тока, устранить загрязненность электролита, понизить температуру, если электролит подогретый, увеличить в содержании свободного цианида. Проработать электролит, добавить щелочь
Назкий выход кадмия по току (при обычном выделении водорода)	Недостаточное содержание Cd в электролите, мало содержание NaOH при избытке NaCN	Увеличить содержание свободного цианида в электролите, повысить температуру, если электролит подогретый, увеличить в содержании свободного цианида. Проработать электролит, добавить щелочь
Пастинчатые аноды (темная пленка на аноде)	Недостаток в содержании свободного цианида и едкого натрия, высокая анодная плотность тока	Повысить содержание Ni и H^+ , понизить плотность тока
Покрyтие пятнистое, аноды чернеют	Накопление в электролите примесей свинца, олова, сурьмы, (св. 0,05 г/л каждого) или мышьяка (1,005 г/л)	Повысить содержание Ni и H^+ , понизить плотность тока, проработать электролит, понизить плотность тока 0,2-0,5 А/дм ²
Сернические электролиты		
Появление на анодах белых выделений	Наличие свинца в анодах	Раз в смену чистить анод и выгружать их из ванночки окончания кадмирования

Продолжение табл. 5

Неполадки	Причина неполадок	Способ устранения
Хлористоаммонийные электролиты		
Покрyтие темное (губчатое)	Повышенная плотность тока, наличие примесей	Снизить плотность тока; проработать электролит под током
Взрывающиеся газы на поверхности	Избыточное содержание в электролите Ni , Co , попадающих в ванну с деталями или исходными реактивами	Проработать электролит под током
Покрyтие темное	Разложение тиомочевой при растворении в горячей воде	Добавить тиомочевину в соответствии с данными анализа
Пригары	Повышенное значение pH электролита	Довести кислотность раствора до pH 2-3 и проработать электролит
Покрyтие шероховатое	Высокая плотность тока, небольшое расстояние между анодом и катодом, низкая кислотность электролита	Понизить плотность тока, увеличить расстояние между анодом и катодом, откорректировать электролит химически чистой HCl
	Высокая плотность тока, электролит загрязнен механическими примесями	Снизить плотность тока, профильтровать электролит
Сульфатоаммонийные электролиты		
Покрyтие темное	Недостаточное содержание OS-20 , низкая температура электролита	Повысить содержание OS-20 , повысить температуру электролита выше 25 °С
Покрyтие темное в углубленных деталях	Недостаточное содержание уротропина	Повысить содержание уротропина в электролите
Покрyтие темное в углубленных деталях	Низкое содержание диспергатора НФ	Увеличить содержание диспергатора НФ в электролите
Покрyтие темное в углубленных деталях	Повышенное значение pH электролита (pH > 6), высокая кислотность тока	Довести кислотность электролита до pH 4,0-5,5, снизить катодную плотность тока до 0,8-1,2 А/дм ²
Покрyтие темное в углубленных деталях	Повышенное значение pH электролита (pH < 4), недостаточное содержание OS-20	Довести кислотность электролита до pH 4,0-5,5, увеличить содержание OS-20
Покрyтие темное в углубленных деталях	Накопление в электролите примесей Pb , Sn , Sb , As (св. 0,02 г/л каждого) или Ni , Fe (св. 0,5 г/л каждого)	Проработать электролит при плотности тока 0,3-1,0 А/дм ²

НЕПОЛАДКИ ПРИ КАДИМРОВАНИИ

Неполадки при кадмировании, причины их появления и способы устранения приведены в табл. 5.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Цианистый электролит. В разных емкостях растворить в минимальном количестве воды NaCN (KCN), NaOH , $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ в $\text{NiSO}_4 \cdot x \cdot 7\text{H}_2\text{O}$). Для растворения допускается применять водопроводную воду (после опробования). Окись кадмия развести в небольшом количестве воды,

довести до кашеобразного состояния и при помешивании постепенно добавлять в раствор NaCN . После растворения основной массы CdO добавить раствор NaOH и затем сернические соли, все тщательно перемешать, дать отстояться и профильтровать (через стеклянную вату). К отфильтрованному чистому раствору добавить остальное расчетное количество воды. Последним ввести декстрин. Всю операцию приготовления электролита проводить при соответствующей вентиляции ванны (бортовой отсос).

Окись кадмия можно заменить свежесжалеженным $\text{Cd}(\text{OH})_2$, полученным из $\text{CdSO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ и NaOH и промытым

двукратной декапацией. Допускается применение $\text{CaSO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ без осадки щелочью $\text{Cd}(\text{OH})_2$.

Блескообразующие добавки вводят в электролит после окончания работ по получению светлых осадков Cd .

Серникопильный электролит. Соли растворяют в теплой воде в отдельных емкостях.

В рабочую ванну, заполненную до положенного объема водой, осторожно вливают H_2SO_4 и затем $\text{CaSO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

Вспомогательные вещества CCl_2O (или другие) тщательно растворяют в теплой воде и в этот раствор при перемешивании добавляют электролит до полного растворения масляных комочков. Раствор вводят в рабочую ванну при перемешивании, которую затем доливают водой до требуемого объема. Электролит прорабатывают несколько часов при $i_{\text{ан}} = 0,7-1,0 \text{ А/дм}^2$, после чего вносят добавки.

Хлористоаммонийный электролит. Электролит готовят в винипластовых ваннах растворением солей.

В половине расчетного объема теплой воды с температурой до 50°C (желательно применять конденсат, допускается использование водопроводную воду после ее опробования) растворяют NH_4Cl и затем при перемешивании в той же ванне растворяют CdCl_2 , NaCl и тиомочевину.

Столярный клей предварительно залить холодной водой на сутки, затем при перемешивании нагреть до $40-60^\circ\text{C}$ (до полного растворения клея) и ввести в отфильтрованный электролит при непрерывном помешивании. При этом электролит доливают водой до требуемого объема и при необходимости откорректировать кислотность 25%-ным раствором NH_4OH или HCl .

При отсутствии CdCl_2 можно использовать CdO и HCl . Приготовление раствора CdCl_2 проводят в отдельной винипластовой ванне. Для получения 100 л хлористоаммонийного электролита кадмируют в ванну емкостью 50 л и добавляют 5 л HCl (плотность 1,19) и добавляют 35 л воды. В полученный раствор CdCl_2 вносят 2,8 кг CdO . Раствор перемешивают до полного растворения CdO . Затем нейтрализуют избыток HCl 25%-ным раствором NH_4OH до $\text{pH } 4,0-4,5$.

Полученный раствор CdCl_2 отфильт-

ровать, перелить в ванну кадмирования, затем добавить теплую воду растворителем NH_4Cl , NaCl и тиомочевину.

Последним добавляют столярный клей, приготовленный, как указано выше.

Электролит прорабатывают при $i_{\text{ан}} = 0,25-0,50 \text{ А/дм}^2$ до получения светлых гладких мелкокристаллических осадков Cd . Время проработки электролита зависит от чистоты химикатов (около $0,5-1,0 \text{ А·ч}$ на 1 л).

Сульфатноаммонийный электролит. Каждый из компонентов электролита взвешивают в соответствии с заданным составом и объемом ванны. Соли растворяют в теплой воде в отдельных емкостях. Растворы солей $\text{CaSO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ и $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ кадмируют в рабочую ванну, затем вводят растворение в ванне диспергатор HF и ускоритель.

Вспомогательные вещества CCl_2O или другие добавки тщательно растворяют в теплой воде и в этот раствор при перемешивании добавляют электролит до полного растворения масляных комочков. Раствор вводят в рабочую ванну при перемешивании, которую затем доливают водой до требуемого объема.

Полученный электролит подкисляют H_2SO_4 до $\text{pH } 4,0-5,5$.

Электролит прорабатывают при $i_{\text{ан}} = 0,25-0,50 \text{ А/дм}^2$ до получения светлых гладких мелкокристаллических осадков Cd . Время проработки зависит от чистоты химикатов (около $0,5-1,0 \text{ А·ч}$ на 1 л электролита). В электролиты блестящего кадмирания блескообразующие добавки вводят после проработки электролита.

Электролиты кадмирования контролируют в зависимости от загрузки ванны, но не реже двух раз в месяц. При этом проводят химический анализ электролитов на содержание основных компонентов и вредных примесей, pH электролитов проверяют ежедневно. Электролиты кадмирования рекристаллизуют с учетом данных химического анализа добавочными компонентами до требуемой концентрации. Кислотность корректируют 3-5%-ным раствором HCl или H_2SO_4 в зависимости от состава электролита и 3-5%-ным раствором NH_4OH и NaOH .

Электроды кадмиростойкие проверяют на склонность стали к разрыву при разрывном растяжении и навозможиванию по ГОСТ 190211-76.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электролитическое железнение применяют в основном для повышения поверхности твердости и сопротивления механическому изнашиванию деталей в полиграфической промышленности для осталивания печатных форм, изготовления методом гальванопластики толстых печатных форм и восстановления изношенных деталей машин.

Для железнения применяют растворы сернических, хлористых и борфтористоводородной кислот Fe^{2+} .

Железо в обычной атмосфере быстро ржавеет, т. е. покрывается бурным налетом гидратированного оксида железа. При прокаливании в воздухе Fe окисляется, превращаясь в Fe_2O_3 или Fe_3O_4 . В водных растворах железо образует два вида ионов различной валентности Fe^{2+} и Fe^{3+} , которых соответствуют два вида окислов FeO и Fe_2O_3 и два вида гидратов окислов $\text{Fe}(\text{OH})_2$ и $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

Потенциал Fe , измеренный по н. в. э., равен $-0,440 \text{ В}$. Поэтому Fe легко растворяется в разведенных кислотах, образуя в растворе ионы Fe^{2+} .

Осадки электролитического Fe по своим свойствам и строению отличаются от Fe , полученного в обычном металлургическом процессе. Изменение свойств электролитического Fe обусловлено прежде всего особенностью катодного процесса его получения.

Покрывать на деталях, полученных в процессе осаджения Fe при высоких температурах, малых плотностях тока и высокой концентрации электролита, имеют гладкую бархатистую поверхность, темную, серебристо-серую, блестящую после непродолжительного пребывания на воздухе. С повышением плотности тока бархатистость осадка уменьшается, сменяется слабым блеском, и при достаточно большой плотности тока покрытие становится блестящим. Вместе с тем

увеличивается твердость и сопротивление разрыву и уменьшается вязкость.

В хлористых железных электролитах различный концентрации соли Fe ($200-600 \text{ г/л}$) при изменении температуры ($25-100^\circ\text{C}$) и плотности тока ($2-140 \text{ А/дм}^2$) осаждают покрытия в широком диапазоне микротвердости 135-147.

Значимость микротвердости от температуры нагрева осадков Fe приведена на рис. 1.

Изменение пористости электролитического Fe (число площадок (плато) на 1 мм^2) в зависимости от плотности тока и температуры показано ниже.

$t, ^\circ\text{C}$	20	40	60	80
$i_{\text{ан}}, \text{А/дм}^2$	24	40	60	70
Число площадок на 1 мм^2	4	30	41	46
$t, ^\circ\text{C}$	80	60	70	60
$i_{\text{ан}}, \text{А/дм}^2$	80	40	46	41
Число площадок на 1 мм^2	52	162	14	9,5

Пористость электролитического Fe наиболее быстро (в 7,5 раза) растет при изменении плотности тока от 20 до 40 А/дм^2 . Дальнейшее повышение плотности тока характеризуется более медленным увеличением числа площадок. Температура электролита оказывает резкое (по сравнению с влия-




Рис. 1. Влияние нагрева на микротвердость электролитического железа (значения температуры соответствуют 200, 400, 600 $^\circ\text{C}$)




Рис. 2. Влияние различных факторов на сопротивление усталости стальных образцов (концентрация хлористого железа в электролите 300 г/л): а — плотности тока i_k ($t = 80^\circ\text{C}$); б — температуры электролита ($i_k = 20 \text{ А/дм}^2$); в — температуры образцов ($i_k = 80^\circ\text{C}$, $i_k = 40 \text{ А/дм}^2$); 1 — нормализованная сталь 35, $\delta = 0,5 \text{ мм}$; 2 — нормализованная сталь 45; $\delta = 0,3 \text{ мм}$; 3 — закаленная паргеном ТМЧ; 4 — нормализованная сталь 45; $\delta = 0,3 \text{ мм}$; а и б — значения δ_{-1} соответствуют 120; 140; 160; 180 МПа; в — 110, 130, 150, 170 МПа.

янием плотности тока) влияние на пористость осадка. Структура осадка Fe, полученного из электролитов различного состава, показала, что повышение концентрации соли Fe в электролите сопровождается уменьшением пористости.

Влияние параметров на сопротивление усталости приведено на рис. 2.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОКРЫТИЙ И СПЛАВОВ

Хлористые электролиты. Такие электролиты обеспечивают получение плотных мелкозернистых осадков толщиной до 1,0–1,5 мм (твердые) и до 3–5 мм (мягкие) с высокими механическими свойствами и износостойко-




Рис. 3. Изменение кинематической вязкости ν от концентрации C_m при различных температурах электролита, C_L : 1 — 40; 2 — 60; 3 — 75; 4 — 80

стью, близкой к износостойкости закаленной стали.

Электролиты допускают применение высоких плотностей тока. Процесс осаждения Fe в них протекает с достаточным выходом со тока и большой производительностью (до 0,4–0,5 мм/ч и более). Изменение плотности тока в значительных пределах (20–100 А/дм²) сопровождается незначительными (1,5–2,0 %) колебаниями выхода по току, что позволяет точно определять длительность процесса.

Важными характеристиками электролита являются: концентрация хлористого железа (C_m), плотность ρ , кинематическая вязкость ν , удельная электропроводность κ .

Между плотностью электролита и концентрацией хлористого железа существует прямо пропорциональная зависимость (значения плотности получены при температуре раствора 15,5 °C): ρ изменяется от 1,06 до 1,40 г/см³ при изменении концентрации от 100 до 686 г/л.

На вязкость электролита оказывают влияние концентрация $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ и температура раствора (рис. 3).

С повышением концентрации $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ до 400 г/л вязкость удельной электропроводности возрастает и приобретает максимальное значение при указанной концентрации (рис. 4). Дальнейшее повышение концентрации сопровождается снижением электропроводности.

1. Скорость осаждения Fe (мм/ч) в зависимости от i_k и VT

i_k , А/дм ²	Б.Т. %				i_k , А/дм ²	Б.Т. %			
	80	85	90	95		80	85	90	95
1	10,5	11,3	12,6	12,7	20	212	20	210	233,6
3	31,8	33,5	36,0	38,0	34	318	33,4	360	380,1
6	52,0	55,5	60,1	63,6	40	411	43,9	80	507,2
10	100,0	113,7	119,6	130,8	54	530	56	63	63,0

Скорость осаждения Fe определяют по табл. 1.

В практике к настоящему времени получили распространение четыре типа хлористых электролитов, различающихся по концентрации соли железа: I — малоконцентрированный (200 — 400 г/л); II — среднеконцентрированный (400–450 г/л); III — высококонцентрированный (600–680 г/л); IV — среднеконцентрированный оптимальной концентрации (300–350 г/л) (неавтономный).

Малоконцентрированный электролит (тип I) получал широкое применение для восстановления деталей твердые Fe на авторемонтных заводах. При температуре 60–80 °C и плотности тока 30–50 А/дм² в электролите получают плотные и гладкие покрытия высокой твердости $HV = 450\text{--}650$, толщиной 0,8–1,5 мм. Толщина покрытий ограничивается появлением на поверхности осадков шероховатости и дендритов, которые возникают тем быстрее, чем выше плотность тока и чем ниже температура электролита. Толщина осадка из металла может быть значительно увеличена повторным нанесением покрытия на детали после предварительной механической обработки покрытия.

Среднеконцентрированный электролит (тип II) рекомендуется для восстановления деталей, имеющих более высокое изнашивание и сравнительно невысокую твердость. Этот электролит обеспечивает получение гладких плотных покрытий толщиной до 2 мм и твердостью $HV = 250\text{--}450$. Электролит начинают применять для восстановления желтозем посадочных поверхностей под подшипники в корпунных деталях.

Высококонцентрированный электролит (тип III) при высокой температуре

(75–95 °C) и невысокой плотности тока обеспечивает получение мягких (твердость $HV = 120\text{--}200$) и вязких покрытий толщиной 2–3 мм и более. В этом электролите могут быть получены и твердые покрытия (до $HV = 600$), но более шероховатые, чем покрытия, полученные из электролитов с меньшей концентрацией Fe.

Электролит типа IV обладает по сравнению с другими существенными преимуществами и рекомендуется для широкого применения.

Процесс осаждения железа в кислых хлористых электролитах осуществляется с применением растворимых анодов, изготовляемых из инертных сплавов.

Расстояние анодов происходит химическим и электрохимическим путем. При малой плотности тока растворение анода происходит с большой скоростью, и при $i_k = 5 \text{ А/дм}^2$ анодный выход достигает 144–208 %. С увеличением плотности тока до 20 А/дм² анодный выход по току снижается и при дальнейшем увеличении плотности тока почти не изменяется.

Осаждение Fe из малоконцентрированных хлористых электролитов с применением растворимых анодов




Рис. 4. Зависимость удельной электропроводности κ от концентрации C_m при различных температурах электролита, C_L : 1—40; 2—60; 3—75; 4—80




Рис. 5. Изменение pH в прикатодном слое от плотности тока i_k при различной начальной концентрации HCl (г/л) в электролите: 1 — 1,4; 2 — 1,5; 3 — 2,0; 4 — 2,25

сопровождается избыточным растворением анодов и накоплением Fe в электролите. При достаточных высоких плотностях тока скорость растворения стальных анодов (Sc_d) превышает скорость осаждения Fe на катод примерно на 15–20 %. Это увеличение концентрации хлористого Fe в некоторой степени компенсируется потерями электролита во время работы ванны.

В электролите с содержанием $FeCl_2 \cdot 4H_2O$ 300–350 г/л анодные и катодные выходы Fe по току почти одинаковы, и концентрация Fe в электролите сохраняется почти неизменной.

Кислотность электролита, характеризующая величину pH , является одним из важнейших параметров катодного процесса электроосаждения Fe . При недостаточной кислотности электролит становится мутным из-за выпадения $Fe(OH)_2$ и $Fe(OH)_3$ в виде хлопьев. Увеличение кислотности электролита снижает выход Fe по току. По этой причине кислотность электролита желательно поддерживать на минимальном уровне.

В условиях высоких (применяемых на практике) плотностей тока скорость восстановления ионов H^+ настолько большая, что их убыль из прикатодного слоя не успевает восполниться за счет притока из электролита. В результате кислотность электролита вблизи катода становится гораздо меньшей, чем в общем объеме электролита, т. е. происходит защелачивание прикатодного слоя, при котором возможно образование нестойчивой гидроксидной пленки (явление гидрообволакивания).

Влияние плотности тока на изменение pH в прикатодном слое в электролите с концентрацией $FeCl_2 \cdot 4H_2O$ 300 г/л при различной начальной концентрации HCl и $t = 75^\circ C$ показано на рис. 5. При электроосаждении Fe из горячих хлористых электролитов pH в прикатодном слое увеличивается на 0,36–0,72.

Большое влияние на величину pH при электроосаждении оказывает присутствие в электролите ионов Fe^{2+} . В присутствии восстанавливающего агента, например, металлического Fe , ион Fe^{2+} реагирует с ним, стремясь к наиболее устойчивой степени окисления, т. е. к двухвалентному состоянию: $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$.

Склонность электролита к окислению $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ тем больше, чем выше температура и меньше кислотность электролита. Поэтому в нем необходимо поддерживать определенный избыток свободной кислоты.

Основным критерием при определении верхнего предела концентрации HCl является катодный выход Fe по току. Концентрация HCl более 3 г/л резко снижает выход Fe по току. При такой концентрации HCl равной 3 г/л, следует считать верхним допустимым пределом. Нижний предел концентрации HCl — 1,1 г/л.

Максимальную растворяющую способность (72,3 %) имеет электролит с концентрацией $FeCl_2 \cdot 4H_2O$ 400 г/л. Повышение температуры с 45 до $70^\circ C$ сопровождается повышением растворяющей способности примерно в 1,5 раза.

Увеличение плотности тока и повышение температуры электролита также заметно увеличивает растворяющую способность электролита.

Перед железнением в хлористых электролитах проводят электрохимическую активацию на аноде в растворе следующего состава (г/л):

H_2SO_4	365
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	10–25
Режим обработки: $t = 15–30^\circ C$	
$i_a = 6–70$ А/Дм ²	
продолжительность обработки: 2–3 мин; катоды из Pb	
или ст. 08Х18Н10Т.	

После активации детали тщательно принимают в ванну для полного удаления остатков кислоты. Мокрую заготовку в ванну выдерживают без тока 10–180 с в зависимости от размера детали.

В начале электролиза $i_k = 1–$

–5 А/Дм², а затем в течение 5–10 мин увеличивают i_k до расчетного значения.

Сернокислые и борфтористоводородные электролиты. Для железнения применяют электролиты следующего состава (г/л):

1. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$	200–250
H_2SO_4	1–4
K_2SO_4	100–150
Режим осаждения: $t = 20–40^\circ C$	
$i_k = 10$ А/Дм ² ; pH 2,5–3,0; ВТ = 98 %	
2. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$	420
$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$	20–70
Режим осаждения: $t = 20–70^\circ C$	
$i_k = 3–12$ А/Дм ² ; pH 2,5–3,1; ВТ = 70–90 %	

Верхний предел допустимой плотности тока соответствует вернейшему значению температуры электролита.

Из борфтористоводородных электролитов применяют электролит следующего состава (г/л):

HBF_4	300
NH_4F	160
H_2SO_4	18
Режим осаждения: $t = 20–40^\circ C$	
$i_k = 2–12$ А/Дм ² ; pH 3,0–3,5; ВТ = 60–97 %	

Верхний предел допустимой плотности тока соответствует вернейшему значению температуры электролита.

Перед железнением в сернокислых и борфтористоводородных электролитах проводят электрохимическую активацию на аноде в растворе следующего состава (г/л):

H_2SO_4	350–365
Режим обработки: $t = 15–30^\circ C$	
плотность тока для углеродистых сталей 10–60 А/Дм ² ; для чугуна 15–20 А/Дм ² ; продолжительность обработки 2–10 мин.	

Обработка после активации аналогична обработке деталей после активации при железнении в хлористых электролитах.

Кроме указанных электролитов, применяются также электролиты с добавками сернокислого марганца, органических веществ, а также растворы солей железа на основе органических соединений (фенолсульфоновый, сульфосалициловый, глицеринный и др.).

Аноды. Процесс осаждения твердого Fe осуществляют обычно с растворимыми анодами. Для анодного загрязнения электролита анодом шлавом применяют аноды из низкоуглеродистой стали с малым содержанием примесей. Для изготовления анодов применяют стали марок 10, 20, Cr2 и Ст3. Следует избегать при изготов-

лении анодов сталей с повышенным содержанием кремния и хрома.

Общее количество анодов при заливании в ванну определяют так, чтобы площадь анодов S_a была в 1,5–2 раза больше площади катодов S_k (покрываемых поверхностей).

Размеры анодов должны соответствовать контурам деталей. Применение анодов, выходящих своими размерами за пределы контура детали, приводит к усиленному образованию дендритов на концевых участках деталей.

При восстановлении твердого железоникелевого анода поверхность электролита должна быть чистой. Однако применение круглых анодов вызывает нарушение заданного режима электролиза, так как стальные аноды в процессе работы быстро растворяются, что сопровождается уменьшением их диаметра и полезной площади, т. е. нарушается отношение $S_a : S_k$. Поэтому целесообразно использовать плоские стальные аноды толщиной 6–10 и шириной 40–50 мм.

Для уменьшения загрязнения электролита анодным шламом аноды во время работы ванны следует помещать в чехлы из кислотоустойчивой ткани (стеклянной, асбестовой, шерстяной). По окончании электролиза чехлы надо тщательно промывать. Аноды должны размещаться в чехлах свободно. Можно делать широкие чехлы для нескольких анодов. Для работы в горячих кислых растворах $FeCl_2 \cdot 4H_2O$ рекомендуется делать чехлы из стеклянной ткани ТСО-9П, срок службы которых равен 2,5–3 мес.

После изготовления мешки необходимо прокипятить в воде 2–3 ч, а затем прополоскать горячей водой для удаления застывающего, пропьющего чехла.

Электролиты для осаждения сплавов на основе железа. Для осаждения гальванических сплавов $Fe-Cr$ применяют электролит следующего состава (г/л):

сульфат цинка (III)	160
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	10–50
NH_4Cl , Na_2CO_3	10–150
CrO_3	0,5
Режим осаждения: $t = 20–40^\circ C$	
pH 2,3; $i_k = 7–12$ А/Дм ² ; ВТ = 10–40 %	
анод из стали 12Х17	

3. Материалы для приготовления электролитов

Концентрация $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, г/л	Fe	Необходимое количество, HCl , г/л, плотность						
		1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20
250	36,2	766	748	732	716	700	686	668
300	51,3	399	372	345	318	294	274	262
400	112,4	332	496	564	632	702	772	846
500	140,4	66	620	580	540	490	440	400
600	188,6	708	744	692	640	588	536	484

кислоты), включить вентиляцию и подогреть раствор до температуры не более 30–40°C. Количество кислоты следует брать на 10–15% больше рассчитанного для компенсации потерь при травлении (унос с испарениями вентиляцией).

загрузить в раствор кислоты приготовленную сружку в несколько приемов и травить до прекращения выделения пузырьков водорода. В конце травления в ванне должен быть избыток стружки. При комнатной температуре процесс травления продолжится 1–3 дня, а при нагревании до 40–50°C заканчивается за 5–6 ч; перекатать электроды в отстойный бак на 12–18 ч для отстаивания и добавлять небольшое количество HCl (0,2–0,3 г/л);

перелить электроды из отстойного бака через фильтр в ванну осаждения железа, долить воды до заданного уровня, измерить ареометром плотность. После приготовления электролита необходимо проработать при высокой объемной плотности тока (~2 А/л) в течение 3–5 ч и при повышенной кислотности (2–3 г/л).

Хлористый электродит можно готовить также восстановлением хлорного железа до хлористого.

Растворяется $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ в дистиллированной или опущенной каким-либо способом воде. Раствор имеет светло-оранжевый цвет. В него добавляют HCl в количестве 10–15 г/л, подогревают до 80–90°C и прорабатывают токком (10–15 А/л) в течение 30–40 ч при соотношении $\text{S}_2 : \text{S}_4 = 1 : 2$. Проработкой Fe^{3+} восстанавливается до Fe^{2+} водородом, интенсивно выделяющимся на катоде. После прора-

ботки токком электродит приобретает светло-зеленый цвет.

Потребное количество $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (А), необходимого для приготовления 1 л раствора $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ заданной концентрации (В), следует определять по следующей формуле:

$$A = 1,36B,$$

где 1,36 — коэффициент, учитывающий процентное содержание Fe в соединении хлористого и хлорного железа.

Свежеприготовленный электродит при нормальной концентрации HCl 0,8–1,5 г/л имеет светло-зеленый цвет. На воздухе он окисляется и желтеет вследствие образования в нем Fe^{3+} . Осадки Fe в таком электродите получаются некачественные.

Каждому значению pH электролита соответствует определенное значение концентрации HCl , которую определяют по табл. 4.

4. Зависимость pH от концентрации HCl (г/л)

pH	Концентрация HCl в электролите с содержанием $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, г/л			
	210	315	441	584
0,1	—	—	3,85	1,96
1,2	—	7,87	3,06	0,85
0,4	9,26	4,00	2,00	0,40
0,6	8,25	2,25	1,30	0,31
0,8	3,50	1,40	0,75	0,37
1,0	1,60	0,80	0,50	0,27
1,2	1,25	0,60	0,35	0,25
1,4	1,00	0,45	0,25	0,20
1,6	0,65	0,25	—	0,17
1,8	0,45	—	—	0,17
2,0	0,30	—	—	0,15

Глава 11.

ОЛОВЯНИРОВАНИЕ И СВИНЦЕВАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ОЛОВЯНИРОВАНИЯ

Олово — серебристо-белый, мягкий металл плотностью 7,28 г/см³, плавящийся при температуре 232°C. Оно отличается значительной химической стойкостью; окисляется под действием влажного воздуха, слабо реагирует с разбавленными растворами H_2SO_4 , HCl и HNO_3 , не растворяется в крепкой HNO_3 . Концентрированные растворы щелочей при нагревании растворяют Sn с образованием станаатов. Сернистые соединения на Sn почти не действуют.

Стандартный потенциал Sn — 0,136 В, и по отношению к железу Sn является более электроотрицательным, поэтому в условиях атмосферной коррозии оно электрохимически не защищает железо от коррозии. В присутствии органических веществ, содержащихся в пищевых продуктах, потенциал Sn становится более отрицательным, и в этих условиях оно надежнее защищает сталь от коррозии.

Продукты коррозии Sn почти безвредны для человека, поэтому Sn применяют для защиты консервной тары и других изделий, связанных с хранением, приготовлением и транспортированием пищевых продуктов.

При низких температурах Sn переходит в другую модификацию, называемую серым оловом, и расширяется в шпорок. Это явление, известное под названием оловянной чумы, необходимо учитывать при использовании Sn для покрытия деталей.

Основными покрытиями чрезвычайно пластичны и легко выдерживают выщелачивание и вытяжку. Детали, подвергнутые оловянированию, легко паяются. Однако эти свойства на пайке ухудшаются по мере увеличения срока хранения деталей на складе. Легко паяются с помощью бесспло-

ных флюсов лишь оловянированные детали со сроком хранения не более 10–15 сут. Через 2–3 недели хранения деталей пайка осуществляется уже с большим трудом. В целях удушения условий пайки вместо покрытий Sn часто применяют сплавы Sn—Pb с содержанием Sn от 18 до 60%. По аналогии с оловянно-свинцовыми припоями покрытия из сплавов олова называют также ПОС (ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40, ПОС-60) в зависимости от количества Sn в сплаве.

Сплавы Sn лучше, чем чистое Sn, сохраняют способность к пайке после хранения. Особую стабильность проявляют сплавы олова с висмутом или содержанием последнего 0,3–5%. Сплавы Sn—Bi обеспечивают способность к пайке после годичного хранения в складских условиях.

Электрохимическое оловянирование в водном растворе заключается в нанесении покрытия детали заданной толщины с минимальными потерями Sn. Электрохимическое оловянирование производится как в кислотах, так и в щелочных растворах. В качестве кислотных электролитов применяют растворы солей Sn на основе H_2SO_4 , HCl , HBF_4 , фенолсульфоновой кислоты, в качестве щелочных — станааты и пирофосфаты.

В кислых электролитах Sn находится в виде Sn^{4+} . В отсутствие ПАВ из этих электролитов Sn выделяется без заметной поляризации. В связи с этим осадки, выделяющиеся из кислых растворов без специальных органических добавок, получают крупнозернистыми и уже при небольшой толщине слоя становятся рыхлыми. Плотные, компактные мелкозернистые осадки Sn с относительно равномерным распределением по толщине можно получать из кислых электролитов только в присутствии определенных органических веществ, значительно повышающих катодную поляризацию.

Допустимый первый предел катодной плотности тока в кислом электролите выше, чем в щелочном. Выход металла по току близок к 100 %, что объясняется высоким перенапряжением водорода на Sn.

В щелочном электролите Sn при существует в виде комплексных ионов Sn^{2-} и Sn^{3-} .

Щелочные, мелкозернистые осадки на катоде получаются только при восстановлении Sn^{2+} из стannитных растворов. Процесс протекает при значительной катодной поляризации, которая возрастает при повышении концентрации Sn и температуры и при уменьшении концентрации щелочи.

Щелочные электролиты удовлетворительно работают только при температуре электролиза не ниже 65–75 °С. Понижение температуры при водит к снижению выхода металла по току, пассивированию анодов и снижению качества осадка. Это обстоятельство, а также большая поляризуемость катода обеспечивают высокую рассеивающую способность стannитных электролитов.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ОЛОВЯНИРОВАНИЯ

Кислые электролиты. Наиболее широкое применение в промышленности получили сернокислый электролит. Составы кислых электролитов оловянирования приведены в табл. 1.

Крупное достижение в области электролитического оловянирования — создание электролитов для электроосаждения блестящих Sn гальванопокрытий. Наиболее удовлетворительные результаты достигнуты при разработке сернокислых электролитов с несколькими блескообразователями.

Осадки хорошего качества получаются в тех случаях, когда в электролите одновременно присутствуют добавки двух или трех ПАВ.

Хорошим блескообразующим свойством обладают электролиты, содержащие β-нафта, желатину и м-толуидин. Получены блестящие осадки Sn в неподвижном электролите при содержании 5–10 г/л м-толуидина при $i_k = 2–5 \text{ А/дм}^2$ и $t = 15–25^\circ\text{С}$. При перемешивании в электролите достижимый предел плотности тока увеличивается до 15–20 А/дм^2 .

Добавление к электролиту частицы окисленных м-толуидина и о-толуидина или анилина способствует появлению зеркального блеска осадков Sn. Было установлено, что при одновременном присутствии в электролите β-нафта, желатина и м-толуидина резко усиливается их адсорбция в области значений потенциалов, соответствующих выделению Sn.

Блескообразующими добавками к сернокислому электролиту оловянирования могут служить также различные смолы, используемые при сухой перетовке древесины.

Для электроосаждения блестящих оловяных покрытий необходима периодическая очистка электролитов с помощью угля и постоянная или периодическая фильтрация электролитов, поскольку в результате окисления ионов Sn^{2+} образуется шлам. Нерастворимый осадок, содержащий Sn^{4+} , является почти коагонным, и для полной очистки электролита необходимо пользоваться специальными коагуляторами. Допустимо загрязнение электролита следующими примесями (г/л). Ni или Zn до 4, Си до 0,3, Fe до 1,0 и Сг^{6+} 0,3. При наличии примесей в указанных концентрациях покрытия теряют блеск.

Существует несколько способов приготовления сернокислого электролита оловянирования.

Наиболее простой и экономичный способ состоит в растворении в теплой воде при непрерывном перемешивании рассчитанного количества соли SnSO_4 .

К раствору SnSO_4 , чтобы предупредить гидролиз, сразу же добавляют H_2SO_4 из расчета 20–25 г/л и декантируют его в рабочую ванну, куда затем добавляют остальное количество H_2SO_4 , остальные компоненты и воду до необходимого уровня.

Фенол или крезол вводят в виде смеси со стannитным клеем. Стannитный клей предварительно выдерживают в воде в течение суток для набухания. Затем с него сливают воду и растворяют в горячей воде. Раствор клея смешивают с фенолом или крезолом и полученную смесь добавляют в ванну.

Электролит обрабатывают токком в течение 3–4 ч при $i_k = 1,5–1,5 \text{ А/дм}^2$.

Электролитический способ приготовления электролита предусматривает

1. Состав сернокислых электролитов оловянирования (г/л) в режиме осаждения

Компоненты электролита и режим	N электролит					
	1	2	3	4	5	6
SnSO_4	20–30	54	15–54	25–60	80–100	50–70
H_2SO_4	10–15	100	60–100	80–100	140	100
Кислородоулавливающая кислота	—	—	80–100	—	—	—
Крезол технический	—	—	—	8–10	—	—
β-нафта	—	—	2	—	—	—
Желатина	—	2,0	—	1–2	—	—
Клей стannитный	2	—	—	—	—	—
Ри-20	—	30	—	—	—	—
Фенол технический	—	—	—	—	—	80–90
1-фенилсульфоновая кислота	—	—	—	35–46	—	—
1,4-бутандиол (15%-ный раствор)	—	—	—	—	—	—
м.л.г.	—	—	—	—	—	—
Древесное масло, м.л.г.	—	—	—	—	8–10	—
Кислотное средство	—	—	—	—	5–8	—
Про-ресс, м.л.г.	—	—	—	—	—	6–11
Диксидифенилсульфон	—	—	—	—	—	0,4–1
Менобутилфенилфенолосульфид	—	—	—	—	—	—
$t, ^\circ\text{C}$	20–50	20–30	20	18–25	18–25	40–50
$i_k, \text{А/дм}^2$	0,5–2	1–3	0,5–2	2–7	2–6	20–30

* При интенсивном перемешивании.

получение SnSO_4 путем анодного растворения металлического Sn в H_2SO_4 . Для этого ванну заполняют раствором, содержащим 75–100 г/л SnSO_4 . На анодные штанги вешивают пластины из чистого Sn, а на катодные — свинцовые или медные полосы, которые погружают в пористые керамические сосуды, являющиеся диафрагмами. Эти сосуды наполняют тем же раствором кислоты. Во время электролиза на катодах выделяется только водород, так как диафрагма препятствует проникновению ионов олова к катодам.

При растворении Sn поддерживают плотность тока на анодах 2–3 А/дм^2 , а на катодах 20–30 А/дм^2 . За каждый ампер-час в раствор переходит с анода 2 г Sn. Для накопления в электролите 50 г/л SnSO_4 , что соответствует 28 г металлического Sn, потребуется пропустить на каждый литр электролита 14 А·ч количества электричества.

После накопления в растворе необходимого количества SnSO_4 в него вводят смесь ф-та и крезола со стannитным клеем, пригоняемую, как указано выше.

Корректировка электролита, на основании данных анализа, сводится к периодическому пополнению его Sn, H_2SO_4 и коагонными добавками. Последние вводят из расчета 1 г/л ф-та, 1 г/л крезола и 0,1 г/л клея на каждые 10 А·ч/л количества электричества.

Основные неполадки, которые встречаются при эксплуатации электролитов сернокислого оловянирования, и способы их устранения приведены в табл. 2.

Щелочные (стандартные) электролиты. Состав и режим работы щелочных электролитов оловянирования приведены в табл. 3.

Стannитные электролиты обычно готовят непосредственным растворением SnCl_2 в щелочи.

Другой способ приготовления заключается в том, что металлический Sn анодно растворяется в щелочи требуемой концентрации с применением пористой диафрагмы. Внутренний пористый сосуд, который находится с щелочной катодой, в который вводят также окислители (H_2O_2 , $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$), или наоборот с оловянистыми анодами подщелачивают стальные

2. Неполадки при оловянировании в кислых электролитах

Неполадки	Причина неполадок	Способ устранения
Темные покрытия	Наличие в электролите меди	Проработать электролит составленным током при $I_{\text{д}} = 3-4 \pm 4 \text{ А/дм}^2$ Добавить вещества из расчета 1 г флюса и 0,1 г/л клев в каждый 10 А·ч/л Добавить H_2SO_4 из осев в ванну Чисте ванну и почистить аноды от корки и шлама или сменить аноды
Покрытия крупнокристаллические, по краям детали	Недостаток в электролите флюса или крезол и клев	Добавить вещества из расчета 1 г флюса и 0,1 г/л клев в каждый 10 А·ч/л
Образование в ванне нерастворимого осадка	Недостаток H_2SO_4	Добавить H_2SO_4 из осев в ванну
На анодах наблюдается сильное завышение. Поверхность их покрыта черным налетом	Пассивирование анодов из-за наличия в них примесей Pb	Чисте ванну и почистить аноды от корки и шлама или сменить аноды
Шероховатость осадка	Загрязнение электролита шлагом или механическими примесями	Отфильтровать электролит
Пористые осадки	Недостаток в электролите SnSO_4 , большая катодная плотность тока	Повысить концентрацию Sn , снизить катодную плотность тока

аноды для окисления в стантант образующегося станинта.

Вредной примесью в стантанном электролите является Sn^{4+} . Присутствие в электролите даже незначительного количества станинта приводит к образованию на катоде губчатого осадка, так как ионы $\text{Sn}(\text{OH})_2^{+}$ восстанавливаются на катоде при небольшой поляризации и, следовательно, преимущественно перед ионами $\text{Sn}(\text{OH})_2^{+}$. Поскольку концентрация ионов $\text{Sn}(\text{OH})_2^{+}$ очень мала, уже вскоре после начала электролиза разряд их протекает на предельном токе диффузии. Вследствие этого на выступающих участках или по всей поверхности катода образуются микрокредиты, на которых продолжает выпадать осадок в виде рыхлой массы. Кроме того,

в присутствии станинта раствор загрязняется взвесью SnO или тонкодисперсного металлического Sn в зависимости от содержания щелочи.

Чтобы Sn переходило в раствор только в виде Sn^{2+} как в период приговления электролита, так и при эксплуатации готовой ванны, необходимо сразу же запассивировать все аноды и все время поддерживать их в таком состоянии. Запассивированные аноды имеют золотисто-желтый цвет. Для пассивирования анодов необходимо в нагретый до $70-80^\circ\text{C}$ раствор поместить 2—3 анода и дать на ванну такой ток, чтобы анодная плотность тока была равна $3-4 \text{ А/дм}^2$. При этом на анодах начинается заметное выделение кислорода, и они в течение 1—3 мин приобретают золо-

3. Составы щелочных электролитов оловянирования (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режимы	№ электролита			
	1	2	3	4
$\text{Na}_2\text{Sn}(\text{OH})_6$	5—90	—	—	—
$\text{K}_2\text{Sn}(\text{OH})_6$	—	105	210	420
или в пересчете на Sn	20—40	40	80	160
NaOH своб.	5—10	5	7	22
KOH своб.	—	—	—	—
Уксуснокисл. натрий	10—25	—	—	—
$t, ^\circ\text{C}$	60—80	60—8	80—9	80—90
$I, \text{А/дм}^2$	0,5—2,0	3—10	8—17	16—4
$V, \text{л}$	—	80—5	9—50	90—20

4. Неполадки при оловянировании в щелочных электролитах

Неполадки	Причина неполадок	Способ устранения
Темное покрытие	Наличие небольшого количества Sn^{4+} в электролите Избыток щелочи Повышенная катодная плотность тока	Добавить перегидрола из расчета 0,2—0,3 мл/л; проработать ванну при нормальном режиме на случайных катодах Нейтрализовать избыток щелочи уксусной кислотой Снизить катодную плотность тока
Губчатые покрытия	В электролите переизбыток значительное количество Sn^{4+} в результате деаэсциации анодов	Запассивировать аноды и следить за тем, чтобы нагретый ванне не покидала ванна $70-80^\circ\text{C}$ Добавить перегидрола из расчета 0,2—0,3 мл/л или 10% раствора перегидрола в ванну Мала проработать электролит на случайных катодах с оловяниванием и стальными анодами с соотношением их площади 5:3
Аноды систематически чернеют, особенно по краям; содержание олова в электролите уменьшается	Повышенная анодная плотность тока, в результате чего вместо растворения Sn частично идет процесс разряда анода Недостаток щелочи Температура электролита выше 90°C	Снизить анодную плотность тока путем зашунтирования добавочных пассивированных анодов. Поочередно ванны выгружать из ванны, зачищать анодную сеткой и снова запассивировать
Электролит стал мутным; на дне ванны выпал осадок; на анодах появляется белый налет	Недостаток щелочи Температура электролита выше 90°C	Добавить щелочи по данным анализа Снизить температуру электролита и выше $75-80^\circ\text{C}$
Малый расход по току, обильное газообразование	Избыток щелочи Недостаток солей олова	Нейтрализовать избыток щелочи добавлением уксусной кислоты Повысить концентрацию $\text{Na}_2\text{Sn}(\text{OH})_6$ в электролите путем электролитического растворения олова или другим способом

тисто-желтый цвет. После этого их выгружают из ванны, зачищают другие аноды и пассивируют их. Когда все аноды запассивированы, их зашунтируют в ванну и устанавливают нормальный анодный режим ($1-2 \text{ А/дм}^2$). За $1 \text{ А} \cdot \text{ч}$ в раствор переходит с анодов $0,7-0,8 \text{ г Sn}$. Во избежание деаэсциации анодов необходимо следить, чтобы напряжение на ванне было не менее $3,5-4 \text{ В}$. Корректирование щелочных электролитов сводится к добавлению щелочи и Sn по данным анализа и изредка перегидрола или 10% -ной H_2O_2 . Систематически нужно доливать воду в ванну до нужного объема.

Основные неполадки, которые встречаются при эксплуатации электролитов щелочного дужения, и способы их устранения приведены в табл. 4.

Борфтористоводородные электролиты. Эти электролиты содержат оловянную соль борфтористоводородной кислоты, свободную HBF_4 , H_2BO_3 или несколько органических ПАВ, без

которых нельзя получить осадки олова хорошего качества (табл. 5).

Борфтористоводородные электролиты используются при температуре $20-40^\circ\text{C}$. Они позволяют применять более высокие плотности тока, чем серно-кислые электролиты. Максимально допустимая плотность тока при покрытии деталей в стационарных ваннах $10-12 \text{ А/дм}^2$.

Аноды во всех случаях должны быть из чистого Sn . Анодная плотность тока примерно равна катодной. Выходы по току на катоде и на аноде при плотностях тока $4-5 \text{ А/дм}^2$ составляют $95-98\%$.

Для предупреждения окисления Sn^{2+} и накопления Sn^{4+} в электролит $3-5 \text{ мл}$ гидроксида.


При оловянировании движущейся стальной полосы или ленты верхние допустимые пределы плотностей тока на катоде могут быть увеличены в $1,5-2$ раза. Для покрытия проволоки при скорости ее движения 155 м/мин

5. Состав борфтористоводородных электролитов оловянирования (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита в режиме	№ элект. раствора			
	1	2	3	4
$\text{Sn}(\text{HF}_2)_2$	98—196	180—290	180—296	—
$\text{HBF}_4 \cdot \text{своб.}$	40—200	45—60	45—60	50
$\text{H}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot \text{своб.}$	10—30	25—30	5—3	25
В-нафтол	0,5—1,0	—	—	1
Желатина	1—3	—	—	6
Клей столярный	—	—	—	—
Ингибитор П-1-А	—	—	—	—
$t, ^\circ\text{C}$	20—40	25	20—40	20—40
$i, \text{A}/\text{дм}^2$	До 13	До 10	3—11	1,5—12,5

в электролите № 1, содержащем максимальное количество компонентов и около 0,5 г/л пирокатехина, катодная плотность тока может быть увеличена до 6 А/дм².

Борфтористоводородные электролиты можно готовить растворением в борфтористоводородной кислоте $\text{Sn}(\text{OH})_2$. Последний получают при взаимодействии NaOH с подкисленной HCl раствором SnCl_4 , содержащим олово в таком количестве, которое соответствует его количеству в данном борфтористоводородном электролите. После удаления осадка $\text{Sn}(\text{OH})_2$ отделим от раствора NaCl , промывают и вводят в раствор HBF_4 :



Галогенидные электролиты. Из галогенидных электролитов представлял интерес растворы, содержащие одновременно хлор- и фтор-ионы. В таком растворе олово образует комплексы SnF_2^+ и $\text{SnF}_2\text{Cl}_2^-$. Однако равновесный потенциал в системе Sn/Sn^{2+} резко возрастает в сторону отрицательных значений при увеличении концентрации фтор-иона и практически не зависит от концентрации хлор-иона.

В табл. 6 приведены составы рекомендуемых электролитов. Электролит № 1 используется для оловянирования деталей прототипной конфигурации. По внешнему виду осадки олова при повышенной температуре

(50 °C) светло-серые; при 20 °C — темно-серые.

Электролит № 2 рекомендуют применять в отсутствие избытка HCl (в П 6) при плотности тока 1,0 А/дм² и температуре 20 °C для нанесения относительно толстых покрытий (до 30 мкм). При повышенной кислотности (рН 2,5) его целесообразно использовать для получения осадков Sn средней толщины (5—10 мкм); при переacidности электролита плотность тока можно увеличить до 5,0 А/дм².

Электролиты № 3 и 4 рекомендуют для покрытия непрерывно движущихся полос или ленты слоем Sn небольшой толщины (0,5—1,5 мкм). Выход Sn по току в электролите № 4 составляет 83—90 %.

При приготовлении хлорид-фторидного электролита NaF сначала растворяют при 50—60 °C в воде, затем в раствор вводят при перемешивании SnCl_4 . Во избежание гидролиза SnCl_4 раствора NaF предварительно подкисляют HCl . После фильтрования в раствор добавляют HCl до достижения требуемого рН и остальные компоненты.

Пиррофосфатные электролиты. В растворах пиррофосфорнокислых солей натрия и калия Sn образует комплексные соединения Sn^{2+} и Sn^{4+} . Для галванистических пригодны растворы, содержащие пиррофосфор олова только в виде двухвалентных комплексов.

В пиррофатном электролите (П 8,5), не содержащем органических добавок и ионов хлора, выделяющиеся на катоде комплексы осадков Sn д

определенной и большой плотности тока происходит без заметной коррозии. При плотности тока 0,2—1 А/дм² (в зависимости от концентрации Sn^{2+}) наблюдается скачок потенциала, после чего катодная поляризация практически не увеличивается с повышением плотности тока, качество осадка резко ухудшается.

Осадки Sn хорошего качества в более широком интервале допустимых плотностей тока получены из пиррофатных растворов, содержащих добавки декстрина, желатина, β -Нафтола, олеоминоватого натрия, винновослых солей натрия и калия и др.

Для предотвращения окисления Sn^{2+} в пиррофатный электролит вводят специальные добавки — стабилизаторы. Исследования показали, что наилучшим стабилизирующим свойством обладают добавки (г/л): пиррол (3), гидразин (8), солинокислого гидразина (6), пирокатехина (3), глицерина (5).

Пиррофосфатные электролиты готовят следующим образом. В подкисленной HCl в воде растворяют 61 г/л $\text{SnCl}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и к раствору добавляют 60 г/л $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, осадка необходимого для образования осадка $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{O}_7$. Этот осадок затем фильтруют, промывают и растворяют в станинском количестве $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$ таким образом, чтобы в растворе был избыток его, соответствующий растворению в электролите примерно 360—400 г/л $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

ОЛОВЯНИРОВАНИЕ БЕЗ ВНЕШНЕГО ТОКА

Для химического оловянирования используют растворы, содержащие SnCl_4 , HCl , H_2SO_4 и HBF_4 , тиокарбамид, смазывающие вещества, фосфоресцентные соединения и продукты реакции H_2PO_4 с углеводными (глицерин, сахароза, глюкоза, декстрин). Осаждение Sn происходит при температуре не ниже 50 °C.

В табл. 7 приведены примерные составы растворов для химического оловянирования в режиме работы.

Растворы № 1—3 применяются для оловянирования деталей из меди и ее сплавов методом погружения; растворы № 4 и 5 рекомендуются для покрытия оловом деталей из стали и других металлов с применением контакта из цинка; раствор № 6 — для покрытия алюминия. При покрытии медных деталей во вращающихся барабанах (например, в растворе № 4) продолжительность процесса составляет до 2—4 ч.

Для оловянирования алюминиевых деталей применяют щелочной раствор, содержащий 45—70 г/л станина натрия или калия при 50—75 °C, в котором их обрабатывают (погружением) в течение 3—4 мин. Перед оловянированием детали обезжиривают в щелочном растворе, рекомендуем для алюминия и его сплавов, промывают холодной водой, погружают в 20 % -ный раствор HNO_3 на 20—30 с и вновь промывают холодной водой.

6. Состав хлорид-фторидных электролитов (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита в режиме	№ электролита			
	1	2	3	4
SnCl_4	30—50	40—60	75	56
NaF	30—70	40—60	37,1	38
NH_4F	—	20—40	2,5	—
NaCl	2—1	0—30	12,5	3—4
HCl	—	—	—	4,7
Фенол	—	—	—	—
Желатина	1—2	0,5—5	—	—
ОП-10 или ОС-20	—	—	1,0	—
Дисульфодифторфосфорная кислота	—	—	0,25	—
Резинистый лаксикол	—	—	—	—
pH	—	6—2,5	—	50—60
$t, ^\circ\text{C}$	15—25	20—30	30—45	25—30
$i, \text{A}/\text{дм}^2$	6,5—1,0	0,5—3	До 50	—

7. Составы растворов (г/л) для химического оловянирования и режимы осаждения

Компоненты раствора и режим	№ электролита					
	1	2	3	4	5	6
SnCl ₂	—	8—20	5,5	20	4—4	—
Тиокарбамид Na ₂ S ₂ O ₄ (H ₂ O)	—	80—90	50	—	—	—
NaCl	50	—	—	—	—	30
NaOH	5,0	—	—	—	—	—
HCl	—	6,5—7,1	—	—	—	—
NaCl	—	70—80	—	10	—	—
Селитровая соль	—	—	—	—	До насыщения	—
Винная кислота	—	—	35	—	—	—
t, °C	25	50—100	60—70	80	55—100	50—60
τ, мин	1—2	5	15—30	—	5—10	2—3

ОПЛАВЛЕНИЕ, ПАССИВИРОВАНИЕ, ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ОЛОВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ

Оловянные покрытия толщиной около 1 мкм, полученные из щелочных электролитов, подвергают оплавлению для уменьшения пористости, придания поверхности декоративного вида, а также для облегчения пайки после длительного их хранения. Оплавление мелких деталей производится в горячем масле (например, в касторовом), температура которого достигают 240—260 °C, или в глицерине. Для оплавления жести, ленты и проволоки производят их нагревание токами высокой частоты, т. е. используют индукционный метод. Перед оплавлением детали погружают на 1—2 с в 5—6%-ный раствор флюса (3 мас. доля ZnCl₂ и 1 мас. доля H₃BO₃), а затем просушивают нагреванием в течение нескольких секунд при 400—600 °C.

Для пассивирования оловянных покрытий применяют химическую или электрохимическую обработку в растворах хромовой кислоты или ее соли. Так, для химического пассивирования с целью защиты от коррозии предложены растворы следующего состава (г/л):

1. CrO ₃	10
H ₂ CrO ₄	50
Режим обработки: t = 85 °C, τ = 10—20 мин.	

2. Na ₂ Cr ₂ O ₇	80—100
Режим обработки: t = 80—95 °C, τ = 10—20 мин.	

Для электрохимического пассивирования применяют следующий раствор (г/л):

CrO ₃ или Na ₂ Cr ₂ O ₇	30
Режим обработки: t = 75—80 °C, pH 4,0—6,5; η = 3—5 А/дм ² .	

Для химического пассивирования покрытий оловянным консервной жести применяют раствор следующего состава (г/л):

Na ₂ Cr ₂ O ₇	3
NaOH	10
Эмульгатор ОП-7	7,5
Режим обработки: t = 90 °C, τ = 15—20 с. Толщина обрабатываемой пассивной пленки не более 4—5·10 ⁻³ мкм.	

Более толстые (до 0,3 мкм) пленки получают при электролитическом пассивировании на аноде в электролите, содержащем (%):

NaOH	0,5
Режим обработки: t = 20 °C, η = 2—4 А/дм ² .	

Переход Sn в пищевую среду после химического и электрохимического пассивирования уменьшается при длительном хранении мясных консервов в 2—3 раза, некоторых овощных консервов в 5—6 раз, а молочных продуктов — в 10 раз.

Декоративная отделка оловянного покрытия — получение кристаллического узора на его поверхности — за-

ключается в том, что на подготовленную облитым способом поверхность металлической основы электролитически наносится слой Sn толщиной 2—3 мкм из какого-либо электролита, дающего плотные мелкокристаллические осадки. Оловянированная деталь подвергается термической обработке в печах инфракрасной или шахтного типа при 250—300 °C до оплавления покрытия. Затем поверхность покрытия активируется в 5%-ном растворе H₂SO₄ в течение 2—3 с, и деталь переносит в ванну с сериокислым электролитом оловянирования, содержащим в качестве ПАВ 1,0—1,5 г/л клея и 3—4 г/л фенола для проявления кристаллического узора. В этой ванне деталь подвергается какой-либо обработке при температуре 20 °C и плотности тока на катоде 0,2—0,4 А/дм² в течение 10—20 мин. После появления на поверхности узора деталь тщательно промывают в проточной воде и погружают в раствор следующего состава (г/л):

Na ₂ B ₄ O ₇	125—150
SnCl ₂	5—15
Режим обработки: t = 35—40 °C, η = 1,5—2 А/дм ² , τ = 1,5—2 мин.	
После окончания равномерного бледно-розового осадка меди и при η = 0,005—0,01 А/дм ² в последующее время до получения пленки требуется деаэрация.	

УДАЛЕНИЕ ОЛОВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ

Один из эффективных щелочных растворов, получивших наиболее широкое применение для снятия Sn со стали, имеет следующий состав (г/л):

NaOH	30
Нитроароматическое соединение	30
Режим обработки: t = 80 °C.	

Из нитроароматических соединений рекомендуют нитробензойную кислоту и ее соли, в присутствии которых растворение Sn в щелочи значительно ускоряется.

Кислый раствор для удаления олова с меди и латуни имеет следующий состав (г/л):

FeCl ₃ ·3H ₂ O	75—100
SnCl ₄ ·5H ₂ O	150
Режим обработки: t = 20—30 °C.	

Окислителями в этом растворе служат ионы Fe³⁺, Cu²⁺. Так как при рас-

творении олова эти ионы восстанавливаются до ионов низкой валентности, то для их окисления в раствор периодически добавляют H₂O₂ или персульфат калия.

Для электрохимического снятия олова на аноде с поверхности стали, меди и латуни применяется щелочной раствор следующего состава (г/л):

NaOH	120
Режим обработки: t = 20—30 °C, η = 3—4 А/дм ² , τ = 2—3 мин.	

Олово хорошо растворяется в щелочном растворе, содержащем 0,5 н. NaNO₂, при создании гальванической пары с угловым электродом, более положительным относительно олова. Этот способ рекомендуют также для приготовления щелочного электролита без применения диафрагмы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ СВИНЦАНИЯ

Свинец — голубоватый белый тяжелый металл, очень мягкий.

Это химически стойкий металл; разбавленная HCl и H₂SO₄ почти не действуют на Pb вследствие малой растворимости соответствующих свинцовых солей. Легко растворяется Pb в HNO₃. Органические кислоты, особенно уксусная, также растворяют Pb в присутствии кислорода воздуха. Свинец растворяется также и в щелочах, образуя плумбиты. Основные физико-химические свойства свинца следующие: плотность 11,34 г/см³; температура плавления 327 °C; микротвердость 4—7; атомная масса свинца 207,19; электрохимический эквивалент 3,865 г/(А·ч).

Стандартный потенциал свинца — 0,126 В; следовательно, в электрохимической паре с Fe он является катодом и поэтому не может служить надежным защитным покрытием. Когда пористость практически отсутствует, химическая устойчивость конструкций из свинца и оловянных сплавов может быть достигнута лишь при осаждении свинцового покрытия значительной толщины. Необходимость получения толстых слоев свинцового покрытия вызывается как его низкой твердостью и слабой механической прочностью самого свинца. Свинцеванию подвергаются детали из черных и цветных металлов с целью за-

а. Состав электролитов (г/л) для свинцевания и режима осаждения

Компоненты электролита и режим	М электролита						
	1	2	3	4	5	6	7
Pb(PbF ₂) в виде чешуи на металле	120	110	—	—	—	—	—
HBF ₄	30	60	—	—	—	—	—
H ₂ SO ₄	13,3	46,6	5-6	—	—	—	—
Столярный клей	0,2	0,2	0,5-1	0,5-	—	—	—
PbSiF ₆	—	—	20-30	—	—	—	—
H ₂ SO ₄ (соединения)	—	—	—	140	—	—	—
Синтетическая соль перфторсульфонической кислоты	—	—	—	200	—	—	—
Фенолсульфонной кислоты	—	—	—	20-40	—	—	—
NaOH	—	—	—	—	180	00	140-
Полумит натрия (в пересчете на металлический свинец)	—	—	—	—	200	—	180
Полученный электролит	—	—	—	—	25-40	—	—
Уксусно-свинный свинец	—	—	—	—	0,5-1	7-	50-100
Pb в пересчете на металл	—	—	—	—	—	50	10-100
Синтетическая соль	—	—	—	—	—	6	—
Глицерин	—	—	—	—	—	—	0,3-1,0
Кислотный раствор	—	—	—	—	—	—	—
В виде станина	—	—	—	—	—	—	—
pH	1,0	1,0	—	—	—	—	—
А, дм ²	0,5-2	0,5-7	1,5	0,5-1	0,5-8	До 1,5	0,5-2,0
t, °C	18-36	18-40	15-25	18-61	15-40	60-70	20-60

щиты оборудования от воздействия кислот и газов, а также для защиты от действия рентгеновских лучей.

Освинцованное железо характеризуется хорошей деформируемостью, допускает глубокую штамповку без осыпания покрытия. При этом свинец играет роль смазки и этим облегчает штамповку.

В гальванотехнике свинцовые покрытия применяют для защиты подосы при приспособлений от растворения при таких анодных процессах, как электроосаждение в растворах H₂SO₄, H₂CrO₄ и H₂PO₄. Весьма эффективно использование свинцевания для покрытия тонких проводов и различных конструкций, служащих дополнительными анодами при хромировании пресс-форм, волочильных фильер и т. д.

Толщина свинцовых покрытий колеблется в пределах 50-2000 мкм в зависимости от назначения покрытия.

Для свинцевания в основном используют кислые электролиты. Наиболее широко применяют борфтористово-


родные, фенолсульфонные и кремнефтористоводородные электролиты. В этих электролитах свинец находится в форме Pb²⁺. Известны платиновые электролиты, где свинец находится в форме аниона PbO₂; однако практического применения эти электролиты не получили.

Наиболее употребительные составы электролитов и режимы свинцевания приведены в табл. 8.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ СВИНЦЕВАНИЯ

Кислые электролиты. К числу кислых электролитов свинцевания относятся борфтористоводородные, кремнефтористоводородные, бензолсульфонные и уксуснокислые. Выделение металла на катоде из этих растворов в отсутствие ПАВ протекает при незначительной катодной поляризации; при этом образуются крупнокристаллические осадки. Плотные компактные осадки свинца получают из растворов, содержащих 0,3-1,0 г/л клея, желя-

тины и других органических веществ, оказывающих небольшое ингибирующее действие на катодный процесс. Для приготовления борфтористоводородного свинца необходимо на 80 г/л 100 %-ной HF кислоты взять 62 г/л H₂BO₃. При использовании технической плавиковой кислоты, концентрация которой обычно не бывает выше 40 %, следует количество HF соответственно увеличить до 200 г/л. При взаимодействии слабых HF и H₂BO₃ получается сильная HBF₄ по реакции




Фторборатные электролиты должны содержать в некотором избытке свободную HBF₄ и H₂BO₃. Избыток свободной HBF₄ препятствует гидролизу свинцовых солей, увеличивает электропроводимость электролита и концентрационную поляризацию, что позволяет повышать плотность тока и благоприятно сказывается на структуре осадка.

Кроме того, для большей устойчивости HBF₄ в электролит вводят определенный избыток H₂BO₃ по сравнению с тем, который требуется при взаимодействии с фтористоводородной кислотой для образования HBF₄.

Получение Pb(BF₄)₂ осуществляют следующим образом. В приготовленную при смешении H₂BO₃ и HF борфтористоводородную кислоту вводят Pb в виде основной углекислой соли, которая в свежесозданном состоянии и легко растворяется.

Растворение идет по реакции



Вместо основной углекислой соли можно применять PbO (свинцовый глет). Однако целесообразно для быстрого растворения глета перевести в азотнокислую соль действием HNO₃ и затем сданным раствором осадить из нее PbCO₃ · Pb(OH)₂. Растворение свинцовых соединений в HBF₄ осуществляют непосредственно в рабочем ванне, где производится и протравление HBF₄.

После приготовления основных компонентов ванну доливают водой до рабочего уровня и в электролит вво-

дят столярный клей, который предварительно замачивают водой для набухания.

Борфтористоводородные электролиты характеризуются сравнительно низкой рассеивающей способностью и склонны к дендритобразованию на участках, где наблюдается повышенная плотность тока. Во избежание этого явления на деталях, имеющих острые крошки, углы, рекомендуют применять пониженную плотность тока. При больших толщинах покрытия (более 100 мкм) для повышения его прочности сплетения с основой необходимо поверхность покрываемых деталей предварительно подготавливать упрочняющей обработкой.

Борфтористоводородные электролиты отличаются высокой стабильностью, в них получают мелкокристаллические, хорошо сцепленные с основой осадки непосредственно на стали.

Режим электролиза, в частности, плотность тока, выбирают в зависимости от необходимой толщины покрытия. Для получения тонких слоев покрытий (~25 мкм) рекомендуют применять более разбавленный электролит.


Для нанесения толстых слоев покрытий (в барабанах и на подвесках) выбирают концентрированный электролит и поддерживают более высокую плотность тока и температуру в пределах 25-40 °C; если необходимо, электролит охлаждают. Плотность тока в электролите № 1 (см. табл. 8) для тонких слоев поддерживают в пределах 0,5-5,0 А/дм²; в электролите № 2 для толстых слоев - 0,5-7 А/дм². Выход металла по току как на аноде, так и на катоде близок к 100 %. Несмотря на повышенную кислотность электролитов, вытеснения металла по току в рабочем интервале плотностей тока составляет 100 %, что объясняется высоким перенапряжением водорода на свинец и сравнительно малой катодной поляризацией при выделении свинца.

Соотношение анодной и катодной поверхностей составляет от 0,8:1 до 1:1,1, а η - 1-3 А/дм². Аноды изготовляют из чистого свинца.

Кремнефтористоводородный электролит. Кремнефтористоводородный электролит свинцевания по своим эксплуатационным качествам не имеет

свойств преимуществ перед борфтористоводородным, но он более дешевый (электрик лит № 3 в табл. в). Окисной коэффициент электролита — H_2SiF_6 . Она получается при взаимодействии кварцевого песка и разбавленной HF .


В приготовленную H_2SiF_6 загружают глет или свинцовокадмиевый $\text{PbCd}_{0.2}$, который растворяется по реакции




Получение PbSiF_6 производится обычно в раб. чаше.

После добавления свободной H_2SiF_6 и H_2O ванну доводят водой до рабочего уровня, затем в нее вводят столбчатый электрод.

Фенолсульфоновый электролит. Основными с компонентами этого электролита является фенолсульфоновый свинец. Фенолсульфоновую кислоту получают в результате сульфирования фенола по реакции



Фенолсульфоновая кислота, реагируя с соединениями свинца, образует соответствующую соль



Особенностью приготовления фенолсульфоновой кислоты является соблюдение условий сульфирования, выражающихся в следующем: в чистый или амальгированный сульфатор загружают фенол. Затем при непрерывном перемешивании температуру поднимают до $100-110^\circ\text{C}$ и смесь выдерживают в течение 24 ч.

Преимуществом фенолсульфонового электролита является возможность получения из него более светлых осадков свинца, которые имеют значительно лучшую адгезию покрытия к основному металлу.

В фенолсульфоновом электролите верхний предел допустимой плотности тока несколько ниже, чем в борфтористоводородном.

Щелочные электролиты. Щелочные электролиты отличаются своей простотой, доступностью исходных про-

дуктов и менее трудоемким процессом приготовления.

В этих растворах свинец находится в виде комплексной соли — плютита $\text{Na}_2\text{Pb}(\text{OH})_4$ или $\text{K}_2\text{Pb}(\text{OH})_4$, которые диссоциируют с образованием комплексного аниона $\text{Pb}(\text{OH})_4^{2-}$.

Щелочной электролит можно приготовить двумя способами: химическим растворением свежего ацетиленового $\text{Pb}(\text{OH})_2$ в и-регоме до 80°C раств в KOH или NaOH и анодным растворением металла дискового Pb в щелочном растворе с и-ростой диалектацией.

Растворимость $\text{Na}_2\text{Pb}(\text{OH})_4$ [или $\text{K}_2\text{Pb}(\text{OH})_4$] в щелочном растворе незначительна, и при охлаждении раствора плютит выпадает в осадок. Позит мы анодное растворение необходимо при подогреве электролита до 60°C .

При затворке чистых гал ваниров, не содержащих специальных добавок, на катоде образуются, как правило, дендриты свинца, быстро разрушающиеся в 10% электролите. Подогрев уменьшает возможность дендритообразования при толщине покрытия до 15 мкм. Введение в электролит добавки Sn^{2+} ($0.3-1.0$ г/л) и Hg^{2+} ($1-2$ г/л) еще более задерживает рост дендритов. Сметова соль препятствует пассивации анодов, в результате чего получается более стабильный состав электролита в процессе работы.

Наибольший эффект достигается в соединении глицерина в количестве до 50 г/л, что способствует повышению пластичности свинца вследствие перехода его в глицериды.

Потому представляется возможность осаждения покрытия толщиной до 1200 мкм при плотности тока 0.5 A/дм^2 без переувлажнения. Переувлажнение позволяет применять плотность тока $2-3 \text{ A/дм}^2$ и получать осадки толщиной до 400—500 мкм.


В качестве незаменимой при мнен в щелочном электролите присутствуют карбонаты. Если концентрация карбонатов превышает 0.5 н, то в отсутствие глицерина в щелочном электролите происходит растворение свинца в воде вследствие их пассивирования.

В электролитах с добавкой глицерина или сметновой соли оптимальная концентрация может достигать $1.5-2.0$ н. Для удаления карбонатов рас-

твор охлаждают до -5°C или обрабатывают гидроксидом калия или барира.

Аноды изготовляют из свинца марки С-0 или С-1. Анодная плотность тока приблизительно равна катодной.

Щелочной электролит с сметновой солью (электролит № 6 в табл. 8) содержит с-метн в виде комплексного аниона состава $[\text{Pb}(\text{C}_4\text{H}_9\text{O}_2)_2]^{2-}$. Такая соль может быть получена взаимодействием PbCl_2 или $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ с раствором сметновой соли и щелочи:



Если в щелочной раствор сметновой соли ввести уксуснокислый свинец, то образуется уксуснокислый итрий (вместо NaCl), и раствор приобретает буферные свойства.

Электролит готовят путем введения хлорида или ацетата свинца в раствор, содержащий требуемое количество щелочи и сметновой соли. После полного растворения соли свинца к электролиту добавляют тонко измельченную канфиол и кипятят в течение 20—30 мин. Затем раствор фильтруют через стеклоткань и разбавляют водой до нужного объема. Сметнова соль может быть заменена эквивалентным количеством виннокислого натрия или калия.

Существенным недостатком щелочного электролита является отсутствие короткого сцепления покрытия со сталью. Для получения прочного сцепления необходимо двать подслои Cu или Ni толщиной $0.2-0.3$ мкм.

УДАЛЕНИЕ СВИНЦОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Удаление некачественных свинцовых покрытий можно производить химическим или электрохимическим способом. Для удаления покрытия с поверхности стали, меди и ее сплавов рекомендуют погружать детали в раствор следующего состава.

ледяная уксусная кислота	21 об. доли, %
H_2O_2	30 и 1 доли, %

Скорость растворения свинца в этом растворе составляет 200—300 мкм/ч.

8*

9. Неисполнени при свинцевании

Неисполнени	Причина неисполнени
Крупнокристаллический осадок по всей поверхности	Недостаток глета; высокая температура; пониженное содержание свободной кислоты
Образование шлама и фтористого свинца	Недостаточное количество борной кислоты при затворении электролита
Плохое сцепление покрытия с основой	Наводороживание деталей в процессе травления и обезжиривания. Недостаточная очистка поверхности металла
Неравномерность покрытия на отдельных участках поверхности деталей	Результат плохой расчистки поверхности электролита
Пористость на краях деталей; значительное газовыделение на катоде во время работы	Высокая катодная плотность тока. Недостаток свободной кислоты

Наиболее простой электрохимический способ заключается в анодном растворении свинца в 10%-ном растворе щелочи при температуре $60-70^\circ\text{C}$ и анодной плотности тока $1-3 \text{ A/дм}^2$. В этот раствор рекомендуется добавлять глицерин или сметнову соль, название которых указано выше при рассмотрении катодного осаждения свинца.

Основные неполадки, наблюдаемые при свинцевании, приведены в табл. 9.

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВОВ Sn-Pb

Для получения свинцово-оловянных покрытий разработаны фтористые, сульфатные, фенолсульфоновые и пирофосфатные электролиты. Производственное применение пока нашли борфтористоводородные и фенолсульфоновые электролиты.

Самыми распространенными электролитами для электроосаждения сплавов с различным соотношением Sn являются борфтористоводородные с добавкой глета, желатин и пектина. Для электроосаждения сплавов с содержанием олова 30—60% рекомендо-

дусется электролит следующего состава (г/л):

Pb (в пересчете на металл)	40—50
Sn (в пересчете на металл)	40—50
HBF ₄	40—75
H ₂ BO ₃	25—35
клей	3—5
Решетка	18—4
42°С, $i_{\text{к}}$ = 0,8—1,0 А/дм ²	$i_{\text{а}}$ =
= 1,0 А/дм ²	

Наличие в электролитах H₂BO₃ препятствует гидролизу солей Pb(BF₄)₂ и Sn(BF₄)₂, который вызывает потери ионов металлов, загрязняет электролит взвешенными частицами и способствует уносу из электролита органических добавок. Состав осаждаемых покрытий находится в тесной зависимости от количества Sn, Pb и количества клея в электролите (табл. 10). Приведенные данные получены при катодной плотности тока 3,0 А/дм² и перемешивании электролита. Температура раствора 20°С. Соотношение S_к:S_а = 2:1. Толщина покрытий составляла 8—10 мкм. Повышение плотности тока увеличивает содержание Sn в катодном осадке. При постоянном отношении концентрации ионов свинца и олова в случае увеличения суммарной концентрации обоих металлов в электролите содержание Sn в осадке снижается.

В последнее время более распространенными являются электролиты с добавкой пептона. Эти электролиты разработаны в основном для электроосаждения покрытия ПОС-60. В произ-

16. Зависимость содержания компонентов в сплаве от состава электролитов

Sn	Pb	Sn	Pb	Состав электролита, г/л			
				Содержание в покрытии, %	HBF ₄ , своб	H ₂ BO ₃	Клей
7	95	5	90	40	25	0,5	
10	90	10	80	40	25	0,5	
15	85	15	80	40	25	1,0	
25	75	25	65	40	25	1,5	
40	60	40	44	40	25	3,0	
50	50	50	35	40	25	4,0	
60	40	40	25	40	25	5,0	

водстве применяется электролит следующего состава (г/л):

Sn (в пересчете на металл)	52
Pb (в пересчете на металл)	30
HBF ₄	120
H ₂ BO ₃	25
пептон	5

Более ранние рецептуры содержат резорцин, и электролит имеет следующий состав (г/л):

Sn (H ₂ F ₄)	20—150
Pb(BF ₄) ₂	10—110
H ₂ BO ₃	4—30
HBF ₄	95—160
пептон	3,5—4,0
резорцин или гидрохинон	1,0

Глава 12.

ПОКРЫТИЯ БЛАГОРОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ СЕРЕБРЕНИЯ

Серебро — мягкий и сравнительно легко истирающийся металл снежно-белого цвета. Из всех металлов он обладает наилучшей тепло- и электропроводностью, полируемостью и отражательной способностью.

Осаждение серебра осуществляется исключительно из комплексных электролитов. На более распространенны свинцовые, осаждение из которых производится значительной катодной поляризацией. Электроосаждение из других неводных электролитов интенсифицирует процесс, однако качество покрытий получается ниже, чем из свинцовых электролитов.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ СЕРЕБРЕНИЯ

Свинцовые электролиты серебрения. Основными компонентами этих электролитов являются комплексная соль KAg(CN)₂ и свободный KCN. В растворе комплексная соль серебра диссоциирована главным образом на комплексные анионы Ag(CN)₂⁻ и Ag(CN)₃²⁻. Образование этих прочных комплексов анионов резко снижает равновесный потенциал серебра в область отрицательных значений.

Так как диссоциация комплексных анионов по уравнению Ag(CN)₂⁻ ⇌ Ag⁺ + 2CN⁻ незначительна и выражается константой нестойкости K_н = 8·10⁻²¹, концентрация простых катионов в растворе исчезающе мала. Вследствие этого электрохимическое выделение серебра происходит в результате непосредственного разряда адсорбированных поверхностно катодного комплекса х д ионов Ag(CN)₂⁻. При повышении pH и отности тока происходит также разряд ионов Ag(CN)₃²⁻.

На рис. 110 аэнона кинне осаждения серебра из свинцовых электролитов различных составов. В зоне потен-

циалов, положительных —0,45 В (зоны I), разряда ионов серебра происходит с затруднением, но равномерно по поверхности катода с получением гладких полублестящих осадков мелкокристаллической структуры. При более отрицательных потенциалах (зона II) связь анионов CN⁻ с поверхностью серебра из-за изменения электростатических сил увеличивается, и становится возможной адсорбция случайных примесей, присутствующих в растворе. Вследствие этого осадок растет неравномерно. При потенциалах, отрицательнее —0,7 В (зона III), качество осадков резко ухудшается из-за появления рыхлых спинкообразных наростов. Покрытия пригодны к прикреплению только при отрицательных температурах и после достижения продольного тока диффузии разряжающихся ионов выделяется только губчатые осадки.

Катодный выход по току в электролитах без ионов NC₃ с тем же 96—99 %, в присутствии их повышается до 90—95 % вследствие восстановления NC₃ до NH₃ и гидратизации.

Повышение температуры и перемешивание электролита снижают катодную поляризацию. В связи с этим допустимая плотность тока и, следовательно, скорость процесса могут быть соответственно увеличены.

Плотность тока зависит от зависимости от состава электролита и режима электролиза. Чем больше концентрация серебра и катионов в электролите, тем выше концентрация свободных цианидов, тем выше температура и интенсивнее перемешивание, тем большей может быть выработка на одну плотность тока.

Электролиты № 1, 2 (табл. 11) применяются для серебрения и хромирования с целью увеличения и прочности сцепления с основой и металлом.

Для приготовления электролитов № 1—3 стандартно в растворе в обесолонной воде рассчитанные количества

восстановитель (табл. 3). Смешивают их в установленных пропорциях непосредственно перед нанесением покрытия.

На процесс восстановления серебра отрицательное влияние оказывают различные примеси (хлориды, сернистые соединения, соли свинца, железа, висмута и др.), поэтому для приготовления растворов серебра используют чистые реактивы и обессоленную воду.

Для химического серебрения чаще других применяют растворы, представленные в табл. 3.

Наибольшее промышленное распространение получил раствор № 1. Его применяют главным образом в производстве зеркал, а также для нанесения изокоррозионных покрытий различного назначения на диэлектрики. Раствор позволяет получить покрытия при однократном нанесении толщиной 0,06—0,15 мкм (полосам или погружением). Остальные растворы применяют в гальванопластике для нанесения покрытий погружением (растворы № 2 и 3) и пневкораспылением (раствор № 4).

Для приготовления комплексной соли серебра (растворы № 1А и 2А) азотнокислое серебро растворяют в

0,5 л воды и постепенно добавляют к нему аммиак до растворения образующегося осадка и затем 100—200 мл раствора с релетурным содержанием NaOH. Если при этом образуются бурый осадок Ag_2O , то его растворяют, прибавляя аммиак. Раствор доводят до объема 1 л и тщательно перемешивают.

Приготовление восстановителя, содержащего инертный сахар, производят следующим образом. В 700—800 мл горячей воды растворяют сахар-рафинад, добавляют 10 мл 10 %-ного раствора H_2SO_4 и кипятят в течение 10—20 мин. Полученный раствор доводят до объема 1 л и вводят в него 2—3 мл 5 %-ного спиртового раствора йода и снова кипятят до полного обесцвечивания раствора.

Растворы № 2Б, 3А и 3Б готовят путем растворения компонентов в небольшом объеме воды и доведения его до 1 л.

ПОКРЫТИЯ СПЛАВАМИ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА

Из сплавов серебра, получаемых электрохимическим осаждением, наиболее практическое применение по-

3. Составы растворов химического серебрения (г/л)

Компоненты раствора	№ раствора							
	1		2		3		4	
	а	б	а	б	а	б	а	б
AgNO_3 NH_4OH (25 %-ный)	— 5,5 10—20 мл/л	—	10 до растворения осадка	— 4 —	—	—	14,6 мл/л	—
NaOH H_2CO_3 (3 %-ный)	4—5,5 —	—	7 —	—	—	—	3,8 0,9 мл/л	—
Сахар инертный $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$	—	100	—	—	—	—	—	2,3
I (5 %-ный спиртовой раствор)	—	2 мл/л	—	—	—	—	—	—
$\text{KNa}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$	—	—	—	10	—	—	—	—
$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	—	—	—	—	—	—	—	—
Содержание компонентов раствора А и Б	100 (при сереблении стекла полным); 20 (при сереблении погружением)	1	1	1	1	1	1	1

4. Составы цинковых и железистоникельроданистых электролитов (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролитов и режим	№ электролита					
	1	2	3	4	5	6
AgNO_3 или $\text{Ag}(\text{CN})_2$ (в пересчете на металл)	35—42	35—42	20—40	30—40	30—36 —15	6—7 13—14
PdCl_2 (в пересчете на металл)	—	—	—	—	—	—
KCN (свободный)	50—70	—	—	135—160	50—75	—
$\text{K}_2\text{NaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	50—60	50—60	60—70	—	—	—
K_2CO_3	20—30	20—30	20—30	—	20—60	—
$\text{K}(\text{SeO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$	4,0—5,5	4,0—5,5	5—8	1,5—3,0	—	—
KOH	8—10	—	50—70	—	—	—
$\text{K}_2\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (свободный)	—	120—150	90—110	—	—	130—160
KCNs	—	—	—	0,01—0,05	—	—
Se	—	—	—	0,125	—	—
Диспергатор HF (в пересчете на сухое вещество)	—	—	—	—	—	—
$\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	—	—	—	—	—	20—70
pH	—	—	8,0—8,5	—	—	—
$t, ^\circ\text{C}$	15—30	15—30	18—25	15—30	18—20	18—25
$\text{C}_\text{дл}$, А/дм ²	0,5—1,5	0,8—1,5	0,15—0,30	0,5—1,0	—1,0	0,3—0,5
$\text{C}_\text{пл}$, мкм/мин	0,7—1,0	0,7—1,0	0,10—0,3	0,25—0,50	~0,85	0,45—0,70

лучше сплавы Ag—Sb и Ag—Pd . По сравнению с покрытиями серебром они имеют улучшенные механические и антикоррозионные свойства, но несколько худшие электрические характеристики.

Указанные сплавы широко применяют для покрытий контактов с целью увеличения срока службы и стабилизации работы их, а сплавы Ag—Sb и для эллитно-декоративной отделки изделий ювелирной промышленности.

Осаждение сплавов Ag—St , Ag—Pd наиболее часто производят из цинковых и железистоникельроданистых электролитов. Составы их и режимы приведены в табл. 4.

Из электролита № 1 осаждают матовые покрытия на подвесках и насильно. Электролит № 2 позволяет получать матовые покрытия на подвесках, а электролит № 3 — насильно. Электролит № 4 предназначен для получения блестящих покрытий на подвесках.

Осаждение покрытий на подвесках следует производить при движении катодных штанг. Предельно допустимая концентрация K_2CO_3 в указанных

электролитах 100 г/л. Аноды — серебранные (чистота 99,95—99,98 %), соотношение $\text{S}_\text{а} : \text{S}_\text{к} = 2 : 1$. Содержание серебра в сплавах 97,5—99,2 %. При увеличении плотности тока и концентрации $\text{K}(\text{SbO})_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ количество сурьмы в покрытии возрастает.

Для приготовления электролитов № 1—3 готовят сначала растворы комплексных солей серебра, как при приготовлении соответствующих электролитов серебра. Затем в отдельной емкости при нагревании последовательно растворяют рассчитанные количества сетевой соли, гидроокиси калия (для электролита № 1) и сурьмянокислого калия и приливают к раствору комплексной соли серебра. Полученный электролит доводят водой до нужного объема, тщательно перемешивают и подвергают химическому анализу.

Приготовление электролита № 4 производят аналогично электролиту блестящего серебра. Сурьмянокислый калий растворяют в отдельных порциях электролита и вводят его в рабочий электролит.

При эксплуатации электролитов концентрацию Sb в них поддерживают

периодическим добавлением концентрированного раствора сурьмянокислого калия и сегнетовой соли (рекомендуется 30 %-ный раствор первого и 20–30 %-ный раствор второго смешивать в отношении 1 : 10). Если необходимо ввести только сурьму, то соль ее растворяют в отдельных порциях электролита. Аналогично вводят и роданистый калий, но порцию электролита после его растворения рекомендуют прокипятить в течение 1–2 ч.

При прохождении 1 А·ч через каждый литр электролита расходуется примерно 0,015–0,025 г/л Sb и 0,3 г/л сегнетовой соли.

Для получения сплава серебро–палладий применяют электролиты № 5 и 6. Первый из них позволяет получать сплавы с 2–5 % палладия, второй — с ~10 %. С увеличением суммарной концентрации металлов в электролите содержание Pd в сплаве уменьшается. Увеличение концентрации палладия в электролите приводит к незначительному увеличению его массовой доли в сплаве. При увеличении концентрации цианистого или роданистого калия в электролите и плотности тока содержание Pd в осадке растет. Перемешивание раствора заметно уменьшает концентрацию Pd в осадке.

Приготовление цианистого электролита № 5 производят путем смешивания концентрированных растворов комплексной соли серебра (70–80 г/л в пересчете на металл) и Pd(CN)₂ (70–75 г/л PdCl₂ на 1 л раствора цианистого калия с концентрацией 170–180 г/л).

Во избежание разогрева раствора до температуры более 30–35 °С и выпадения PdO растворение PdCl₂ производят небольшими порциями при охлаждении и перемешивании раствора. Затем соответственно рецептуре добавляют растворы KCN и K₂CO₃.

Электролит № 6 готовят аналогично. При этом соли серебра и палладия отдельно растворяют в растворах KCNS. В полученную смесь их вводят растворы роданистого и пиррозоформнокислого калия до рецептурного содержания.

Анодом в обоих случаях служит серебро.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СЕРЕБРЕНИЯ

Покрывать серебром или сплавами на основе серебра наносят на детали из меди и медных сплавов (различные марки латуни, нейзильбер, мельхиор, томпак), коррозионно-стойких сталей, сплавов на никелевой основе и предварительно оцинкованных сталей.

Схема технологического процесса получения покрытий представлена на рис. 2.

Медный подслои применяют для деталей из стали, бронз различных марок и деталей из медных сплавов, имеющих пазные швы. Толщина подслоя 3–9 мкм.

Активацию поверхности перед серебрением в любых электролитах обычно осуществляют по ГОСТ 9.047–75 в растворе H₂SO₄ или HCl. Перед серебрением в цианистых электролитах применяют раствор KCN. В случае повышенных требований к прочности сцепления используют электрохимическую активацию при анодной плотности тока 3–5 А/дм² в 2–3 %-ном растворе KCN.

Для повышения прочности сцепления серебряного покрытия с основными металлами из коррозионно-стойких сталей и никелевых сплавов их обрабатывают в электролите следующего состава (г/л):

NiCl₂·6H₂O — 240–240
HCl (ρ = 1,19 г/см³) — 190–220 мл/л
Режим осаждения: η = 3–5 мА/дм²
i_к = 4–6 А/дм²; t = 18–30 °С.

5. Составы электролитов для пассивирования серебряных покрытий и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита	
	1	2
Ингибитор И-1-Е	50–60	—
K ₂ Cr ₂ O ₇	—	30–50
KOH	—	30–50
t, °С	10–30	10–30
η, мА/дм ²	1–3	1–3
ρ, г/мл	5–10	5–10
Аноды	—	Синтет.




Рис. 2. Схема технологического процесса нанесения серебра и сплавов на его основе

Пассивирование покрытий производят в электролитах, указанных в табл. 5.

Раствор № 1 используют для сохранения внешнего вида и пассивации покрытий, а электролит № 2 — для сохранения пассивности их кислотными флюсами. В электролите № 2 допускается обработка без внешнего источ-

ника постоянного тока (с применением анодной гальванопары). При этом соотношение поверхности алюминия в деталях от 2 : 1 до 5 : 1, продолжительность пассивирования — до 30 мин. Обработка рекомендуется для деталей, подлежащих длительному складскому хранению (до двух лет).

Окрашивание серебряных покрытий производится в электролите следующего состава (г/л):

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	2—30
Na_2CO_3	1—20
H_2SO_4 (1,84 г/см ³)	0,5—5 мл/л
CH_3COONa	2—5 мл/л

Режим окрашивания: об. бот. изв. изв. на нов. л. апр. 1971 г. 8—12 В; $i_{\text{ог}} = 0,1-0,5 \text{ А/дм}^2$; $t = 18-40^\circ\text{C}$; $t_{\text{ог}} = 2-5 \text{ мин}$.

Катоды из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т. Процесс считается законченным, когда вся поверхность приобретает равномерный черный или темно-серый цвет. Полученная пленка не обладает электропроводимостью.

Применяют также химическое окрашивание в растворе, содержащем 20—30 г/л серной кислоты, при температуре 70—80 °С в течение 3—5 мин.

Для защиты Ag от потускнения в течение 2—3 лет на его поверхность наносят 3%-ный раствор сплава К1ЭЦ в смеси ацетона, кислоты и толуола (1:1:1). Получаемая при этом пленка лака имеет толщину 0,3—0,5 мкм. Она устойчива к механическим воздействиям и не препятствует полке спиртоканифольным флюсом, но значительно изменяет переходное сопротивление, вплоть до отсутствия электрического контакта.

Неметаллический сплав К1ЭЦ имеет следующий состав (мас. доля, %):

к. нифоль	25
синтетический перекись	20
эпоксидная смола ЭД-6	25
полимерол	30

Для его приготовления нагревают до 80 °С эпоксидную смолу, вводят в нее мелко раздробленную канифоль и при перемешивании и нагревании до 120 °С. Затем добавляют перекись, нагревают до 180 °С и вводят мелко раздробленную полистирол. После этого смесь при помешивании перемешивают до 280 °С, ее выливают при этой температуре 10—15 мин, охлаждают до 220—250 °С и разливают в формы.

Некачественные серебряные покрытия удаляют элестр химическим раствором или в электролите с серебряными или в растворе, содержащем 10—70 г/л KCN, при 15—35 °С и $i = 0,3-0,5 \text{ А/дм}^2$. В качестве катализатора используют угольные, графитовые или стальные (марки 12Х18Н9Т) пластины.

Последние допускается применять как аноды в ваннах серебрения.

Покрытие Ag вместе с подслоем Cu удаляют в концентрированной HNO_3 ($\rho = 1,41 \text{ г/см}^3$), а также в смеси концентрированных H_2SO_4 и HNO_3 с соотношением объемов 19:1 при 60—80 °С.

Извлечение серебра из цинкового или железистосероустойчивого электролита рекомендуется производить электрохимическим оседанием с неактивными анодами до концентрации 1,5—2,0 г/л. По мере уменьшения содержания серебра плотность тока снижают до 0,03—0,02 А/дм². Извлечение остатков его из электролитов и промывных вод ванн извлечения производят методом внутреннего электролиза. В качестве электродов используют алюминий марки А-7 и пластины из коррозионно-стойкой стали. При коротком замыкании электродов серебро оседает на пластинах из коррозионно-стойкой стали. Одновременно происходит контактное выделение его на Al.

Для извлечения серебра можно применять и метод осаждения HCl с последующим отделением AgCl , а также путем обработки электролита цинковым или алюминиевым порошком с последующим растворением избытка порошка соответственно HNO_3 или NaOH.

Наиболее целесообразен метод регенерации цинковых электродов из промывных вод, основанных на экстрагировании серебра 0,5М раствором четвертичных аммониевых оснований в тетрагидрофуране с избытком добавками (10 г/л) диэтилового спирта. В качестве четвертичного аммониевого основания можно использовать триалкилметилплатмоний, триалкиламмонийсульфат и др.

Результаты серебра из насыщенного раствора, содержащего 10 г/л раствора KCN (200 г) и KOH (10 г/л). Конечная проба у том репер не видна. Конечная проба у том репер не видна. Конечная проба у том репер не видна.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ЗОЛОЧЕНИЯ

По своим декоративным свойствам золото превосходит все металлы. Оно отличается ою и высокой химической

стойкостью: не окисляется на воздухе, в кислоте с сероводородом и других газах при нагревании до 800—900 °С, не реагирует с неметаллами (кроме галогенов при нагревании в присутствии влаги), щелочами, отдельно взятыми кислотами, за исключением горячего H_2SeO_4 . Растворяется золото в смеси кислот с сильно выраженными окислительными свойствами (царской водке, серной и азотной, серной и марганцевой), в растворах цианов при доступе кислорода или других окислителей, в хлорной и бромной воде и на ртути, с которой образует амальгаму.

Наиболее распространены цианистые электролиты для золочения. Находят также применения железистосероустойчивые и некоторые другие электролиты.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ ЗОЛОЧЕНИЯ

Цианистые электролиты. В цианистых электролитах золочения основным компонентом является анион $\text{Au}(\text{CN})_2^-$.

Вследствие ничтожно малой константы устойчивости его ($K_{\text{уст}} = 5 \cdot 10^{-39}$) равновесный потенциал золота в цианистом растворе смещен в сторону отрицательных значений намного больше, чем у серебра, что исключает возможность контактного вытеснения золота медью и другими металлами.

Осаждение Au из цианистых щелочных электролитов протекает при большой катодной поляризации (рис. 3), обуславливающей высокую рассеивающую способность их и мелкокристаллическую структуру катодных осадков.

Выделение золота на катоде происходит в результате непосредственного восстановления цианоауратного комплекса.

Из-за отрицательного потенциала золота в цианистых растворах осаждение покрытия сопровождается выделением водорода. Даже при малых отстоях катоды выход по току всегда меньше 100 % (обычно составляет 60—90 %).

С увеличением плотности тока выход по току резко падает (рис. 4). Перемешивание электродов или повышение концентрации золота в электролите значительно понижает выход по




Рис. 3. Поляризационные кривые при электрохимическом осаждении золота из цианистых щелочных (1—3) и кислотных (4—6) электролитов при pH 4,2 и температуре 70 °С. 1, 4 — 20; 2, 5 — 40; 3, 6 — 60

току. Однако увеличение сдержания золота в электролите способствует повышению выхода по току металла, поэтому максимальная концентрация его даже в электролитах с работающими при интенсифицированных режимах электролиза ($i_k > 1,5 \text{ А/дм}^2$), не превышает 15 г/л. Выход по току увеличивается также и с повышением температуры электролита.

Анодный процесс в щелочных электролитах с золотыми анодами в большой степени зависит от концентрации свободного цианида. Так, при содержании 1—3 % свободного KCN аноды растворяются с выходом по току 100 %, а при концентрации его менее 1 % и плотности тока $> 0,2 \text{ А/дм}^2$ выход по току равен ~2 %. При содержании более 3 % KCN выход по току падает в связи с пассивированием анодов.




Рис. 4. Зависимость выхода по току от плотности тока в электролите, содержащем 15 г/л KCN, при температуре 70 °С. 1 — без мешалки; 2 — с перемешиванием




Рис. 5. Влияние температуры на выход золота по току в лимоннокислом электролите с содержанием 10–12 г/л Au при pH 4,2 и плотности тока, А/дм²: 1 — 0,15; 2 — 0,3; 3 — 0,6; 4 — 1,0

Существенное влияние на процесс электролиза оказывает и природа катиона цианида. Использование калиевых солей обособно тем, что комплекс $KAu(CN)_2$ по сравнению с натриевым обладает в 5 раз большей растворимостью, и вследствие этого пассивирование золотых анодов наступает при более высоких плотностях тока.

Цианистые кислые электролиты позволяют проводить золочение при значительно больших плотностях тока (до 1,5 А/дм²), чем в щелочных. Но с увеличением плотности тока выход металла по току уменьшается и тем в большей степени, чем ниже температура и pH электролита (рис. 5 и 6).

Потрясаемость катода в кислых электролитах меньше (см. рис. 3), чем в щелочных, поэтому и рассеива-




Рис. 6. Влияние pH на выход золота по току в лимоннокислом электролите при плотности тока, А/дм²: 1 — 0,15; 2 — 0,7

ющая способность их тоже меньше примерно в 2–2,5 раза. К недостаткам их относят также низкий выход по току (40–50 %), повышенные внутренние напряжения, получающиеся осадков и необходимость наличия вентиляции, так как в процессе эксплуатации электролита может образовываться циан, а также окисление лимонной кислоты на аноде. Составы цианистых электролитов в разных золочениях представлены в табл. 6.

Электролиты № 1 и 2 наиболее часто употребляемые в практике. Они обеспечивают получение мелкокристаллических осадков и пригодны для покрытия сложнопрофилированных деталей. Золочение из них производят с растворимыми (золото 999,9-й пробы) или нерастворимыми анодами (сталь марки 12Х18Н9Т, платинированный титан).

Электролиты № 3 и 4 представляют собой цианистые кислые (лимоннокислые) электролиты. Первый из них применяют при обработке деталей преимущественно на подвесках, второй — при золочении напылью. Они дают светлые, а при повышенной температуре — поблескивающие осадки. Обработку в электролите № 3 производят при движении катодной шпатель или перемешивании раствора. В случае золочения движущимся проволочкой электролиз ведут при температуре 60–80°С и плотности тока 5–6 А/дм². В электролитах допускается заменять 50 % лимонной кислоты эквивалентным количеством трехзамещенного лимоннокислого калия.

Электролит № 5 применяют для предварительного золочения перед нанесением сплавов золота на медь и ее сплавы, медные и никелевые покрытия.

В качестве анодов в электролитах № 3–5 рекомендуется применять платину или платинированный титан, но применяют также сталь 12Х18Н9Т. Для уменьшения количества железа, выделяющегося в электролит, стальные аноды в перерыве время вынимают из ванны и хранят в дистиллированной воде. Соотношение $S_a : S_k = 2 : 1$ (не менее).

Железистосинеродистые и этилендиаминные электролиты. Кроме цианистых разработаны также железистосинеродистые, сульфитнолигандиновые (на основе комплексов

$NaAu(SO_3)_2$, Na_2SO_4 и этилендиамина или триэтаноламина) и другие электролиты. Все они по качеству получаемых осадков и другим показателям уступают цианистым электролитам. Практическое применение из них получают лишь железистосинеродистый электролит № 6 (см. табл. 6).

Приготовленные цианистые щелочные электролиты осуществляют путем последовательного растворения KCN и динатраурата калия в обессоленной воде. Электролит фильтруют в ружбную ванну, доводят водой до рабочего объема и перемешивают. При отсутствии $KAu(CN)_2$ его приготавливают растворением металлического золота.

Для приготовления лимоннокислых электролитов растворяют лимонную кислоту (в лимоннокислый калий) в воде, доводят pH 20 %-ным раствором KOH до 3,5–4,2. После этого вводят раствор динатраурата калия, доводят объем злат слита до требуемого, перемешивают, замеряют pH и корректируют его 15 %-ным раствором H_2PO_4 или лимонной кислоты.

Для приготовления железистосинеродистого электролита все компоненты его растворяют отдельно в небольших объемах воды. Хлорное золото рекомендуют нейтрализовать раствором K_2CO_3 до прекращения выделения пузырьков углекислого газа. Затем расу-

творяют в жесте железистосинеродистого и углекислого газа сливают вместе, нагревают до кипения и вводят горячий раствор хлорного золота. Полученный раствор кипятят 4–5 ч, фильтруют, добавляют KSCNS и перемешивают, после чего он пригоден к эксплуатации.

При работе с нерастворимыми анодами количество металла, выделяемое на покрываемых деталях и уносимое ими при выгрузке из ванны, компенсируют путем периодического или постоянного добавления концентрированного раствора золота. Кроме того, периодически производят рекристаллизацию всех компонентов электролита по данным химического анализа.

Для частичного удаления из карбонатов цианистые щелочи с электролитах охлаждают до –5°С и децинтируют. Удаление карбонатов производят также осаждением их $Ka(NO_3)_2$, $Ba(CN)_2$ и кислым $CaHPO_4$. Для обесцвечивания фильтратов осаждение производят медленно в толстых растворах с таким расчетом, чтобы осадок состоял из крупных легко фильтруемых кристаллов.

ЗОЛОЧЕНИЕ БЕЗ ВНЕШНЕГО ТОКА

В табл. 7 приведены наиболее часто применяемые составы растворов и режимы контактного и химического золочения.

6. Составы цианистых и железистосинеродистых электролитов (к-л) золочении и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита					
	1	2	3	4	5	6
$KAu(CN)_2$ (в пересчете на золото)	4–10	4–10	8–12	4–6	1–2	—
$AuCl_3 \cdot HCl \cdot 4H_2O$ (в пересчете на металл)	—	—	—	—	—	~4
KCN (свободный)	10–20	10–20	—	—	—	—
$H_2C_2H_4O_2 \cdot H_2O$	—	—	50–140	50–140	—	—
Триэтанол-А	—	—	—	—	10–15	—
NH_4CH_2COOH	—	—	—	—	30–40	—
$K_2Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$	—	—	—	—	—	~200
K_2CO_3	—	—	—	—	—	~68
KSCNS	—	—	—	—	—	~100
pH	11–12	11–12	3,5–5,0	3,5–5,0	6,5–7,0	11–12
$t, ^\circ C$	18–30	45–55	18–50	18–50	12–22	32–62
$t_{\text{вн}}, \text{А/дм}^2$	0,3–0,9	0,3–0,6	0,3–1,5	0,2–0,5	0,3–0,6	0,2–0,3
СП, мм/мин	0,03–0,1	0,09–0,13	0,12–0,23	0,06–0,05	Продолжительность 30 с	—

Компоненты электродов и реагенты		N ЭЛЕКТРОДЫ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Трилон Б	$\text{KH}_2\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_4$	50—70	30—40	50—140	—	—	—	—	—	—	
	$\text{H}_2\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	—	30—40	—	15—20	—	—	—	—	—	
трифосфат	K_2HPO_4	—	—	—	50—55	—	—	—	—	—	
	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	6,5—8	—	—	—	7—11	—	—	—	—	
N-CH ₃ -H ₂ O	$\text{N-CH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	—	4,5—9	15—70	—	—	—	—	—	—	
	$\text{NININ(ISO)-CH}_3\text{O}$	8—10	8—10	—	11—13	8—14	8—10	8—10	—	—	
на электроде	$\text{KAl(SO}_4)_3$ (в пересчете на металл)	—	6—7 при обработке на электроде	—	4,5—5,5	—	(4—7 при обработке на электроде)	(4—7 при обработке на электроде)	—	—	
	3—	—	—	—	—	60—100	60—100	15—25	0,3—1,5	14—16	
Питерсони гексидиат	Sh_2O_3	—	—	—	—	2,5—3,5	0,4—1,1	0,2—0,4	—	12—13	
	K_2CO_3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5—4,5	
$\text{K}_2\text{Cu(CN)}_4$ (в пересчете на металл)	$\text{K}_2\text{Cu(CN)}_4$ (в пересчете на металл)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	$\text{K}_2\text{Cu(CN)}_4$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
pH	pH	4,5—5,5	4,5—5,5	4,5—4,6	4,5—4,7	11—12	11—12	11—12	4,8—7,2	9—12	
	t, °C	20—30	0—30	40—44	38—42	18—22	18—22	50—60	7—82	35—30	
f_0 , A·д ²	f_0 , A·д ²	0,5—0,7	0,5—0,7	0,6—0,8	0,7—0,8	0,6—0,8	0,6—0,8	0,4—0,6	0,1—0,25	0,25—0,30	
	СП, мВ/мВ	0,14—0,7	0,1—0,13	0,1—0,13	0,1—0,13	~0,50	~0,50	0,25—0,35	0,09—0,14	~0,17	
Содержание золота в электролите, мас. доля, %	Содержание золота в электролите, мас. доля, %	99,3—99,7	99,3—99,7	96,0—97,5	95,0—97,5	72,5—77,5	87,5—92,5	90—95	50—60	98—99	

шими, чем у чисто золотых покрытий.

Лимоннокислые электролиты № 2—4 позволяют получать блестящие, с высокой износостойкостью сплавы золота с никелем.

В связи с применением перестроимых анодов электролиты корректируют периодически или непрерывно добавлением 10—15%-ного раствора $K_2Cr_2O_7$.

Электролиты № 5—7 применяют для осаждения сплавов золота с содержанием серебра соответственно (мас. доля, %): 2,5—27,5; 7,5—12,5 и 5—10. Износостойкость таких покрытий составляет соответственно 450, 400 и 300 "по сравнению с покрытиями золотом, а удельное электрическое сопротивление 8,9, 8,0 и 5,0 мкОм·см. Электролит № 5 применяют в процессе двухстадийного золочения корпусов часов, а электролиты № 6 и 7 — для покрытия слаботочных контактов.

Наибольшее влияние на состав осадков, получаемых из электролитов № 5—7, оказывает соотношение золота и серебра. Введение в электролит соли никеля на тиосульфата увеличивает блеск осадков.

Золотосеребряные сплавы находят только на корпусе часов, золота или сплавов золота.

При осаждении электролитов № 5—7 осуществляют из растворов комплексных солей золота и серебра.

Из электролита № 8 осаждают золотоникелевые сплавы значительной толщины (20 мкм и более), обладающие наибольшей твердостью среди всех двойных сплавов на основе золота. К тому же цвет получаемых покрытий при массовой доле золота в сплаве, равной 85%, близок к цвету металлургического золота 583-й пробы. В связи с этим электролит очень широко применяют при защитно-декоративной отделке корпусов часов и ювелирных изделий. В настоящее время он является наиболее стабильным и удобным в эксплуатации электролитом, обеспечивающим получение высококоррозионных сплавов Au—Cu и Au—Ni.

Содержание Au в покрытии увеличивается при повышении температуры и концентрации золота в электролите, введении перемешивания. Повышение

плотности тока повышает содержание меди в сплаве.

Электролит готовят из растворов комплексных цианидных солей Au и Cu. Уменьшение концентрации золота и Cu во время эксплуатации электролита компенсируют внесением корректировочного раствора. Значение pH регулируют 15%-ным раствором H_2PO_4 .

В электролите № 9 производят осаждение сплавов Au—Sn, причём основным назначением для покрытия электрических контактных контактов и транзисторов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЗОЛОЧЕНИЯ

Золотые покрытия находят распространение на Si и медные сплавы, ковар, Ag, медные серебрающие и никелевые покрытия. Наиболее часто золочение производят по подложке серебра.

Схема технологического процесса нанесения покрытий золотом и его сплавами в основном аналогична схеме серебрения (см. рис. 2) и часто включает ее в себя.

При длительной (3—6 мес.) эксплуатации лимоннокислых электролитов в них накапливаются катионы кадмия до 20—25 г/л, а также железо и продукты разложения компонентов (в основном лимонной кислоты). В результате этого электролиты густеют, снижается выход металла по току, увеличивается pH, ухудшается качество осадков. Для устранения этого явления рекомендуется удалять избыток катионов с помощью применения катионитовых мембран методом электродиализа. В противном случае электролиты заменяют свежими, а из отработанных регенерируют золото.

Некачественные осадки удаляют анодным растворением золота в растворе, содержащем 50 г/л цианистого калия, при температуре 15—35°C и плотности тока 1—1,5 А/дм², в серной кислоте ($\rho = 1,82 + 1,81$ г/см³) при $i_a = 3 \cdot 7$ А/дм² или в растворе HCl (50 г/л) при $i_a = 0,1$ А/дм². В качестве катодов применяют в первом растворе стальные пластины, а во втором — листовой свинец. Наличие воды в серной кислоте недопустимо, так как

разбавленная H_2SO_4 растворяет основной металл. Растворение золота происходит при напряжении 4—5 В. Признаком полного удаления его является повышение напряжения извне до 11—12 В.

Наиболее прогрессивным методом регенерации отработанных растворов золочения и промывных вод ванн улавливания является метод экстракции золота органическими растворителями.

В качестве экстрагента используют раствор следующего состава (мг/дл):

триэтилаланин ($\rho = 1,02$ г/см ³)	94
диэтиловый спирт	20
перхлорат калия, г	1

Резакцию производят 3%-ным раствором КОН. Перед регенерацией золото-содержащие растворы тщательно фильтруют, а после регенерации проверяют на полноту извлечения золота качественной реакцией.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ РОДИРОВАНИЯ

Родий химически стойк во всех кислотах, щелочах, царской водке. На него не действуют при нормальной температуре газогелий, сероводород и другие сернистые соединения. Только в высокоокисленном состоянии — черни он может быть растворен в царской водке и горячем концентрированном растворе H_2SO_4 , в расплавах серной кислоты калия, Na_2O , хлористого натрия в присутствии газообразного хлора.

По коэффициенту отражения света родий уступает Ag, но этот коэффициент постоянен во времени и не изменяется даже при нагревании до 500°C.

Родневые покрытия отличаются большой твердостью, хорошо сопротивляются механическому изнашиванию и стабильно сохраняют электрические параметры (довольно высокую электропроводность, сравнительно низкое переходное сопротивление). Они бесшумны при толщинах 0,6—2,0 мкм.

Существенным недостатком их являются большие внутренние напряжения, приводящие в толстых покрытиях к появлению микропор и микротрещин.

Для родирования применяют главным образом сернокислые электролиты, которые стабильны в работе, легко регенерируются и обеспечивают полу-

чение покрытий до 50 мкм. Фосфорнокислые электролиты, обладающие меньшей агрессивностью, позволяют получать покрытия с большим коэффициентом отражения, однако толщиной, не превышающей 1 мкм.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ РОДИРОВАНИЯ

Получаемые осадки родия могут быть блестящими только при нанесении их тонким слоем на полированную блестящую основу. По мере увеличения толщины блеск их постепенно уменьшается. На матовой основе получают только матовые осадки. С повышением плотности тока и концентрации родия в электролите матовость покрытий увеличивается.

Повышение температуры и перемешивание электролитов смещают получение блестящих осадков в область более высоких плотностей тока. Аналогичное влияние оказывает и повышение содержания H_2SO_4 в электролите.

Родневые осадки, полученные из электролитов, содержащих селеновую кислоту, включают в свой состав до 10% селена, что приводит к повышению переходного сопротивления и снижению износостойкости их.

Осаждение родия из всех электролитов сопровождается значительной катодной поляризацией. С уменьшением концентрации Rh в электролите она увеличивается (рис. 7). Изменение содержания серной кислоты оказывает на нее меньшее влияние, а перемешивание электролита — более заметное.




Рис. 7. Катодные поляризацииные кривые, полученные при температуре 20°C в электролите, содержащем 0,66 Н₂SO₄ и Rh: 1 — 0,26 м; 2 — 0,131 м; 3 — 0,067 м.




Рис. 8. Влияние концентрации Rh (1) и H_2SO_4 (2) на выход металла по току

Выход металла по току в наибольшей мере зависит от содержания родия в электролите. Влияние серной кислоты сказывается значительно меньше (рис. 8).

Повышение температуры электролита и его перемешивание приводят к возрастанию выхода родия по току, а повышение плотности тока — к снижению его (рис. 9).

Электролиты родирования очень чувствительны к примесям посторонних металлов и анионов. Особенно неблагоприятное влияние на качество осадков оказывают анионы хлора, цианиды и органические соединения.

Для практического использования рекомендуются следующие составы электролитов и режимы родирования (табл. 10).

Электролит № 1 применяют для осаждения покрытий толщиной ≤ 3 мкм, электролиты № 2, 3 — для получения осадков > 3 мкм. Во избежание появления пittingа осаждение покрытий из указанных электролитов рекомендуется производить при движении катодной шпатель.

Приготовление электролита № 1 при




Рис. 9. Влияние температуры и перемешивания (1, 2) на выход Rh по току в электролите, содержащем (г/л) H_2SO_4 4,5 (NH_4) $_2$ SO_4 2, при плотности тока (А/дм 2): 1—4; 2, 3—1,5; 4—2,5

наличия готовой сернокислой соли родия сводится к растворению ее в обессоленной воде и добавлению необходимого количества H_2SO_4 . Для устойчивости роднивого комплекса в раствор при перемешивании добавляют 10 мл/л 30 %-ной H_2O_2 и кипятят 10—15 мин.

Для приготовления электролита из $RhCl_3$ его растворяют в горячей (70—80 °C) обессоленной воде, подкисленной H_2SO_4 , и добавляют к нему небольшое количество порошка при перемешивании горячий 5,7 г КОН на 1 г $RhCl_3 \times 4H_2O$. Проверить плотность осаждения родия путем добавления к пробе раствор 2—3 капли фенолфталеина. Понизив и повторно окислив родий в виде $Rh(III)$. Осадку дают отстояться, многократно (10—12 раз) промывают его горячей водой (70—80 °C) методом декантации до отсутствия ионов хлора (проверяют качественной реакцией с азотнокислым серебром). Затем $Rh(III)$ растворяют в расчетном коли-

11. Зависимость скорости разложения перекиси водорода от плотности тока

Плотность тока, А/дм 2	Скорость разложения H_2O_2 , г (см 2 ·ч)	Скорость разложения H_2O_2 , г (см 2 ·ч)	Концентрация H_2O_2 в электролите, г/л
20	0,002—0,005	~0,002	6,8—1,5
40	0,001—0,007	0,003—0,004	1,5—2,0
60	0,008—0,009	0,005—0,100	2,0—2,5

честве H_2SO_4 разбавленной 1:2, при температуре 70—80 °C и перемешивании. В случае неполного растворения $Rh(OH)_3$ добавляют 10 мл/л 30 %-ной H_2O_2 . Избыток ее удаляют кратковременным кипячением электролита.

Приготовление электролитов № 2, 3 производят электрохимическим способом. Для этого металлический родий растворяют в H_2SO_4 в присутствии H_2O_2 под воздействием переменного тока промышленной частоты. Растворение производят в электролизе из термостойкого стекла.

Перед растворением его активируют в растворе HCl (1:2) перемешиванием 5—10 мин, промывают водой, высушивают в сушильном шкафу при температуре 100 °C в течение 30 мин, охлаждают, взвешивают на аналитических весах и помещают в электролизер.

Последний вставляют в термостат, заполняют электролитом (серная кислота 50 г/л) и включают в сеть переменного тока трансформатор частоты через ступенчатый трансформатор. Электролит ведут в течение 10—20 мин при плотности тока 20—30 А/дм 2 , после чего в электролит по каплям добавляют рекомендуемое количество H_2O_2 , рассчитанное согласно табл. 11. В дальнейшем в электролите гоерживают постоянной концентрацию H_2O_2 , исходя из данных о скорости разложения количества Rh и плотности тока родирования. Содержание H_2SO_4 электролит кипятят в течение 2—4 ч до полного удаления H_2O_2 . Затем его переводят в рабочую ванну, добавляют H_2SeO_4 и доводят обессоленной водой до требуемого объема.

Из электролитов, приготавливаемых электрохимическим способом, родий, получают малоакричные покрытия толщиной до 20 мкм и более.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РОДИРОВАНИЯ

Электролиты родирования эксплуатируют с нерастворимыми анодами, в качестве которых используют Rh, Pt, платинированный титан, спектрально чистый графит ($S_{\text{г}}$ $\leq 1 \pm 5$).

В процессе эксплуатации электролитов вследствие большой агрессивности их часто наблюдается подтапливание основного металла (особенно при повышенной температуре), в результате которого в электролите накапливаются посторонние ионы металлов (Zn, Cu, Fe, Sn, Ag), отрицательно влияющие на качество покрытий. Вредное действие оказывают и следы органических примесей, высочайшие поверхности деталей (растворители, неимеющие полировальные пасты и т. п.) или подвесных приспособлений, защищенных пластмассами, лаками.

Для удаления органических примесей в электролит вводят активный уголь марки БАУ или КАД, тщательно перемешивают, отстаивают не менее 12 ч и фильтруют. В отфильтрованный электролит вводят 1—2 г/л 30 %-ной H_2O_2 и кипятят до полного ее разложения.

Если электролит загрязнен ионами хлора, то для удаления их осаждают родий в виде гидрата окиса 40 %-ным раствором КОН. Выпавший осадок тщательно отмывают и используют для приготовления свежего электролита.

Для удаления примесей посторонних металлов в электролит с концентрированной родия 3—5 г/л при pH 2 (корректируют сухой гидроксидом калия) приливают 2 %-ный свежерастопленный раствор динатрия оксидом натрия из расчета 25 мл раствора на 250 мл электролита. Раствор перемешивают до полного 10—15 мл CO_2 , добавляют в течение 3—5 мин и переводят соерживаемое в делительную ванну. При этом оставшийся экстракт как остаток из благородных металлов отделяют от роднивого электролита. Операцию повторяют несколько раз до полной очист-

10. Составы электролитов (г/л) родирования и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита		
	1	2	3
$[Rh(H_2O)_6]_2(SO_4)_3$ (в пересчете на металл) H_2SO_4 H_2SeO_4	4—6 48—52	20—35 120—160 2—4	20—35 120—160 2—4
$t, ^\circ C$	15—30	15—30	40—60
$i, A/dm^2$	0,4—0,6	0,3—0,5	1—2
$CP, мм/мин$	0,05—0,1	0,04—0,07	0,2—0,4

12. Составы электролитов палладирования (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита			
	1	2	3	4
PdCl ₂ (в пересчете на металл)	20—30	4—6	3—10	10—14
NH ₄ Cl	15—30	16—18	—	40—50
Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O	—	—	100—130	—
(NH ₄) ₂ HPO ₄	—	—	15—25	—
Кислота бензойная C ₆ H ₅ COOH	—	—	2,5—3,0	—
NaNO ₃	—	—	—	50—80
NH ₄ HSO ₄	—	—	—	80—100
Ангидрид малеиновый C ₄ H ₂ O ₃	0,12—0,15	—	—	—
Хинолин C ₉ H ₇ N	0,08—0,13	—	—	—
pH	8,5—9,5	8,2—9,5	6,0—7,0	8,0—9,0
t, °C	15—30	18—35	50—60	28—32
i, A/дм ²	0,5—1,5	0,2—0,3	0,1—0,2	1,0—1,5
СП, мин/мм	0,13—0,40	0,05—0,07	0,02—0,03	0,2—0,3

Электролит № 1 применяют для нанесения палладиевых покрытий на детали простой и средней конфигурации при обработке их на подвесках и насыпью; электролит № 2 — для получения покрытий толщиной более 5 мкм на деталях, обрабатываемых на подвесках. В электролите № 3 наносят блестящие покрытия толщиной 2 мкм на детали сложной конфигурации при обработке их на подвесках. Электролит № 4 используют для получения покрытий толщиной 5—20 мкм при палладировании на подвесках.

Электролиты во всех электролитах ведут с применением нерастворимых анодов из платинированного Ti, графита или Pd. Соотношение анодной и катодной поверхностей от 2 : 1 до 3 : 1. Анодная плотность тока в электролитах № 1, 2 составляет 0,05—0,15 A/дм². В электролите № 1 допускается увеличивать содержание NH₄Cl до 60 г/л и исключать из его состава малеиновый ангидрид и хинолин.

Для приготовления аминоклористых электролитов № 1, 2 PdCl₂ постепенно при нагревании растворяют в 25%-ном аммиаке до исчезновения образующегося осадка оранжевого цвета и получения прозрачного желтого раствора тетрааминхлорида палладия (для растворения 1 г PdCl₂ требуется ~6 мл NH₄OH). Полученный раствор фильтруют, добавляют необходимое количество воды и NH₄Cl, после чего доводят раствором NH₄OH pH до требуемого значения и вводят в электролит

№ 1) малеиновый ангидрид, растворенный в небольшом количестве электролита, и хинолин.

Для приготовления фосфорнокислого электролита № 3 готовят раствор тетрааминхлорида палладия, как указано выше. Раствор фильтруют и добавляют к нему концентрированную HCl из расчета 5 мл на 1 г Pd. Раствор перемешивают до полного выпадения палладия в осадок в виде диаминхлорида оранжевого цвета. После проверки на полноту осаждения палладия осадок отфильтровывают, 4—5 раз промывают 2%-ным раствором HCl и 1—2 раза холодной водой. Затем расчетные количества Na₂HPO₄·12H₂O и (NH₄)₂HPO₄ растворяют в половинном объеме воды, кипятят 15—20 мин, фильтруют и в полученный раствор вводят небольшими дозами при перемешивании диаминхлорид палладия. После полного растворения последнего добавляют бензойную кислоту, предварительно растворенную в небольшом количестве электролита, и доводят объем до заданного.

Приготовление сульфаминового электролита палладирования осуществляют следующим образом. Расчетные количества NH₄Cl и NaNO₃ растворяют в воде (в 1/2 объема электролита). К ним добавляют отдельно приготовленный раствор тетрааминхлорида палладия и раствором аммиака доводят значение pH до 8—9. К полученному раствору добавляют расчетное количество сульфаминовой кислоты, пред-

варительно растворенной в минимальном объеме воды, доводят объем электролита до требуемого и корректируют pH. Электролит выдерживают при температуре 30—32 °C в течение 6 ч и прорабатывают на инертных электродах при катодной плотности тока 1—2 A/дм² в течение 2—4 ч.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПАЛЛАДИРОВАНИЯ

Загрузку деталей в ванну палладирования часто производят под током, в 2—3 раза превышающим расчетный. Спустя 0,5—1 мин его понижают до нужного значения.

При накопления в электролите примесей регенерацию Pd производят методом восстановления его гидразинидом. Для этого к нагретому до 40 °C электролиту осторожно при перемешивании приливают гидразинидрат (из расчета 30—40 мл на 1 л раствора) до полного восстановления палладия.

Осадку дают отстояться, проверяют полноту осаждения палладия и тщательно отмыли от гидразинидрата горячей обессоленной водой. Полученный металлический Pd высушивают в сушильном шкафу, переносят в фарфоровую чашку, прокалывают при температуре 1000 °C в течение 1—2 ч и используют для приготовления электролита путем растворения его в царской водке или в концентрированной HCl с добавлением 16—20 мл H₂O₂.

Для улучшения сцепления Pd с основой производят термообработку покрытий на воздухе при температуре 200—230 °C в течение 2 ч.

Дефектные палладиевые покрытия на деталях из стали, меди, латуни или серебра удаляют анодным растворением их в растворе состава (г/л):

NaCl		50
NaNO ₃		20
HCl (ρ = 1,19 г/см ³)		до pH 4—5
Режим работы:	i = 50 : 500	°C;
t _в	0,4 + 0,6	A/дм ² .

ОСАЖДЕНИЕ In И СПЛАВОВ
НА ЕГО ОСНОВЕ

Индий. Этот металл обладает ценными физико-механическими свойствами, что обусловило разнообразное его применение во многих областях науки и техники. Электролитические покрытия индия благодаря хорошей пластичности легко поддаются различным способам обработки.

В настоящее время индий наиболее широко применяется в производстве полупроводников и в авиационной промышленности.

Индий — мягкий пластичный металл с плотностью 7,31 г/см³, температурой плавления 156 °C. Он растворим в серной, соляной, азотной кислотах. Металлический индий поставляется по ГОСТ 10297—75*.

Наряду с индийскими покрытиями применяются покрытия сплавами, содержащими индий, которые обладают рядом ценных свойств.

Составы сульфатных электролитов для осаждения индия даны в табл. 1.

Таблица 1. Составы электролитов для осаждения индия (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита		
	1	2	3
In ₂ (SO ₄) ₃ Na ₂ SO ₄ Al ₂ (SO ₄) ₃ Желатина	50 10 12 0,0075	50—70 10—15 — —	20 10 — —
<i>i</i> , А/дм ²	3	1—2	1—2
<i>t</i> , °C	18—20	18—20	18—20
pH	2—2,7	2—2,7	2—2,7
Аноды	Индий Свинец	Индий Графит	Индий Коррозионно-стойкая сталь

Из электролита № 1 индий осаждается с выходом по току 60—80 %. Сернистый алюминий поддерживает pH электролита. Сульфат натрия повышает электропроводимость электролита и растворяющую способность. Добавка желатины улучшает качество покрытий, но снижает выход металла по току. Для электролита № 2 выход по току составляет 60—80 %. В электролит № 3 вводится H₂SO₄ до pH 2—2,7.

Борфтористоводородные электролиты имеют следующий состав (г/л):

In ₂ (BF ₄) ₃	20—230
H ₃ BO ₃	20—30
NH ₄ BF ₄	40—50
Стойкий кисл.	1—2
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 0,5—4 А/дм ² ; <i>t</i> = 18—70 °C; pH 1—2; аноды — металлический индий; можно комбинировать растворимые и нерастворимые аноды; необходимо строго поддерживать pH электролита.	

Отличительная особенность борфтористоводородных электролитов — высокая чувствительность к примесям. Рекомендуется в процессе эксплуатации подвергать электролиты очистке с помощью активированного угля.

Сульфаматные электролиты применяют часто для получения индийских покрытий. Состав таких электролитов следующий (г/л):

In ₂ (SO ₄) ₃	105
NaSO ₄ NH ₂	150
H ₂ SO ₄ NH ₂	75
NaCl	45
CaH ₂ O ₁₁	8
Триэтиленгликоль	2,3
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 10 А/дм ² ; <i>t</i> = 18—20 °C; pH 2,5.	

Электролит обладает высокой растворяющей способностью, стабилизирует работу, нетоксичен. Резко снижается выход металла по току в процессе работы. Электролит следует обрабатывать активированным углем.

Хлоридные электролиты имеют следующий состав (г/л):

InCl ₃	83
NaCl	8
(NH ₄) ₂ CS	6,4—0,6
Желатина	1,5—2,0
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 1 А/дм ² ; <i>t</i> = 18—20 °C.	

Можно применять более концентрированный электролит следующего состава (г/л):

InCl ₃	230
NH ₄ Cl	100
Стойкий кисл.	1—2
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 10 А/дм ² ; <i>t</i> = 18—20 °C; BT = 0,8 г/л.	

Цианистые электролиты также применяют для электроосаждения индия. Их составы приведены в табл. 2.

Аммиачно-тарtratный электролит имеет следующий состав (г/л):

In ₂ (SO ₄) ₃ (в пересчете на металл)	20
Аммиачный натрий	250
(NH ₄) ₂ SO ₄	30
(NH ₄) ₂ CO ₃ (2% раствор)	9,0—10,8
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 0,5—4 А/дм ² ; <i>t</i> = 18—20 °C; аноды — металлический индий.	

Их растворяющая способность выше, чем у сернистых электролитов. Покрытия имеют хорошее сплечение с медью и сталью.

Политизилиполиаминный электролит имеет состав (г/л):

In ₂ (SO ₄) ₃ (в пересчете на металл)	10—25
Политизилиполиамин	80—120

(NH₄)₂SO₄ осаждения: *i*_к = 0,5—5 А/дм²; *t* = 18—20 °C; pH = 1—1,5; аноды латунные; BT = 40 г/л.

Пиррофосфатный электролит имеет следующий состав (г/л):

InCl ₃ (в пересчете на металл)	20—30
K ₂ P ₂ O ₇	100—150
Винная кислота	50—100
NH ₄ Cl	5—50
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 0,5—4 А/дм ² ; <i>t</i> = 20—30 °C; pH 11,5.	

Трионатный электролит имеет следующий состав (г/л):

In ₂ (SO ₄) ₃ (в пересчете на металл)	15—20
Трилон Б	80—100
(NH ₄) ₂ SO ₄	60—100
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 1—1,5 А/дм ² ; <i>t</i> = 18—20 °C; аноды — металлический индий.	

Покрытия получают с медью и сталью.

Сплавы на основе индия. Широко применяются сплавы индия с медью, кадмием, цинком, никелем, серебром, сурьмой, висмутом, таллном, таллном и медью.

Сплав In—Ag получают из электролита следующего состава (г/л):

Ag, металлический	5—10
In, металлический	20
KCN	20
Глицерин	40
Режим осаждения: <i>i</i> _к = 0,2—4 А/дм ² ; <i>t</i> = 18—20 °C.	

Перемешивание электролита резко повышает содержание в сплаве серебра. Сплав содержит до 10 % индия.

Таблица 2. Составы цианистых электролитов (г/л) и режимы осаждения

Компоненты электролита и режим	№ электролита					
	1	2	3	4	5	6
In	16	33	38	33	33	30
KCN	133	80	80	160	160	160
KOH	33	30	20	30	30	30
Клей	16	20	20	15	30	20
pH	12	13,1	10,0	10,9	10,9	10,9
<i>i</i> , А/дм ²	1,5—3,0	1,5—3,0	1,5—3,0	1,5—3,0	1,5—3,0	1,5—3,0
<i>t</i> , °C	18—20	18—20	18—20	18—20	18—20	18—20
Аноды	45 Сталь	45 Сталь	45 Сталь	45 Сталь	45 Сталь	45 Сталь

3. Составы сульфатных электролитов (г/л) и режимы осаждения

Компоненты растворов в режиме	Сплавы			
	In—Zn (до 76 % Zn)	In—Cd (30—50 % Cd)	In—Ti (12,6— 22,4 % Ti)	In—Ni (40—60 % Ni)
H ₂ SO ₄ (в пересчете на металл)	50	50	50	50
ZnSO ₄ (в пересчете на металл)	10	20	15	0,6—7
CdSO ₄ (в пересчете на металл)	—	1—2	—	—
Ti(SO ₄) ₂	—	—	0,75—1,5	—
NiSO ₄	—	—	—	100
Столярный клей или желатина	—	2—3	—	—
t , °C	1—2	0,5—2	5	1—10
i , А/дм ²	40—60	30—40	50—80	30—60

Осаждение индия с серебром на 40 % повышает твердость серебряных покрытий.

Сплавы In с Zn, Cd, Ti и Ni получают из электролитов, составы которых приведены в табл. 3.

Сплав In—Zn (2—5 % In) получают из электролита следующего состава (г/л):

In ₂ (SO ₄) ₃ (в пересчете на металл)	0,5—2
ZnSO ₄ (в пересчете на металл)	20—30
(NH ₄) ₂ SO ₄	25—35
Na ₂ SO ₄	50—70
Виннокислый натрий	20—60
NH ₄ OH (25 %-ный)	0,25 А
Режим осаждения: $i_k = 0,5$;	
$\pm 1,0$ А/дм ² ; pH 9,0—10,5; $t = 18 \pm 25$ °C;	
ВТ 50—90 %.	

Сплав In—Ni, содержащий 18—35 % никеля, получают из электролита следующего состава (г/л):

In ₂ (SO ₄) ₃ (в пересчете на металл)	4
NiSO ₄	15
Виннокислый натрий	40
Na ₂ SO ₄	60
(NH ₄) ₂ SO ₄	50
NaCl	20
NH ₄ OH (25 %-ный)	40
Режим осаждения: $i_k = 0,2$;	
$\pm 0,2$ А/дм ² ; $t = 18 \pm 25$ °C.	

Сплав In—Pb, содержащий 5—50 % индия, получают из электролита следующего состава (г/л):

Виннокислый натрий	25—30
InCl ₃	8—360
PbCl ₂	40
NiCl ₂	8—100
Селитра	20
Желатина	2,3
Режим осаждения: $i_k = 0,1$ А/дм ² ;	
$t = 70$ °C; pH 10,1—10,3.	

Увеличение содержания в сплаве индия может быть достигнуто повыше-

нием концентрации свинца в растворе, увеличением плотности тока и снижением температуры раствора.

Для ускорения пассивации анодов в электролиты вводится большое количество хлористого натрия.

Сплав In—Cd, содержащий 4—75 % кадмия, получают из электролита следующего состава (г/л):

In ₂ (SO ₄) ₃	5—45
CdSO ₄	8—75
Полиэтиленимин	140—180
(NH ₄) ₂ SO ₄	100—300
Режим осаждения: $i_k = 0,5$;	
± 15 А/дм ² ; pH 9,3—9,7.	

Сплав In—Sn, содержащий 3—16 % олова, получают из электролита следующего состава (г/л):

In(BF ₄) ₃ (в пересчете на металл)	40—45
SnCl ₄ (в пересчете на металл)	4,5
HBF ₄	10—15
H ₂ BO ₃	10—15
NH ₄ F	5,0—6,0
NH ₄ BF ₄	20
Режим осаждения: $i_k = 0,25$;	
$\pm 0,5$ А/дм ² ; pH 1,0—1,1; $t = 18 \pm 25$ °C.	

ОСАЖДЕНИЕ Bi, Sb, As, Mn, Re, Se

Висмут — блестящий, розовато-белый хрупкий металл. Плотность 9,84 г/см³, температура плавления 271,5 °C. На воздухе при комнатной температуре не окисляется.

На висмут не действуют HCl и разбавленная H₂SO₄. Висмут растворяется в HNO₃ и в горячей концентрированной H₂SO₄.

Для осаждения висмута рекомендуются электролиты следующего состава (г/л):

Bi(NO ₃) ₃	16—20
Олимонический лимонный	20—25
Трилон В	150—170
Клей столярный	2,5—3
Режим осаждения: $i_k = 0,5$;	
$\pm 1,0$ А/дм ² ; $t = 18 \pm 25$ °C; pH 9,5; ВТ = 35 %; аноды — уголь.	

Кроме электролита, приведенного выше, применяют для осаждения висмута и электролит на основе ЭДТА следующего состава (г/л):

BiCl ₃ · H ₂ O	48
K ₂ PO ₄	200
Этилэнамминотетрауксусная кислота (ЭДТА)	150
Декстрин	10
Режим осаждения: $i_k = 1,5$ А/дм ² ;	
$t = 25 \pm 30$ °C; pH 10.	

Электролит имеет некоторые особенности приготовления. Необходимо растворить K₂P₂O₇ и ЭДТА в воде при 70 °C, затем добавить BiCl₃ · H₂O, выдержать раствор при 70 °C в течение 1 ч, после этого довести pH раствора до 10 и затем добавить раствор декстрина.

Сурьма — серовато-белый хрупкий металл с плотностью 6,68 г/см³. Он применяется для нанесения покрытий на сталь, железо, цинк.

Коррозионная стойкость Sb близка к коррозионной стойкости Ni.

Сурьма не пассивируется в неорганических кислотах, в органических кислотах устойчива.

Для осаждения сурьмы применяют очень агрессивный электролит следующего состава (мл/л):

H ₂ SO ₄	400 г/л
Bi ₂ SO ₃	150
Селитра	300
H ₂ O	300
Режим осаждения: $i_k = 1$;	
± 2 А/дм ² ; $t = 25 \pm 30$ °C.	

Мышьяк — применяют для осаждения покрытий из электролита следующего состава (г/л):

As ₂ O ₃	120
Na ₂ CO ₃	120
NaCN	3,8
Режим осаждения: $i_k = 0,5$;	
± 5 А/дм ² ; $t = 20 \pm 25$ °C.	

Марганец и сплавы на его основе широко применяются для нанесения покрытий с целью защиты метал-

4. Состав электролитов (г/л) и режимы осаждения марганца

Компоненты электролита в режиме	№ электролита	
	1	2
MnSO ₄	100	200
(NH ₄) ₂ SO ₄	75	150
NH ₄ Cl	60	—
(NH ₄) ₂ SeO ₄	—	0,1
pH	4—5,5	2,5
t , °C	25	25
i_k , А/дм ²	До 28	4—5
ВТ, %	—	84—86

лов от коррозии. В табл. 4 приведены составы электролитов и режимы осаждения покрытий марганцем.

В целях получения покрытий с новыми свойствами осаждают сплавы марганца с редко металлами.

Для получения покрытий сплавом марганец — кобальт применяют электролит следующего состава (г/л):

MnSO ₄	200
(NH ₄) ₂ SO ₄	75
CoSO ₄	1—30
Режим осаждения: $t = 18$ °C;	
pH 6,5—7,5; $i_k = 10 \pm 30$ А/дм ² .	

Для получения покрытий сплавом марганец — никель применяют электролит следующего состава (г/л):

MnSO ₄	200
(NH ₄) ₂ SO ₄	75
NiSO ₄	1—25
Режим осаждения: $t = 18$ °C;	
pH 6—7,5; $i_k = 10 \pm 30$ А/дм ² .	

Сплав марганец — железо получают из электролита следующего состава (г/л):

MnSO ₄	200
(NH ₄) ₂ SO ₄	75
FeSO ₄	1—30
Режим осаждения: pH 4—7,5;	
$i_k = 10 \pm 30$ А/дм ² ; $t = 18$ °C.	

Рений и сплавы на его основе также применяются для нанесения покрытий на металлы.

Для получения покрытий рением применяют электролит следующего состава (г/л):

KReO ₄	10
H ₂ SO ₄	1—2,5
Режим осаждения: pH 1—2,5;	
$t = 70$ °C; $i_k = 6 \pm 8$ А/дм ² ; аноды — золото, платина, хромоникелевая сталь.	

5. Составы электролитов (г/л) и режимы осаждения сплава W—Co

Компоненты электролита и режим	№ электролита		
	1	2	3
Na ₂ WO ₄ , CoSO ₄ , Лимонная кислота NaOH NH ₄ OH (25%-ный раствор) (NH ₄) ₂ SO ₄	70 60 66 — До pH 7	85 9,3 19 — До pH 11	22 19 11 — 30–40 мл/л 250–300
t, °C	70	75	50–60
i _к , А/дм ²	2–5	1–20	8–12
pH	7	11	11
ВТ, %	25	45–50	35

Для осаждения сплава рений—никель с содержанием Re в сплаве от 78 до 90 % применяют электролит следующего состава (г/л):

Na ₂ SO ₄	56
K ₂ CrO ₇	19
Лимонная кислота	66
NH ₄ OH (25 %-ный раствор) до pH 8	—

Режим осаждения: t = 70 °C; i_к = 6 А/дм²; аноды — золото, платина, хромокремневая сталь.

Селен применяется для получения покрытий; причем селен при электроосаждении получается аморфным. Эти покрытия получают из электролита следующего состава (г/л):

SeO ₂ (IV)	350
Лингусульфид натрия	—

Режим осаждения: t = 20–40 °C; i_к = 0,1–0,4 А/дм².

ОСАЖДЕНИЕ СПЛАВОВ W И Mo

Особый интерес представляет процесс электроосаждения сплавов W и Mo, так как в чистом виде эти металлы не осаждаются из водных растворов. В табл. 5 представлены составы и режимы осаждения сплава W—Co из некоторых электролитов.

Для осаждения сплава W—Fe применяют электролит следующего состава (г/л):

Na ₂ WO ₄ , Fe ₂ (SO ₄) ₃ ·(NH ₄) ₂ SO ₄ ·6H ₂ O	60
Лимонная кислота	14
NH ₄ OH (25 %-ный раствор)	45

Режим осаждения: t = 70 °C; i_к = 5 А/дм².

Для получения покрытий сплавом Mo—Ni применяют несколько различных электролитов, приведенных в табл. 6.

Для осаждения сплава Mo—Co применяют электролит следующего состава (г/л):

Na ₂ MoO ₄	4
CoSO ₄	60
Лимонная кислота	66
NH ₄ OH (25 %-ный раствор)	До pH 4–6

Режим осаждения: t = 25–40 °C; i_к = 10–22,5 А/дм².

Для осаждения сплава Mo—Fe используют электролит следующего состава (г/л):

Na ₂ MoO ₄	4
FeSO ₄	60
Лимонная кислота	66

Режим осаждения: t = 22 °C; pH 6–8; i_к = 10–22 А/дм²; ВТ = 40 %.

Сплав Co—W—Mo с 66 % Co, 21 % Mo и 13 % W получают из электролита следующего состава (г/л):

CoSO ₄	65
Na ₂ WO ₄	52
Лимонная кислота	60

Режим осаждения: pH 4,0; t = 25 °C; i_к = 5 А/дм²; ВТ = 73 %.

6. Составы электролитов (г/л) и режимы осаждения сплавов Mo—Ni

Компоненты электролита и режим	№ электролита	
	1	2
Na ₂ MoO ₄ , NiSO ₄ , Лимонная кислота Калий, натрий винилсульфат NH ₄ OH (25 %-ный раствор)	25 18 200 До pH 8	4 60 66 —
pH	10–10,5	8–9
t, °C	25–40	25–70
i _к , А/дм ²	7–40	10–28
ВТ, %	35	40–58

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богород Л. Я. Хромирование. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1984. 96 с.
- Буркат Г. К. Серебрение, золочение, палладирование и родирование. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1984. 86 с.
- Вачеслаев П. М. Электролитическое осаждение сплавов. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1977. 143 с.
- Гальванотехника благородных и редких металлов. П. М. Вачеслаев, С. Я. Гринхис, Г. К. Буркат, Е. Г. Круглова. Л.: Машиностроение, Ленинград. отделение, 1970. 248 с.
- Герасименко А. А., Микитич В. И. Определение параметров электрохимических процессов осаждения покрытий. М.: Металлургия, 1980. 110 с.
- Гринхис С. Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1983. 102 с.
- Гринхис С. Я. Электрохимическое полирование. Л.: Машиностроение, 1976. 208 с.
- Добощ Д. Электрохимические константы: Справочник для электрохимиков. М.: Мир, 1980. 365 с.
- Емелин М. И., Герасименко А. А. Защита металлов от коррозии в условиях эксплуатации. М.: Машиностроение, 1980. 224 с.
- Жук Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов. М.: Металлургия, 1976. 472 с.
- Налин В. А. Цепкование, кадмирование, оловянирование и свинцевание. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1983. 87 с.
- Нижнеуральская гальванотехника в приборостроении (Под ред. А. М. Гинберга). М.: Машиностроение, 1977. 512 с.
- Кадагер Л. И. Электроосаждение благородных редких металлов. Киев: Техника, 1968. 192 с.
- Кадагер Л. И. Справочник по гальванотехнике. Киев: Техника, 1966. 252 с.
- Комплексные электролиты в гальванотехнике. Б. А. Пурин, В. А. Цара, Э. А. Озоль, Н. А. Витин. Рига: Лиесма, 1978. 267 с.
- Крутенитер А. Гальванотехника драгоценных металлов. М.: Металлургия, 1974. 134 с.
- Кудачев Н. Т. Электролитические покрытия металлов. М.: Химия, 1979. 352 с.
- Лайнер В. И. Защитные покрытия металлов. М.: Металлургия, 1974. 559 с.
- Лобанов С. А. Практические советы гальвану. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1983. 248 с.
- Макарова Н. А., Лебедева М. А., Набокова В. Н. Металлопокрытия в автомобилестроении. М.: Машиностроение, 1977. 293 с.
- Маслов Н. П., Шисов А. Н., Мельник И. М. Восстановление автомобильных деталей твердым железом. М.: Транспорт, 1982. 198 с.
- Михайлов А. А. Обработка деталей с гальваническими покрытиями. М.: Машиностроение, 1981. 144 с.
- Молчанов В. Ф. Восстановление и упрочнение деталей автомобилей хромированием. М.: Транспорт, 1981. 176 с.
- Петров Ю. Н., Косов В. П., Стратулат М. П. Ремонт автотракторных деталей гальваническими покрытиями. Кичнев: Карпа Молдавские, 1976. 152 с.
- Пурин Б. А. Электроосаждение металлов из пирофосфатных электролитов. Рига: Зинат, 1975. 172 с.
- Розенфельд Н. Л., Жигалова К. А. Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов. М.: Металлургия, 1966. 347 с.
- Рябой А. Я., Бронц Л. Д. Повышение ресурса авиационных деталей.

- лен из высокопрочных сталей. М.: Машиностроение, 1977. 103 с.
28. Садаков Г. А., Семенчук О. В., Филимонов Ю. В. Технология гальваники. Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1979. 160 с.
29. Справочник по элек. рожению/ Под ред. А. М. Сухотина. Л.: Химия. Ленингр. отделение, 1981. 486 с.
30. Справочное руководство по гальванотехнике. Пер. с нем. Под ред. В. И. Лайнера. М.: Металлургия, 1972. ч. 1, 488 с.
31. Сухотин А. М., Зотиков В. С. Химическое сопротивление материалов. М.: Химия, 1975. 408 с.
32. Томашов Н. Д., Чернова Г. П. Коррозия и коррозионностойкие сплавы. М.: Металлургия, 1973. 232 с.
33. Химический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. 792 с.
34. Хотькович С. И. Электроосаждение металлов платиновой группы. Вильнюс: Моклас, 1976. 148 с.
35. Шлугер М. А. Ускорение и усовершенствование хромирования деталей машин. М.: Машиз, 1963. 202 с.
36. Шлугер М. А., Ажогин Ф. Ф., Ефимов Е. А. Коррозия и защита металлов. М.: Металлургия, 1981. 215 с.
37. Ямпольский А. М. Гальванические покрытия. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1978. 248 с.
38. Ямпольский А. М., Ильин В. А. Краткий справочник гальванотехника. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1981. 269 с.
39. Ямпольский А. М. Электролитическое осаждение благородных и редких металлов. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1977. 96 с.